


T99	código de montaje:	D058B4
Página	Nombre de Parte de Ensamblaje	Nombre del Grupo
1	Airbags y cinturones de seguridad	820001BD058
2	Asiento trasero 01 - 13	680003BD058
3	Asiento trasero 14 - 28	680003BD058
4	Asiento pasajero delantero 01 - 13	680002BD058
5	Asiento pasajero delantero 14 - 16	680002BD058
6	Asiento del conductor 01 - 15	680001BD058
7	Asiento del conductor 15 - 38	680001BD058
8	Subtablero 01 - 11	532002BD058
9	Subtablero 13 - 34	532002BD058
10	Ensamblaje del salpicadero -- 24	532001BD058
11	Ensamblaje del salpicadero 24 - 52	532001BD058
12	Información y entretenimiento	790001ED058
13	Asistencia al aparcamiento y asistencia avanzada a la conducción	378501ED058
14	Llave: sistema antirrobo	377801ED058
15	Sistema de interruptores	372001ED058
16	Sistema de iluminación 01 - 28	371001ED058
17	Sistema de iluminación 29	371001ED058
18	Equipamiento eléctrico	370001ED058
19	Sistema de control del vehículo	361001ED058
20	Sistema eléctrico de control	360001ED058
21	Sistema de control eléctrico	360201GD058
22	Sistema de refrigeración	130301GD058
23	Sobrealimentación	111801GD058
24	Inyección de combustible y tuberías	111101GD058
25	Sistema de transmisión por cadena	102601GD058
26	Ventilación del cigüeñal y tren de engranajes delantero	101401GD058
27	Filtro y enfriador de aceite	101201GD058
28	Bomba de aceite y eje de equilibrado	101101GD058
29	Cárter y colector de aceite	00901GD058
30	Colector de admisión	100801GD058
31	Cigüeñal y volante y CAM	100501GD058
32	Conjunto de pistón y biela	100401GD058
33	Tapa de la cámara de válvulas	100302GD058
34	Tapa del cilindro del motor	100301GD058
35	Tapa de la cámara de la cadena	100202GD058
36	Bloque motor	100201GD058
37	Paquete de montaje y mantenimiento del motor	100001GD058

T99	código de montaje: Nombre de Parte de Ensamblaje	D058B4 Nombre del Grupo
Pagina		
38	Aceite y otros	00001QD058
39	Guardabarros - brazola trasera - largueros delanteros y traseros	5840001BD058
40	Conjunto lateral	540001BD058
41	Conjunto lateral delantero	530001BD058
42	Piso medio trasero 01 -36	510004BD058
43	Piso medio trasero 37 - 53	510004BD058
44	Alojamiento de la rueda delantera derecha y conjunto de la viga longitudinal	510003BD058
45	Carcasa de la rueda delantera izquierda y conjunto de la viga longitudinal	510002BD058
46	Conjunto suelo delantero	510001BD058
47	Conjunto de carrocería y cuatro puertas y dos tapas	50A001BD058
48	Mazo de cables de alimentación	372407ED059
49	Mazo de cables de la puerta	372406ED059
50	Conjunto del cables de la puerta trasera	372405ED059
51	Conjunto de cables del motor	372404ED058
52	Juego de cables de la carrocería	372403ED058
53	Juego de cables del salpicadero	372402ED058
54	Juego de cables delantero	372401ED058
55	Asa exterior 01 -11	6100A01BD058
56	Asa exterior 11 - 17	6100A01BD058
57	Embellecedor exterior de la cubierta superior	570401BD058
58	Accesorios periféricos laterales	540701BD058
59	Limpiaparabrisas	520003BD058
60	Cristales de vehículos	520002BD058
61	Limpiaparabrisas delantero y trasero	520001BD058
62	Parrilla del radiador	500604BD058
63	Protectores de rueda	500603BD058
64	Panel decorativo trasero	500602BD058
65	Cubierta del canal-Cubierta de la sala de máquinas	500601BD058
66	Marco delantero-piezas insonorizadas-marcado trasero	5000A05BD058
67	Paneles interiores del cuerpo	5000A03BD058
68	Placa de amortiguación del cuerpo	5000A02BD058
69	Parachoques trasero 00 -22	280401BD058
70	Parachoques trasero 23 - 42	280401BD058
71	Conjunto de retrovisor interior y exterior	820102BD058
72	Accesorios para el capó del motor	8402A01BD058
73	Accesorio de la puerta trasera-otros	6200A02BD058
74	Junta de la puerta trasera	6200A01BD058

T99	código de montaje: Nombre de Parte de Ensamblaje	D058B4 Nombre del Grupo
Página		
75	Accesorios para puertas delanteras-otros	6100A03BD058
76	Junta de la puerta delantera	6100A02BD058
77	Cubierta decorativa del motor	130003GD058
78	Tubería de agua de refrigeración de la transmisión	130002GD058
79	Módulo de refrigeración frontal	130001GD058
80	Sistema de escape	120001GD058
81	Control de la pérdida por evaporación del combustible	113001GD058
82	Sistema de admisión	110901GD058
83	Tubería del freno de combustible	110401GD058
84	Montaje del depósito de combustible	110101GD058
85	Soporte del motor	100101GD058
86	Aire acondicionado y soplador	810002GD058
87	Sistema de refrigeración por aire acondicionado	810004GD058
88	Conducto de aire y tubería de agua	810003GD058
89	Controlador y sensor de aire acondicionado	810001GD058
90	Montaje del tragaluz	570301BD058
91	Asideros, parasol	5105B03BD058
92	Techo - brazola trasera	5105B02BD058
93	Carrocería Interior - Alfombras	5105B01BD058
94	Protector de puerta trasera	5105A05BD058
95	Protector de la puerta trasera 01 - 04-1	5105A04BD058
96	Protector de la puerta trasera 04-2 - 16	5105A04BD058
97	Protector de la puerta trasera 16 - 26	5105A04BD058
98	Protector de la puerta trasera 27 - 29	5105A04BD058
99	Protección de la puerta delantera 01 - 04	5105A03BD058
100	Protección de la puerta delantera 05 - 24	5105A03BD058
101	Protección de la puerta delantera 25 -34	5105A03BD058
102	Protección de la puerta delantera 34 - 41	5105A03BD058
103	Panel de protección de la carrocería	5105A02BD058
104	Placa protectora de columna ABC 01 - 19	5105A01BD058
105	Placa protectora de columna ABC 21 - 28	5105A01BD058
106	Piezas internas de chapa de carrocería	5000A04BD058
107	Tapa del cuerpo	5000A01BD058
108	Conjunto de retrovisor interior y exterior 00 - 21	820101BD058
109	Conjunto de retrovisor interior y exterior 22 - 23	820101BD058
110	Pedal de freno y bomba de vacío	350002CD058
111	Unidad ESC y tubería de freno	350001CD058


T99	código de montaje: Nombre de Parte de Ensamblaje	D058B4 Nombre del Grupo
Página		
112	Conjunto del volante	340001CD058
113	Montaje de ruedas y herramientas	310101CD058
114	Conjunto de columna deslizante trasera	291104CD058
115	Brazo de control trasero	291103CD058
116	Manguito de dirección trasera y freno	291102CD058
117	Conjunto subchasis trasero	291101CD058
118	Conjunto del engranaje de dirección	290105CD058
119	Barra estabilizadora transversal	290104CD058
120	Subchasis delantero y brazo de control	290103CD058
121	Manguito de dirección y freno	290102CD058
122	Conjunto de columna de deslizamiento frontal	290101CD058
123	Eje de transmisión delantero	230901CD058
124	8AT Caja de cambios automática 01 - 39	19B001CD058
125	8AT Caja de cambios automática 40 - 46	19B001CD058
126	Mecanismo de control del cambio	150401CD058
127	Conjunto de transmisión automática	150001CD058
128	Piezas de transmisión automática 6AT	150002CD058

código de montaje:	D058B4	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	820001BD058	Nombre del Grupo:		Airbags y cinturones de seguridad		Pag. 1




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto cinturón de seguridad trasero derecho	8212520BQ0102
02	Tornillo	FQ9YA021102A
03	Conjunto del cinturón de seguridad trasero izquierdo	8212515BQ0102
03	Conjunto del cinturón de seguridad trasero izquierdo	8212515BQ0202
04	Conjunto de bloqueo del cinturón de seguridad trasero izquierdo	8212725BQ02A02
06	Montaje de la cortina de gas izquierda	8230415BQ01A
07	Tuerca - Rosca en pulgadas	FQZ36911
08	Conjunto regulador de altura	8212210BQ01
09	Conjunto del cinturón de seguridad del conductor-Negro	8212015BQ02B02
10	Tornillo	FQ994790616
11	Etiqueta de advertencia del airbag	1EA057K92
13	Tornillo combinado	CQ1420620
14	Sensor de impacto lateral	1BA057KC0
15	Conjunto de la unidad de control del airbag	8250115BQ01
16	Tuerca hexagonal con brida	CQ32606
17	Conjunto airbag conductor	8230110BQ0102
19	Conjunto del cinturón de seguridad del pasajero delantero	8212020BQ02B02
20	Tornillo	FQ994630616
21	Conjunto de cortina de gas derecha	8230420BQ01A

código de montaje:	D058B4	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	680003BD058	Nombre del Grupo:		Asiento trasero 01 - 13	Pag. 2	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto asiento trasero - black	7003010BQ02C#P10159
01	Conjunto asiento trasero- gray	7003010BQ02A#P11030
01	Conjunto asiento trasero - brown	7003010BQ02A#P11032
01	Conjunto asiento trasero - red	7003010BQ02A#P159
01	Conjunto asiento trasero - black	7003010BQ03A#P10159
01	Conjunto asiento trasero - Sport red	7003010BQ03A#P159
01	Conjunto asiento trasero - black blue - Captain version	7003010BQ03B#P10141
01	Conjunto asiento trasero - Sport black	7003010BQ04#P10159
02	Asiento trasero derecho - black blue - Captain version	7005035BQ02A#P10141
02	Asiento trasero derecho - black	7005035BQ02A#P10159
02	Asiento trasero derecho - gray	7005035BQ02A#P11030
02	Asiento trasero derecho - brown	7005035BQ02A#P11032
02	Asiento trasero derecho - red	7005035BQ02A#P159
04	Respaldo derecho - asiento trasero - black	7005030BQ02C#P10159
04	Respaldo derecho - asiento trasero - gray	7005030BQ02C#P11030
04	Respaldo derecho - asiento trasero - brown	7005030BQ02C#P11032
04	Respaldo derecho - asiento trasero - red	7005030BQ02C#P159
04	Respaldo derecho - asiento trasero - black blue - Captain version	7005030BQ03B#P10141
04	Respaldo derecho - asiento trasero - black	7005030BQ03C#P10159
04	Respaldo derecho - asiento trasero - black sport	7005030BQ04A#P10159
04	Respaldo derecho - asiento trasero - 6AT sport	7005030BQ04A#P159
05	SPL hexagon hex nut with small flange face	T32610
08	Guía del cinturón de seguridad - asiento trasero izquierdo	7005011BQ01A
09	Lado izquierdo - asiento trasero - black blue - Captain version	7005020BQ02A#P10141
09	Lado izquierdo - asiento trasero - black	7005020BQ02A#P10159
09	Lado izquierdo - asiento trasero - gray	7005020BQ02A#P11030
09	Lado izquierdo - asiento trasero - brown	7005020BQ02A#P11032
09	Lado izquierdo - asiento trasero - red	7005020BQ02A#P159
10	Tormilo	FQ9YA420603
11	Respaldo izquierdo - asiento trasero - black	7005015BQ02C#P10159
11	Respaldo izquierdo - asiento trasero - gray	7005015BQ02C#P11030
11	Respaldo izquierdo - asiento trasero - brown	7005015BQ02C#P11032
11	Respaldo izquierdo - asiento trasero - red	7005015BQ02C#P159
11	Respaldo izquierdo - asiento trasero - Black blue - Captain version	7005015BQ03C#P10159
11	Respaldo izquierdo - asiento trasero - black	7005015BQ03C#P10159
11	Respaldo izquierdo - asiento trasero - sport black	7005015BQ04A#P10159
11	Respaldo izquierdo - asiento trasero - 6AT sport	7005015BQ04A#P159
12	Tormilo	FQ998340510
13	Pestillo - cojín asiento trasero	5HA057529

código de montaje:	D058B4	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	680003BD058	Nombre del Grupo:		Asiento trasero 14 - 28		Pag. 3




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
14	Conjunto del cinturón de seguridad central trasero	8212530BQ02A
16	Tapizado de punto fijo en el asiento infantil	7005031BQ01
17	Desbloquee la cubierta del cierre manual - asiento trasero derecho	7005922BQ01
18	Reposacabezas lateral - Negro Azul - Versión Capitán	7008015BQ02#P10141
18	Reposacabezas lateral - black	7008015BQ02#P10159
18	Reposacabezas lateral - gray	7008015BQ02#P11030
18	Reposacabezas lateral - brown	7008015BQ02#P11032
18	Reposacabezas lateral - red	7008015BQ02#P159
19	Funda reposacodos	7005710BQ01
20	Tapa posterior del soporte del reposacodos	7005711BQ01
21	Reposacabezas central - Negro azul - Versión Capitán	7008025BQ02#P10141
21	Reposacabezas central - black	7008025BQ02#P10159
21	Reposacabezas central - gray	7008025BQ02#P11030
21	Reposacabezas central - brown	7008025BQ02#P11032
21	Reposacabezas central - red	7008025BQ02#P159
22	Tapa embellecedora de la salida central del cinturón de seguridad del asiento trasero	7005151BQ01A
23	Conjunto respaldo - asiento trasero derecho	7005130BQ02B#P10159
23	Conjunto respaldo - asiento trasero derecho	7005130BQ02B#P11030
23	Conjunto respaldo - asiento trasero derecho	7005130BQ02B#P11032
23	Conjunto respaldo - asiento trasero derecho	7005130BQ02B#P159
23	Conjunto respaldo - asiento trasero derecho	7005130BQ03B#P10159
24	Conjunto reposabrazos asiento trasero - black	7006020BQ02A#P10159
24	Conjunto reposabrazos asiento trasero - gray	7006020BQ02A#P11030
24	Conjunto reposabrazos asiento trasero - brown	7006020BQ02A#P11032
24	Conjunto reposabrazos asiento trasero - red	7006020BQ02A#P159
25	Cubreguía reposacabezas fila trasera	7005715BQ01
26	Tapa guía del reposacabezas	7005755BQ01A
27	Desbloquee la cubierta del cierre manual - asiento trasero izquierdo	7005921BQ01
28	Conjunto respaldo - asiento trasero izquierdo	7005115BQ02B#P10159
28	Conjunto respaldo - asiento trasero izquierdo	7005115BQ02B#P11030
28	Conjunto respaldo - asiento trasero izquierdo	7005115BQ02B#P11032
28	Conjunto respaldo - asiento trasero izquierdo	7005115BQ02B#P159
28	Conjunto respaldo - asiento trasero izquierdo	7005115BQ03B#P10159

código de montaje:	D058B4	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	680002BD058	Nombre del Grupo:		Asiento pasajero delantero		Pag. 4




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Asiento pasajero delantero- 6AT black sport	6800020BQ04#P10159
01	Asiento pasajero delantero- black	6800020BQ02B#P10159
01	Asiento pasajero delantero- black	6800020BQ03B#P10159
01	Asiento pasajero delantero- Black Blue - Captain version	6800020BQ03B#P10141
01	Asiento pasajero delantero- brown	6800020BQ02B#P11032
01	Asiento pasajero delantero- gray	6800020BQ02B#P11030
01	Asiento pasajero delantero- red	6800020BQ02B#P1159
02	Conjunto reposacabezas asiento delantero - black	6808015BQ02#P10159
02	Conjunto reposacabezas asiento delantero - Black Blue - Captain version	6808015BQ03A#P10141
02	Conjunto reposacabezas asiento delantero - brown	6808015BQ02#P11032
02	Conjunto reposacabezas asiento delantero - gray	6808015BQ02#P11030
02	Conjunto reposacabezas asiento delantero - red	6808015BQ02#P1159
03	Conjunto respaldo - Asiento acompañante - black	6805020BQ02B#P10159
03	Conjunto respaldo - Asiento acompañante - black	6805020BQ03B#P10159
03	Conjunto respaldo - Asiento acompañante - Black Blue - Captain version	6805020BQ03B#P10141
03	Conjunto respaldo - Asiento acompañante - black sport	6805020BQ04#P10159
03	Conjunto respaldo - Asiento acompañante - brown	6805020BQ02B#P11032
03	Conjunto respaldo - Asiento acompañante - gray	6805020BQ02B#P11030
03	Conjunto respaldo - Asiento acompañante - red	6805020BQ02B#P1159
03	Conjunto respaldo - Asiento acompañante - red sport	6805020BQ04#P10159
04	Funda interior del asiento del acompañante	6809037BQ01
05	Funda exterior del asiento del acompañante	6810510BQ01
06	Funda exterior del asiento del acompañante	6809039BQ01
07	Conjunto airbag asiento pasajero delantero	8230320BQ01A
08	Panel trasero del asiento del acompañante	6805819BQ01
08	Panel trasero del asiento del acompañante	8212170BQ01
09	Protección interior del asiento del acompañante	6809018BQ01A
10	Asiento del acompañante - black	6803020BQ02A#P10159
11	Asiento del acompañante - black	6803020BQ03A#P10159
11	Asiento del acompañante - Black Blue - Captain version	6803020BQ03A#P10141
11	Asiento del acompañante - black sport	6803020BQ04#P10159
11	Asiento del acompañante - brown	6803020BQ02A#P11032
11	Asiento del acompañante - gray	6803020BQ02A#P11030
11	Asiento del acompañante - red	6803020BQ02A#P1159
11	Asiento del acompañante - red sport	6803020BQ04#P10159
11	Armazón del asiento - Asiento del acompañante	6803520BQ01
11	Armazón del asiento - Asiento del acompañante	6803520BQ02
12	Armazón del asiento - Asiento del acompañante	6803520BQ03
13	Sensor del asiento del pasajero	1EA057151

código de montaje:	D058B4	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	680002BD058	Nombre del Grupo:		Asiento pasajero delantero		Pag. 5




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
14	Protector exterior del asiento del pasajero delantero	6809013BQ02A
15	Botón de ajuste del respaldo - asiento del acompañante	3766042BQ01
16	Botón de ajuste deslizante - asiento del acompañante	3766052BQ01

código de montaje:	D058B4	Vehiculo:	T99	Año:	2023
Codigo del Grupo:	680001BD058	Nombre del Grupo:	Asiento del conductor	Pag. 6	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Asiento del conductor - black	6800015BQ02B#P10159
01	Asiento del conductor - gray	6800015BQ02B#P11030
01	Asiento del conductor - brown	6800015BQ02B#P11032
01	Asiento del conductor - red	6800015BQ02B#P159
01	Asiento del conductor - black	6800015BQ03B#P10159
01	Asiento del conductor - Black Blue - Captain version	6800015BQ03C#P10141
01	Asiento del conductor - 6AT black sport	6800015BQ04#P10159
02	Reposacabezas de los asientos delanteros-black	6808015BQ02#P10159
02	Reposacabezas de los asientos delanteros - black blue - Captain version	6808015BQ03A#P10141
02	Reposacabezas de los asientos delanteros-black	6808015BQ03A#P10159
03	Conjunto respaldo - asiento conductor - black	6805015BQ02B#P10159
03	Conjunto respaldo - asiento conductor - gray	6805015BQ02B#P11030
03	Conjunto respaldo - asiento conductor - brown	6805015BQ02B#P11032
03	Conjunto respaldo - asiento conductor - red	6805015BQ02B#P159
03	Conjunto respaldo - asiento conductor - dark blue - captain version	6805015BQ03B#P10141
03	Conjunto respaldo - asiento conductor - black	6805015BQ03B#P10159
03	Conjunto respaldo - asiento conductor - sport black	6805015BQ04#P10159
03	Conjunto respaldo - asiento conductor - sport red	6805015BQ04#P159
04	Funda guía reposacabezas fila delantera	6805715BQ01
05	Funda guía del reposacabezas del asiento delantero	6805755BQ01A
06	Guarnición trasera - asiento del conductor	6805817BQ01
07	Conjunto airbag asiento conductor	8230315BQ01A
08	Funda exterior del asiento del conductor	6809031BQ01
09	Manilla de ajuste del apoyo lumbar	6805011BQ01A
10	Motor de regulación del respaldo - asiento del conductor	6810505BQ01
10	Motor de ajuste del respaldo - asiento del conductor, con función de memoria	6810515BQ01
11	Funda interior del asiento del conductor	6809033BQ01
12	Conjunto cojín asiento conductor - black	6803015BQ02A#P10159
12	Conjunto cojín asiento conductor - gray	6803015BQ02A#P11030
12	Conjunto cojín asiento conductor - brown	6803015BQ02A#P11032
12	Conjunto cojín asiento conductor - red	6803015BQ02A#P159
12	Conjunto cojín asiento conductor - black	6803015BQ03A#P10159
12	Conjunto cojín asiento conductor - black blue - captain version	6803015BQ03B#P10141
12	Conjunto cojín asiento conductor - sport black	6803015BQ04#P10159
12	Conjunto cojín asiento conductor - sport red	6803015BQ04#P159
13	Almohadilla térmica	6810015BQ01
14	Soporte de ajuste tapizado deslizante trasero derecho - asiento del conductor	6809024BQ01
14	Soporte de ajuste tapizado deslizante trasero derecho - asiento del conductor	6809024BQ02A
15	Armazón del cojín del asiento del conductor	6803515BQ01

código de montaje:	D058B4	Vehículo:	T99	Año:	2023
Código del Grupo:	680001BD058	Nombre del Grupo:	Asiento del conductor 15 - 38	Pag.	7




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
15	Armazón del cojín del asiento del conductor	6803515BQ02
15	Armazón del cojín del asiento del conductor	6803515BQ03
16	Soporte de ajuste tapizado deslizante trasero izquierdo - asiento del conductor	6809023BQ01
16	Soporte de ajuste tapizado deslizante trasero izquierdo - asiento del conductor	6809023BQ02A
17	Motor de ajuste de altura - asiento del conductor	6810305BQ01
17	Motor de ajuste de altura - asiento del conductor, con función de memoria	6810315BQ01
18	Soporte de ajuste deslizamiento delantero izquierdo tapizado - asiento del conductor	6809021BQ01
18	Soporte de ajuste deslizamiento delantero izquierdo tapizado - asiento del conductor	6809021BQ02
19	Motor para ajuste delantero y trasero	6810325BQ01
19	Motor para ajuste delantero y trasero, con función de memoria	6810335BQ01
20	Ménsula de ajuste tapizado deslizante delantero derecho - asiento del conductor	6809022BQ01
20	Ménsula de ajuste tapizado deslizante delantero derecho - asiento del conductor	6809022BQ02
21	Protección interior del asiento del conductor	6809017BQ01A
22	Hebillas del cinturón de seguridad del conductor	8212165BQ01
24	Botón de ajuste - asiento del conductor	3766051BQ01
25	Botón de ajuste del respaldo - asiento del conductor	3766041BQ01
26	Protector exterior asiento conductor	6809011BQ02A
26	Protector exterior asiento conductor	6809011BQ03A
27	Conjunto controlador asiento conductor	3610815BQ01
29	Lengüeta de ajuste manual del ángulo	6803548BQ01
35	Tapa de desbloqueo	6803546BQ01
36	Resorte de retorno	6803547BQ01
37	Conjunto de soldadura de la manivela de ajuste de la guía de deslizamiento	6803545BQ01
38	Tornillo hexagonal	FQ9TQ011001

código de montaje:	D058B4	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	532002BD058	Nombre del Grupo:		Subtablero 01 - 11		Pag. 8




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto del subpanel de instrumentos- black	5305010BQ01A0159
01	Conjunto del subpanel de instrumentos- gray	5305010BQ01A1030
01	Conjunto del subpanel de instrumentos- brown	5305010BQ01A1032
01	Conjunto del subpanel de instrumentos- red	5305010BQ01A59
01	Conjunto del subpanel de instrumentos- black	5305010BQ01B0159
01	Conjunto del subpanel de instrumentos- black PVC	5305010BQ01B02
01	Conjunto del subpanel de instrumentos- gray	5305010BQ01B1030
01	Conjunto del subpanel de instrumentos- brown	5305010BQ01B1032
01	Conjunto del subpanel de instrumentos- red	5305010BQ01B59
01	Conjunto del subpanel de instrumentos- black	5305010BQ02A0159
01	Conjunto del subpanel de instrumentos- gray	5305010BQ02A1030
01	Conjunto del subpanel de instrumentos- brown	5305010BQ02A1032
01	Conjunto del subpanel de instrumentos- red	5305010BQ02A59
01	Conjunto del subpanel de instrumentos- black blue - captain vision	5305010BQ02B0141
01	Conjunto del subpanel de instrumentos- black	5305010BQ02B0159
01	Conjunto del subpanel de instrumentos- black fabric	5305010BQ02B02
01	Conjunto del subpanel de instrumentos- gray	5305010BQ02B1030
01	Conjunto del subpanel de instrumentos- brown	5305010BQ02B1032
01	Conjunto del subpanel de instrumentos- red	5305010BQ02B59
02	Reposabrazos - black blue - Captain version	5305210BQ01A0141
02	Reposabrazos - black	5305210BQ01A02
02	Reposabrazos - gray	5305210BQ01A1030
02	Reposabrazos - brown	5305210BQ01A1032
02	Reposabrazos - red	5305210BQ01A59
03	Montaje de la placa protectora derecha del subpanel de instrumentos	5305040BQ0102
04	Funda decorativa	5305042BQ0102
05	Cinta de esponja amortiguadora	5305038BQ01
06	Tapa de bloqueo I lado derecho del frontal	5305374BQ0102
07	Conjunto embellecedor delantero derecho del subpanel de instrumentos - black blue - Captain version	5305370BQ01A0141
07	Conjunto embellecedor delantero derecho del subpanel de instrumentos - black	5305370BQ01A02
07	Conjunto embellecedor delantero derecho del subpanel de instrumentos - gray	5305370BQ01A1030
07	Conjunto embellecedor delantero derecho del subpanel de instrumentos - brown	5305370BQ01A1032
07	Conjunto embellecedor delantero derecho del subpanel de instrumentos - red	5305370BQ01A59
08	Embellecedore trasero derecho del panel de instrumentos secundario	5305034BQ0102
09	Conjunto de luz ambiental, panel derecho de subinstrumentos	3714070BQ01
10	Almohadilla del compartimento inferior del panel de instrumentos	5305649BQ0102
11	Conjunto del panel trasero del subinstrumento	5305520BQ01A

código de montaje:	D058B4	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	532002BD058	Nombre del Grupo:		Subtablero 13 - 34		Pag. 9




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
13	Montaje de la caja de almacenamiento	5305710BQ01A
14	Toma de alimentación de 12 V	3736040BQ01
15	Conjunto del mazo de cables del panel de instrumentos secundario	3724004BQ01A
16	Cinta de esponja amortiguadora	5305037BQ01
17	Conjunto de placa protectora lateral izquierda, panel de subinstrumentos	5305035BQ0102
18	Funda decorativa	5305039BQ0102
19	Tapa de bloqueo I lado izquierdo del frontal	5305369BQ0102
20	Conjunto embellecedor delantero izquierdo del subpanel de instrumentos - black blue - Captain version	5305365BQ01A0141
20	Conjunto embellecedor delantero izquierdo del subpanel de instrumentos - black	5305365BQ01A02
20	Conjunto embellecedor delantero izquierdo del subpanel de instrumentos - gray	5305365BQ01A1030
20	Conjunto embellecedor delantero izquierdo del subpanel de instrumentos - brown	5305365BQ01A1032
20	Conjunto embellecedor delantero izquierdo del subpanel de instrumentos - red	5305365BQ01A59
21	Embellecedor trasero izquierdo del panel de instrumentos secundario	5305033BQ0102
22	Conjunto de luz ambiental, panel izquierdo de subinstrumentos	3714065BQ01
23	Funda decorativa	5305643BQ0102
24	Funda decorativa	5305643BQ0202
25	Conjunto de placa de extensión delantera izquierda, panel de subinstrumentos	5305480BQ0102
26	Tapa de la parte delantera del panel de instrumentos secundario	5305355BQ0102
27	Almohadilla de la caja de servicios inferior	5305641BQ0202
28	Hebillas	FC0168885
29	Almohadilla inferior de la caja de servicios	5305641BQ0102
30	Conjunto de la cubierta de la palanca de cambios	5305410BQ01A02
31	Embellecedor para la tapa superior del tablero secundario	5305421BQ010112
32	Alfombrilla portavasos	8221134BQ0102
33	Conjunto de salida de aire del subpanel de instrumentos	8104510BQ01A
33	Tornillo	FO907860616
34	Ensamblaje de la placa de extensión frontal derecha del panel de instrumentos secundario	5305490BQ0102

código de montaje:	D058B4	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	532001BD058	Nombre del Grupo:		Ensamblaje del salpicadero -- 24		Pag. 10





Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
—	Conjunto de antena GPS	7903160BQ01
—	Cinta selladora	FC0167PP1
01	Montaje del cuadro de instrumentos - black	5310020BQ01D02
01	Montaje del cuadro de instrumentos - gray	5310020BQ01D1030
01	Montaje del cuadro de instrumentos - brown	5310020BQ01D1032
01	Montaje del cuadro de instrumentos - red	5310020BQ01D59
01	Montaje del cuadro de instrumentos - black blue - captain vision	5310020BQ02D0141
01	Montaje del cuadro de instrumentos - black	5310020BQ02D02
01	Montaje del cuadro de instrumentos - gray	5310020BQ02D1030
01	Montaje del cuadro de instrumentos - brown	5310020BQ02D1032
01	Montaje del cuadro de instrumentos - red	5310020BQ02D59
01	Montaje del cuadro de instrumentos - black	5310020BQ03D02
01	Montaje del cuadro de instrumentos - gray	5310020BQ03D1030
01	Montaje del cuadro de instrumentos - brown	5310020BQ03D1032
01	Montaje del cuadro de instrumentos - red	5310020BQ03D59
02	Tornillo	FQ998300510B
03	Montaje de la viga del panel de instrumentos	5310240BQ01A
04	Tornillo de brida	FQ997960616
05	Conjunto de carcasa combinada	5DA060440A
06	Tornillo autorroscante	FQ998650516B
07	Tornillo	FQ9YA020843
09	Conducto de descongelación izquierdo	8102031BQ01
10	Conducto de soplado izquierdo I	8104011BQ01
11	Conjunto de boquilla de desescarche central	8102044BQ0102
12	Conducto de aire de soplado medio	8104035BQ01
13	Banda de sellado en el salpicadero	5310411BQ01
14	Conducto de aire de soplado derecho I	8104012BQ01A
15	Conducto de descongelación derecho	8102032BQ01
16	Conducto de descongelación derecho 2	8102037BQ01
17	Conjunto de la cubierta del instrumento	5310560BQ0102
18	Conjunto deflector inferior de la tapa del instrumento	5310570BQ01A02
19	Conjunto de la cubierta del instrumento	5310560BQ0202
20	Conjunto deflector inferior de la tapa del instrumento	5310570BQ02A02
21	Conjunto de la tapa del extremo derecho	5310690BQ0102
23	Conjunto airbag pasajero delantero	8230210BQ01
24	Emblecedor derecho del cuadro de instrumentos - black	5310230BQ01B02
24	Emblecedor derecho del cuadro de instrumentos - gray	5310230BQ01B1030
24	Emblecedor derecho del cuadro de instrumentos - brown	5310230BQ01B1032
24	Emblecedor derecho del cuadro de instrumentos - red	5310230BQ01B59
24	Emblecedor derecho del cuadro de instrumentos - black blue - captain vision	5310230BQ02B0141

código de montaje:	D058B4	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	532001BD058	Nombre del Grupo:		Ensamblaje del salpicadero 24 - 52		Pag. 11




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
24	Embellecedor derecho del cuadro de instrumentos - black	5310230BQ02B02
24	Embellecedor derecho del cuadro de instrumentos - gray	5310230BQ02B1030
24	Embellecedor derecho del cuadro de instrumentos - vrown	5310230BQ02B1032
24	Embellecedor derecho del cuadro de instrumentos - red	5310230BQ02B59
25	Conjunto de salida de aire derecho	8104310BQ01A
28	Conjunto de luces de ambiente del panel de instrumentos derecho	3714060BQ01
29	Conjunto de protección central derecha del panel de instrumentos	5310650BQ01B
35	Montaje de la caja utilitaria	5303020BQ0102
36	Búfer abierto	5303233BQ0102
37	Conjunto de protección inferior derecha del tablero de instrumentos	5310670BQ0102
38	Conjunto protector de la columna de dirección	5310820BQ0102
39	Conjunto de protección superior de la columna de dirección	5310810BQ0102
40	Conjunto del protector inferior del instrumento	5310430BQ0102
41	Escudo protector	5310573BQ0102
42	Conjunto de la placa protectora inferior izquierda del tablero de instrumentos	5310580BQ01C02
43	Conjunto caja de utilidades - placa protectora inferior izquierda	5310360BQ01A
44	Metralia metálica	5310361BQ01
45	Cojín de goma	5310481BQ01
46	Ranura de apriete	5310623BQ01A
47	Conjunto de protección central izquierda del panel de instrumentos	5310645BQ0102
48	Embellecedor izquierdo del cuadro de instrumentos - black blue - Captain version	5310210BQ01B0141
48	Embellecedor izquierdo del cuadro de instrumentos - black	5310210BQ01B02
48	Embellecedor izquierdo del cuadro de instrumentos - gray	5310210BQ01B1030
48	Embellecedor izquierdo del cuadro de instrumentos - brown	5310210BQ01B1032
48	Embellecedor izquierdo del cuadro de instrumentos - red	5310210BQ01B59
51	Conjunto tapa extremo izquierdo	5310685BQ0102
52	Conducto de desescarche izquierdo 2	8102033BQ01

código de montaje:	D058E2	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	790001ED058	Nombre del Grupo:		Información y entretenimiento		Pag. 12




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Unidad de imagen holográfica 3D	3820030BQ0102
02	Conjunto de antena y soporte 4G y GPS	7903040BQ01A
03	Tornillo autorroscante	FQ9YAG80401
04	Tuerca de brida	FQ999400600
05	Hardware - Conjunto de terminales de interconexión del vehículo	7905030BQ01A
05	Aplicaciones de conectividad para vehículos	7923001BQ01B
06	Terminal de pantalla de infoentretenimiento - 12 pulgadas	3820020BQ01A09
06	Terminal de pantalla de infoentretenimiento - 8 pulgadas	3820020BQ0209
06	Terminal de pantalla de infoentretenimiento - deportivo de 8 pulgadas	3820020BQ03
06	Terminal de pantalla de infoentretenimiento - deportivo de 8 pulgadas	3820020BQ0309
07	Tornillo autorroscante	FQ997350412B
08	Unidad LCD	7912010BQ01A09
09	Interfaz USB	7917035BQ0102
10	Conjunto estéreo	7901010BQ01B
10	Aplicaciones cartográficas en vehículos	3723013BQ01
11	Conjunto estéreo	7901010BQ02B
12	Cable blindado II	5JA066945
13	Cable blindado III	5JA066946
14	Conjunto de antena	5JA0668P0
15	Tornillo autorroscante	FQ997350416B
16	Conjunto del filtro	FC0166950
17	Conjunto de altavoces	7909045BQ01
18	Tuerca de montaje	FQ999100407

código de montaje:	D058E2	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	378501ED058	Nombre del Grupo:		Asistencia al aparcamiento y asistencia avanzada a la conducción	Pag. 13	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Cámara de visión delantera	3785095BQ01
02	Cámara multifunción	3616215BQ01A
03	Componente del módulo esclavo auxiliar de cambio de carril	3616G02BQ01
04	Auxiliar de cambio de carril desde el soporte del módulo	3616329BQ01
05	Cámara trasera	785090BQ01A
06	Cámara de vigilancia panorámica - Trasera (incluye soporte)	3785065BQ01A09
07	Conjunto de cámara de imagen inversa	3785060BQ01A02
08	Componente del módulo principal auxiliar de cambio de carril	3616G01BQ01
09	Soporte del módulo principal auxiliar de cambio de carril	3616324BQ01
10	Conjunto controlador - Aparcamiento automático	3785115BQ01
11	Tuerca autoblocante	FQ999460600
12	Conjunto controlador - Parar radar auxiliar	3785110BQ01
12	Conjunto controlador - Parar radar auxiliar	3785110BQ02
13	Unidad de vigilancia panorámica (incluye soporte)	3785250BQ01A
14	Controlador de seguimiento de la conducción	3785305BQ01
15	Cámara de vigilancia al volante	3785310BQ01

código de montaje:	D058E2	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	377801ED058	Nombre del Grupo:		Llave: sistema antirrobo	Pag. 14	





Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Antena de acceso sin llave	37780508V6
02	Antena de acceso sin llave	37780608V6
03	Módulo Llave Bluetooth	3778100BQ01D
04	Antena de llave Bluetooth	3778105BQ01
05	Componente clave	6106G01BQ01B
05	Componente clave	6106G01BQ02B
06	Conjunto de engranaje de llave	6105665BQ01
06	Conjunto de engranaje de llave	B6105665BQ01
07	Llave inteligente	3778040BQ01B02
08	Tornillo de ajuste	3704075HL
09	Bloqueo electrónico de la columna de dirección	37780701BA0

código de montaje:	D058E2	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	372001ED058	Nombre del Grupo:		Sistema de interruptores		Pag. 15




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto de claxon alto y soporte	3721010BQ01
02	Bocina alta y abrazadera	3721011BQ01
03	Conjunto sensor de lluvia ligera	3741010BQ01
03	Conjunto sensor de luz y luz solar	3741011BQ01
04	Interruptor troncal	3735265BQ01
05	Interruptor de cierre del maletero - puerta trasera eléctrica	3720335BQ0102
06	Fuente de alimentación de reserva	3736040BQ0202
07	Interruptor EPB - Aparcamiento automático	3720285BQ01A09
07	Interruptor EPB - Sin aparcamiento automático	3720285BQ02A09
08	Resorte de reloj	3735025BQ01
09	Interruptor de arranque del motor	3778045BQ0102
10	Interruptor combinado	3735015BQ0102
10	Interruptor combinado	3735015BQ0202
10	Interruptor combinado	3735015BQ0502
10	Interruptor combinado	3735015BQ0702
11	Conjunto interruptor luz de alarma	3726110BQ0109
12	Conjunto de bocina de bajos y soporte	3721020BQ01
13	Claxon bajo y soporte	3721021BQ01

código de montaje:	D058E2	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	371001ED058	Nombre del Grupo:		Sistema de iluminación 01 - 28	Pag. 16	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Faro LED derecho	3711030BQ02
01	Faro LED derecho	3711030BQ03
02	Tornillo	FQ997860635
03	Tornillo combinado	FQ9TA010501A
04	Manta de luz derecha conjunto luz de atmósfera	3712030BQ01
04	Conjunto de luces de aire de la manta luminosa derecha - Versión capitán	3712030BQ02
05	Conjunto de luz de aire de pie - frontal	3714020BQ01
05	Conjunto luz de aire de pie - front-6AT sport	3714020BQ02
06	Conjunto controlador de faros	3711085BQ01
07	Montaje de la lámpara de atmósfera de la manta de luz izquierda	3712025BQ01
07	Conjunto de lámpara de atmósfera de manta de luz izquierda-Versión Capitán	3712025BQ02
08	Faro LED izquierdo	3711025BQ02
08	Faro LED izquierdo	3711025BQ03
09	tuerca combinada	FA015114Y
10	Montaje de la luz diurna izquierda-sin ritmo	3732035BQ01B
11	Montaje de luz diurna izquierda-con ritmo	3732035BQ02A
12	Tornillo	FQ9KKE00625B
13	Tuerca de brida	FQ999400503
14	Montaje correcto de la luz diurna-sin ritmo	3732040BQ01B
15	Montaje correcto de la luz diurna-con ritmo	3732040BQ02A
16	Conjunto luz interior trasera derecha - light gray	3714150BQ011030
16	Conjunto luz interior trasera derecha-jasmine beige	3714150BQ0198
17	Conjunto de luz antiniebla trasera derecha y reflector trasero de recuperación	3716120BQ01A
18	Conjunto piloto trasero derecho I	3716040BQ01C
18	Conjunto piloto trasero derecho I	3716040BQ02B
19	Conjunto de pilotos traseros centrales	3716090BQ01B
19	Conjunto de pilotos traseros centrales	3716090BQ02A
20	Panel lateral de la luz combinada central trasera - lado derecho	3716092BQ01
21	Conjunto de luces de matrícula traseras	3717010BQ01A
22	Panel lateral del piloto trasero central - lado izquierdo	3716091BQ01
23	Conjunto piloto trasero izquierdo I	3716035BQ01C
23	Conjunto piloto trasero izquierdo I	3716035BQ02B
24	Conjunto de luces del maletero	3714110BQ01
25	Faros antiniebla traseros izquierdos y conjunto de reflectores traseros de recuperación	3716115BQ01A
26	Lámpara de habitáculo trasera izquierda- Light gray	3714145BQ011030
26	Lámpara de habitáculo trasera izquierda - jasmine beige	3714145BQ01A98
27	Tornillo en cruz	Q2140612
28	Conjunto de micrófono	5HA066EM0


código de montaje:	D058E2	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	371001ED058	Nombre del Grupo:		Sistema de iluminación		Pag. 17



Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
29	Montaje de la lámpara de la sala delantera - Light gray	3714155BQ011030
29	Montaje de la lámpara de la sala delantera - jasmine beige	3714155BQ0198
29	Montaje de la lámpara de la sala delantera - Light gray	3714155BQ021030
29	Montaje de la lámpara de la sala delantera - jasmine beige	3714155BQ0298




código de montaje:	D058E2	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	370001ED058	Nombre del Grupo:		Equipamiento eléctrico		Pag. 18





Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
0	Conjunto de la batería de alimentación	9201010BQ01
0	Convertidor DC/DC	9340020BQ01
01	Sistema de arranque y parada del motor	9100210BQ01
02	Espárrago	FQ9TD010803
03	Tornillo	FQ9TA010802
04	Conjunto generador	3701010DD01
05	Conjunto de arranque - Trayectoria azul	3708010MN
06	Tornillo	FQ9TA011003
07	Conjunto del sensor de la batería	3703020MDA
08	Placa de presión de la batería	3703018BQ01A
09	Conjunto de la batería	3703010BQ01
09-1	Montaje de la caja de distribución de la batería	3722020BQ01
09-2	Tapa superior de la caja de distribución de la batería	3722021BQ01
10	Montaje de la bandeja de la batería	3703220BQ01
11	Tornillo	FQ994540812
12	Conjunto del soporte fijo de la batería I I	3703240BQ01A
13	Tornillo hexagonal	Q1840816
14	Conjunto soporte fijo batería III	3703250BQ01
15	Conjunto del soporte fijo de la batería I	3703230BQ01
16	Convertidor DC/DC	3705010BQ01
17	Unidad de carga inalámbrica	3725030BQ01A

código de montaje:	D058E2	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	361001ED058	Nombre del Grupo:		Sistema de control del vehículo		Pag. 19

Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto controlador del cuerpo	36103508V6G
02	Módulo de control de la puerta delantera derecha	3610320BQ01B
03	Módulo de control de la puerta delantera derecha	3610330BQ01A
04	Receptor a distancia	37781108V6B
05	Unidad de control Gateway	3610110BQ01C
06	Tornillo	FQ997960620
07	Módulo de control de la puerta trasera izquierda	3610325BQ01B
08	Módulo de control de la puerta delantera izquierda	3610315BQ01B




código de montaje:	D058E2	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	360001ED058	Nombre del Grupo:		Sistema eléctrico de control		Pag. 20




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Tornillo	FQ994540620
02	Segundo soporte de la unidad de control del motor	3601022BQ01
03	Primer conjunto de soporte de la unidad de control del motor	3601020BQ01C
04	Conjunto de unidad de control del motor-8AT	3601015BQ02
04	Conjunto de la unidad de control del motor	3601015BQ03
04	Conjunto de unidad de control del motor-6AT	3601015BQ04
05	Cubierta protectora de la unidad de control de la transmisión -8AT	3611024BQ01
06	Conjunto de la unidad de control de la transmisión-8AT	3611015BQ02
06	Conjunto de la unidad de control de la transmisión	3611015BQ05
07	Conjunto del soporte de la unidad de control de la transmisión	3611020BQ01
07	Conjunto del soporte de la unidad de control de la transmisión -8AT	3611020BQ01A
08	Tornillo	FQ994540612
09	Soporte del sensor de oxígeno Post-6AT sport	3602096BQ02
10	Conjunto del sensor de temperatura de la presión del aire de admisión	360203527L
11	Conjunto del sensor de oxígeno delantero	3602085DD01
12	Abrazadera	3602086BQ01
13	Sensor de oxígeno	1DA018861
14	Soporte del sensor de oxígeno Post-8AT	3602096BQ01
15	Conjunto del sensor de temperatura del refrigerante -China VI	360201537K
15	Conjunto del sensor de temperatura del refrigerante -EV300	360201537K#P1
16	Sensor de presión medioambiental	5DA013217
16	Sensor de presión medioambiental	5DA013217#P1

código de montaje:	D058G1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	360201GD058	Nombre del Grupo:		Sistema de control eléctrico		Pag. 21

Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto de mazo de cables de inyección de combustible	3724220-45L
02	Tornillo	Q1840612
03	Conjunto del sensor de posición del árbol de levas	3602055-27L
04	Conjunto del sensor de picado	3602065-37K
05	Sensor de posición del cigüeñal mazo de cables escudo térmico	3602047-85K
06	Conjunto del sensor de temperatura de presión de aceite	3602185-27L
07	Conjunto del sensor de temperatura del refrigerante	3602015-37K
08	Tornillos de cabeza hexagonal con brida	Q1840830
09	Conjunto del sensor de posición del cigüeñal	3602045-27L
10	Conjunto del sensor de posición del cigüeñal	3602046-45L
11	Tornillos de fijación	Q1840620
12	Tornillos de brida hexagonal	Q1840650
13	Conjunto del cuerpo del acelerador electrónico	3603010-45L
14	Conjunto del sensor de temperatura de la presión del aire de admisión	3602035-27L
15	Tornillo autorroscante	3602036-37K
16	Conjunto de bobina de encendido	3603040-45L
17	Tornillo combinado	1003059-14L




código de montaje:	D058G1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	130301GD058	Nombre del Grupo:		Sistema de refrigeración		Pag. 22



Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Asiento del tubo de salida y conjunto del módulo de gestión térmica	1306050-45L
02	Asiento adicional del tubo de admisión de la bomba de agua	1303036-45L
03	Junta	1303037-45L
04	Abrazadera elástica de acero	CQ67323
05	Conjunto desgasificador del colector de escape	1303060-59L
06	Tornillo	Q1840612
07	Tubo de salida del radiador de aceite II	1303043-45L
08	Tornillo combinado	1303098C13L
09	Tornillo de fijación	Q1840620
10	Conjunto del tubo de admisión del motor	1303030-45L
11	Anillo tórico	1303032-45L
12	Tubo de entrada de agua del motor	1303033-45L
13	Montaje adicional de la bomba de agua	1307110-60K
14	Tornillo hexagonal	CQ2180620
15	Montaje adicional del soporte de la bomba de agua	1307115-59L
16	Tornillo hexagonal	Q1840616
17	Abrazadera de manguera elástica de cinta de acero, tipo preextendido	CQ67327
18	Manguera adicional de entrada de la bomba de agua	1303118-59L
19	Tornillos de cabeza hexagonal con brida	Q1840812
20	Polea de la bomba de agua	1307059-45L
21	Tornillo hexagonal	Q1840625
22	Conjunto de la bomba de agua	1307010-45L
23	Tornillo combinado	1003059-59K
24	Tubo de salida del enfriador de aceite I	1303042-45L
25	Tubo de salida del radiador de aceite	1303040-45L
26	Tornillo combinado	1303099-45L
27	Tuerca hexagonal con brida	CQ39606F32


código de montaje:	D058G1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	111801GD058	Nombre del Grupo:		Sobrealimentación	Pag. 23	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto turbocompresor	1118010-59L
02	Junta del turbocompresor	1118011-45L
03	Espárrago de doble punta	1118018-60K
04	Tornillo	Q1840612
05	Conjunto del tubo de entrada de aceite del turbocompresor	1118020-59L
06	Tuerca hexagonal con brida	CQ39606F32
07	Anillo de goma tipo O	1118024-28L
08	Escudo térmico del turbocompresor	1118012-59L
09	Tornillo	1118014-60K
10	Tubo de retorno del turbocompresor	1118070-59L
11	Anillo de goma tipo O	1118064-28L
12	Tuerca hexagonal con brida	1118019-60K
13	Conjunto del tubo de admisión del turbocompresor	1118060-59L
14	Abrazadera elástica de acero	CQ67327
15	Manguera de entrada de agua del turbocompresor	1118063-59L
16	Tubo de retorno de aceite del turbocompresor	1118030-59L
17	Tornillo hexagonal	Q1840616
18	Junta del tubo de retorno del turbocompresor	1118033-33L
19	Anillo de goma tipo O	1118034-27L

código de montaje:	D058G1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	111101GD058	Nombre del Grupo:		Inyección de combustible y tuberías	Pag. 24	

Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto de inyector de combustible y raión de alta presión	1129110-45L
02	Tornillo hexagonal	Q1840860
03	Tornillo	Q1840820
04	Conjunto de bomba de aceite de alta presión	1111010A27L
05	Conjunto de taqués	1111030-35K
06	Conjunto de tubos de alta presión	1129020-45L




código de montaje:	D058G	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	102601GD058	Nombre del Grupo:		Sistema de transmisión por cadena		Pag. 25





Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto de electroválvula	1026095-26L
02	Válvula de control OCV Conjunto	1026090-27L
03	Conjunto de guía superior de cadena accionada por árbol de levas	1026056-45L
04	Controlador VCT y piñón del árbol de levas de admisión	1026015-27L
05	Controlador VCT y piñón del árbol de levas de escape	1026025-27L
06	Conjunto de cadena accionada por árbol de levas	1026040-45L
07	Tornillo del brazo tensor de la cadena del árbol de levas	1026046-45L
08	Conjunto de guía de cadena accionada por árbol de levas	1026050A45L
09	Tornillo hexagonal	Q1840825
10	Conjunto de boquilla de lubricación de la cadena	1026055-27L
11	Piñón del cigüeñal	1026031-45L
13	El eje de equilibrado acciona el conjunto del brazo tensor de la cadena	1026070-45L
14	Tornillo hexagonal	Q1840625
15	Conjunto tensor de la cadena del eje de equilibrado	1026120-45L
16	El eje de equilibrado acciona el perno del brazo tensor de la cadena	1026071-45L
17	Piñón de eje equilibrado	1026067-45L
18	Perno delantero del eje de equilibrado	1026068-45L
19	Tornillo hexagonal	CQ2180616
20	Guía de la cadena de transmisión del eje de equilibrado	1026069-45L
21	Cadena de transmisión del eje de equilibrado	1026065-45L
22	Junta de bloqueo del cigüeñal	1026032-37K
23	Tornillo	Q1840612
24	El árbol de levas acciona el conjunto del brazo tensor de la cadena	1026045A45L
25	Tornillo de fijación	Q1840620
26	Conjunto tensor de la cadena del árbol de levas	1026060-45L
27	Tornillo combinado	1303098C13L
28	Junta del tensor de la cadena del árbol de levas	1026064-45L
29	Tornillo hexagonal	Q1840616

código de montaje:	D058G1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	101401GD058	Nombre del Grupo:		Ventilación del cigüeñal y tren de engranajes delantero	Pag. 26	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto de tubo de salida del separador de gases al colector de admisión	1014020-59L
02	Abrazadera flexible de cinta de acero	CQ67324
03	Cinturón elástico multicuña	1023012BQ01
04	Conjunto tensor bidireccional	1023030BQ01
05	Apoyo al generador	1023021-45L
06	Tornillos de cabeza hexagonal con brida	Q1840616
07	Tensor automático	1023025BQ01
08	Correa acanalada en V	1023011BQ01
09	Tornillo hexagonal	Q1840855
10	Tornillo hexagonal-MT	Q1841070
11	Conjunto amortiguador de torsión	1005040-45L
12	Tornillo de la polea del cigüeñal	1005046-45L
13	Conjunto separador aceite-gas	1014010-45L
14	Tornillo de fijación	Q1840620
15	Separador de aceite y gas	1014016-45L
16	Brida de conexión del tubo de salida de aire en el lado del filtro de aire	1014042A59L
17	Abrazadera flexible de cinta de acero	CQ67320
18	Soporte del tubo de ventilación	1014019-45L

código de montaje:	D058G1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	101201GD058	Nombre del Grupo:		Filtro y enfriador de aceite		Pag. 27




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	enfriador de aceite	1012010-37K#P1
02	conjunta	1012013-60K
03	Enfriador de aceite	1013010-45L
04	Conjunto de juntas del radiador de aceite	1013020-45L
05	Tornillo hexagonal	Q1840616


código de montaje:	D058G1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	101101GD058	Nombre del Grupo:		Bomba de aceite y eje de equilibrado		Pag. 28



Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Montaje de la bomba de aceite	1011010-45L
02	Tornillos de cabeza hexagonal con brida	Q1840675
03	Tornillo hexagonal	Q1840635
04	Tornillos de cabeza hexagonal con brida	Q1840645
05	Deflector de aceite	1022026-45L
06	Eje de equilibrado	1022010-45L
07	Congestión vial en el lado de la entrada de aceite de la culata del cilindro	1003023-37K
08	Perno del eje de contrapeso	1022036-45L
09	Perno de longitud del eje de contrapeso	1022037-45L
10	Pastillas de fricción	1022017-45L
11	Tornillo	Q1840612
12	Conjunto de electroválvula de la bomba de aceite de desplazamiento variable	1011020A14L
13	Conjunto de la válvula de control de la boquilla de refrigeración del pistón	1011055-27L
14	Tornillo hexagonal	CQ2180612




código de montaje:	D058G1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	00901GD058	Nombre del Grupo:		Cártex y colector de aceite		Pag. 29




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto del cárter de aceite	1009010-59L-A
02	Anillo de cola de bloque	1009016-59L
03	Junta tórica de entrada	1009071-45L
04	Junta tórica de entrada	1009072-45L
05	Conjunto de cascarrilla de aceite	1009050-59L
06	Anillo de junta	CQ72320T5
07	Tapón con brida hexagonal	1009012-45L
08	Junta tórica	1009053-31K
09	Tornillos de cabeza hexagonal con brida	1009091-45L
10	Junta - tapón de vaciado del cárter de aceite	1009023-37K
11	Tapón de vaciado - Cártex de aceite del motor	1009021-37K
12	Conjunto colector de aceite (Patrón)	1010010-59L
13	Tornillo hexagonal	Q1840616
14	Tornillo hexagonal	Q1840825
15	Tornillo de fijación	Q1840620

código de montaje:	D058G1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	100801GD058	Nombre del Grupo:		Colector de admisión		Pag. 30

Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto	
01	Conjunto del colector de admisión	1008010-45L	
02	Anillo de junta del acelerador electrónico	1008017-45L	
03	Soporte del colector de admisión	1008081-45L	
04	Perno combinado	1303099C13L	
05	Perno combinado	Q1840616	
06	Junta del colector de admisión	1008016-45L	
07	Tornillo hexagonal	Q1840835	




código de montaje:	D058G1	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	100501GD058	Nombre del Grupo:		Cigüeñal y volante y CAM	Pag. 31	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Cigüeñal	XW160/1005021-45L
02	Teja superior del pozo Grado 1	1005081-45L01
02	Teja superior del pozo Grado 2	1005081-45L02
02	Teja superior del pozo Grado 3	1005081-45L03
03	Placa de empuje	1005086-27L
04	Rueda objetivo de velocidad del cigüeñal	1005051-45L
05	Conjunto retén trasero	1005095-45L
06	Baldosa del pozo inferior Grado 1	1005082-45L01
06	Baldosa del pozo inferior Grado 2	1005082-45L02
06	Baldosa del pozo inferior Grado 3	1005082-45L03
07	Conjunto del árbol de levas de escape)	1006015-45L
08	Árbol de levas de admisión	1006010A45L
09	Tornillo del volante-2.0MT	1005121B37K
10	Junta del tornillo del volante	1005124-59L
11	Conjunto del volante	1005115-59L
12	Junta del tornillo del volante	1005123-59L
13	Perno de la polea del cigüeñal	1005046-45L
14	Conjunto amortiguador torsional	1005040-45L
15	Manguito de transición de polea	1005031-45L
16	Junta tórica de goma hidráulica-neumática	CQ7342212A

código de montaje:	D058G1	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	100401GD058	Nombre del Grupo:		Conjunto de pistón y biela		Pag. 32




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
02	Retenedor de alambre de acero para orificio	1004022-60K
03	Conjunto pistón y segmentos nivel 1	1004015-45L01
03	Conjunto pistón y segmentos nivel 2	1004015-45L02
04	Pasador de pistón	1004021-39L
04	Pasador de pistón Grado 1	1004021-39L01
04	Pasador de pistón Grado 2	1004021-39L02
05	Conjunto de biela Grado 23	1004040-45L01
05	Conjunto de biela Grado 34	1004040-45L06
05	Conjunto de biela Grado 44	1004040-45L10
05	Conjunto de biela Grado 46	1004040-45L12
05	Conjunto de biela Grado 53	1004040-45L13
05	Conjunto de biela Grado 54	1004040-45L14
05	Conjunto de biela Grado 55	1004040-45L15
05	Conjunto de biela Grado 56	1004040-45L16
05	Conjunto de biela Grado 63	1004040-45L17
06	Casquillo del cojinete de biela superior Grado 3	1004057-45L01
06	Casquillo del cojinete de biela superior Grado 3	1004057-45L02
06	Casquillo del cojinete de biela superior Grado 3	1004057-45L03
07	Casquillo del cojinete de biela superior Grado 3	1004058-45L01
07	Casquillo del cojinete de biela superior Grado 3	1004058-45L02
07	Casquillo del cojinete de biela superior Grado 3	1004058-45L03
08	Tobera de refrigeración del pistón	1004070-45L
08	Tobera de refrigeración del pistón	1004075-45L

código de montaje:	D058G1	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	100302GD058	Nombre del Grupo:		Tapa de la cámara de válvulas		Pag. 33




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto de la tapa de la cámara de válvulas	1003040-45L
02	Anillo de junta lateral de escape	1003047-27L
03	Conjunto tapa trasera lado escape	1003055-27L
04	Conjunto tapa trasera lado admisión	1003050-27L
05	Anillo de estanqueidad del lado de entrada	1003044-27L
06	Junta de la tapa de la cámara de válvulas	1003042-45L
07	Anillo de localización	1006046-28K
08	Tornillo combinado	1003059-45L
09	Tornillo combinado	1003059-27L
10	Junta del conducto de aceite del lado de entrada de la culata	1003024-37K
11	Congestión vial en el lado de la entrada de aceite de la culata del cilindro	1003023-37K
12	Tornillo de brida hexagonal	1003057-27L
13	Conjunto tapón aceite motor	1003045-37K
14	Tornillo de brida hexagonal	1003058-27L

código de montaje:	D058G1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	100301GD058	Nombre del Grupo:		Tapa del cilindro del motor		Pag. 34




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Subconjunto de culata	1003010-45L
16	Conjunto de juntas	1003030-45L
02	Montaje de la culata	1003020-45L
03	Pasador cilíndrico	Q5210616
04	Tornillo combinado	1303099C13L
05	Junta de goma tipo O	1003047-37K
06	Conjunto de bujía	3707010-27L-A-BP
06	Conjunto de bujía	3707010-27L-BP
07	Conjunto balancín de entrada	1007055-27L
08	retenedor de muelle de válvula	1007024-27L
09	chaveta	1007028-59K
10	Conjunto regulador de holgura hidráulica	1007070A59K
11	Muelle de la válvula de entrada	1007021A45L
12	Conjunto del retén de aceite de la guía de la válvula de entrada	1007035-59K
13	tubo guía de válvula	1007031-45L
14	Válvula de admisión	1007011-45L
15	Asiento de la válvula de admisión	1007081-35K
17	asiento de la válvula de escape	1007082-33K
18	válvula de escape	1007012-45L
19	Conjunto del retén de aceite de la guía de la válvula de escape	1007040-59K
20	Muelle de ventilación	1007022A45L
21	Conjunto balancín de escape	1007060-27L
22	Tornillo hexagonal	Q1840616
23	Tornillo hexagonal	Q1840835
24	Brida de conexión del tubo de salida de aire en el lado del filtro de aire	1014042A59L
25	Tubo de conexión de aire caliente	1003027-45L
26	Bola de acero	Q966805
27	Tornillo de culata	1003036-45L

código de montaje:	D058G1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	100202GD058	Nombre del Grupo:		Tapa de la cámara de la cadena	Pag. 35	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Cubierta superior de la sala de cadenas	1002112-45L
02	Tornillo hexagonal	Q1840625
03	Perno combinado	1003059-59K
04	Stud	1001011-37K
05	Tornillo de cabeza hexagonal con brida	Q1841030
06	Tornillo hexagonal	Q1840855
07	Conjunto de la cubierta inferior de la sala de cadenas	1002110-45L
08	Conjunto retén delantero	1005085-45L

código de montaje:	D058G1	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	100201GD058	Nombre del Grupo:		Bloque motor		Pag. 36



Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
00	Tuerca de brida	CQ39610
00	Tornillo de brida hexagonal	Q1841065
01	Montaje del cilindro	1002010-45L
02	Inserto de flujo frontal	1002042-45L
03	Inserto de flujo trasero	1002041-45L
04	Junta del tubo de salida	1014018-45L
05	Anillo de localización	1006046-28K
06	Máquina de bloques de cilindros más montaje	1002020-45L
07	Anillo de localización	1009014-33K
08	Junta tórica	1002061-45L
09	Anillo de localización	1002071-37K
10	Tornillo de cabeza hexagonal con brida	Q1840830
11	Tornillo de la tapa del cojinete principal	1002036-45L
12	Conjunto de pernos de ajuste del punto muerto superior	1002075-37K
13	Anillo de goma	1009016-59L
14	Anillo de fijación - Culata	1003039-28K

código de montaje:	D058G1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	100001GD058	Nombre del Grupo:		Paquete de montaje y mantenimiento del motor		Pag. 37



Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
Num	Bloque de aislamiento acústico	Spare part code
-	Conjunto motor-2.0T	1002081BQ01
01	Conjunto motor-2.0T	1000450B59L
02	Motor largo	1000420B59L-SP
03	Motor corto	1000425B59L-SP
04	Un juego completo de kits de reparación	1000090B59L-SP
05	Parte de los kits de reparación	1000095B59L-SP




GRUPO OFICIAL BESTUNE, C.A.

código de montaje:	D058Q1	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	00001QD058	Nombre del Grupo:		Aceite y otros	Pag. 38	


Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
--	Pintura marrón jazz	ALD0007B 10HD
--	Pintura negra fantasma	ALD000A7 10HD
--	Fondo blanco perla y pintura de tez	ALD0034K 20HD
--	Imprimación blanco perla	ALD0034K A10HD
01	aceite lubricante para motores	G 0530SN10D
01	aceite lubricante para motores	G 0530SN40D
03	solución anticongelante	GC F0 40
06	Aceite de transmisión automática-8AT	GX ATFSS8L 10
06	Aceite de transmisión automática	GX JW/S3309 10
09	Líquido de frenos	B DOT4 09H
10	Líquido limpiacristales	FC01W1050
11	Refrigerante de aire acondicionado -0,3kg	G R134A 003
12	Aceite para compresores (250ML)	GY ZXL100PG 025

código de montaje:	D058B1	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	5840001BD058	Nombre del Grupo:	Guardabarros - brazola trasera - largueros delanteros y traseros		Pag. 39	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
000	Enganche de remolque I	5HA050EJ0
000	Conjunto de enganche de remolque	5HA050EJ0A
01	Ensamblaje de la viga del parachoques delantero	2803510BQ01A#M3
02	Conjunto de refuerzo de cierre	2803515BQ01#M3
03	Soporte fijo izquierdo del bastidor delantero I	2803563BQ01#M3
04	Soporte fijo derecho del bastidor delantero I	2803564BQ01#M3
05	Tuerca	FQ999401003
06	Conjunto placa de acoplamiento aleta delantera derecha	8403410BQ01A#M3
07	Conjunto placa de acoplamiento aleta delantera trasera derecha	8403430BQ01#M3
08	Tornillo	FQ997860820
09	Guardabarros delantero derecho	8403352BQ01A#M3
10	Tornillo	FQ907200612
11	Conjunto de bisagra del tapón de repostaje	8404020BQ01B
12	Panel exterior del tapón de llenado	8404031BQ01#E1
13	Conjunto de cincha trasera	5601010BQ01C#M3
14	Conjunto del soporte de montaje del radar	5601045BQ01#M3
15	Placa de refuerzo trasera	5601043BQ01#M3
16	Conjunto soporte parachoques trasero	5601025BQ01#M3
17	Soporte de montaje de la antena trasera	5601081BQ01A#M3
18	Conjunto soporte parachoques trasero II	5601085BQ01#M3
19	Conjunto de soldadura de la viga del parachoques trasero	2804510BQ01B#M3
20	Soporte de protección de faros antiniebla	2804541BQ01#M3
21	Conjunto de soporte trasero para placa de ala	8403445BQ01B#M3
21	Conjunto de soporte trasero para placa de ala	8403445BQ01C#M3
22	Guardabarros delantero izquierdo	8403351BQ01A#M3
23	Conjunto posterior para la placa de unión de la aleta delantera izquierda	8403425BQ01#M3
24	Conjunto placa de acoplamiento aleta delantera izquierda	8403405BQ01#M3
24	Conjunto placa de acoplamiento aleta delantera izquierda	8403405BQ01A#M3

código de montaje:	D058B1	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	540001BD058	Nombre del Grupo:		Conjunto lateral		Pag. 40




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
—	Lámina de refuerzo lateral posterior inferior	5401047FG
—	Conjunto de bisagra del tapón de repostaje	8404020BQ01B
—	Panel exterior del tapón de llenado	8404031BQ01#E1
01	Conjunto del panel exterior derecho	5401030BQ01#M3
02	Conjunto del canal derecho trasero	5401300BQ01C#M3
03	Conjunto de placa de extensión inferior trasera, panel exterior derecho	5401050BQ01A#M3
04	Panel exterior derecho	5401042BQ01D#M3
05	Conjunto de placa de refuerzo lateral derecha	5401100BQ01E#M3
06	Conjunto de soporte de fijación superior para guardabarros delantero derecho	5401250BQ01#M3
07	Conjunto faja trasera derecha	5401500BQ01C#M3
08	Soporte parachoques trasero derecho 2	5401644BQ01#M3
09	Conjunto del panel interior del lado derecho	5401400BQ01D#M3
10	Conjunto del panel interior del lado derecho	5401395BQ01E#M3
11	Conjunto faja trasera izquierda	5401495BQ01D#M3
12	Soporte de la placa exterior	5401913BQ01#M3
13	Conjunto del panel exterior izquierdo	5401025BQ01#M3
14	Conjunto del depósito de reflujo izquierdo	5401295BQ01C#M3
15	Soporte parachoques trasero izquierdo	5401351BQ01#M3
16	Conjunto de placa de extensión inferior trasera, panel exterior izquierdo	5401045BQ01A#M3
17	Panel exterior izquierdo	5401041BQ01D#M3
18	Conjunto de soporte de fijación superior para guardabarros delantero izquierdo	5401245BQ01#M3
19	Conjunto de la placa de refuerzo del lado izquierdo	5401095BQ01E#M3

código de montaje:	D058B1	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	530001BD058	Nombre del Grupo:		Conjunto lateral delantero		Pag. 41




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto superior delantero	5301300BQ01A#M3
02	Soporte IV para la fijación del cuadro de instrumentos	5301364BQ01#M3
03	Soporte III para la fijación del cuadro de instrumentos	5301363BQ01#M3
04	Soporte II para la fijación del cuadro de instrumentos	5301362BQ01#M3
05	Soporte I para la fijación del cuadro de instrumentos	5301361BQ01#M3
06	Conjunto placa interior superior delantera	5301350BQ01#M3
07	Soporte izquierdo del canal II	5301313BQ01#M3
08	Soporte izquierdo del canal	5301317BQ01#M3
09	Soporte derecho del canal	5301318BQ01#M3
10	Soporte derecho del canal II	5301314BQ01#M3
11	Placa de unión del capó con bisagra derecha	5301352BQ01#M3
12	Conjunto del soporte izquierdo del limpiaparabrisas	5301365BQ01#M3
13	Montaje por soldadura del soporte de fijación del limpiaparabrisas	5301330BQ01#M3
14	Conjunto soporte lateral limpiaparabrisas	5301335BQ01#M3
15	Placa de unión del capó con bisagra izquierda	5301351BQ01#M3
16	Placa de conexión del canal	8403087BQ01#M3
17	Soporte de protección de la sala de máquinas II	5301392BQ01#M3
18	Soporte de protección de la sala de máquinas I	5301391BQ01#M3
19	Placa de conexión del canal	8403088BQ01#M3
20	Conjunto deflector frontal	5301020BQ01E#M3
21	Soporte del reforzador de vacío - Deflector delantero	5301090BQ01#M3
22	Aire acondicionado soporte de fijación de tres cajas I subconjunto	5301055DD01#M3
23	Placa de refuerzo del pedal de freno	5301092BQ01#M3
24	Subconjunto de placa inferior izquierda del panel frontal	5301040BQ01#M3
25	Subconjunto de placa inferior derecha del panel frontal	5301070BQ01#M3

código de montaje:	D058B1	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	510004BD058	Nombre del Grupo:		Piso medio trasero 01 - 36		Pag. 42



Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto de suelo medio y trasero	5101300BQ01D#M3
02	Conjunto de soldadura del suelo medio y trasero	5101350BQ01A#M3
02	Conjunto de soldadura del suelo medio y trasero	5101350BQ01C#M3
03	Conjunto de herrajes delanteros del piso intermedio	5101320BQ01#M3
03	Conjunto de herrajes delanteros del piso intermedio	5101320BQ01A#M3
04	Subconjunto de placa de extensión derecha para herraje frontal de piso medio	5101470BQ01#M3
05	Tablero de extensión trasera del suelo delantero derecho	5101024BQ01#M3
06	Subconjunto de la placa cerrada del larguero del piso delantero	5101355DD01#M3
07	Gancho silenciador derecho Montaje	5101080BQ01#M3
08	Gancho silenciador izquierdo Montaje	5101075BQ01#M3
09	Subconjunto de extensión trasera del suelo delantero izquierdo	5101035BQ01#M3
10	Subconjunto de placa de extensión izquierda para herraje frontal de piso medio	5101465BQ01#M3
11	Montaje del piso intermedio	5101360BQ01#M3
12	Soporte del depósito de combustible	5101363DD01#M3
13	Fila 2 gancho de bloqueo del asiento - derecha	5101364BQ01#M3
14	Fila 2 gancho de bloqueo del asiento - izquierdo	5101362BQ01#M3
15	Conjunto rigidizador longitudinal trasero derecho	5113190BQ01#M3
16	Soporte de suelo placa de refuerzo derecha	5101488BQ01#M3
17	Conjunto posterior viga longitudinal derecha	5113080BQ01#M3
18	Tablero de extensión derecha del suelo trasero	5101552BQ01#M3
19	Ensamblaje de la viga superior del piso intermedio	5101370BQ01A#M3
20	Soporte - montante derecho	5101482BQ01#M3
21	Soporte - montante izquierdo	5101481BQ01#M3
22	Conjunto de soporte de la rueda de repuesto	5HA053790#M3
23	Subconjunto del suelo trasero	5101500DD01#M3
24	Conjunto larguero trasero izquierdo	5113075BQ01#M3
25	Subconjunto de extensión izquierda del suelo trasero	5101545BQ01#M3
26	Soporte de suelo placa de refuerzo izquierdo	5101487BQ01#M3
27	Conjunto rigidizador longitudinal trasero izquierdo	5113185BQ01#M3
28	Conjunto de viga longitudinal derecha para piso trasero medio	5113030BQ01#M3
28	Conjunto de viga longitudinal derecha para piso trasero medio	5113030BQ01B#M3
29	Subconjunto rigidizador longitudinal trasero derecho	5113140DD01#M3
30	Gancho de escape trasero II	5113302DD01#M3
31	Subconjunto viga longitudinal trasera derecha	5113280DD01#M3
32	Soporte latiguillo freno trasero derecho	5113154DD01#M3
33	Conjunto de extensión trasera de la placa interior del umbral derecho	5101620BQ01A#M3
34	Conjunto delantero longitudinal trasero derecho	5113240BQ01#M3
34	Conjunto delantero longitudinal trasero derecho	5113240BQ01A#M3
35	Placa exterior longitudinal delantera trasera derecha	5113292BQ01#M3
36	Conjunto de viga delantera para piso trasero medio	5113310DD01#M3

código de montaje:	D058B1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	510004BD058	Nombre del Grupo:		Piso medio trasero 37 - 53		Pag. 43




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
37	Conjunto de viga trasera para piso trasero medio	5113210BQ01#M3
38	Conjunto de rail izquierdo para piso trasero medio	5113025BQ01A#M3
39	Conector izquierdo para la viga delantera del piso medio y trasero	5113331DD01#M3
40	Subconjunto de placa de conexión de la viga del parachoques trasero	5113155DD01#M3
41	Conjunto longitudinal delantero izquierdo	5113275DD01#M3
42	Gancho de escape trasero I	5113301DD01#M3
43	Perno	FQKD3553454
44	Soporte latiguillo freno trasero izquierdo	5113153DD01#M3
45	Soporte de fijación del mazo de cables del lado de la rueda trasera	5113093DD01#M3
46	Tornillo	FQKD3553319
47	Tornillo	FQKD4553319A
48	Subconjunto del refuerzo longitudinal trasero izquierdo	5113135DD01#M3
49	Conjunto de extensión trasera para la placa interior del umbral izquierdo	5101615BQ01A#M3
50	Conjunto delantero longitudinal trasero izquierdo	5113235BQ01#M3
50	Conjunto delantero longitudinal trasero izquierdo	5113235BQ01A#M3
51	Subconjunto de placa exterior delantera de la viga longitudinal trasera izquierda	5113295BQ01#M3
52	Conjunto placa interior umbral derecho	5101555BQ01B#M3
53	Conjunto placa interior umbral derecho	5101560BQ01B#M3

código de montaje:	D058B1	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	510003BD058	Nombre del Grupo:		Alojamiento de la rueda delantera derecha y conjunto de la viga longitudinal	Pag. 44	


Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Alojamiento de la rueda delantera derecha y conjunto de la viga longitudinal	8403050BQ01#M3
02	Conjunto tapa rueda delantera derecha	8403060BQ01C#M3
03	Conjunto viga de conexión bajo capó delantero derecho	8403090BQ01#M3
04	Placa de refuerzo del soporte del faro delantero derecho	8403158BQ01#M3
05	Subconjunto del soporte central de la aleta delantera derecha	8403160BQ01#M3
06	Perno esférico	5CA062625
07	Subconjunto del soporte trasero de la subplaca del ala derecha	8403130BQ01#M3
08	Soporte lateral derecho	8403264BQ01#M3
09	Subconjunto del soporte del depósito de agua	8403180DD01#M3
10	Soporte del depósito de agua II subconjunto	8403220DD01#M3
11	Subconjunto de la viga de conexión del capó delantero derecho	8403120BQ01#M3
12	Conjunto de placa de fijación frontal para subplaca de ala derecha	8403110BQ01#M3
13	Subconjunto del soporte del faro delantero derecho	8403150BQ01#M3
14	Subconjunto de soporte del orificio de llenado del líquido de lavado	8403240BQ01#M3
15	Conjunto placa soporte delantera derecha	8403170BQ01#M3
16	Conjunto de soldadura del carril delantero derecho	8403030BQ01E#M3
17	Conjunto de rail delantero derecho	5112020BQ01#M3
17	Conjunto de rail delantero derecho	5112020BQ01A#M3
18	Conjunto placa exterior carril delantero derecho	5112150BQ01#M3
19	Subconjunto del soporte fijo de la placa del ala derecha	5112250BQ01#M3
20	Soporte latiguillo freno delantero derecho	8403154DD01#M3
21	Soporte del mazo de cables del lado de la rueda delantera derecha	5112154DD01#M3
22	Conjunto de placa de refuerzo trasera e inferior - carril delantero derecho	5112070BQ01#M3
23	Conjunto de soporte de fijación del tope delantero derecho	5112080BQ01#M3
24	Placa de refuerzo trasera de la viga longitudinal delantera derecha	5112262BQ01#M3
25	Conjunto de carril derecho trasero	5112180BQ01A#M3
26	Subconjunto de la caja de torsión derecha	5112170DD01#M3
27	Conjunto del soporte de la cubierta de la rueda delantera - derecha	5112060BQ01#M3
28	Soporte de montaje de la cubierta de la rueda delantera	5112263BQ01#M3

código de montaje:	D058B1	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	510002BD058	Nombre del Grupo:		Carcasa de la rueda delantera izquierda y conjunto de la viga longitudinal	Pag. 45	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Cubierta de rueda delantera izquierda y conjunto de viga longitudinal	8403055BQ01B#M3
02	Conjunto tapa rueda delantera izquierda	8403055BQ01B#M3
03	Caja de distribución de energía del stent III subconjunto	8403245DD01#M3
04	Soporte de depósito de caudal izquierdo	8403263BQ01#M3
05	Conjunto de la viga de conexión cubierta frontal inferior izquierda	8403085BQ01#M3
06	Subconjunto del soporte trasero de la subplaca del ala izquierda	8403125BQ01#M3
07	Perno esférico	5CA062625
08	Subconjunto de soporte central del alerón delantero izquierdo	8403155BQ01#M3
09	Placa de refuerzo del soporte del faro izquierdo	8403157BQ01#M3
10	Subconjunto de la viga de conexión cubierta frontal superior izquierda	8403115BQ01#M3
11	Soporte de protección de cabina I subconjunto	8403255BQ01#M3
12	Caja de distribución de energía del soporte I subconjunto.	8403175DD01#M3
13	Conjunto de placa fija frontal para subplaca de ala izquierda	8403105BQ01#M3
14	Subconjunto del soporte del faro delantero izquierdo	8403145BQ01#M3
15	Conjunto placa soporte delantera izquierda	8403165BQ01#M3
16	Conjunto de soldadura del rail delantero izquierdo	8403025BQ01E#M3
17	Conjunto de carril izquierdo	5112015BQ01#M3
17	Conjunto de carril izquierdo	5112015BQ01A#M3
18	Conjunto placa exterior carril delantero izquierdo	5112145BQ01#M3
19	Soporte del arnés del lado izquierdo de la rueda delantera	5112153DD01#M3
20	Soporte latiguillo freno delantero izquierdo	8403153DD01#M3
21	Subconjunto del soporte fijo izquierdo del guardabarros	5112245BQ01#M3
22	Conjunto de soporte de fijación del tope delantero izquierdo	5112075BQ01#M3
23	Subconjunto de soporte del mazo de cables	5112105DD01#M3
24	Conjunto placa interior carril delantero izquierdo	5112035BQ01#M3
25	Conjunto de placa de refuerzo trasera e inferior - carril delantero izquierdo	5112065BQ01#M3
26	Conjunto longitudinal trasero delantero izquierdo	5112175BQ01A#M3
27	Soporte de montaje de la cubierta de la rueda delantera	5112263BQ01#M3
28	Conjunto del soporte de la cubierta frontal - izquierda	5112055BQ01#M3
29	Subconjunto de la caja de torsión izquierda	5112165DD01#M3
30	Refuerzos para la barandilla trasera izquierda	5112261BQ01#M3

código de montaje:	D058B1	Vehiculo:	T99	Año:	2023
Codigo del Grupo:	510001BD058	Nombre del Grupo:	Conjunto suelo delantero	Pag. 46	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Cubierta de rueda delantera izquierda y conjunto de viga longitudinal	8403055BQ01B#M3
02	Conjunto tapa rueda delantera izquierda	8403055BQ01B#M3
03	Caja de distribución de energía del stent III subconjunto	8403245DD01#M3
04	Soporte de depósito de caudal izquierdo	8403263BQ01#M3
05	Conjunto de la viga de conexión cubierta frontal inferior izquierda	8403085BQ01#M3
06	Subconjunto del soporte trasero de la subplaca del ala izquierda	8403125BQ01#M3
07	Perno esférico	5CA062625
08	Subconjunto de soporte central del alerón delantero izquierdo	8403155BQ01#M3
09	Placa de refuerzo del soporte del faro izquierdo	8403157BQ01#M3
10	Subconjunto de la viga de conexión cubierta frontal superior izquierda	8403115BQ01#M3
11	Soporte de protección de cabina I subconjunto	8403255BQ01#M3
12	Caja de distribución de energía del soporte I subconjunto.	8403175DD01#M3
13	Conjunto de placa fija frontal para subplaca de ala izquierda	8403105BQ01#M3
14	Subconjunto del soporte del faro delantero izquierdo	8403145BQ01#M3
15	Conjunto placa soporte delantera izquierda	8403165BQ01#M3
16	Conjunto de soldadura del rail delantero izquierdo	8403025BQ01E#M3
17	Conjunto de carril izquierdo	5112015BQ01#M3
17	Conjunto de carril izquierdo	5112015BQ01A#M3
18	Conjunto placa exterior carril delantero izquierdo	5112145BQ01#M3
19	Soporte del arnés del lado izquierdo de la rueda delantera	5112153DD01#M3
20	Soporte latiguillo freno delantero izquierdo	8403153DD01#M3
21	Subconjunto del soporte fijo izquierdo del guardabarros	5112245BQ01#M3
22	Conjunto de soporte de fijación del tope delantero izquierdo	5112075BQ01#M3
23	Subconjunto de soporte del mazo de cables	5112105DD01#M3
24	Conjunto placa interior carril delantero izquierdo	5112035BQ01#M3
25	Conjunto de placa de refuerzo trasera e inferior - carril delantero izquierdo	5112065BQ01#M3
26	Conjunto longitudinal trasero delantero izquierdo	5112175BQ01A#M3
27	Soporte de montaje de la cubierta de la rueda delantera	5112263BQ01#M3
28	Conjunto del soporte de la cubierta frontal - izquierda	5112055BQ01#M3
29	Subconjunto de la caja de torsión izquierda	5112165DD01#M3
30	Refuerzos para la barandilla trasera izquierda	5112261BQ01#M3

código de montaje:	D058B1	Vehiculo:	T99	Año:	2023
Codigo del Grupo:	50A001BD058	Nombre del Grupo:	Conjunto de carrocería y cuatro puertas y dos tapas	Pag. 47	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Cubierta de rueda delantera izquierda y conjunto de viga longitudinal	8403055BQ01B#M3
02	Conjunto tapa rueda delantera izquierda	8403055BQ01B#M3
03	Caja de distribución de energía del stent III subconjunto	8403245DD01#M3
04	Soporte de depósito de caudal izquierdo	8403263BQ01#M3
05	Conjunto de la viga de conexión cubierta frontal inferior izquierda	8403085BQ01#M3
06	Subconjunto del soporte trasero de la subplaca del ala izquierda	8403125BQ01#M3
07	Perno esférico	5CA062625
08	Subconjunto de soporte central del alerón delantero izquierdo	8403155BQ01#M3
09	Placa de refuerzo del soporte del faro izquierdo	8403157BQ01#M3
10	Subconjunto de la viga de conexión cubierta frontal superior izquierda	8403115BQ01#M3
11	Soporte de protección de cabina I subconjunto	8403255BQ01#M3
12	Caja de distribución de energía del soporte I subconjunto.	8403175DD01#M3
13	Conjunto de placa fija frontal para subplaca de ala izquierda	8403105BQ01#M3
14	Subconjunto del soporte del faro delantero izquierdo	8403145BQ01#M3
15	Conjunto placa soporte delantera izquierda	8403165BQ01#M3
16	Conjunto de soldadura del rail delantero izquierdo	8403025BQ01E#M3
17	Conjunto de carril izquierdo	5112015BQ01#M3
17	Conjunto de carril izquierdo	5112015BQ01A#M3
18	Conjunto placa exterior carril delantero izquierdo	5112145BQ01#M3
19	Soporte del arnés del lado izquierdo de la rueda delantera	5112153DD01#M3
20	Soporte latiguillo freno delantero izquierdo	8403153DD01#M3
21	Subconjunto del soporte fijo izquierdo del guardabarros	5112245BQ01#M3
22	Conjunto de soporte de fijación del tope delantero izquierdo	5112075BQ01#M3
23	Subconjunto de soporte del mazo de cables	5112105DD01#M3
24	Conjunto placa interior carril delantero izquierdo	5112035BQ01#M3
25	Conjunto de placa de refuerzo trasera e inferior - carril delantero izquierdo	5112065BQ01#M3
26	Conjunto longitudinal trasero delantero izquierdo	5112175BQ01A#M3
27	Soporte de montaje de la cubierta de la rueda delantera	5112263BQ01#M3
28	Conjunto del soporte de la cubierta frontal - izquierda	5112055BQ01#M3
29	Subconjunto de la caja de torsión izquierda	5112165DD01#M3
30	Refuerzos para la barandilla trasera izquierda	5112261BQ01#M3

código de montaje:	D058E1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	372407ED059	Nombre del Grupo:		Mazo de cables de alimentación	Pag. 48	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto del arnés de alimentación de 48 V	3724845BQ01
02	Arnés de puesta a tierra del negativo de la batería	3724815BQ01A
03	Arnés de tierra negativo DCDC (48V)	3724835BQ01
04	Arnés de puesta a tierra del negativo de la batería (48V)	3724825BQ01

código de montaje:	D058E1	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	372406ED059	Nombre del Grupo:		Mazo de cables de la puerta		Pag. 49




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Mazo de cables de la puerta delantera derecha	3724620BQ01E
01	Mazo de cables de la puerta delantera derecha	3724620BQ02E
01	Mazo de cables de la puerta delantera derecha	3724620BQ03E
02	Mazo de cables de la puerta trasera derecha	3724640BQ01C
02	Mazo de cables de la puerta trasera derecha	3724640BQ03C
03	Mazo de cables de la puerta trasera izquierda	3724635BQ01C
03	Mazo de cables de la puerta trasera izquierda	3724635BQ03C
04	Mazo de cables de la puerta delantera izquierda	3724615BQ01E
04	Mazo de cables de la puerta delantera izquierda	3724615BQ02E
04	Mazo de cables de la puerta delantera izquierda	3724615BQ03E
05	Cámara panorámica cable blindado - izquierda - I	3724168BQ01
05	Cámara panorámica cable blindado - derecha - I	3724171BQ01

código de montaje:	D058E1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	372405ED059	Nombre del Grupo:		Conjunto del cables de la puerta trasera		Pag. 50



Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
02	Arnés de transición de la puerta trasera	3724695BQ01D
02	Arnés de transición de la puerta trasera	3724695BQ02D
02	Arnés de transición de la puerta trasera	3724695BQ03D
02	Conjunto arnés puerta trasera - 6AT sport	3724695BQ04A
02	Conjunto arnés puerta trasera - 6AT sport	3724695BQ04B
02	Conjunto arnés puerta trasera - 6AT sport	3724695BQ05A
02	Conjunto arnés puerta trasera - 6AT sport	3724695BQ05B
03	Cámara panorámica cable blindado - trasera - I	3724161BQ01A
03	Cámara de marcha atrás cable blindado - I	3724163BQ01A
03	Cable de blindaje de la cámara de visión trasera - I	3724191BQ01A


código de montaje:	D058E1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	372404ED058	Nombre del Grupo:		Conjunto de cables del motor		Pag. 51




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Soporte	3723150BQ01
01	Juego de cables de la cadena cinemática - 8AT	3724210BQ02D
01	No.1 Juego de cables de la cadena cinemática - 8AT	3724210BQ02F
01	No.1 Juego de cables de la cadena cinemática - 8AT	3724210BQ02G
01	No.1 Juego de cables de la cadena cinemática - 8AT	3724210BQ02H
01	No.1 Juego de cables de la cadena cinemática - 8AT	3724210BQ02J
01	No.1 Juego de cables de la cadena cinemática - 6AT sport	3724210BQ03F
01	No.1 Juego de cables de la cadena cinemática - 6AT sport	3724210BQ03G
01	No.1 Juego de cables de la cadena cinemática - 6AT sport	3724210BQ03H
01	No.1 Mazo de cables de la cadena cinemática (48V)	3724210BQ04
01-1	Montaje de la caja de distribución de la batería	3722020BQ01
01-2	Tapa superior de la caja de distribución de la batería	3722021BQ01
02	Mazo de cables soporte metálico -8AT	3723204BQ01
03	Mazo de cables soporte metálico -8AT	3723206BQ01
04	Soporte - 8AT	3723015BQ01B
05	Mazo de cables soporte metálico	3723202BQ01
05	Mazo de cables soporte metálico -8AT	3723202BQ01A
06	Soporte	3723025BQ01
07	Soporte - 8AT	3723005BQ01
08	Conjunto de soporte - 6AT sport	3723007BQ01
09	Tuerca	FQ909010811
10	Perno	FQ997960612
11	Mazo de cables negativo de la caja de cambios - 6AT sport	3724840BQ01
11	Mazo de cables negativo de la caja de cambios - 6AT sport	3724840BQ01A

código de montaje:	D058E1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	372403ED058	Nombre del Grupo:		Juego de cables de la carrocería		Pag. 52

Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Mazo de cables de la carrocería	3724515BQ02C
01	Mazo de cables de la carrocería	3724515BQ02D
01	Mazo de cables de la carrocería	3724515BQ02E
01	Mazo de cables de la carrocería	3724515BQ03C
01	Mazo de cables de la carrocería	3724515BQ03D
01	Mazo de cables de la carrocería	3724515BQ03E
01	Mazo de cables de la carrocería	3724515BQ04C
01	Mazo de cables de la carrocería	3724515BQ04D
01	Mazo de cables de la carrocería	3724515BQ04E
01	Mazo de cables de la carrocería	3724515BQ05C
01	Mazo de cables de la carrocería	3724515BQ05D
01	Mazo de cables de la carrocería	3724515BQ05E
01	Mazo de cables de carrocería - 6AT sport	3724515BQ06C
01	Mazo de cables de carrocería - 6AT sport	3724515BQ06E
01	Mazo de cables de carrocería - 6AT sport	3724515BQ07C
01	Mazo de cables de carrocería - 6AT sport	3724515BQ07E
01	Mazo de cables de carrocería - 6AT sport	3724515BQ08C
01	Mazo de cables de carrocería - 6AT sport	3724515BQ08E
01	Mazo de cables de carrocería - 6AT sport	3724515BQ09C
01	Mazo de cables de carrocería - 6AT sport	3724515BQ09E
01	Mazo de cables de la carrocería	3724515BQ14
01	Mazo de cables de la carrocería	3724515BQ15
01	Mazo de cables de la carrocería	3724515BQ16
01	Mazo de cables de la carrocería	3724515BQ17
02	Cámara panorámica cable blindado - trasera - II	3724162BQ01
02	Cable de blindaje de la cámara trasera - II	3724166BQ01
02	Cámara panorámica cable blindado - Frontal - II	3724167BQ01
02	Cámara panorámica cable blindado - izquierda - II	3724169BQ01
02	Cámara panorámica cable blindado - derecha - II	3724172BQ01
02	Cable de blindaje de la cámara de visión trasera - II	3724192BQ01
03	Línea de transición de la rueda trasera izquierda	3724735BQ01C
03	Línea de transición de la rueda trasera derecha	3724740BQ01C




código de montaje:	D058E1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	372402ED058	Nombre del Grupo:		Juego de cables del salpicadero	Pag. 53	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto del arnés del panel de instrumentos	3724415BQ02C
01	Conjunto del arnés del panel de instrumentos	3724415BQ03C
01	Conjunto del arnés del panel de instrumentos	3724415BQ04C
01	Conjunto del arnés del panel de instrumentos	3724415BQ05C
01	Conjunto del arnés del panel de instrumentos - 6AT sport	3724415BQ06C
01	Conjunto del arnés del panel de instrumentos - 6AT sport	3724415BQ07C
01	Conjunto del arnés del panel de instrumentos - 6AT sport	3724415BQ11B
02	Cámara de marcha atrás cable blindado - III	3724165BQ01
02	Cable de blindaje de la cámara de visión delantera - II	3724182BQ01
03	LVDS Cable de blindaje I	3722302BQ01A
04	Cable de blindaje USB	3722331BQ01
05	Sistema de control del estado del conductor línea de blindaje-I	3724186BQ01
05	Sistema de control del estado del conductor línea de blindaje-II	3724187BQ01
06	USB Cable de blindaje I	3724411BQ01
07	Cable de blindaje de cámara panorámica - controlador - I	3724948BQ01
08	LVDS Cable de blindaje	3722301BQ01A
09	Escudo alimentador I- radio	5JA066940
10	Caja de distribución de la cabina	3722040BQ01
11	Fusible lento: 30A	99A005030

código de montaje:	D058E1	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	372401ED058	Nombre del Grupo:		Juego de cables delantero		Pag. 54








Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto del arnés frontal	3724115BQ02D
01	Conjunto del arnés frontal	3724115BQ03D
01	Conjunto del arnés frontal	3724115BQ04D
01	Conjunto arnés delantero - 6AT sport	3724115BQ05D
01	Conjunto arnés delantero - 6AT sport	3724115BQ06D
01	Conjunto arnés delantero - 6AT sport	3724115BQ07D
01	Conjunto del arnés frontal	3724115BQ08D
01	Conjunto arnés delantero - 6AT sport	3724115BQ09D
01	Conjunto del arnés frontal	3724115BQ14
01	Conjunto del arnés frontal	3724115BQ15
01	Conjunto del arnés frontal	3724115BQ16
01	Conjunto del arnés frontal	3724115BQ17
01-1	Arnés delantero G7 sensor de velocidad rama	3724112BQ01
01-2	Cinta	FA0118998
02	Cable de blindaje de la cámara panorámica - frontal - I	3724164BQ01
02	Cable de blindaje de la cámara de visión delantera - II	3724181BQ01
03	Conjunto de la caja de distribución principal	3722010BQ01
04	Montaje de la caja de distribución de la batería	3722020BQ01
04-1	Tapa superior de la caja de distribución de la batería	3722021BQ01
05	Conjunto de relés	5CA067730A
06	Relé	5CA267730
07	Relé	5DA367730A
08	Relé	5GA167730
09	Fusible MINI: 10A	99A001010
10	Fusible MINI: 15A	99A001015
11	Fusible MINI: 20A	99A001020
12	Fusible MINI: 30A	99A001030
13	Fusible lento: 20A	99A005020
14	Fusible: 50A	99A005050
15	Fusible lento: 40A	99A005040
16	Fusible lento: 60A	99A005060
17	Perno	FQ994590612
18	Tuerca	FQ999370600

código de montaje:	D058B2	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	6100A01BD058	Nombre del Grupo:		Asa exterior 01 -11		Pag. 55




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Montaje de la manilla de la puerta delantera derecha exterior abierta - imprimación	6105260BQ01A#E1
01	Conjunto tirador de la puerta delantera derecha exterior abierta - negro fantasma	6105260BQ01A04
01	Conjunto manilla de apertura exterior puerta delantera derecha - Emperador azul	6105260BQ01A1060
01	Conjunto manilla de apertura exterior puerta delantera derecha - Fuller silver	6105260BQ01A1063
01	Conjunto tirador de la puerta delantera derecha exterior abierta - Blanco perla	6105260BQ01A85
01	Conjunto tirador de la puerta delantera derecha exterior abierta - Jazz marrón	6105260BQ01A99
01	Montaje de la manilla de la puerta delantera derecha exterior abierta - imprimación	6105260BQ02#E1
01	Conjunto tirador de puerta delantera derecha exterior abierta - negro fantasma	6105260BQ0204
01	Conjunto manilla de apertura exterior puerta delantera derecha - Emperador azul	6105260BQ021060
01	Conjunto manilla de apertura exterior puerta delantera derecha - Fuller silver	6105260BQ021063
01	Conjunto tirador de puerta delantera derecha exterior abierta - Blanco perla	6105260BQ0285
01	Conjunto tirador de la puerta delantera derecha exterior abierta - Jazz marrón	6105260BQ0299
02	Tapa exterior de la manilla de la puerta-primer delantero derecho	6105264BQ01#E1
03	Conjunto de asa de apertura exterior de la puerta trasera derecha	6105272BQ01
04	Sensor de la manilla de la puerta delantera derecha	6105278BQ01
04	Sensor de la manilla de la puerta delantera derecha	6105278BQ02
05	Conjunto de manilla de apertura exterior para puerta delantera derecha	6105268BQ01
06	Conjunto tirador exterior abierto para puerta trasera derecha - Imprimación	6205260BQ01#E1
06	Conjunto tirador exterior abierto para puerta trasera derecha - Imprimación	6205260BQ01A#E1
06	Conjunto tirador exterior abierto para puerta trasera derecha - negro fantasma	6205260BQ01A04
06	Conjunto de manilla de apertura exterior para puerta trasera derecha - Azul Emperador	6205260BQ01A1060
06	Conjunto de manilla abierta exterior para puerta trasera derecha - Fuller plata	6205260BQ01A1063
06	Conjunto tirador exterior abierto para puerta trasera derecha - Blanco perla	6205260BQ01A85
06	Conjunto tirador exterior abierto para puerta trasera derecha - Jazz marrón	6205260BQ01A99
07	Asidero capó de fuera de la puerta - Imprimación trasera derecha	6205264BQ01#E1
08	Escudo	6105290BQ01A
09	Conjunto de manilla de apertura exterior para puerta trasera izquierda - imprimación	6205255BQ01A#E1
09	Conjunto de manilla de apertura exterior para puerta trasera izquierda - negro fantasma	6205255BQ01A04
09	Conjunto de manilla de apertura exterior para puerta trasera izquierda - Azul emperador	6205255BQ01A1060
09	Conjunto de manilla de apertura exterior para puerta trasera izquierda - Fuller plata	6205255BQ01A1063
09	Conjunto de manilla de apertura exterior para puerta trasera izquierda - Blanco perla	6205255BQ01A85
09	Conjunto de manilla de apertura exterior para puerta trasera izquierda - Jazz marrón	6205255BQ01A99
10	Conjunto de manilla de apertura hacia el exterior de la puerta delantera izquierda	6205263BQ01#E1
11	Montaje del tirador de la puerta delantera izquierda exterior abierta	6105255BQ01A#E1
11	Conjunto manilla de apertura exterior puerta delantera izquierda - negro fantasma	6105255BQ01A04
11	Conjunto manilla de apertura exterior puerta delantera izquierda - Emperador azul	6105255BQ01A1060
11	Conjunto manilla de apertura exterior puerta delantera izquierda - Fuller silver	6105255BQ01A1063
11	Conjunto de asa de la puerta delantera izquierda exterior abierta - Blanco perla	6105255BQ01A85
11	Manilla de apertura exterior puerta delantera izquierda - Jazz marrón	6105255BQ01A99
11	Montaje de la manilla de la puerta delantera izquierda exterior abierta - imprimación	6105255BQ02#E1

código de montaje:	D058B2	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	6100A01BD058	Nombre del Grupo:		Asa exterior 11-17		Pag. 56




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
11	Conjunto tirador de puerta delantera izquierda exterior abierta - negro fantasma	6105255BQ0204
11	Conjunto manilla de apertura exterior puerta delantera izquierda - Emperador azul	6105255BQ021060
11	Conjunto manilla de apertura exterior puerta delantera izquierda - Fuller silver	6105255BQ021063
11	Conjunto de asa de la puerta delantera izquierda exterior abierta - Blanco perla	6105255BQ0285
11	Manilla de apertura exterior puerta delantera izquierda - Jazz marrón	6105255BQ0299
12	Conjunto manilla de apertura exterior puerta delantera izquierda - Cartilla delantera izquier	6105263BQ01#E1
13	Sensor del tirador de la puerta	6105277BQ01
14	Sensor del tirador de la puerta delantera izquierda	6105277BQ02
15	Revestimiento - conjunto asidero exterior abierto para puerta delantera izquierda	6105267BQ01
15	Revestimiento - conjunto asidero exterior abierto para puerta trasera izquierda	6105271BQ01
16	Abrir la base de la manilla de la puerta delantera izquierda	6105235BQ01B
17	Abrir la base de la manilla de la puerta delantera derecha	6105240BQ01B

código de montaje:	D058B2	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	570401BD058	Nombre del Grupo:		Embellecedor exterior de la cubierta superior		Pag. 57




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Montaje del spoiler	5704010BQ01A#E1
02	Conjunto luz de freno alta	3720020BQ01
03	Hebillas	5704047BQ01
04	S Primavera	5704048BQ01
05	Tuerca incrustada - spoiler	5704014BQ01
06	Banda de sellado	5704016BQ01
07	Tornillo	FQ998340508
08	Hebillas	5704046BQ01
09	Taza final	5704067BQ01
10	Cubierta decorativa izquierda	5704069BQ01
10	Tapa decorativa derecha	5704071BQ01
11	Hebillas	5704070BQ01
12	Taza final	5704063BQ01
13	Conjunto tira decorativa copa superior izquierda	5704055BQ0116
15	Conjunto portaequipajes izquierdo - 6AT sport	5704205BQ0116
16	Copa delantera izquierda - 6AT sport	5704217BQ0116
17	buffer block	5704074BQ01
18	Taza final	5704064BQ01
19	Conjunto tira decorativa copa superior derecha	5704060BQ0116
21	Conjunto portaequipajes derecho - 6AT sport	5704210BQ0116
22	Taza superior delantera derecha - 6AT sport	5704218BQ0116
23	Taza final	5704068BQ01
24	Tuerca montada	1EA051147
43851	Perno	FQ994540616

código de montaje:	D058B2	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	540701BD058	Nombre del Grupo:		Accesarios periféricos laterales		Pag. 58




código de montaje:	D058B2	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	520003BD058	Nombre del Grupo:		Limpiaparabrisas	Pag. 59	





Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto de boquilla - Depurador	5207040BQ01
02	Tubo de agua - Depurador	5207420BQ01
03	Conjunto de boquilla derecha - Fregadora	5207210BQ01
04	Conjunto de boquilla izquierda - Depurador	5207205BQ01
05	Embudo - Depurador	5207130BQ01
06	Tapa - depósito de detergente	5207139BQ01
07	Cubierta de goma	5207137BQ01
08	Conjunto del depósito del líquido de lavado - Fregadora	5207205BQ01
09	Depósito de líquido de lavado - Fregadora	5207081BQ01
10	Junta de la bomba de lavado - Lavador	5207043BQ01
11	Conjunto bomba de lavado - Fregadora	5207042BQ01
12	Perno	FQ907200616
13	Tubo de agua - Depurador	5207410BQ01
14	Tubo de agua - Depurador	5207160BQ01
15	Tubo de agua nº 2 - Depurador	5207170BQ01

código de montaje:	D058B2	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	520002BD058	Nombre del Grupo:		Cristales de vehículos		Pag. 60




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Montaje de la ventana delantera	5206050BQ01
01	Montaje de la ventana delantera	5206050BQ02
01	Montaje de la ventana delantera	5206050BQ03
02	Cristal de la puerta delantera derecha	6103020BQ01
02	Cristal de la puerta delantera derecha	6103020BQ02
03	Cristal de la puerta trasera derecha	6203020BQ01
03	Cristal de la puerta trasera derecha	6203020BQ02A
04	Conjunto de ventana de esquina derecha	5406020BQ01C
05	Montaje de la luneta trasera	5603050BQ01A
05	Montaje de la luneta trasera	5603050BQ02B
06	Conjunto de ventana de esquina izquierda	5406015BQ01C
07	Cristal de la puerta trasera izquierda	6203015BQ01
07	Cristal de la puerta trasera izquierda	6203015BQ02A
08	Cristal de la puerta delantera izquierda	6103015BQ01
08	Cristal de la puerta delantera izquierda	6103015BQ01

código de montaje:	D058B2	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	520001BD058	Nombre del Grupo:		Limpiaparabrisas delantero y trasero	Pag. 61	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Cubierta decorativa - brazo rascador trasero	6310288BQ01
02	Tuerca	FQ909010801
03	Brazo rascador trasero y dispositivo de cuchillas	6310115BQ01A
04	Brazo limpiaparabrisas - Limpiaparabrisas trasero	6310121BQ01A
05	dispositivo de cuchilla trasera	6310131BQ01A
06	Vaina exterior	6310191BQ01
07	Motor del limpiaparabrisas de la puerta trasera con conjunto de soporte	6310080BQ01A
08	Escobilla principal - limpiaparabrisas	5205131BQ01A
09	Cubierta decorativa - brazo rascador	FA0167395
10	Limpiaparabrisas principal - Limpiaparabrisas delantero	5205121BQ01
11	Conjunto del motor y del mecanismo de biela del soporte - limpiaparabrisas delantero	5205080BQ01A
12	Perno	FQ9YA020629
13	Limpiaparabrisas auxiliar - Limpiaparabrisas delantero	5205221BQ01
14	Escobilla auxiliar - limpiaparabrisas	5205231BQ01A

código de montaje:	D058B2	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	500604BD058	Nombre del Grupo:	Parrilla del radiador		Pag. 62	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conector de la rejilla del radiador	8401613BQ0102
01	Conector rejilla radiador - sport	8401613BQ0302
03	Tornillo	FQ997350512B
04	Cámara de vigilancia panorámica - Frontal (incluye soporte)	3785070BQ0109
05	Tornillo	FQ9YA590602A
06	Tuerca - Conjunto spoiler lateral	1EA060408
07	Conjunto rejilla radiador	8401550BQ01B09
07	Conjunto rejilla radiador	8401550BQ02B09
07	Conjunto rejilla radiador - 6AT sport pintura roja	8401550BQ033B
07	Conjunto rejilla radiador - 6AT	8401550BQ0370
07	Conjunto rejilla radiador - 6AT sport	8401550BQ0470
08	Montaje de la marca frontal	3921600BQ01A09
08	Conjunto de la marca delantera - Sport	3921600BQ02

código de montaje:	D058B2	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	500603BD058	Nombre del Grupo:		Protectores de rueda	Pag. 63	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto protector rueda derecha	5006370BQ01A
02	Conjunto protector rueda trasera izquierda	5006365BQ01A
03	Conjunto de protección de la rueda delantera derecha	5006320BQ01A
04	Conjunto de protección de la rueda delantera izquierda	5006315BQ01A
05	Tuerca de brida de plástico	FQ8SL010601
06	Tuerca de caña	B09260408
07	Remache	FC0151833
08	Hebillas	FC0156145

código de montaje:	D058B2	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	500602BD058	Nombre del Grupo:		Panel decorativo trasero		Pag. 64





Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Deflector de viento II	5006667BQ01
02	Deflector de viento II	5006637BQ01A
03	Conjunto spoiler trasero derecho	5006260BQ01A09
04	Perno combinado	FQ9TA010501A
05	Montaje a presión - spoiler lateral	1EA0510AX
06	Conjunto del panel de luces de la matrícula trasera	5006010BQ01B09
06	Conjunto del panel de luces de la matrícula trasera	5006010BQ02B09
06	Conjunto del panel de luces de la matrícula trasera - 6AT sport	5006010BQ0409
07	Conjunto marca trasera - BESTUNE	3921700BQ010212
07	Conjunto marca trasera - 6AT sport	3921700BQ020212
08	Conjunto de escape	8104105EY
09	Conjunto alerón trasero izquierdo	5006255BQ01A09

código de montaje:	D058B2	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	500601BD058	Nombre del Grupo:		Cubierta del canal-Cubierta de la sala de máquinas	Pag. 65	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Montaje de la rejilla superior del canal	5006240BQ0102
03	Hebillas	FC0151833
04	Montaje de la rejilla del canal	5006215BQ01B02
05	Soporte de refuerzo delantero izquierdo del depósito	5301913BQ01
06	Clavo de fijación	FC0250715
07	Listón embellecedor guardabarros delantero izquierdo	5006221BQ01A
08	Cubierta decorativa	5006227BQ01A
09	Cubierta decorativa	5006223BQ01A
10	Tapa de la batería	5006084BQ01A02
11	Bloque de sellado	8402345BQ01A
12	Placa decorativa de la sala de máquinas III	5006083BQ01A02
13	Perno esférico	FQ9TQ010803
14	Soporte izquierdo II	5006085BQ01
15	Soporte derecho II	5006088BQ01
16	Placa decorativa de la sala de máquinas I	5006081BQ0102
17	Hebillas	FQC00156392
18	Montaje de la placa decorativa de la sala de máquinas IV	5006086BQ01
19	Placa decorativa de la sala de máquinas II	5006082BQ01A02
20	bloque de sellado	8402350BQ01A
21	Cubierta decorativa	5006228BQ01A
22	Cubierta decorativa	5006224BQ01A
23	Listón embellecedor guardabarros delantero derecho	5006222BQ01A
24	Soporte de refuerzo delantero derecho del depósito	5301914BQ01
25	tuerca prensaestopas	FC0156375

código de montaje:	D058B2	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	5000A05BD058	Nombre del Grupo:		Marco delantero-piezas insonorizadas-marcado trasero	Pag. 66	



Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto de soldadura del soporte de bloqueo del capó del motor	8401230BQ01A
02	Tuerca	FQ998910800
03	Tornillo	FQ9YA020811A
04	Conjunto del bastidor delantero	8401030BQ01B
05	Esponja insonorizante en el interior de la subplaca derecha	5102514BQ01B
06	Logotipo de la serie T99S - 6AT sport	3921440BQ02A3B
07	Logotipo de la serie de coches	3921440BQ01A3B
07	Logotipo de la serie Car - Versión Capitán	3921440BQ0333
08	Enganche de remolque I	5HA050EJ0
08	Conjunto de enganche de remolque	5HA050EJ0A
09	Marca denominativa de "FAW"	5AA050950
10	Esponja insonorizante en el interior de la subplaca del ala izquierda	5102513BQ01B


código de montaje:	D058B2	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	5000A03BD058	Nombre del Grupo:		Paneles interiores del cuerpo		Pag. 67




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto protector inferior del motor	5006330BQ01
01	Conjunto protector inferior del motor	5006330BQ01B
02	Deflector térmico I	1204021BQ01
03	Ensamblaje de la protección inferior derecha del suelo	5006150BQ01B
06	Deflector térmico III	1204041DD01
07	Deflector térmico II	1204031BQ01B
08	Montaje de la protección inferior izquierda del suelo	5006145BQ01B
09	tuerca combinada	1204Q81EY
10	Tornillo autorroscante	FQ907860620B
11	Hebillas	28040527V2

código de montaje:	D058B2	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	5000A02BD058	Nombre del Grupo:		Placa de amortiguación del cuerpo		Pag. 68

Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
-	Cinta adhesiva de sellado de agujeros	1EA0686L1
01	Placa amortiguadora central del suelo trasero	5102353DD01
02	Cubierta rueda trasera izquierda Placa amortiguador superior trasero	5102373BQ01
03	Placa amortiguadora delantera para cubierta de rueda trasera izquierda	5102371BQ01
04	Tablero de amortiguación del piso intermedio	5102342DD01
05	Placa del amortiguador superior trasero del canal central	5102329BQ01A
06	Placa amortiguadora trasera del piso delantero	5102317DD01
07	Placa amortiguadora central del piso delantero II	5102313BQ01
08	Placa amortiguadora delantera izquierda III	5102311DD01
09	Placa amortiguadora delantera izquierda I	5102303DD01
10	Placa amortiguadora delantera izquierda II	5102307DD01
11	Placa amortiguadora delantera izquierda IV	5102381DD01
12	Placa amortiguadora izquierda en el centro del canal central	5102323BQ01
13	Placa de amortiguación derecha en el centro del canal central	5102324BQ01
14	Placa amortiguadora delantera derecha IV	5102382DD01
15	Placa amortiguadora delantera derecha II	5102308DD01
16	Placa amortiguadora del deflecto delantero	5102301DD01
17	Placa amortiguadora delantera derecha I	5102304DD01
18	Placa amortiguadora delantera derecha III	5102312DD01
19	Placa amortiguadora central del piso delantero I	5102314BQ01
20	Placa amortiguadora delantera del cárter de la rueda trasera derecha	5102372BQ01
21	Carcasa de la rueda trasera derecha Placa superior del amortiguador trasero	5102374BQ01A




código de montaje:	D058B2	Vehiculo:	T99	Año:	2023
Codigo del Grupo:	280401BD058	Nombre del Grupo:	Parachoques trasero 00 -22	Pag. 69	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
00	Enganche de remolque I	5HA050EJ0
00	Conjunto de enganche de remolque	5HA050EJ0A
01	Conjunto máscara parachoques trasero - Phantom Black	2804100BQ01A04
01	Conjunto máscara parachoques trasero - King Blue	2804100BQ01A1060
01	Conjunto máscara parachoques trasero - Fuller Silver	2804100BQ01A1063
01	Conjunto máscara parachoques trasero - Blanco perla	2804100BQ01A85
01	Conjunto máscara parachoques trasero - Jazz Brown	2804100BQ01A99
01	Conjunto máscara parachoques trasero - Phantom Black	2804100BQ02A04
01	Conjunto máscara parachoques trasero - King Blue	2804100BQ02A1060
01	Conjunto máscara parachoques trasero - Fuller Silver	2804100BQ02A1063
01	Conjunto máscara parachoques trasero - Blanco perla	2804100BQ02A85
01	Conjunto máscara parachoques trasero - Jazz Brown	2804100BQ02A99
01	Conjunto máscara parachoques trasero - Phantom Black	2804100BQ03A04
01	Conjunto máscara parachoques trasero - King Blue	2804100BQ03A1060
01	Conjunto máscara parachoques trasero - Fuller Silver	2804100BQ03A1063
01	Conjunto máscara parachoques trasero - Blanco perla	2804100BQ03A85
01	Conjunto máscara parachoques trasero - Jazz Brown	2804100BQ03A99
02	Tuerca hexagonal	CQ34005
04	Stand	FC04506K8
05	Conjunto de soldadura de la campana de ventilación derecha	2804320BQ01
06	Parachoques trasero bloque amortiguador derecho	2804158BQ01
07	Soporte derecho parachoques trasero	2804212BQ01
08	Tuerca montada	FC01500Z1
09	Hebillas	FC0450EA1
10	Marco embellecedor derecho parachoques trasero - plateado	2804152BQ010212
10	Marco embellecedor derecho parachoques trasero - negro piano	2804152BQ0109
11	Conjunto de luz antiniebla trasera derecha y reflector trasero de recuperación	3716120BQ01A
12	Tornillo embellecedor 2- parachoques trasero	2804156BQ01#E1
13	Hebillas	FC01501K5
14	Stand	FC0150ES1
15	Hebillas	FC02501K5
16	Máscara superior del parachoques trasero -sin sonda	2804111BQ01A#E1
17	Tornillo tapa embellecedora - parachoques trasero	2804155BQ01#E1
18	Máscara inferior del parachoques trasero -4 sonda	2804113BQ01A02
18	Máscara inferior del parachoques trasero -6 sonda	2804113BQ02A02
19	Tornillos de cabeza hexagonal con brida - Vástago grueso (estándar)	Q1840525
20	Embellecedor parachoques trasero - plateado	2804153BQ010212
21	Tapa del enganche de remolque trasero	2804131BQ0102
22	Marco embellecedor izquierdo del parachoques trasero - plateado	2804151BQ010212
22	Marco embellecedor izquierdo del parachoques trasero - negro piano	2804151BQ0109

código de montaje:	D058B2	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	280401BD058	Nombre del Grupo:		Parachoques trasero 23 - 42	Pag. 70	




código de montaje:	D058B2	Vehiculo:	T99	Año:	2023
Codigo del Grupo:	820102BD058	Nombre del Grupo:	Conjunto de retrovisor interior y exterior	Pag. 71	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
0	Cojín del asiento - espejo retrovisor derecho	8202161BQ01
0	Cojín del asiento - espejo retrovisor derecho	8202162BQ01
0	Conjunto del arnés izquierdo	8202165BQ02
0	Cojín del asiento - espejo retrovisor derecho	8202170BQ02
01	Tapa izquierda - espejo retrovisor interior	8201201BQ01B02
02	Conjunto retrovisor interior - negro	1EA069220C02
03	Tapa derecha - espejo retrovisor interior	8201202BQ01A02
04	Tapa izquierda - espejo retrovisor interior	8201201BQ02A02
05	Espejo retrovisor interior Montaje - Streaming media	8201101BQ0102
06	Tapa derecha - espejo retrovisor interior	8201202BQ0202
08	Tapa del enchufe USB - Tapa interior del espejo retrovisor	8201034BQ01
09	Conjunto retrovisor exterior derecho - imprimación	8202050BQ02B#E1
09	Conjunto retrovisor exterior derecho - imprimación	8202050BQ03A#E1
09	Conjunto retrovisor exterior derecho - 6AT sport	8202050BQ04A#E1
09	Conjunto retrovisor exterior derecho - Pintura piano	8202050BQ04A09
09	Conjunto retrovisor exterior derecho - 6AT sport	8202050BQ05A#E1
09	Conjunto retrovisor exterior derecho - Pintura piano	8202050BQ05A09
10	Capó del motor - retrovisor derecho	8202152BQ01#E1
11	Conjunto intermitente derecho	3726020BQ01
12	Cámara de vigilancia panorámica - derecha (incluye soporte)	3785080BQ0109
13	Conjunto placa reflectora - retrovisor derecho	8202150BQ01
13	Conjunto placa reflectora - retrovisor derecho	8202150BQ02
14	Tapa del orificio - Derecha	1EA069115
15	Conjunto retrovisor exterior izquierdo - imprimación	8202050BQ01A#E1
16	Conjunto retrovisor exterior izquierdo - imprimación	8202045BQ01A#E1
17	Conjunto retrovisor exterior izquierdo - imprimación	8202045BQ02B#E1
17	Conjunto retrovisor exterior izquierdo - imprimación	8202045BQ03A#E1
17	Espejo retrovisor exterior izquierdo - 6AT sport	8202045BQ04A#E1
17	Espejo retrovisor exterior izquierdo - 6AT sport	8202045BQ04A#E1
17	Conjunto retrovisor exterior izquierdo - Pintura piano	8202045BQ04A09
17	Espejo retrovisor exterior izquierdo - 6AT sport	8202045BQ05A#E1
17	Conjunto retrovisor exterior izquierdo - Pintura piano	8202045BQ05A09
18	Conjunto placa reflectora - retrovisor izquierdo	8202145BQ01
18	Conjunto placa reflectora - retrovisor izquierdo	8202145BQ02
19	Cámara de vigilancia panorámica - izquierda (incluye soporte)	3785075BQ0109
20	Tapa - espejo retrovisor izquierdo	8202151BQ01#E1
21	Conjunto intermitente izquierdo	3726015BQ01
22	Tornillo hexagonal	Q1840616
23	Tapa del orificio - izquierda	1EA069117

código de montaje:	D058B3	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	8402A01BD058	Nombre del Grupo:		Accesorios para el capó del motor		Pag. 72





Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto de revestimiento de aislamiento térmico del capó del motor	8402380BQ01A
02	Hebillas del forro del escudo térmico del capó del motor	8402653E16
03	Ensamblaje de la tira de sellado del canal del capó del motor	8402330BQ01A
04	Conjunto muelle neumático capó motor	8402405BQ01
05	Abrazadera de retención - dibujo del cable de bloqueo del asiento trasero	FC0167014
06	Bloque tampón límite	G06758873
06	Bloque tampón límite	FC0158873B
07	Tornillo autorroscante	FQ998650516
08	Tuerca montada	FQ999100501
10	Conjunto de cables de apertura del capó del motor	8402560BQ01A02
10-1	Tirador de apertura interna del capó del motor	8402583BQ01
10-2	Clip de la manilla de apertura interna del capó del motor	8402587BQ01
10-3	Subconjunto del cable de apertura del capó del motor	8402570BQ01
11	Tornillo	FO9YA410616
12	Bloque de goma límite - Capó del motor	5DA056786
13	Conjunto del gancho de seguridad del capó del motor	8402460BQ01
14	Límite bloque de goma	5DA056788
15	Tornillo hexagonal combinado	FO9TA010803
16	Bloqueo del capó del motor	8402450DA01
17	Conjunto de tiras de sellado del bastidor delantero del capó del motor	8402320BQ01A
18	Taco de goma amortiguador - guardabarros delantero	8402387FG
19	Tapa del motor	5207168EMA

código de montaje:	D058B3	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	6200A02BD058	Nombre del Grupo:		Accesoio de la puerta trasera-otros		Pag. 73




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Puerta trasera derecha - elevalunas	6204120BQ01A
02	Guía del cristal de la puerta trasera derecha	6207512BQ01A
03	Embellecedore pilar B puerta trasera derecha	6201750BQ01A09
04	Listón embellecedor puerta trasera derecha cierre frontal	6201712BQ01
05	Embellecedore marco ventana - puerta trasera derecha	6201710BQ01A
06	Embellecedore marco ventana - puerta trasera derecha	6201710BQ01B
07	Embellecedore marco ventana - puerta trasera derecha	6201710BQ01C
08	Listón embellecedor puerta trasera derecha cierre trasero	6201718BQ01
09	Panel embellecedor del montante C de la puerta trasera derecha	6201760BQ01A09
10	Conjunto del carril central de la puerta trasera derecha	6201310BQ01
11	Perno	FQ907200616B
12	Tornillo autorroscante	FQ9YA500602
13	Tornillo autorroscante	FQ9TZ010501
14	Cuerpo de la cerradura de la puerta trasera derecha	6205120BQ01A
15	Soporte para pasamanos interior de puerta nº 2	6201811BQ01
16	Perno	FQ994500612
17	Conjunto limitador de puerta	6209115BQ01A
18	Tornillo combinado con arandela plana de cabeza hexagonal	CQ1400610BF6
19	Embellecedore de la manilla interior de la puerta delantera derecha	6105408BQ01
20	Pasador de la cerradura - Conjunto de la cerradura de la puerta	6105125BQ01
21	Perno	FQ9YA42A815
22	Panel embellecedor del montante B de la puerta trasera izquierda	6201745BQ01A09
23	Listón embellecedor puerta trasera izquierda cierre frontal	6201711BQ01
24	Listón embellecedor puerta trasera izquierda cierre trasero	6201705BQ01A
25	Embellecedore marco ventana - puerta trasera izquierda	6201705BQ01B
26	Embellecedore marco ventana - puerta trasera izquierda	6201705BQ01C
27	Embellecedore marco ventana - puerta trasera izquierda	6201717BQ01
28	Listón embellecedor puerta trasera izquierda cierre trasero	6201755BQ01A09
29	Tuerca de plástico incorporada	1101662MH
30	Embellecedore marco ventana - puerta trasera izquierda	6207511BQ01A
31	Guía del cristal de la puerta trasera izquierda	6201305BQ01
32	Conjunto del carril central de la puerta trasera izquierda	6205115BQ01A
33	Conjunto del carril central de la puerta trasera izquierda	FQ998450616
34	Cuerpo de la cerradura de la puerta trasera izquierda	FA0158975A
35	Tornillo autorroscante	6204115BQ01A
36	Tornillo autorroscante	6106018BQ01#M3
37	Tuerca montada	6106019BQ01
38	Puerta trasera izquierda - elevalunas	6105407BQ01
39	Pasador de bisagra	
40	Funda de protección de bisagras	
41	Embellecedore de la manilla interior de la puerta delantera izquierda	

código de montaje:	D058B3	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	6200A01BD058	Nombre del Grupo:		Junta de la puerta trasera		Pag. 74




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto junta puerta trasera derecha	6207120BQ01D
02	Cierre frontal del umbral de la ventanilla trasera derecha	6207258BQ01
03	Burlete interior de la puerta y ventanilla traseras derechas	6207220BQ01A
04	Cierre posterior del umbral de la ventanilla trasera derecha	6207264BQ01
05	Conjunto de la junta de la ventana de la puerta trasera derecha	6207260BQ01B
05	Conjunto de la junta de la ventana de la puerta trasera derecha	6207260BQ01C
06	Burlete de la rueda trasera de la puerta trasera derecha	6207390BQ01A
07	Montaje de la lámina impermeable de la puerta trasera derecha	6207322BQ01B
08	Junta de la puerta trasera derecha	6207140BQ01A
08	Junta de la puerta trasera derecha	6207140BQ01B
09	Conjunto del burlete de la puerta trasera	6207135BQ01B
09	Conjunto del burlete de la puerta trasera	6207135BQ01C
10	Cierre frontal del umbral de la ventanilla de la puerta trasera	6207257BQ01
11	Banda de estanqueidad interior de la puerta y ventanilla traseras izquierdas	6207215BQ01A
12	Cierre trasero del umbral de la ventanilla de la puerta trasera	6207263BQ01
13	Conjunto de la junta de la ventana de la puerta trasera izquierda	6207255BQ01B
13	Conjunto de la junta de la ventana de la puerta trasera izquierda	6207255BQ01C
14	Burlete de la rueda trasera de la puerta trasera izquierda	6207385BQ01A
14	Burlete de la rueda trasera de la puerta trasera izquierda	6207385BQ01
15	Conjunto junta puerta trasera izquierda	6207115BQ01D
16	Montaje de la lámina impermeable de la puerta trasera izquierda	6207321BQ01B
17	Cinta adhesiva de sellado de agujeros	FC0257425
18	Tapa del orificio	5GA05931X

código de montaje:	D058B3	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	6100A03BD058	Nombre del Grupo:		Accesorios para puertas delanteras-otros	Pag. 75	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
00	Tope de goma	FC0158873B
01	Elevalunas eléctrico puerta delantera derecha	6104120BQ01A
02	Panel triangular de la puerta delantera derecha	6101640BQ0109
03	Embellecedor marco ventana - puerta delantera derecha	6101710BQ01A
03	Embellecedor marco ventana - puerta delantera derecha	6101710BQ01B
03	Embellecedor marco ventana - puerta delantera derecha	6101710BQ01C
04	Embellecedor pilar B puerta delantera derecha	6101750BQ01A09
05	Guía del cristal de la puerta delantera derecha	6107512BQ01A
06	Cuerpo de la cerradura delantera izquierda	6105115BQ01A
07	Tuerca de brida	FQ999400603
08	Conjunto soporte pasamanos interior puerta delantera izquierda	6101811BQ01
09	Conjunto limitador de puerta delantera	6109115BQ01A
10	Panel triangular de la puerta delantera izquierda	6101635BQ01A09
11	Embellecedor marco ventana - puerta delantera izquierda	6101705BQ01A
11	Embellecedor marco ventana - puerta delantera izquierda	6101705BQ01B
11	Embellecedor marco ventana - puerta delantera derecha	6101710BQ01C
12	Embellecedor pilar B puerta delantera izquierda	6101745BQ01A09
13	Guía del cristal de la puerta delantera izquierda	6107511BQ01A
14	Cuerpo de la cerradura delantera derecha	6105120BQ01A
15	Elevalunas eléctrico puerta delantera izquierda	6104115BQ01A

código de montaje:	D058B3	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	6100A02BD058	Nombre del Grupo:		Junta de la puerta delantera		Pag. 76



Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
00	Bloqueo de la junta de la puerta delantera	1EA058231
01	Conjunto junta puerta delantera derecha	6107120BQ01
02	Conjunto junta puerta delantera derecha	6107160BQ01B
03	Puerta delantera derecha y plataforma de ventana - tapa delantera	6107258BQ01
04	Burlete interior del alféizar de la puerta delantera derecha	6107220BQ01A
05	Puerta delantera derecha y plataforma de ventana - cubierta trasera	6107264BQ01
06	Conjunto de la junta de la ventana de la puerta delantera derecha	6107260BQ01B
06	Conjunto de la junta de la ventana de la puerta delantera derecha	6107260BQ01C
07	Junta inferior delantera derecha	6107380BQ01
07	Junta inferior delantera derecha	6107380BQ01A
08	Cierre hermético derecho/tapa de orificio	1EA058972
09	Conjunto membrana impermeable puerta delantera izquierda	6107321BQ01
10	Burlete puerta delantera derecha	6107140BQ01B
11	Ensamblaje del burlete de la puerta delantera	6107135BQ01C
12	Junta de la puerta delantera izquierda	6107155BQ01B
13	Tapa delantera del alféizar	6107257BQ01
14	Burlete interior del alféizar de la puerta delantera izquierda	6107215BQ01A
15	Tapa trasera del alféizar de la ventana delantera	6107263BQ01
16	Conjunto de la junta de la ventana de la puerta delantera izquierda	6107255BQ01B
16	Conjunto de la junta de la ventana de la puerta delantera izquierda	6107255BQ01C
17	Junta inferior de la puerta delantera izquierda	6107375BQ01
17	Junta inferior de la puerta delantera izquierda	6107375BQ01A
18	Conjunto junta puerta delantera izquierda	6107115BQ01
19	Conjunto membrana impermeable puerta delantera derecha	6107322BQ01


código de montaje:	D058G2	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	130003GD058	Nombre del Grupo:		Cubierta decorativa del motor		Pag. 77




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Cubierta decorativa del motor	6107322BQ01
02	Soporte de goma	1001210BQ02
03	Barra de soporte del capó del motor	5CA110238
04	Stud	1109619BQ02
05	Tornillo compuesto de doble cabeza	FQ9TD010804
01	Cubierta decorativa del motor	6107322BQ01
02	Soporte de goma	1001210BQ02
03	Barra de soporte del capó del motor	5CA110238
04	Stud	1109619BQ02
05	Tornillo compuesto de doble cabeza	FQ9TD010804

código de montaje:	D058G2	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	130002GD058	Nombre del Grupo:		Tubería de agua de refrigeración de la transmisión	Pag. 78	

Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
00	Manguera de entrada para el enfriador de aceite de la transmisión	1303310BQ02
00	Conjunto de manguera de agua del enfriador de aceite de la transmisión	1303320BQ02
01	Tubo de entrada de refrigeración de la caja de cambios -8AT	1503085BQ01
02	Tubo de entrada de refrigeración de la caja de cambios -8AT	1503080BQ01
03	Abrazadera de tubo doble	9137727E04
04	Conjunto de tubería de agua de refrigeración del radiador de aceite de la transmisión - 6AT	1303330BQ02




código de montaje:	D058G2	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	130001GD058	Nombre del Grupo:		Módulo de refrigeración frontal		Pag. 79




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
—	Conjunto del sensor de temperatura del refrigerante	3602015-37K
—	Conjunto del sensor de temperatura del refrigerante -EV300	360201537K#P1
01	Montaje del radiador	1EA115200
01	Montaje del radiador	1EA115200#P1
02	Abrazadera elástica	FQ6104015B
03	Manguera de salida del radiador	1303121BQ02
04	Abrazadera elástica	FQ6103612B
05	Conjunto de la tubería de agua del lado derecho del motor	1303125BQ02
06	Tubería de agua inferior	1303127BQ02
07	Abrazadera flexible de cinta de acero	CQ67336F37
08	Abrazadera de manguera flexible con cinturón de acero -EV200	CQ67323F37
09	Manguera de descarga del depósito de expansión	1303341BQ02
10	Conjunto del depósito de expansión	1311010FL
11	Conjunto de tapa de presión	1311020EY
12	Etiqueta - Advertencia de peligro para el ventilador	5HA015031
13	Abrazadera elástica	FQ6101412B
14	Conjunto de tuberías de agua - Depósito de almacenamiento	1303426BQ02
15	Manguera de entrada de agua para el depósito de expansión - contiene el conjunto del acel	1303415BQ02A
16	Conjunto tráquea superior de retorno	1303430BQ02B
17	Manguera de aire de retorno de la culata	1303413BQ02
18	Manguera de salida del turbocompresor	1303421BQ02
19	Conjunto del tubo de retorno de salida del motor	1303410BQ02
20	Abrazadera flexible de cinta de acero	CQ67314F37
21	Abrazadera de tubo simple	1303Q67EY
22	Soporte de tráquea de retorno	1303641BQ02
23	Manguera de retorno del radiador	1303425BQ02
24	Soporte de montaje del radiador	5GA015241
25	Almohadilla de goma - soporte de montaje	5GA015242
26	Abrazadera flexible de cinta de acero	CQ67342F37
27	Manguera de entrada del radiador	1303111BQ02
28	Tornillo guía de cuello de cabeza hexagonal	FQ907960616
29	Conjunto ventilador eléctrico	1308010BQ02
30	parachoques de goma	5DA115202
31	Intercooler	1EA115300
31	Intercooler	1EA115300#P1

código de montaje:	D058G2	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	120001GD058	Nombre del Grupo:		Sistema de escape		Pag. 80

Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Silenciador trasero derecho	1201100BQ02C
02	Anillo de goma trasero	1201023MH
03	Conjunto junta trasera	1203020BQ02
04	Pernos resistentes al calor	FQR1841027T
05	Anillo de goma delantero	1203681MG
06	Conjunto silenciador delantero	1203100BQ02A
07	Contratuercas	FQ9XG036627L
08	Conjunto del soporte del gancho delantero	1203040MHA
09	Pernos de brida hexagonal, varilla gruesa (estándar)	Q1851245
10	Soporte IV - 6AT sport	1205638DD01
11	Tornillo de cabeza hexagonal con brida	Q1851230TK
12	Soporte III - 6AT sport	1205637DD01
13	Soporte - conjunto catalizador	1205637BQ02
14	Tuerca	FQ9TB031001
15	Tornillo	Q1851275
16	Tornillo	FQ9T4551025
17	Ayuda	1205636DD01
18	Conjunto de soporte - Gancho	1205630BQ02
19	Conjunto del catalizador estrechamente acoplado -8AT	1205500BQ02C
19	Conjunto soldadura catalizador (6AT) - 6AT sport	1205500BQ03C
20	Conjunto junta frontal	1203520DD01
21	Tuerca	FQZ3201001




código de montaje:	D058G2	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	113001GD058	Nombre del Grupo:		Control de la pérdida por evaporación del combustible	Pag. 81	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	DMTL y montaje de tuberías	1130500BQ01
02	Manguera de combustible - Conectar el depósito de carbono al DMTL	1130515BQ01
03	Soporte - Conjunto DMTL fijo	3603226BQ01A
04	Tornillo autorroscante para cabeza de disco con ranura en cruz	CQ2714813
05	Módulo de detección de fugas de combustible _ China VI	3603225DA01
06	Conducto de aire de plástico con filtro de cenizas	1130525BQ01
06-1	Elemento filtrante - conducto de aire	1EA013Z50
07	Manguera de combustible - Conectar el depósito de carbono al DMTL	1130510BQ01
08	Conjunto del tubo de aspiración de vapor de combustible - Depósito de carbono	1130120BQ01
09	Conjunto del depósito de carbono	5HA213970
10	Cubierta protectora del depósito de carbono	1130012BQ01
11	Conjunto de soporte del depósito de carbón activado	1130020DD01
12	Tubos de vacío B	1130265BQ01A
13	Abrazadera flexible de cinta de acero	CQ67419F37
14	Conjunto de tubo de vacío - Electroválvula de limpieza del depósito de carbón a codo de junta de entrada	1130295BQ01A
16	Conjunto de electroválvula de limpieza del depósito de carbón _ China VI	1BA01874Z
17	Conjunto de tubos de desorción de plástico I	1130240BQ01A
18	Conjunto de soporte - Electroválvula de limpieza del depósito de carbón	3603070BQ01
19	Conjunto de soporte - tubo de vacío	1130287BQ01A

código de montaje:	D058G2	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	110901GD058	Nombre del Grupo:		Sistema de admisión		Pag. 82



Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
00	Intercooler a la manguera del cuerpo del acelerador II	1109519BQ01
01	Conjunto del filtro de aire	1109110BQ01
02	Carcasa superior del filtro de aire	1109136BQ01
03	Elemento filtrante del filtro de aire Montaje	1109160DD01
04	Conjunto de entrada de aire frío	1109010BQ01
05	Tornillo combinado con brida hexagonal	1109211MH
06	Conjunto de soporte - Filtro de aire	1109210BQ01
07	Tornillo	FQ994540820
08	Manguera de turbocompresor a intercooler I I (20TD)	1109419BQ01
09	Abrazadera de resorte incorporada	FQZ67575S
10	Conjunto soporte - Conjunto tubo turbo fijo - 6AT sport	1109420BQ02
11	Conjunto de tubo rígido de turbocompresor a intercooler (20TD)	1109415BQ01
12	Conjunto de curva de turboalimentación - intercooler a cuerpo de mariposa	1109450BQ01
12-1	Conjunto del sensor de temperatura de la presión de admisión	3602035-27L
13	Abrazadera de manguera - Conectar al cuerpo del acelerador	CQ67670B
14	Manguera del intercooler al cuerpo del acelerador I	1109511BQ01
15	Conjunto codo turbo-boost - Turbocompresor a intercooler	1109410BQ01
16	Tornillo	FQ997960812
17	Conjunto de soporte - Conjunto de codo de turbo fijo -8AT	1109420BQ01
18	Manguera de turbocompresor a intercooler I (20TD)	1109411BQ01
19	Abrazadera de resorte incorporada	FQZ67565S
20	Conjunto del codo de la junta de entrada	1109040BQ01
21	Conexión de la manguera de la válvula compensadora de aire	1014036BQ01
22	Abrazadera de manguera de tornillo sin fin	1109077MH
23	Conjunto del tubo de salida lateral de la filtración de aire	1014050BQ01


código de montaje:	D058G2	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	110401GD058	Nombre del Grupo:		Tuberia del freno de combustible		Pag. 83




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Tubo de freno trasero derecho II	3506080DD01
02	Conjunto de tubos de freno trasero izquierdo II	3506075DD01
04	Abrazadera de tubo doble	3506421DD01
05	Abrazadera de tubo doble	3506421BK01
06	Tornillo	FQ9KDB00616
07	Abrazadera	1104071BQ01
08	Conjunto evaporador de fuel-oil de plástico	1130220BQ01
09	Abrazadera	1104087BQ01
10	Conjunto de tubos de suministro de plástico	1104070BQ01
11	Abrazadera	FC0145922
13	Conjunto soporte tubo II	1104150DD01
14	Conjunto de la línea de combustible - Conecte el riel de combustible a la línea principal de combustible	1104120BQ01
15	Conjunto de tubería de combustible/freno	1104060BQ01A

código de montaje:	D058G2	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	110101GD058	Nombre del Grupo:		Montaje del depósito de combustible		Pag. 84

Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
00	Tapón fijo para bomba de combustible	1101212BQ11
00	Tubería de combustible - Bomba de combustible al conjunto de tubería de suministro de plástico	1101330BQ01
00	Junta de estanqueidad	1101211BQ11
01	Montaje del depósito	1101010BQ03
02	Bomba de combustible con conjunto de sensor de indicador de combustible	1106010BQ03
03	Conjunto bomba de fuel-oil	1106030BQ01
04	Sensor de manómetro	1106050BQ01
05	Conjunto de soldadura del depósito de combustible	1101015BQ01
06	Tornillo	FQ9YA02101S
07	Tanque eslinga/izquierda	1101610BQ01A
08	Tanque eslinga/derecha	1101620BQ01A
09	Abrazadera de manguera de tornillo sin fin tipo B	CQ67650B
10	Nut_China VI	FQ9YB160602
11	Conjunto de tubería de repostaje	1101410BQ01
12	Tapón de llenado	1EA142250A




código de montaje:	D058G2	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	100101GD058	Nombre del Grupo:		Soporte del motor		Pag. 85




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto de montaje izquierdo del tren de potencia	1001115BQ01
02	Tuerca - Soporte derecho del motor	FQ9YB041228
03	Soporte izquierdo de la cadena cinemática - 8AT	1001031BQ01
04	Conjunto del soporte izquierdo de la cadena cinemática - 6AT sport	1001031BQ03
05	Stud	FQ9TD011201
06	Soporte trasero de la cadena cinemática - 8AT	1001061BQ01
07	Conjunto de soporte trasero de la cadena cinemática - 6AT sport	1001061BQ03
08	Tornillo	FQ1841230TF36
09	Tornillo	FQ1841035TF36
10	Tornillo	FQ9TA011202
11	Junta - Bastidor auxiliar trasero	FQ9YA021282
12	Conjunto de montaje derecho del tren de potencia	1001120BQ01
	Soporte del sensor de detonación	FA0128880
		3602046BQ01

código de montaje:	D058A1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	810002GD058	Nombre del Grupo:		Aire acondicionado y soplador	Pag. 86	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Montaje del aire acondicionado	8100030BQ01
02	Servomotor de temperatura del lado del conductor	8100037BQ01
03	Conjunto biela temperatura lado conductor	8100078BQ01
04	Conjunto de manguera de entrada	8100042BQ01
05	Conjunto de biela de superficie de soplado trasero	8100089BQ01
06	Sensor de temperatura del evaporador	8100034BQ01
07	Módulo de regulación de velocidad	8100036BQ01
08	Tablilla I	8100043BQ01
09	tubería de desague	8100041BQ01
10	Brida de modo y conjunto de biela	8100088BQ01
11	Servomotor de temperatura del lado del acompañante	8100038BQ01
12	Modo servomotor	8100039BQ01
13	Conjunto de biela de temperatura del lado del pasajero delantero	8100083BQ01
14	Núcleo de aire caliente	8100031BQ01
15	Núcleo del evaporador	8100032BQ01
16	Válvula de expansión	8100033BQ01
17	Conjunto soplante	8114200BQ01
17	Conjunto soplante	8114200BQ02
18	Conjunto de biela de ciclo interno y externo	8114221BQ01
19	Servomotor de ciclo interno y externo	8114201BQ01
20	Conjunto motor soplador	8114210BQ01
21	Conjunto del filtro de aire del aire acondicionado	8113040BQ01
21	Conjunto del filtro de aire del aire acondicionado	8113040BQ02
21	Filtro de habitáculo CN95 -T99	T901V4032
22	Tapa de compensación	8100121BQ01
23	Placa de cubierta del elemento filtrante del aire acondicionado	8114227BQ01

código de montaje:	D058A1	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	810004GD058	Nombre del Grupo:		Sistema de refrigeración por aire acondicionado		Pag. 87



Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
00	Conjunto manguera baja presión aire acondicionado	8108015BQ03
16	Conjunto compresor	8103020BQ02
00	Conjunto manguera baja presión aire acondicionado	8108040BQ03
01	Conjunto condensador	8105020BQ01A#P1
02	Conjunto de intercambiador de recalentamiento sobre enfriado	8105030BQ02A
03	Soporte I del intercambiador de recalentamiento sobre enfriado	8105150BQ01
04	Abrazadera de tubo simple	8105152BQ01
05	Funda de goma 1	8108146BQ01
05-1	Funda de goma 2	8108146BQ02
06	Conjunto del sensor de presión del aire acondicionado	8114040BQ01
07	Tornillo	FQ994640616
08	Conjunto de abrazadera de fijación	5HA06146Y
09	Conjunto de soporte II del intercambiador de recalentamiento sobre enfriado	8105155BQ01
10	Junta tórica	8108029BQ02
11	Junta tórica	8108024MH
12	Junta tórica	8108024BQ02
14	Conjunto manguera baja presión aire acondicionado	8108040BQ02A
15	Junta tórica	8108021BQ02
16	Conjunto compresor	8103020BQ01A#P1
17	Tornillo hexagonal	Q1840860
18	Compresor	8103026BQ01A
19	Tornillo	FQ1841030F6
20	Tornillo de cabeza hexagonal con brida	Q1840830
21	Tornillo	Q18408100
22	Conjunto manguera alta presión aire acondicionado	8108015BQ02A
23	Junta tórica	8108028MH
24	Conjunto de válvula de llenado de alta presión de aire acondicionado	8108280E04
25	Tornillo	FQ994640625


código de montaje:	D058A1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	810003GD058	Nombre del Grupo:		Conducto de aire y tubería de agua		Pag. 88




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Entrada de aire	8100112DD01
02	Perno	FQ9YA02A609
03	Soporte de aire acondicionado II	8107451BQ01A
04	Conducto delantero del pie derecho	8101112BQ01
05	Conducto de pie trasero derecho	8101114BQ01
06	Parte delantera del conducto de aire trasero	8104051BQ01A
07	Tornillo de fijación del conducto de aire	FC0168AA5
08	Conducto para el pie trasero izquierdo	8101113BQ01
09	Hebillas	FQL33X13209
10	Conducto delantero del pie izquierdo	8101111BQ01
11	Tornillo autorroscante	FQ9CN800412B
12	Conjunto de conducto de transición de desescarche	8102015BQ01
13	Tuerca	FQ998910600
14	Conjunto del soporte de la válvula de agua caliente	8101165BQ01A
15	Conjunto de válvula de agua caliente	8101160DD01
16	Tuerca general	Q32804
17	Manguera de entrada de aire caliente II	8101157BQ02A
18	Abrazadera de manguera - Manguera de aspiración	FQ6102212B
19	Manguera de entrada de aire caliente I	8101156BQ02A
20	Abrazadera elástica	FQ6102312G
20	Abrazadera elástica	FQ6102412B
21	Tubo de retorno de aire caliente	8101153BQ02B
22	Soporte de aire acondicionado I	8107351BQ01A

código de montaje:	D058A1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	810001GD058	Nombre del Grupo:		Controlador y sensor de aire acondicionado	Pag. 89	

Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Sensor de temperatura ambiente	C23061764A
02	Tuerca de brida	FQ999400601
03	Controlador de aire acondicionado	8112025BQ03A
04	Sensor de luz solar	8114060BQ01
05	Sensor de temperatura interior	C23061757




código de montaje:	D058B5	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	570301BD058	Nombre del Grupo:		Montaje del tragaluz		Pag. 90




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Unidad de claraboya - gris claro	5703020BQ01B1030
01	Unidad de claraboya - beige jazmín	5703020BQ01B98
02	Muelle parabrisas derecho	5703240BQ01
03	Montaje de la red guía	5703210BQ01A
04	Muelle parabrisas izquierdo	5703230BQ01
05	Ensamblaje del cristal frontal de la claraboya	5703023BQ01
06	Conjunto cristal trasero claraboya	5703027BQ01
07	Tira de sellado de PU para el cristal trasero	5703057BQ01
08	Conjunto de cortina de oscurecimiento - gris claro	5703040BQ011030
08	Conjunto cortina de sombreo - beige jazmin	5703040BQ0198
09	Tornillo-Motor	5703323BQ01
10	Motor de claraboya - Cortina de oscurecimiento	5703350BQ01
11	Mazo de cables de la claraboya	5703370BQ01
12	Perno - Conjunto cristal trasero	5703127BQ01
13	Perno - Conjunto cristal delantero	5703123BQ01
14	Motor de claraboya - cristal delantero	5703320BQ01
15	Banda de estanqueidad interior para claraboyas	5703058BQ01
16	Montaje del marco de la claraboya	5703125BQ01
17	Tubo de rebose delantero	5703021BQ01
18	Junta de estanqueidad - claraboya	5703050BQ01
19	Tornillo autorroscante	FQ907860612
20	Abrazadera de tubo - tubo de rebose trasero	5HA069924
21	Tubo de rebose trasero	5703031BQ01
22	Junta - tubo de rebose	5HA069926

código de montaje:	D058B5	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	5105B03BD058	Nombre del Grupo:		Asideros, parasol	Pag. 91	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto visera derecha - gris claro	8204030BQ01B1030
01	Conjunto visera derecha - beige jazmín	8204030BQ01B98
02	Conjunto asidero asiento pasajero delantero - gris claro	8215101BQ011030
02	Conjunto asidero asiento pasajero delantero - beige jazmín	8215101BQ0198
03	Conjunto visera izquierda - gris claro	8204025BQ01B1030
03	Conjunto visera izquierda - beige jazmín	8204025BQ01B98
04	Tapa decorativa soporte parasol izquierdo - gris claro	5525086BQ011030
04	Tapa decorativa soporte parasol izquierdo - beige jazmín	5525086BQ0198
05	Parasol asiento fijo funda decorativa - sport rojo	5525083BQ010159
05	Parasol asiento fijo funda decorativa - gris claro	5525083BQ011030
05	Funda decorativa asiento fijo parasol - beige jazmín	5525083BQ0198
06	Tornillo autorroscante	FQ998640420B
07	Asiento de fijación parasol - gris claro	8204082BQ01A1030
07	Asiento de fijación parasol - beige jazmín	8204082BQ01A98
08	Tapa decorativa soporte parasol derecho - gris claro	5525087BQ011030
08	Tapa decorativa soporte parasol derecho - beige jazmín	5525087BQ0198

código de montaje:	D058B5	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	5105B02BD058	Nombre del Grupo:		Techo - brazola trasera	Pag. 92	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto de techo - gris claro	5702015BQ01C1030
01	Conjunto techo - beige jazmín	5702015BQ01C98
01	Conjunto de techo - gris claro	5702015BQ02A1030
01	Conjunto techo - beige jazmín	5702015BQ02A98
01	Conjunto techo - Interior rojo deportivo	5702015BQ02B0159
01	Conjunto de techo - gris claro	5702015BQ02B1030
01	Conjunto techo - beige jazmín	5702015BQ02B98
02	Circlip metálico	1EA06817Y
03	Conjunto del panel trasero del maletero	5608090BQ0102
04	Tapa decorativa de la cerradura del maletero	5608092BQ0102
05	Conjunto bloque amortiguador trasero izquierdo - Evitación de cabeza	5518815BQ01C
06	Montaje del bloque intermedio izquierdo - Evitación de la cabeza	5518825BQ01A
07	Conjunto bloque amortiguador delantero izquierdo - Evitación de cabeza	5518805BQ01A
08	Conjunto bloque amortiguador delantero derecho - Evitación de cabeza	5518810BQ01A
09	Bloque amortiguador central derecho - Evitación de cabeza	5518830BQ01A
10	Conjunto bloque amortiguador trasero derecho - Evitación de cabeza	5518820BQ01C

código de montaje:	D058B5	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	5105B01BD058	Nombre del Grupo:		Carrocería Interior - Alfombras		Pag. 93





Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Alfombra de maletero	5608051BQ01B02
02	Hebillas de la alfombra del maletero	5608063BQ01
03	Almohadilla insonorizante cubierta rueda trasera derecha	5102562BQ03
04	Portaobjetos inferior de moqueta de maletero	5608267BQ01A
05	Almohadilla insonorizante cubierta rueda trasera izquierda	5102561BQ03
06	Montaje de alfombras	5102015BQ01F02
07	Reposapiés	8206021BQ0102
08	Conjunto de revestimiento del deflector delantero	5302550BQ01A
09	Almohadilla insonorizante frontal e inferior	5102512BQ01
10	Tuerca de brida	FA0168615
11	Almohadilla insonorizante frontal y lateral superior	5102511BQ01A
12	Hebillas	FC0168865

código de montaje:	D058B5	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	5105A05BD058	Nombre del Grupo:		Protector de puerta trasera		Pag. 94





Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto de placa protectora - puerta trasera derecha	6302180BQ0102
02	Ensamblaje de la placa protectora - arriba puerta trasera	6302160BQ0102
03	Conjunto de placa protectora - puerta trasera izquierda	6302175BQ0102
04	Conjunto de placa protectora - puerta trasera inferior	6302230BQ0102
04	Conjunto de placa protectora - puerta trasera inferior	6302230BQ0202
05	Hebillas 2	6302243BQ0102
06	Hebillas 1	6302241BQ0102
07	Cubierta de mantenimiento izquierda	6302321BQ0102
08	Pinza derecha - Puerta trasera	6302233BQ01A02
09	Tapa decorativa de desbloqueo de emergencia	6302111BQ0102
10	Tapa del interruptor eléctrico	6302235BQ0102
11	Cobertura de mantenimiento adecuada	6302322BQ0102

código de montaje:	D058B5	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	5105A04BD058	Nombre del Grupo:		Protector de la puerta trasera 01 - 04-1	Pag. 95	





Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto de protección de la puerta trasera izquierda - Bromo marrón	6202055BQ02E0132
01	Conjunto de protección de la puerta trasera izquierda - Rojo fantasma	6202055BQ02B0359
01	Conjunto protector puerta trasera izquierda - Interior negro bromo marron	6202055BQ02B1130
01	Conjunto de protección de la puerta trasera izquierda - Gris tinta	6202055BQ02E1230
01	Conjunto protector puerta trasera izquierda - Negro interior starlight plata	6202055BQ02C02
01	Conjunto de protección de la puerta trasera izquierda - Rojo fantasma	6202055BQ02C0359
01	Conjunto protector puerta trasera izquierda - Negro interior starlight plata	6202055BQ02E1130
01	Conjunto protector puerta trasera izquierda - Negro interior starlight plata	6202055BQ02D02
01	Conjunto protector puerta trasera izquierda - Negro interior starlight plata	6202055BQ02E02
01	Conjunto de protección de la puerta trasera izquierda - Rojo fantasma	6202055BQ03B0359
01	Conjunto protector puerta trasera izquierda - Interior negro bromo marron	6202055BQ03B1130
01	Conjunto de protección de la puerta trasera izquierda - Bromo marrón	6202055BQ03C0132
01	Conjunto de protección de la puerta trasera izquierda - Rojo fantasma	6202055BQ03C0359
01	Conjunto protector puerta trasera izquierda - Negro interior starlight plata	6202055BQ03C1130
01	Conjunto de protección de la puerta trasera izquierda - Gris tinta	6202055BQ03C1230
01	Conjunto protector puerta trasera izquierda - Negro interior starlight plata	6202055BQ03D02
01	Conjunto protector puerta trasera izquierda - Negro interior starlight plata	6202055BQ03E02
01	Conjunto de protección de la puerta trasera izquierda - Rojo fantasma	6202055BQ04B0359
01	Conjunto protector puerta trasera izquierda - Interior negro bromo marron	6202055BQ04B1130
01	Conjunto de protección de la puerta trasera izquierda - Gris tinta	6202055BQ04B1230
01	Conjunto de protección de la puerta trasera izquierda - Bromo marrón	6202055BQ04E0132
01	Conjunto protector puerta trasera izquierda - Negro interior starlight plata	6202055BQ04C02
01	Conjunto de protección de la puerta trasera izquierda - Rojo fantasma	6202055BQ04C0359
01	Conjunto protector puerta trasera izquierda - Negro interior starlight plata	6202055BQ04C1130
01	Conjunto de protección de la puerta trasera izquierda - Gris tinta	6202055BQ04C1230
01	Conjunto protector puerta trasera izquierda - Negro interior starlight plata	6202055BQ04D02
01	Conjunto de protección de la puerta trasera izquierda - Negro azul - Versión Capitán	6202055BQ04E0141
01	Conjunto protector puerta trasera izquierda - Negro interior starlight silver	6202055BQ04E02
02	Panel del marco de la puerta trasera izquierda	6202715BQ0102
03	Limpieza del interior del panel de interruptores de reposabrazos - Puerta trasera	6202033BQ010112
03+04+05	Conjunto del panel superior para la protección de la puerta trasera izquierda - phantom	6202025BQ010359
03+04+05	Conjunto de panel superior para conjunto de protección de puerta trasera derecha - marrón	6202025BQ011032
03+04+05	Conjunto de panel superior para conjunto de protección de puerta trasera izquierda - starlig	6202025BQ011130
03+04+05	Conjunto de panel superior para conjunto de protección de puerta trasera derecha - Gris tin	6202025BQ011230
03+04+05+13	Conjunto de panel superior para conjunto de protección de puerta trasera derecha - Gris tin	6202025BQ011230
03+04+05+13	Conjunto de panel superior para conjunto de protección de puerta trasera derecha - Rojo fa	6202025BQ020359
03+04+05+13	Conjunto de panel superior para conjunto de protección de puerta trasera derecha - marrón	6202025BQ021032
03+04+05+13	Conjunto de panel superior para conjunto de protección de puerta trasera izquierda - starlig	6202025BQ021130
04	Tapa del altavoz de agudos de la puerta trasera izquierda	6202035BQ0102
04-1	Montaje del altavoz - Tono alto	5HA066961

código de montaje:	D058B5	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	5105A04BD058	Nombre del Grupo:		Protector de la puerta trasera 04-2 - 16	Pag. 96	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
04-2	Tirador interior abierto - puerta delantera izquierda	6105405BQ01A02
04-2	Tirador interior abierto - puerta delantera izquierda	6105405BQ01C02
04-2	Tirador interior abierto - puerta delantera izquierda	6105405BQ01D02
05	Embellecedor superior de la protección de la puerta trasera izquierda - Marrón bromo	6202031BQ010132
05	Embellecedor superior de la protección de la puerta trasera izquierda - Rojo fantasma	6202031BQ010359
05	Panel embellecedor superior de la protección de la puerta trasera izquierda - Negro interior starlight sliver	6202031BQ011130
05	Embellecedor superior de la protección de la puerta trasera izquierda - Gris tinta	6202031BQ011230
06	Conjunto guardabarros puerta trasera izquierda - negro	6202411BQ01A02
06	Conjunto guardabarros puerta trasera izquierda - gris	6202411BQ01A1030
06	Conjunto guardabarros puerta trasera izquierda - marrón	6202411BQ01A1032
06	Conjunto guardabarros puerta trasera izquierda - rojo	6202411BQ01A59
07	Posavasos trasero izquierdo	6202430BQ0102
08	Sujeción del tirador de la puerta trasera izquierda	6202410BQ01A02
09	Interruptor del elevalunas de la puerta delantera derecha	3746020BQ0109
10	Panel de interruptores de la puerta trasera izquierda	6202441BQ01A09
11	Conjunto tapa decorativa - tirador puerta izquierda - negro	6202401BQ01A0159
11	Conjunto tapa decorativa - tirador puerta izquierda - negro - versión negra	6202401BQ01A02
11	Conjunto tapa decorativa - tirador puerta izquierda - gris	6202401BQ01A1030
11	Conjunto tapa decorativa - tirador puerta izquierda - marrón	6202401BQ01A1032
11	Conjunto tapa decorativa - tirador puerta izquierda - rojo	6202401BQ01A59
12	Línea de transición del interruptor de la puerta trasera izquierda	3724638BQ01A
13	Conjunto luz atmosférica puerta trasera izquierda	3714045BQ01
14	Reflector puerta trasera izquierda	6202187BQ0102
15	Anillo del altavoz de la puerta trasera izquierda	6202285BQ0102
16	Conjunto del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha - Gris tinta	6202060BQ02E1230
16	Conjunto del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha -Rojo fantasma	6202060BQ02B0359
16	Conjunto del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha - Negro interior plata starlight	6202060BQ02B1130
16	Conjunto del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha - Bromo marrón	6202060BQ02E0132
16	Conjunto del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha -Rojo fantasma	6202060BQ02C0359
16	Conjunto del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha - Negro interior plata starlight	6202060BQ02C1130
16	Ensamblaje del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha - Negro interior plata starlight	6202060BQ02D02
16	Ensamblaje del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha - Negro interior plata starlight	6202060BQ02E02
16	Conjunto del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha - Bromo marrón	6202060BQ03B0132
16	Conjunto del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha -Rojo fantasma	6202060BQ03B0359
16	Conjunto del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha - Interior negro bromo marrón	6202060BQ03B1130

código de montaje:	D058B5	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	5105A04BD058	Nombre del Grupo:		Protector de la puerta trasera		Pag. 97




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
16	Ensamblaje del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha - Negro interior plata starlight	6202060BQ03C02
16	Conjunto del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha -Rojo fantasma	6202060BQ03C0359
16	Conjunto del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha - Negro interior plata starlight	6202060BQ03C1130
16	Conjunto del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha - Gris tinta	6202060BQ03E1230
16	Conjunto del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha - Negro interior plata starlight	6202060BQ03D02
16	Conjunto del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha - Negro interior plata starlight	6202060BQ03E02
16	Conjunto del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha -Rojo fantasma	6202060BQ04B0359
16	Conjunto del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha - Interior negro bromo marrón	6202060BQ04B1130
16	Conjunto del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha - Gris tinta	6202060BQ04B1230
16	Conjunto del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha - Bromo marrón	6202060BQ04E0132
16	Ensamblaje del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha - Negro interior plata starlight	6202060BQ04C02
16	Conjunto del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha -Rojo fantasma	6202060BQ04C0359
16	Ensamblaje del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha - Negro interior plata starlight	6202060BQ04C1130
16	Conjunto del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha - Gris tinta	6202060BQ04C1230
16	Ensamblaje del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha - Negro interior plata starlight	6202060BQ04D02
16	Conjunto del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha - Azul oscuro	6202060BQ04E0141
16	Ensamblaje del panel superior para la protección de la puerta trasera derecha - Negro interior plata starlight	6202060BQ04E02
17	Panel embellecedor del marco de la puerta trasera derecha	6202720BQ0102
18	Reflector puerta trasera derecha	6202188BQ0102
19	Conjunto luz ambiente puerta trasera derecha	3714050BQ01
20	Anillo del altavoz de la puerta trasera derecha	6202286BQ0102
21	Puerta trasera derecha - línea de transición del interruptor	3724648BQ01A
22	Conjunto tapa decorativa - tirador puerta trasera derecha - negro	6202412BQ01A02
22	Conjunto tapa decorativa - tirador puerta trasera derecha - gris	6202412BQ01A1030
22	Conjunto tapa decorativa - tirador puerta trasera derecha - marrón	6202412BQ01A1032
22	Conjunto de cubierta decorativa - manija de la puerta trasera derecha - rojo	6202412BQ01A59
23	Conjunto tapa decorativa - tirador puerta trasera derecha - negro	6202402BQ01A0159
23	Conjunto tapa decorativa - tirador puerta trasera derecha - negro - versión capitán	6202402BQ01A02
23	Conjunto tapa decorativa - tirador puerta trasera derecha - gris	6202402BQ01A1030
23	Conjunto tapa decorativa - tirador puerta trasera derecha - marrón	6202402BQ01A1032
23	Conjunto cubierta decorativa - manija de la puerta trasera derecha - rojo	6202402BQ01A59
24	Panel de interruptores de la puerta trasera derecha	6202442BQ01A09
25	Puerta trasera derecha - hebilla	6202420BQ01A02
26	Posavasos trasero derecho	6202440BQ0102



código de montaje:	D058B5	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	5105A04BD058	Nombre del Grupo:		Protector de la puerta trasera		Pag. 98



Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
27	Conjunto de panel superior para conjunto de protección de puerta trasera derecha - Marrón bronce	6202032BQ010132
27	Conjunto de panel superior para protección de puerta trasera derecha - Rojo fantasma	6202032BQ010359
27	Conjunto de panel superior para la protección de la puerta trasera derecha - Negro interior plata starlight	6202032BQ011130
27	Conjunto de panel superior para protección de puerta trasera derecha - Gris tinta	6202032BQ011230
27+28+29	Conjunto de panel superior para conjunto de protección de puerta trasera derecha - Rojo fantasma	6202026BQ010359
27+28+29	Conjunto de panel superior para conjunto de protección de puerta trasera derecha - marrón	6202026BQ011032
27+28+29	Conjunto de panel superior para conjunto de protección de puerta trasera derecha - starlight silver	6202026BQ011130
27+28+29	Conjunto de panel superior para conjunto de protección de puerta trasera derecha - Gris titan	6202026BQ011230
27+28+29+19	Conjunto de panel superior para conjunto de protección de puerta trasera derecha - Gris titan	6202026BQ011230
27+28+29+19	Conjunto de panel superior para conjunto de protección de puerta trasera derecha - Rojo fantasma	6202026BQ020359
27+28+29+19	Conjunto de panel superior para conjunto de protección de puerta trasera derecha - marrón	6202026BQ021032
27+28+29+19	Conjunto de panel superior para conjunto de protección de puerta trasera derecha - starlight silver	6202026BQ021130
28	Tapa del altavoz de agudos de la puerta trasera derecha	6202036BQ0102
28-1	Montaje del altavoz - Tono alto	5HA066961
28-2	Tirador interior abierto - puerta delantera derecha	6105410BQ01A0112
29	Embellecedor interior del panel de interruptores del reposabrazos - puerta trasera derecha	6202034BQ010112





código de montaje:	D058B5	Vehiculo:	T99	Año:	2023
Codigo del Grupo:	5105A03BD058	Nombre del Grupo:	Protección de la puerta delantera 01 -04	Pag. 99	





Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto de protección de la puerta delantera izquierda - Rojo fantasma	6102055BQ02C0359
01	Conjunto de protección de la puerta delantera izquierda -	6102055BQ02C1130
01	Conjunto de protección de la puerta delantera izquierda - Bromo marrón	6102055BQ02D0132
01	Conjunto protector puerta delantera izquierda - Negro interior starlight silver	6102055BQ02D02
01	Conjunto de protección de la puerta delantera izquierda - Rojo fantasma	6102055BQ02D0359
01	Conjunto protector puerta delantera izquierda - Interior negro bromo marron	6102055BQ02D1130
01	Conjunto de protección de la puerta delantera izquierda - Bromo marrón	6102055BQ02E0132
01	Conjunto protector puerta delantera izquierda - Negro interior starlight silver	6102055BQ02E02
01	Conjunto de protección de la puerta delantera izquierda - Rojo fantasma	6102055BQ02E0359
01	Conjunto protector puerta delantera izquierda - Negro interior starlight silver	6102055BQ02G1130
01	Conjunto de protección de la puerta delantera izquierda - Gris tinta	6102055BQ02E1230
01	Conjunto protector puerta delantera izquierda - Negro interior starlight silver	6102055BQ02G02
01	Conjunto de protección de la puerta delantera izquierda - Rojo fantasma	6102055BQ03C0359
01	Conjunto protector puerta delantera izquierda - Interior negro bromo marron	6102055BQ03C1130
01	Conjunto de protección de la puerta delantera izquierda - Gris tinta	6102055BQ03C1230
01	Conjunto de protección de la puerta delantera izquierda -	6102055BQ03D0132
01	Conjunto de protección de la puerta delantera izquierda -	6102055BQ03D0359
01	Conjunto protector puerta delantera izquierda - Negro interior starlight silver	6102055BQ03D1130
01	Conjunto de protección de la puerta delantera izquierda - Gris tinta	6102055BQ03D1230
01	Conjunto de protección de la puerta delantera izquierda - Bromo marrón	6102055BQ03E0132
01	Conjunto de protección de la puerta delantera izquierda - Rojo fantasma	6102055BQ03E0359
01	Conjunto protector puerta delantera izquierda - Negro interior starlight silver	6102055BQ03E1130
01	Conjunto de protección de la puerta delantera izquierda - Gris tinta	6102055BQ03E1230
01	Conjunto protector puerta delantera izquierda - Negro interior starlight silver	6102055BQ03G02
01	Conjunto de protección de la puerta delantera izquierda - Bromo marrón	6102055BQ04C0132
01	Conjunto de protección de la puerta delantera izquierda - Rojo fantasma	6102055BQ04C0359
01	Conjunto protector puerta delantera izquierda - Interior negro bromo marron	6102055BQ04C1130
01	Conjunto de protección de la puerta delantera izquierda - Gris tinta	6102055BQ04C1230
01	Conjunto de protección de la puerta delantera izquierda - Bromo marrón	6102055BQ04D0132
01	Conjunto de protección de la puerta delantera izquierda - Bromo marrón	6102055BQ04D0359
01	Conjunto protector puerta delantera izquierda - Negro interior starlight silver	6102055BQ04D1130
01	Conjunto de protección de la puerta delantera izquierda - Gris tinta	6102055BQ04D1230
01	Conjunto de protección de la puerta delantera izquierda - Bromo marrón	6102055BQ04E0132
01	Conjunto de protección de la puerta delantera izquierda - Bromo marrón	6102055BQ04E0359
01	Conjunto de protección de la puerta delantera izquierda - Gris tinta	6102055BQ04E1230
01	Conjunto de protección de la puerta delantera izquierda - Negro azul - Versión Capitán	6102055BQ04G0141
01	Conjunto protector puerta delantera izquierda - Negro interior starlight silver	6102055BQ04G02
02	Hebillas	FC0168ABX
03	Tornillo autorroscante para cabeza de disco con ranura en cruz	CQ2714213
04	Tornillo autorroscante para montaje de cabeza de disco con ranura en cruz y arandela plana	CQ2214213F6

código de montaje:	D058B5	Vehiculo:	T99	Año:	2023
Codigo del Grupo:	5105A03BD058	Nombre del Grupo:	Protección de la puerta delantera 05 - 24	Pag. 100	





Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
05	Desescarche lateral puerta delantera izquierda	6102901BQ01A02
06	Desescarche lateral puerta delantera izquierda	6102911BQ01A
07	Embellecedor puerta delantera izquierda	6102715BQ01A02
08	Entrada de desescarche de la puerta delantera izquierda	6102921BQ01A02
09	Embellecedor interior del panel de interruptores del reposabrazos - puerta delantera izquier	6102033BQ010112
09+13	Conjunto de placa decorativa de protección de la puerta delantera derecha - Rojo fantasma	6102025BQ010359
09+13	Conjunto de placa decorativa de la protección de la puerta delantera derecha - marrón	6102025BQ011032
09+13	Conjunto de placa decorativa de protección de puerta delantera derecha - Starlight silver	6102025BQ011130
09+13	Conjunto de placa decorativa de protección de puerta delantera derecha - Gris tinta	6102025BQ011230
09+13+21	Conjunto de placa decorativa de protección de puerta delantera derecha - Rojo fantasma	6102025BQ020359
09+13+21	Conjunto de placa decorativa de protección de puerta delantera derecha - marrón	6102025BQ021032
09+13+21	Conjunto de placa decorativa de protección de puerta delantera derecha - Starlight silver	6102025BQ021130
09+13+21	Conjunto de placa decorativa de protección de la puerta delantera derecha- Gris tinta	6102025BQ021230
10	Interruptor central del cierre de puertas	3720185BQ01A09
11	Interruptor del espejo retrovisor eléctrico	3782015BQ01A09
12	Tirador interior abierto - puerta delantera izquierda	6105405BQ01A02
12	Tirador interior abierto - puerta delantera izquierda	6105405BQ01C02
12	Tirador interior abierto - puerta delantera izquierda	6105405BQ01D02
13	Placa decorativa de protección de la puerta delantera derecha - Marrón bromo	6102031BQ010132
13	Placa decorativa de protección de la puerta delantera derecha - Rojo fantasma	6102031BQ010359
13	Placa decorativa del protector de la puerta delantera derecha - Negro interior plata starlight	6102031BQ011130
13	Placa decorativa de la protección de la puerta delantera izquierda - Gris tinta	6102031BQ011230
14	Conjunto pasamanos puerta delantera izquierda - negro	6102411BQ01A02
14	Conjunto barandilla puerta delantera izquierda - gris	6102411BQ01A1030
14	Conjunto barandilla puerta delantera izquierda - marrón	6102411BQ01A1032
14	Conjunto pasamanos puerta delantera izquierda - rojo	6102411BQ01A59
15	Interruptor del elevalunas de la puerta delantera izquierda	3746015BQ01A09
16	Posavasos tirador puerta delantera izquierda	6102430BQ0102
17	Botón del tirador de la puerta delantera izquierda	6102410BQ01A02
18	Panel de interruptores de la puerta delantera izquierda	6102441BQ01A09
19	Conjunto tapa decorativa - tirador puerta delantera izquierda - negro	6102401BQ01A0159
19	Conjunto tapa decorativa - tirador puerta delantera izquierda - negro - versión capitán	6102401BQ01A02
19	Conjunto tapa decorativa - tirador puerta delantera izquierda - gris	6102401BQ01A1030
19	Conjunto tapa decorativa - tirador puerta delantera izquierda - marrón	6102401BQ01A1032
19	Conjunto tapa decorativa - tirador puerta delantera izquierda - rojo	6102401BQ01A59
20	Línea de transición del interruptor de la puerta delantera izquierda	3724618BQ01A
21	Conjunto luz ambiente puerta delantera izquierda	3714035BQ01
22	Aro embellecedor altavoz puerta delantera izquierda	6102285BQ0102
23	Reflector puerta delantera izquierda	6102187BQ0102
24	Desescarche lateral puerta delantera derecha	6102902BQ01A02

código de montaje:	D058B5	Vehiculo:	T99	Año:	2023
Codigo del Grupo:	5105A03BD058	Nombre del Grupo:	Protección de la puerta delantera 25 -34	Pag. 101	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
25	Conducto de descongelación hacia el lado derecho de la puerta delantera	6102912BQ01A
26	Embellecedor puerta delantera derecha	6102720BQ01A02
27	Conjunto de protección de la puerta delantera derecha - Rojo fantasma	6102060BQ02C0359
27	Conjunto protector puerta delantera derecha - Negro interior marrón bromo	6102060BQ02C1130
27	Conjunto de protección de la puerta delantera derecha - Gris tinta	6102060BQ02C1230
27	Conjunto protector puerta delantera derecha - Bromo marrón	6102060BQ02D0132
27	Conjunto de protección de la puerta delantera derecha - Rojo fantasma	6102060BQ02D0359
27	Conjunto protector puerta delantera derecha - Negro interior plata starlight	6102060BQ02D1130
27	Conjunto de protección de la puerta delantera derecha - Gris tinta	6102060BQ02D1230
27	Conjunto protector puerta delantera derecha - Negro interior plata starlight	6102060BQ02F02
27	Conjunto protector puerta delantera derecha - Bromo marrón	6102060BQ03C0132
27	Conjunto de protección de la puerta delantera derecha - Rojo fantasma	6102060BQ03C0359
27	Conjunto protector puerta delantera derecha - Negro interior marrón bromo	6102060BQ03C1130
27	Conjunto de protección de la puerta delantera derecha - Gris tinta	6102060BQ03C1230
27	Conjunto protector puerta delantera derecha - Bromo marrón	6102060BQ03D0132
27	Conjunto de protección de la puerta delantera derecha - Rojo fantasma	6102060BQ03D0359
27	Conjunto protector puerta delantera derecha - Negro interior plata starlight	6102060BQ03D1130
27	Conjunto de protección de la puerta delantera derecha - Gris tinta	6102060BQ03D1230
27	Conjunto protector puerta delantera derecha - Negro interior plata starlight	6102060BQ03F02
27	Conjunto protector puerta delantera derecha - Bromo marrón	6102060BQ04C0132
27	Conjunto de protección de la puerta delantera derecha - Rojo fantasma	6102060BQ04C0359
27	Conjunto protector puerta delantera derecha - Negro interior marrón bromo	6102060BQ04C1130
27	Conjunto de protección de la puerta delantera derecha - Gris tinta	6102060BQ04C1230
27	Conjunto protector puerta delantera derecha - Bromo marrón	6102060BQ04D0132
27	Conjunto de protección de la puerta delantera derecha - Rojo fantasma	6102060BQ04D0359
27	Conjunto protector puerta delantera derecha - Negro interior plata starlight	6102060BQ04D1130
27	- Gris tinta	6102060BQ04D1230
27	Conjunto protector puerta delantera derecha - Negro interior plata starlight	6102060BQ04E02
27	Conjunto protector puerta delantera derecha - Negro azul - Versión capitán	6102060BQ04F0141
27	Conjunto protector puerta delantera derecha - Negro interior plata starlight	6102060BQ04F02
28	Línea de transición del interruptor de la puerta delantera derecha	3724628BQ01A
29	Entrada de desescarche de la puerta delantera derecha	6102922BQ01A02
30	Aro del altavoz de la puerta delantera derecha	6102286BQ0102
31	Reflector puerta delantera derecha	6102188BQ0102
32	Conjunto luz ambiente puerta delantera derecha	3714040BQ01
33	Conjunto guardabarros puerta delantera derecha - negro	6102412BQ01A02
33	Conjunto guardabarros puerta delantera derecha - gris	6102412BQ01A1030
33	Conjunto guardabarros puerta delantera derecha - marrón	6102412BQ01A1032
33	Conjunto guardabarros puerta delantera derecha - rojo	6102412BQ01A59
34	Conjunto tapa decorativa - tirador puerta delantera derecha - negro	6102402BQ01A0159

código de montaje:	D058B5	Vehiculo:	T99	Año:	2023
Codigo del Grupo:	5105A03BD058	Nombre del Grupo:	Protección de la puerta delantera 34 - 41	Pag. 102	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
34	Conjunto tapa decorativa - tirador puerta delantera derecha - negro - versión capitán	6102402BQ01A02
34	Conjunto tapa decorativa - tirador puerta delantera derecha - gris	6102402BQ01A1030
34	Conjunto tapa decorativa - tirador puerta delantera derecha - vrown	6102402BQ01A1032
34	Conjunto tapa decorativa - tirador puerta delantera derecha - rojo	6102402BQ01A59
35	Panel de interruptores de la puerta delantera derecha	6102442BQ01A09
36	Cierre de la puerta delantera derecha	6102420BQ01A02
37	Posavasos delantero derecho	6102440BQ0102
38	Interruptor del elevalunas de la puerta delantera derecha	3746020BQ0109
39	Placa decorativa de protección de la puerta delantera derecha - Marrón bromo	6102032BQ010132
39	Placa decorativa de protección de la puerta delantera derecha - Rojo fantasma	6102032BQ010359
39	Placa decorativa protector puerta delantera derecha - interior star silver black	6102032BQ011130
39	Placa decorativa de la protección de la puerta delantera derecha - Gris tinta	6102032BQ011230
39+41	Montaje del panel frontal de la protección de la puerta delantera derecha - Rojo fantasma	6102026BQ010359
39+41	Montaje del panel frontal de la protección de la puerta delantera derecha - marrón	6102026BQ011032
39+41	Montaje del panel frontal de la protección de la puerta delantera derecha - Star silver	6102026BQ011130
39+41	Montaje del panel frontal de la protección de la puerta delantera derecha - Gris tinta	6102026BQ011230
39+41+32	Montaje del panel frontal de la protección de la puerta delantera derecha - Star silver	6102026BQ011130
39+41+32	Montaje del panel frontal de la protección de la puerta delantera derecha - Gris tinta	6102026BQ011230
39+41+32	Montaje del panel frontal de la protección de la puerta delantera derecha - Rojo fantasma	6102026BQ020359
39+41+32	Montaje del panel frontal de la protección de la puerta delantera derecha - marrón	6102026BQ021032
40	Tirador interior abierto - puerta delantera derecha	6105410BQ01A0112
41	Embellecedor interior del panel de interruptores del reposabrazos - puerta delantera derech	6102034BQ010112

código de montaje:	D058B5	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	5105A02BD058	Nombre del Grupo:		Panel de protección de la carrocería	Pag. 103	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto de visera de arranque derecha	5608160BQ01B02
01-1	Gancho de maletero	5608269BQ01
01-1	Gancho de maletero	5608269BQ0102
01-2	Tapa del gancho del maletero	5608271BQ0102
02	Lado derecho de la caja para maletas	5608264BQ01A02
03	Conjunto de retención del bastidor del paquete	5608410BQ0102
04	Conjunto visera maletero izquierdo	5608155BQ01B02
05	Tornillo	FQ997860616
06	Conjunto panel exterior umbral trasero izquierdo	5402521BQ01B02
07	Conjunto del panel exterior del umbral trasero izquierdo	5402421BQ01A02
08	Conjunto del panel exterior del umbral trasero izquierdo	1EA0687F0A02
08	Conjunto panel exterior umbral trasero izquierdo - Versión Capitán	5520423BQ0102
09	Conjunto panel exterior umbral trasero derecho	5402422BQ01A02
10	Conjunto panel exterior umbral trasero derecho	5402522BQ01B02
11	Conjunto del panel exterior del umbral trasero izquierdo	1EA0687H002
11	Conjunto panel exterior umbral trasero izquierdo - Versión Capitán	5520523BQ0102

código de montaje:	D058B5	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	5105A01BD058	Nombre del Grupo:		Placa protectora de columna ABC 01 - 19		Pag. 104



Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto de protección superior izquierda del montante C - gris claro	5402225BQ011030
01	Conjunto de protección superior izquierda del montante C - beige jazmín	5402225BQ0198
02	Hebillas secundarias metálicas	1EA06817X
03	Conjunto de protección superior izquierda del montante B - gris claro	5402085BQ01B1030
03	Conjunto de protección superior izquierda del montante B - beige jazmín	5402085BQ01B98
03	Conjunto de protección superior izquierda del montante B - gris claro	5402085BQ02B1030
03	Conjunto de protección superior izquierda del montante B - beige jazmín	5402085BQ02B98
04	Primavera	5402117BQ01
05	Embellecedores superiores izquierdos del montante B	5402121BQ01A
05	Embellecedores superiores izquierdos del montante B	5402121BQ02A
06	Tornillo	FQ994540616
07	Tornillo autorroscante	FQ997350510
08	Botón de ajuste de la altura del cinturón de seguridad izquierdo - gris claro	5402113BQ011030
08	Botón de ajuste de la altura del cinturón de seguridad izquierdo - beige jazmín	5402113BQ0198
09	Cinturón de seguridad izquierdo regulable en altura monopatin - gris claro	5402111BQ011030
09	Cinturón de seguridad izquierdo regulable en altura monopatin - beige jazmín	5402111BQ0198
10	Conjunto de protección inferior izquierda del montante C	5402345BQ01B02
11	Hebillas	FC0168ABX
12	Conjunto de protección inferior izquierda del montante B	5402125BQ01B02
13	Conjunto de protección inferior izquierda del montante A	5402055BQ01C02
14	Conjunto de protección superior izquierda del pilar A - gris claro	5402025BQ01A1030
14	Conjunto de protección superior izquierda del montante A - beige jazmín	5402025BQ01A98
14	Conjunto de protección superior izquierda del pilar A - gris claro	5402025BQ02A1030
14	Conjunto de protección superior izquierda del montante A - beige jazmín	5402025BQ02A98
14	Conjunto de protección superior izquierda del montante A - gris claro	5402025BQ03A1030
14	Conjunto de protección superior izquierda del montante A - beige jazmín	5402025BQ03A98
14	Conjunto de protección superior izquierda del montante A - beige jazmín	5402045BQ01A98
14	Conjunto de protección superior izquierda del montante A - beige jazmín	5402045BQ02A98
15	Montaje del altavoz - Tono alto	5HA066961
17	Cubierta decorativa superior izquierda del pilar A	5402051BQ01A
17	Cubierta decorativa superior izquierda del pilar A	5402051BQ02A
18	Conjunto de protección inferior derecha del montante A	5402060BQ01C02
19	Conjunto de protección superior derecha del montante A - gris claro	5402030BQ02A1030
19	Conjunto de protección superior derecha del montante A - gris claro	5402030BQ01A1030
19	Conjunto de protección superior derecha del montante A - beige jazmín	5402030BQ01A98
19	Conjunto de protección superior derecha del montante A - beige jazmín	5402030BQ02A98
19	Conjunto de protección superior derecha del montante A - gris claro	5402030BQ031030
19	Conjunto de protección superior derecha del montante A - beige jazmín	5402030BQ0398
19	Conjunto de protección superior derecha del montante A - beige jazmín	5402050BQ01A98
19	Conjunto de protección superior derecha del montante A - beige jazmín	5402050BQ02A98


código de montaje:	D058B5	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	5105A01BD058	Nombre del Grupo:		Placa protectora de columna ABC 21 - 28	Pag. 105	





Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
21	Cubierta decorativa superior derecha del pilar A	5402052BQ01A
21	Cubierta decorativa superior derecha del pilar A	5402052BQ02A
22	Conjunto de protección inferior derecha del montante B	5402130BQ01B02
23	Conjunto de protección superior derecha del montante B - gris claro	5402090BQ01B1030
23	Conjunto de protección superior derecha del montante B - beige jazmín	5402090BQ01B98
23	Conjunto de protección superior derecha del montante B - gris claro	5402090BQ02B1030
23	Conjunto de protección superior derecha del montante B - beige jazmín	5402090BQ02B98
24	Botón de ajuste de la altura del cinturón de seguridad derecho - gris claro	5402114BQ011030
24	Botón de ajuste de la altura del cinturón de seguridad derecho - beige jazmín	5402114BQ0198
25	Cinturón de seguridad derecho regulable en altura monopatín - gris claro	5402112BQ011030
25	Cinturón de seguridad derecho regulable en altura monopatín - beige jazmín	5402112BQ0198
26	Cubierta decorativa superior derecha del montante B	5402122BQ01A
26	Cubierta decorativa superior derecha del montante B	5402122BQ02A
27	Conjunto de protección superior derecha del montante C	5402350BQ01B02
28	Conjunto de protección superior derecha del montante C - gris claro	5402230BQ011030
28	Conjunto de protección superior derecha del montante C - beige jazmín	5402230BQ0198

código de montaje:	D058B5	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	5000A04BD058	Nombre del Grupo:		Piezas internas de chapa de carrocería		Pag. 106

Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto del soporte del protector izquierdo del maletero	5008215BQ01
02	Soporte guía derecho del montante B de la cortina de aire	5008102BQ01A
03	Conjunto tapa mantenimiento depósito II	5101850BQ01
03	Conjunto tapa mantenimiento depósito II	5101850BQ01A
04	Conjunto tapa mantenimiento depósito I	5101835BQ01
04	Conjunto tapa mantenimiento depósito I	5101835BQ01A
05	Tira de sellado de la tapa de mantenimiento del depósito	5101843BQ01
06	Conjunto de soldadura del soporte de fijación trasero del panel de instrumentos auxiliar	5008025BQ01A
07	Tuerca montada	FQ999100506
08	Conjunto de soldadura del soporte de fijación frontal del panel de instrumentos auxiliar	5008005BQ01
09	Parabrisas trasero izquierdo - guardabarros delantero izquierdo	5008111BQ01
10	Conjunto de soporte para la placa de protección inferior izquierda de la columna A	5008195BQ01
11	Contratuerca	FQ999400801
12	Perno - Panel del salpicadero	FO9YA410803
13	Soporte de conexión al panel central	5008001BQ01
14	Viga reforzada de paso intermedio	5008301BQ01
15	Subconjunto de viga reforzada de la suspensión delantera	8403095BQ01B
15	Subconjunto de viga reforzada de la suspensión delantera	8403095BQ01C
16	Conjunto de soporte para la placa de protección inferior derecha de la columna A	5008200BQ01
17	Escudo trasero derecho - aleta delantera derecha	5008112BQ01
18	Soporte guía izquierdo del montante B de la cortina de aire	5008101BQ01A




código de montaje:	D058B5	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	5000A01BD058	Nombre del Grupo:		Tapa del cuerpo		Pag. 107



Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
00	Tapa del conjunto del cuerpo	5006749MH
01	enchufe	5HA056052
02	enchufe	FQBC1D56052
03	enchufe	5HA056053
04	Tapa del conjunto del cuerpo	5006734MH
05	enchufe	FQKD5356052
06	Portada	5102701EY
07	Tapa del conjunto del cuerpo	5006737MH
08	Tapa del conjunto del cuerpo	5006741MH
09	Tapa del conjunto del cuerpo	5006746MH
10	Tapa del conjunto del cuerpo	5006732MH
11	Tapa del conjunto del cuerpo	5006743MH
11	Recubrimiento de carrocerías con adhesivo termofusible	51090144V7
12	Tapa del orificio	FC0151264
13	enchufe	FQT00156054
14	Tapa del orificio -B70F	5AA056057


código de montaje:	D058B5	Vehiculo:	T99	Año:	2023
Codigo del Grupo:	820101BD058	Nombre del Grupo:	Conjunto de retrovisor interior y exterior 00 - 21	Pag. 108	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
00	Cojín del asiento - espejo retrovisor derecho	8202161BQ01
00	Cojín del asiento - espejo retrovisor derecho	8202162BQ01
00	Conjunto del arnés derecho	8202165BQ02
00	Conjunto del arnés derecho	8202170BQ02
01	Carcasa izquierda - espejo retrovisor interior	8201201BQ01B02
02	Conjunto retrovisor interior - negro	1EA069220C02
03	Carcasa derecha - espejo retrovisor interior	8201202BQ01A02
04	Carcasa izquierda - espejo retrovisor interior	8201201BQ02A02
05	Conjunto retrovisor interior - Streaming multimedia	8201101BQ0102
06	Carcasa derecha - espejo retrovisor interior	8201202BQ0202
08	Tapa del enchufe USB - Tapa interior del espejo retrovisor	8201034BQ01
09	Conjunto retrovisor exterior derecho - imprimación	8202050BQ02B#E1
09	Conjunto retrovisor exterior derecho - imprimación	8202050BQ03A#E1
09	Conjunto retrovisor exterior derecho - 6AT sport	8202050BQ04A#E1
09	Conjunto retrovisor exterior derecho - Pintura piano	8202050BQ04A09
09	Conjunto retrovisor exterior derecho - 6AT sport	8202050BQ05A#E1
09	Conjunto retrovisor exterior derecho - Pintura piano	8202050BQ05A09
09	Conjunto retrovisor exterior derecho - Pintura piano	8202050BQ05A09
10	Carcasa - espejo retrovisor derecho	8202152BQ01#E1
11	Conjunto intermitente derecho	3726020BQ01
12	Cámara de vigilancia panorámica - derecha (incluye soporte)	3785080BQ0109
13	Conjunto placa reflectora - retrovisor derecho	8202150BQ01
13	Conjunto placa reflectora - retrovisor derecho	8202150BQ02
14	Tapa del orificio - derecha	1EA069115
15	Conjunto retrovisor exterior izquierdo - imprimación	8202050BQ01A#E1
16	Conjunto retrovisor exterior izquierdo - imprimación	8202045BQ01A#E1
17	Conjunto retrovisor exterior izquierdo - imprimación	8202045BQ02B#E1
17	Conjunto retrovisor exterior izquierdo - imprimación	8202045BQ03A#E1
17	Espejo retrovisor exterior izquierdo - 6AT sport	8202045BQ04A#E1
17	Conjunto retrovisor exterior izquierdo - Pintura piano	8202045BQ04A09
17	Espejo retrovisor exterior izquierdo - 6AT sport	8202045BQ04A#E1
17	Conjunto retrovisor exterior izquierdo - Pintura piano	8202045BQ04A09
17	Espejo retrovisor exterior izquierdo - 6AT sport	8202045BQ05A#E1
17	Conjunto retrovisor exterior izquierdo - Pintura piano	8202045BQ05A09
17	Conjunto retrovisor exterior izquierdo - Pintura piano	8202045BQ05A09
18	Conjunto placa reflectora - retrovisor izquierdo	8202145BQ01
18	Conjunto placa reflectora - retrovisor izquierdo	8202145BQ02
19	Cámara de vigilancia panorámica - izquierda (incluye soporte)	3785075BQ0109
20	Carcasa - espejo retrovisor izquierdo	8202151BQ01#E1
21	Conjunto intermitente izquierdo	3726015BQ01

código de montaje:	D058B5	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	820101BD058	Nombre del Grupo:		Conjunto de retrovisor interior y exterior 22 - 23	Pag. 109	

Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
22	Tornillo hexagonal	Q1840616
23	Tapa del orificio - izquierda	1EA069117




código de montaje:	D058C1	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	350002CD058	Nombre del Grupo:	Pedal de freno y bomba de vacío		Pag. 110	





Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Booster de vacío de freno con conjunto de cilindro maestro de freno	3539010DD01
02	Conjunto de manguera de vacío	3539210BQ02
03	Conjunto soporte unidad de control ABS	3550320BQ01
04	Perno	FQ9T4551025
05	Conjunto electrónico de bomba de vacío	1CA043230A
06	Conjunto de soporte de la bomba de vacío eléctrica I	3551310BQ01
07	Tornillo de brida hexagonal	FQ997960635
08	Deflector	1108411BQ01
09	Conjunto soporte pedal acelerador	1108310BQ01
10	Pedal acelerador electrónico	1108050DD01
11	Perno	FQ994660625
12	Pedal de freno	3504020BQ01
13	Pasador	FC0143152
14	Interruptor de las luces de freno	5HA066490B
15	pin de conexión	FQ9923208229

código de montaje:	D058C1	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	350001CD058	Nombre del Grupo:		Unidad ESC y tubería de freno	Pag. 111	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Tubo de freno delantero	3506145BQ01
02	Conjunto ESC - Tipo húmedo	3550820BQ01A
02	Conjunto ESC - Tipo húmedo	3550820BQ01B
02	Conjunto ESC - Tipo húmedo	3550820BQ02A
02	Conjunto ESC - Tipo húmedo	3550820BQ02B
03	Conjunto de tubos de freno delantero derecho -Unidad de control hidráulico ABS a latiguillo de freno delantero	3506050BQ01
04	Conjunto de tubos de freno trasero derecho -Unidad de control hidráulico ABS a boquilla	3506070BQ01
05	Conjunto de tubos de freno delantero izquierdo -Unidad de control hidráulico ABS a latiguillo de freno delantero	3506045BQ01
06	Conjunto de tubos de freno trasero izquierdo -Unidad de control hidráulico ABS a boquilla	3506065BQ01
07	Soporte de tuberías	3506431BQ01
08	Soporte de tuberías	3506451BQ01
09	Soporte de tubo -tubo de freno delantero	5DA045911
10	Soporte de tuberías	5DA045912
11	Abrazadera de manguera	FC0143635
12	Tornillo	FQ994540816
13	bidireccional	3506211EY
14	Soporte de tuberías	3506432BQ01
15	Abrazadera de tubo simple	3506011MH
16	Conjunto de tubería de aceite de freno principal - cavidad del cilindro maestro de freno II a la unidad de control hidráulico ABS	3506030BQ01
17	Conjunto de tubería de aceite de freno principal - cavidad del cilindro maestro de freno I a la unidad de control hidráulico ABS	3506010BQ01
18	Soporte de tuberías	3506421BQ01
19	Tuerca de brida	FQ999400800

código de montaje:	D058C1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	340001CD058	Nombre del Grupo:		Conjunto del volante		Pag. 112




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto del cuerpo del volante	3402020BQ01B02
01	Conjunto del cuerpo del volante	3402020BQ01C02
01	Conjunto del cuerpo del volante (cuero auténtico) – 6AT sport	3402020BQ03C59
02	Conjunto airbag conductor	8230110BQ0102
02-1	Tapa central del volante	3402022BQ01
03	Interruptor - volante	3720140BQ01B05
03	Interruptor - volante - fibra de carbono negra	3720140BQ01C05
04	Embellecededor inferior del volante	3402024BQ01
05	Embellecededor superior del volante	3402023BQ01
06	Tuerca de brida	FQH26628091
07	Perno	3404Q61BK01
08	Conjunto de la columna de dirección	3404010BQ02A
09	Conjunto escudo eje intermedio dirección	3404035BQ0102
10	Tornillo	3402026BQ01

código de montaje:	D058C1	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	310101CD058	Nombre del Grupo:		Montaje de ruedas y herramientas		Pag. 113




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
—	Conjunto de rueda de repuesto temporal -T99	3101030-DD01
—	Apriete el conjunto del volante de la rueda de repuesto	5DA037975
—	Manivela	FA0137810
—	Llave para neumáticos	FA0168070
—	Jack-T99	T901V3090
01	Llantas de aleación de aluminio -245/50R20	3101010BQ01
02	Neumático-245/50R20	3106011BQ01#P1
03	Llantas de aleación de aluminio -245/50R20	3101011BQ01
04	Conjunto de sensores para un sistema de control de la presión de los neumáticos	5GA037973A
05	Conjunto embellecedor rueda	1EA03719X
06	Montaje de la tuerca de rueda	FQB00237160B
07	Neumático-245/45R21	3106011BQ02#P1
08	Llantas de aleación de aluminio -245/45R21	3101011BQ02
09	Warndreieck	FC0169101
10	Montaje del chaleco reflectante	3916630MD
11	Conjunto de herramientas de inflado y mantenimiento de neumáticos	3917010BQ01
12	Conjunto de bolsa de nailon	3917090BQ01
13	Conjunto de fluido de llenado	3917040BQ01
14	Conjunto de herramientas de repuesto	3917070BQ01
15	Conjunto de núcleo de válvula de repuesto	3917080BQ01
16	Conjunto de herramientas para inflar neumáticos	3917020BQ01

código de montaje:	D058C1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	291104CD058	Nombre del Grupo:		Conjunto de columna deslizante trasera	Pag. 114	




Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto de la columna de deslizamiento trasera	2911025BQ01
02	Cubierta superior Traveller	2911061DA01
03	Contratuercas de nylon	FQ9TB011401
04	Tuerca de brida	FQ9YB041031
05	Suspensión superior - suspensión trasera	2911035BQ01
06	Perno combinado	29111404V7
07	Bloque amortiguador trasero	2911051BQ01
08	Guardapolvo trasero	2911031DA01
09	Conjunto amortiguador trasero	2915015BQ01
10	Tornillo de brida hexagonal	FQ9TA011404
11	Junta inferior del muelle helicoidal trasero	5HA0280A3
12	Muelle helicoidal trasero	2912021BQ01
13	Junta superior del muelle helicoidal trasero	5HA028012
14	Perno de ajuste	FQ9TQ011401
15	Perno de ajuste	FQ9TC011401
16	Perno	FQ9TA011403
17	Tuerca de brida - Rótula de dirección	FQ9YB041238

código de montaje:	D058C1	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	291103CD058	Nombre del Grupo:		Brazo de control trasero		Pag. 115



Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01-1	Barra estabilizadora transversal trasera	2916011BQ01
02	Placa - barra estabilizadora transversal trasera	5HA028155
03	Casquillo barra estabilizadora trasera	2916037BQ01
04	Conjunto barra de conexión barra estabilizadora trasera derecha	2916120BQ01
05	Conjunto barra de conexión barra estabilizadora trasera	2916115BQ01
06	Conjunto del brazo de control superior trasero	2914325BQ01A
07	Ensamblaje del brazo de control de la viga delantera	2914525BQ01
08	Junta - Bastidor auxiliar trasero	5HA028998
09	Tuerca de brida	FQ9YB041239
10	Conjunto de brazo de control inferior y trasero derecho	2914130BQ01
11	Tuerca de brida	FQ9YB041408B
11	Tuerca de brida	FQ9YB041413
12	Conjunto de brazo de control inferior y trasero izquierdo	2914125BQ01
13	Lavadora	CO40212T28F38
14	Perno de brida	FQ9YA02123J
15	Tuerca de brida	FQ9YB041409


código de montaje:	D058C1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	291102CD058	Nombre del Grupo:		Manguito de dirección trasera y freno	Pag. 116	



Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
—	Muelle de la mordaza del freno trasero	3502231BQ01
—	Muelle de retorno de la zapata de freno trasero	3502233BQ01
—	Kit de reparación de la placa de fricción trasera izquierda	B3502035BQ01
—	Kit de reparación de la placa de fricción trasera derecha	B3502040BQ01
01	Manguito de dirección trasero derecho con conjunto de freno y brazo longitudinal	3301020BQ01
02	Conjunto sensor velocidad rueda trasera derecha ABS	3617280BQ01
03	Junta - perno hueco	FQ995621000
04	Latiguillo de freno trasero	3506565DD01
05	Conjunto pinza freno trasero derecho	3502020BQ01
06	Perno combinado	FQ9TQ011201
07	Conjunto de rótula trasera derecha	3301030BQ01
08	Conjunto de cojinete de cubo trasero	3104030BQ01
09	Perno de conexión	FQB00143694A
10	Perno	FQ9YA021453
11	Conjunto brazo longitudinal inferior derecho	2914630BQ01
12	Perno esférico interior de doce flores	FQ9TQ011202
13	Deflector de polvo trasero	3502212E16
14	Disco de freno trasero	3502111E16
15	tornillo de cabeza avellanada	3501077MH
16	Manguito trasero izquierdo con freno y conjunto de brazo longitudinal	3301015BQ01
17	Conjunto sensor velocidad rueda trasera izquierda ABS	3617275BQ01
18	Conjunto pinza freno trasero izquierdo	3502015BQ01
19	Deflector de polvo trasero izquierdo	3502211E16
20	Conjunto de rótula trasera izquierda	3301025BQ01
21	Conjunto brazo longitudinal inferior izquierdo	2914625BQ01


código de montaje:	D058C1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	291101CD058	Nombre del Grupo:		Conjunto subchasis trasero	Pag. 117	

Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Subbastidor trasero conjunto trasero	2820010BQ01
02	Subchasis trasero suspensión delantera derecha	2820818DD01
03	Suspensión trasera subchasis	2820837DD01
04	Subchasis trasero suspensión delantera izquierda	2820817DD01




código de montaje:	D058C1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	290105CD058	Nombre del Grupo:		Conjunto del engranaje de dirección	Pag. 118	

Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Dirección asistida eléctrica de doble desmultiplicación con conjunto de tirantes	3418310BQ01
02	Conjunto de tirante exterior	3418312BQ01
03	deflector térmico	3401051BQ01
04	Tuerca autoblocante	FQ9TB011202
05	Perno combinado	FQ9TA011203




código de montaje:	D058C1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	290104CD058	Nombre del Grupo:		Barra estabilizadora transversal		Pag. 119



Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Tornillo	FQ9YA02123N
02	Pernos de brida hexagonal, varilla gruesa (estándar)	Q1851485TF38K
03	Lavadora	FA0134096
04	Tuerca de brida	FQ9YB041032
05	Tornillo	FQ9YA02123KA
06	Tornillo	FQ9YA011401A
07	Tuerca hexagonal para inserto no metálico	FQ9TB011203
08	Varilla de conexión de la barra estabilizadora	2906115E16
09	Barra estabilizadora delantera	2906010BQ01
10	Placa de cubierta de la barra estabilizadora delantera	2906061DA01
11	Casquillo barra estabilizadora delantera	2906036BQ01
12	Tornillo	FQ1841065TF36


código de montaje:	D058C1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	290103CD058	Nombre del Grupo:		Subchasis delantero y brazo de control	Pag. 120	



Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Subbastidor delantero	2810010BQ01
02	Ensamblaje del soporte de la viga de extensión derecha	5HA03488X
03	Conjunto del casquillo superior del soporte trasero del tren de potencia	1001165BQ01
04	Conjunto barra oscilante suspensión trasera	1001175BQ01
05	Conjunto del casquillo inferior del soporte trasero del tren de potencia	1001170BQ01
06	Perno	FQ9TA011402
07	Perno de brida	FQ994650616
08	Ensamblaje del soporte de la viga de extensión izquierda	5HA03488Y
09	Conjunto brazo de control delantero derecho e inferior	2904030BQ01A
10	Conjunto brazo de control delantero izquierdo e inferior	2904025BQ01A
11	Tuerca de brida	FQ9YB041605
12	Junta plana Clase A	CQ40116T28F38


código de montaje:	D058C1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	290102CD058	Nombre del Grupo:		Manguito de dirección y freno		Pag. 121

Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
—	Muelle de la mordaza del freno delantero	3501231BQ01
—	Muelle de retorno de la zapata de freno delantero	3501233BQ01
—	Kit de reparación de la placa de fricción delantera derecha	B3501040BQ01
—	Kit de reparación de la placa de fricción delantera izquierda	B3501045BQ01
—	Perno esférico interior de doce flores	FQ9TQ011202
01	Conjunto pinza freno delantero derecho	3501020BQ01A
02	Soporte latiguillo freno delantero derecho	3506312BQ01
03	Conjunto de rótula delantera derecha	3001030DD01
04	Perno combinado	FQ9TA011405
05	Conjunto de rótula delantera izquierda	3001025DD01
06	Deflector de polvo delantero	3501211BQ01
07	Conjunto de cojinete de cubo delantero	3103030BQ01
08	Disco de freno delantero	3501111BQ01A
09	Conjunto pinza freno delantero izquierdo	3501015BQ01A
10	Perno	FQ994540610
11	Conjunto del sensor de velocidad de la rueda delantera	3617265DD01
12	Soporte latiguillo freno delantero izquierdo	3506311BQ01
13	Latiguillo de freno delantero	3506515BQ01




código de montaje:	D058C1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	290101CD058	Nombre del Grupo:		Conjunto de columna de deslizamiento frontal		Pag. 122

Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Columna deslizante delantera izquierda con mangueta de dirección y conjunto de freno -8A	2901015BQ01
01	Columna deslizante delantera izquierda con mangueta de dirección y conjunto de freno - 6AT sport	2901015BQ02
02	Tapa de la columna de deslizamiento frontal	5HA034019
03	Tuerca autoblocante	FQ9YB041237
04	Montaje superior delantero	2901035BQ01A
05	Conjunto de rodamientos axiales de empuje	2901070DD01A
06	Muelle helicoidal delantero	2902021BQ01
07	Guardapolvo - suspensión delantera	2901031BQ01
08	Bloque amortiguador frontal	2901051BQ01
09	Cojin inferior del asiento con muelle helicoidal	5HA0340A3
10	Conjunto amortiguador delantero izquierdo	2905015BQ01
11	Junta plana Clase A	CQ40112T28F38
12	Contratuerca - eje delantero	FQ9TB012401
13	Perno	FQ907960608
14	Carro delantero derecho con conjunto de rótula y freno	2901020BQ01
15	Conjunto amortiguador delantero derecho	2905020BQ01




código de montaje:	D058C1	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	230901CD058	Nombre del Grupo:		Eje de transmisión delantero	Pag. 123	





Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Eje de transmisión delantero derecho -8AT	2309020BQ03
01	Conjunto de eje de transmisión delantero derecho -8AT	2309020BQ04
02	Soporte del eje de transmisión	FQ9YA16A001
03	Kit de reparación de vainas de mástil fijo derecho-8AT	2309021BQ03
03	Kit de reparación de mástil fijo-universal para izquierda y derecha-6AT	2309021BQ04
04	Kit de reparación del mástil fijo derecho-8AT	2309024BQ03
04	Kit de reparación de mástil fijo-universal para izquierda y derecha-8AT	2309024BQ04
05	Kit de reparación de vainas de mástil móvil derecho-8AT	2309022BQ03
05	Kit de reparación de vainas de mástil móvil - universal para izquierda y derecha -8AT	2309022BQ04
06	Kit de reparación de mástil móvil izquierdo-8AT	2309023BQ03
06	Kit de reparación del mástil móvil izquierdo-6AT	2309023BQ04
07	Conjunto de eje de transmisión delantero izquierdo-6AT deportivo	2309015BQ03
07	Eje de transmisión delantero izquierdo -8AT	2309015BQ04
08	Kit de reparación de vainas de mástil fijo izquierdo-8AT	2309016BQ03
08	Kit de reparación de mástil fijo-universal para izquierda y derecha-8AT	2309016BQ04
09	Kit de reparación de mástil fijo izquierdo-8AT	2309019BQ03
09	Kit de reparación de mástil fijo-universal para izquierda y derecha-6AT	2309019BQ04
10	Kit de reparación de vainas de mástil móvil izquierdo-8AT	2309017BQ03
10	Kit de reparación de vainas de mástil móvil - universal para izquierda y derecha -6AT	2309017BQ04
11	Kit de reparación de mástil móvil izquierdo-8AT	2309018BQ03
11	Kit de reparación del mástil móvil izquierdo-6AT	2309018BQ04

código de montaje:	D058C1	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	19B001CD058	Nombre del Grupo:		8AT Caja de cambios automática 01 - 39	Pag. 124	



Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
01	Conjunto de transmisión automática	1502010BQ01
02	Conjunto de tapón de vaciado-M8x1,0	1502Q15BQ01
02	Conjunto tapón de vaciado-M10X1.00-8AT	1502Q51BQ01
03	Aro elástico	1502021BQ01
04	Tubo de entrada del enfriador de aceite	1502022BQ01
05	Junta de cobre	1502023BQ01
06	Conducto del tapón de vaciado	1502024BQ01
07	Tapón de vaciado	1502Q26BQ01
08	Tapón de vaciado de aceite	1502Q27BQ01
09	Tornillo hueco M14x32	1502Q68BQ01
10	Junta tórica - piñón	1502Q22BQ01
11	Convertidor de par hidráulico	1501010BQ01
12	Junta de cobre	1502Q61BQ01
13	tapón de llenado de aceite	1502Q62BQ01
14	Brazo	1502063BQ01
15	Retén del eje de cambio	1502064BQ01
16	Conector del enfriador de aceite	1502067BQ01
17	Arandela de estanqueidad combinada	1502Q69BQ01
18	Sensor de velocidad-36 mm	1502075BQ01
19	Tornillo hexagonal M4x12	1502Q71BQ01
20	Sensor de velocidad-58 mm	1502085BQ01
21	Espárrago de montaje superior - corto	1502Q91BQ01
22	Media junta de eje	1502011BQ01
23	Conjunto electrónico de la bomba de aceite	1502090BQ01
24	Tornillo hexagonal M8x30	1502Q92BQ01
25	Conjunto tapón de vaciado-M3/8x24	1502095BQ01
26	TC foca esquelética	1502123BQ01
27	Sensor de velocidad-46MM	1502055BQ01
28	Conjunto de válvula de paso recto	1502080BQ01
29	Electroválvula TCCV	1502115BQ01
30	Retenedor del sensor de temperatura	1502034BQ01
31	Filtro doble	1502121BQ01
32	Conjunto junta cárter (plástico)	1502070BQ01
33	Tornillo hexagonal M6x1x30	1502Q28BQ01
34	Enfriador de aceite	1502029BQ01
35	Tuerca hexagonal fina - M8x1. 25	1502Q66BQ01
36	Conjunto de la mascarilla	1502030BQ01
37	Tubo de salida del radiador de aceite	1502032BQ01
38	Tornillo hexagonal M6x70	1502Q33BQ01
39	Sensor de engranaje P	1502036BQ01


código de montaje:	D058C1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	19B001CD058	Nombre del Grupo:		8AT Caja de cambios automática	Pag. 125	





Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
40	Conjunto de placa de válvulas y mazo de cables	1502040BQ01
41	Electroimán solenoide	1502041BQ01
42	Conjunto del arnés del cilindro	1502045BQ01
43	base de conexión-8AT	1502052BQ01
44	Elemento filtrante de presión -8AT	1502053BQ01
45	Carcasa del filtro de presión -8AT	1502054BQ01
46	Tubo de filtro de presión -8AT	1502056BQ01

código de montaje:	D058C1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	150401CD058	Nombre del Grupo:		Mecanismo de control del cambio	Pag. 126	

Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
39	Sensor de engranaje P	1502036BQ01
40	Conjunto de placa de válvulas y mazo de cables	1502040BQ01
41	Electroimán solenoide	1502041BQ01
42	Conjunto del arnés del cilindro	1502045BQ01
43	base de conexión-8AT	1502052BQ01
44	Elemento filtrante de presión -8AT	1502053BQ01
45	Carcasa del filtro de presión -8AT	1502054BQ01
46	Tubo de filtro de presión -8AT	1502056BQ01



código de montaje:	D058C1	Vehículo:	T99		Año:	2023
Código del Grupo:	150001CD058	Nombre del Grupo:		Conjunto de transmisión automática	Pag. 127	



Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto
00	Unidad de control de la transmisión -6AT	3611015BQ03
01	Conjunto de transmisión hidráulica automática -8AT	1500010BQ01B
01	Transmisión automática electrohidráulica - 6AT sport	1500010BQ02
02	Perno	FQ9YA021024A
03	Perno	FQ9YA021042
04	Tuerca	FQFUS119065
05	Pernos de brida hexagonal, varilla gruesa (estándar)	Q1841035T
06	Pernos de brida hexagonal, varilla gruesa (estándar)	Q1841045T
07	Pernos de brida hexagonal, varilla gruesa (estándar)	Q1841050T
08	Pernos de brida hexagonal, varilla gruesa (estándar)	Q1841085T



GRUPO OFICIAL BESTUNE, C.A.

código de montaje:	D058C1	Vehiculo:	T99		Año:	2023
Codigo del Grupo:	150002CD058	Nombre del Grupo:	Piezas de transmisión automática 6AT			Pag. 128
			Num	Nombre de las piezas de repuesto	código de repuesto	
			01	Unidad de control de la transmisión	04321-TFG650	
			01	Unidad de control de la transmisión -6AT	3611015BQ03	
			01-36	Transmisión automática electrohidráulica - 6AT sport	1500010BQ02	
			02	Espárrago (M8×1,25×20)	90109-08A025	
			03	Tornillo (M8×1.25×20)	90105-08A016	
			04	Retén en T	2030 044 001J	
			05	tapón de llenado de aceite	1040 052 001Z	
			06	Junta tórica	1040 141 001S	
			07	Junta tórica - arnés de transmisión	90301-33A002	
			08	Arnés de transmisión	82125-TFJ010	
			09	Lavadora	35145-TFJ010	
			10	Placa de fijación del mazo de cables	35517-TFJ010	
			11	Sensor de velocidad de entrada	89411-TFJ010	
			12	Tornillo M6×1×14	2030 183 010K	
			13	Tornillo de estanqueidad M8×1,25×15,5	5040 183 024L	
			14	Bandeja de aceite	35151-TFJ010	
			15	Conjunto de placa de válvula	35410-TFG100	
			16	Tornillo M6×1,0×21	90119-06A039	
			17	Tornillo M6×1,0×31	90119-06A033	
			18	Tornillo M6×1,0×31	90119-06A040	
			19	Sensor de temperatura	35482-TFG010	
			20	Tornillo M5×0,8×12	0355 183 036C	
			20	Tornillo M5×0,8×12	0355183036C	
			20	Tornillo M5×0,8×12	1502804-SJ	
			21	Tapón de vaciado de aceite UNF 5/16-24-2A X 9,5	90341-08A004	
			22	Junta tórica	0355 141 009R	
			23	Tapón de vaciado M20X1.5X77	90341-20A012	
			24	Junta tórica - Tapón de vaciado	90301-17A004	
			25	Convertidor de par hidráulico	32000-4BA210	
			26	retén de la bomba de aceite	90311-43010	
			27	Retén de aceite - eje derecho	90311-40A040	
			28	Retén de aceite - eje izquierdo	90311-40A036	
			29	tornillo de cierre	0355 052 005L	
			30	Enfriador de aceite	32910-TFJ010	
			31	Tornillo	90149-08A008	
			32	Junta tórica	90301-19A005	
			33	Sellador	3040 045 015P	
			34	Tubo respirador	90447-11A042	
			35	abrazadera de tubo	90464-00A004	
			36	Tapón respirador	3040 572 002M	