
Schemat jendnokreskowy - podpięcia urządzenia do kompensacji:



Legenda:


Przekładniki: SCT03TS 100/1 1VA

Przewód kablowy zasilający: 5x 2.5 mm2

Przewód kablowy sterowniczy: Bit500 7G 7x6mm2

Zabezpieczenie typu 'S' C 3-polowe 2 A

Schemat szczegółowy - podpięcia urządzenia do kompensacji:



Legenda:

Przekładniki : SCT03TS 100/1 1VA

Przewód kablowy zasilający : 5x 2.5 mm2

Przewód kablowy sterowniczy: Bit500 7G 7x6mm2

Zabezpieczenie typu 'S' C 3-polowe 2 A