

### Gustavo Fabián Paredes Delaloye <lu2jgp@gmail.com>

## Separacion pines h7dragonman

4 mensajes

Gustavo F. Paredes - LU2JGP < lu2jgp@gmail.com>

21 de noviembre de 2019, 21:17

Para: Eric Pernia <ericpernia@gmail.com>, Martin Ribelotta <martinribelotta@gmail.com>

Otra consulta.

Veo que hay pines de "separacion" en muchas partes del diseño. O sea, en el micro veo conexiones que tiene a ambos lados un pin vacio sin uso (excepto que se conectaron a los conectores J106 al 110).

Esto fue por algo en especial?

Saludos.

Gustavo

--

"Per Aspera ad Astra"
Gustavo F. Paredes Delaloye

--

My StartUp

My LinkedIn

My Torre.bio

My Skype

### martin ribelotta <martinribelotta@gmail.com>

21 de noviembre de 2019, 22:07

Para: "Gustavo F. Paredes - LU2JGP" <lu2jgp@gmail.com>

Cc: Eric Pernia <ericpernia@gmail.com>

Esa no la entendi... todos los pines del micro estarian en uso de alguna manera... podrias ponernos una captura de lo que decis?

[El texto citado está oculto]

# Gustavo F. Paredes - LU2JGP < lu2jgp@gmail.com>


21 de noviembre de 2019, 22:27

Para: martin ribelotta <martinribelotta@gmail.com> Cc: Eric Pernia <ericpernia@gmail.com>

Ya toque mucho la configuracion original. Esta creo que es la que aun queda sin tocar. Se ven pines como el PAO, 6, 8 y 15 que parecen separar cosas.

#### Gustavo

[El texto citado está oculto]



Separacion Pines h7dragonman.png

17K

martin ribelotta <martinribelotta@gmail.com>

Cc: Eric Pernia <ericpernia@gmail.com>

Para: "Gustavo F. Paredes - LU2JGP" <lu2jgp@gmail.com>

21 de noviembre de 2019, 23:08

No entiendo como determinastes esa configuración...

Yo con el cubemx me tira la lista de pines como sale en el CSV que te mando.

Aparte adjunto el proyecto de cubeMX para que tengas de donde agarrarte.

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos	
MVB-cpu.ioc	
MVB-cpu.csv	