## 1. 绘图表示使用专用硬件所获得的总体加速比 (y 轴) 与 e (x 轴) 之间的关系。

总体加速比(S)由 Amdahl's Law 给出:

$$S = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{A}}$$


其中,f是可以加速的部分在总时间中所占的比例,A是加速比。

假设在普通硬件上,处理时间中有 e 百分比花费在加密上,d 百分比花费在解密上,剩余 1-e-d 的百分比花费在其他无法加速的操作上。

那么、总体加速比 S 可以表示为:

$$S = \frac{1}{(1-e-d) + \frac{e}{20} + \frac{d}{10}}$$

为绘制总体加速比 S 与加密操作时间百分比 e 之间的关系,我们可以在固定 d(d=0.3) 的前提下,计算并绘制 S 随 e 变化的曲线。



## 2. 如果总体加速比为 2, 那么使用专门硬件后花费在解密操作上的时间百分比 是多少?

我们已经知道总体加速比 S 由以下公式给出:

$$S = \frac{1}{(1 - e - d) + \frac{e}{20} + \frac{d}{10}}$$

代入总体加速比 S=2,反解出解密操作时间百分比 d 与加密操作时间百分比 e 的关系。

$$2 = \frac{1}{(1-e-d) + \frac{e}{20} + \frac{d}{10}}$$

简化得到:

$$d = \frac{0.5 - 0.95e}{0.9}$$

## 3. 我们能够得到的最大总体加速比是多少? 哪种类型的工作会给我们带来这样的加速比? 获得最大加速比时, e 和 d 分别是多少?

总体加速比 S 由以下公式给出:

$$S = \frac{1}{(1 - e - d) + \frac{e}{20} + \frac{d}{10}}$$

我们的目标是找到使 S 最大的 e 和 d 值。首先,我们需要分析在极端情况下的加速比: **当** e=1 **且** d=0 **时**,表示系统中的所有时间都花费在加密操作上,没有解密操作。此时:

$$S = \frac{1}{(1 - 1 - 0) + \frac{1}{20} + \frac{0}{10}} = \frac{1}{\frac{1}{20}} = 20$$

**当** e=0 **且** d=1 **时**,表示系统中的所有时间都花费在解密操作上,没有加密操作。此时:

$$S = \frac{1}{(1 - 0 - 1) + \frac{0}{20} + \frac{1}{10}} = \frac{1}{\frac{1}{10}} = 10$$

从上述两种情况可以看出,**加密操作的加速比更高(20 倍),因此最大加速比发生在** e=1 **且** d=0 **的情况下**。

## 结论

- 1. 最大总体加速比为 20。
- 2. 当所有时间都花费在加密操作上(即 e=1, d=0)时,可以得到最大的加速比。
- 3. 获得最大加速比时 e=1, d=0。