

FULLTRAILER - Reporte prioritario de unidades en taller

Corte: 22 sep 2026 | Fuente: OrdenesTrabajo + TERMINADAS + ReporteOperadores + Samsara

1. Resumen ejecutivo

Unidades pedidas: 013, 026, 034, 038, 048, 068, 470, 471, 472, 477, 481, 482, 483, 493 (tambien citaste 13/26/68/481 = mismas).
CON DATOS: 013, 026, 034, 048, 068, 471, 481, 482. SIN NINGUN REGISTRO en estos JSON: 038, 470, 472, 477, 483, 493.
Patron concurrente del lote: turbo/VGT + perdida de potencia (048/481/471), electrico/luces, y OT abiertas o 'terminadas' con pendiente.

2. Problemas concurrentes (del lote)

- Turbo / VGT / potencia: 048, 481 (y 471 por sintomas de potencia/acelerador).
- Electrico / Luces / fusibles: 026, 034, 048, 068, 471.
- Frenos / aire / ABS (Samsara): 034, 068, 482.
- Captura debil: folios vacios 19-sep, alcance libre, 'terminada' con nota Pendiente.
- Tiempo en taller: en este export casi todo arranca 17-18 sep (excepto 034 con historial mas viejo en reporte/Samsara).

3. Tablero por unidad (que pasa / tiempo / para operar)

TRG-013 | Prioridad: Media - carroceria casi lista si fluidos OK

Tiempo en registros: 4+ dias (desde 18-sep)
Que pasa: Fibra/cofre/defensa/estribo
Para mandar a operacion: Alinear/cerrar 100566 vs 647/646; validar anticongelante/arranque (nota suelta); anular folios vacios

TRG-026 | Prioridad: Media - electrico abierto

Tiempo en registros: 4 dias (18-sep)
Que pasa: Luces intermitentes; alcance a marcha 013 y luz cabina
Para mandar a operacion: Diagnostico formal + cerrar/actualizar 100558; separar alcance libre

TRG-034 | Prioridad: Alta - multi-sistema + pend. refacciones

Tiempo en registros: Historial largo + OT 18-sep
Que pasa: Acelerador/luces pend. refacciones; fugas aire; sensor coolant; PTO/mochila del 49
Para mandar a operacion: Refacciones acelerador/luces; cerrar PTO 100653; revisar Samsara inyeccion/coolant/ABS

TRG-038 | Prioridad: Desconocido

Tiempo en registros: N/D
Que pasa: Sin datos
Para mandar a operacion: Pedir ubicacion / OT / reporte; no esta en export

TRG-048 | Prioridad: Critica - potencia/turbo

Tiempo en registros: 5 dias (desde 17-sep)
Que pasa: Turbo amarrado + VGT recurrente; potencia; luces OK 21-sep; Samsara EGR/NOx
Para mandar a operacion: Cerrar VGT/turbo (Escalante/Romero); prueba potencia; calibracion estable; escaneo EGR

TRG-068 | Prioridad: Alta - sin bitacora de cierre

Tiempo en registros: OT desde 18-sep (fecha op OCR mala)
Que pasa: Luces, tacometro, fan clutch; llanta/vidrio en reporte; Samsara ABS/fan/filtro
Para mandar a operacion: Bitacora cierre 100552: Luces+tacometro+fusibles+fan en caliente; OT hija llanta/vidrio; escaneo ABS

TRG-470 | Prioridad: Desconocido

Tiempo en registros: N/D
Que pasa: Sin datos
Para mandar a operacion: Confirmar si existe unidad / otro nombre

TRG-471 | Prioridad: Alta - sintoma operador no cerrado

Tiempo en registros: 5 dias (17-sep)
Que pasa: Perdida potencia/acelerador (op); diag EGR sin codigos; sensor temp trans; torreta PENDIENTE
Para mandar a operacion: Cerrar sintoma potencia post-trabajos; terminar torreta 100677; no dar por cerrado solo por 'EGR'

TRG-472 | Prioridad: Desconocido

Tiempo en registros: N/D
Que pasa: Sin datos (posible confusion con 471)
Para mandar a operacion: Confirmar numero correcto

FULLTRAILER - Reporte prioritario de unidades en taller

Corte: 22 sep 2026 | Fuente: OrdenesTrabajo + TERMINADAS + ReporteOperadores + Samsara

TRG-477 | Prioridad: Desconocido

Tiempo en registros: N/D
Que pasa: Sin datos
Para mandar a operacion: Pedir registros

TRG-481 | Prioridad: Critica - no operable hasta armar turbo

Tiempo en registros: 4 dias (18-sep)
Que pasa: Turbo subido SIN terminar de armar; agua en diferencial; aceites
Para mandar a operacion: Terminar armar turbo; definir cambio aceites motor/trans/dif; limpiar folios vacios

TRG-482 | Prioridad: Alta - frenos + fallas electronica

Tiempo en registros: 4 dias (18-sep)
Que pasa: Tambores/balatas/fugas aire (2 OT gemelas); Samsara ABS/EGR/VGT
Para mandar a operacion: Unificar OT; cerrar frenos; diagnostico ABS/VGT Samsara

TRG-483 | Prioridad: Desconocido

Tiempo en registros: N/D
Que pasa: Sin datos
Para mandar a operacion: Pedir registros

TRG-493 | Prioridad: Desconocido

Tiempo en registros: N/D
Que pasa: Sin datos
Para mandar a operacion: Pedir registros

FULLTRAILER - Reporte prioritario de unidades en taller

Corte: 22 sep 2026 | Fuente: OrdenesTrabajo + TERMINADAS + ReporteOperadores + Samsara

4. Detalle operativo (solo unidades con datos)

TRG-013

Ingreso visible 18-sep (fibra). 21-sep: Masin (cofre/faldon/estribo), Flores (espera movedor+cofre), Sanchez (tornillos estribo OK). OT 100566 sigue abierta. Nota ajena: no arrancar por anticongelante.

TRG-026

Solo 100558 Linares 18-sep: luces intermitentes/focos desconectados; lo sacan a checar marcha del 13; luz cabina por iniciativa. Sin terminada / sin op / sin Samsara.

TRG-034

Reporte op + Samsara historico (inyeccion, coolant, ABS). OT: Romero acelerador/luces pend. refacciones; Escalante fugas+sensor coolant; Castro modulo luces; PTO/mochila del 49 (Escalante/Ortiz) con nota de adaptacion. Multi-frente.

TRG-048

Op 17-sep Jose Manuel: sin potencia, turbo amarrado. Escalante desmonta VGT y encuentra turbo trabado; Romero recalibra VGT 'otra vez diferente' No Terminado; Castro escaneo; Linares luces 21-sep. Samsara EGR/NOx alto.

TRG-068

Op Bonilla: velocimetro, luces, fan por temp, llanta #10, elevavidrios, remolque. OT Bingras: luces+tacometro+fusibles+fan. SIN bitacora de cierre. Samsara ABS/fan/filtro. (Ignorar '2195 dias': fecha OCR 18/09/20).

TRG-471

Op Alfredo Barch 17-sep: potencia + acelerador se corta 10s. Dominguez 100564 'cambio EGR' pero bitacora=diagnostico sin codigos. Term: Serafico sensor temp transmision; Castro luces; Linares torreta PENDIENTE.

TRG-481

Fernandez Leonel: 100587 agua en dif. trasero (cambiar aceites); 100589 turbo subido pendiente armar. Folios 19-sep vacios. No terminadas. No operable hasta cerrar turbo+definir aceites.

TRG-482

Dos OT 100550/100561 (Perez / Flores Moran) mismo alcance: tambor/balatas/fugas/frenos. Sin bitacora de avance. Samsara: ABS sensor, VGT actuador, EGR/NOx. Riesgo de OT duplicada.

5. Accion recomendada hoy (orden)

- 1) 481 - terminar armar turbo + decision aceites.
- 2) 048 - cerrar turbo/VGT y prueba de potencia.
- 3) 068 - bitacora de cierre OT 100552 + fan en caliente.
- 4) 471 - prueba sintoma acelerador/potencia + torreta.
- 5) 034 - refacciones acelerador/luces + cerrar PTO.
- 6) 482 - unificar OT y cerrar frenos; ver ABS.
- 7) 026 / 013 - cierre electrico/fibra + fluidos 013.
- 8) 038/470/472/477/483/493 - conseguir expediente (no estan en JSON).

Limitacion: este export no trae fecha de ingreso formal a patio; 'dias' = primer documento encontrado. Generado automaticamente.