ORIGEM DO DOCUMENTO:	Gerência de Engenharia Clínica		
TÍTULO:			**Nº DOC:**
Procedimento Operacional Padrão de Tecnovigilância			POP.GEC.004
DATA 1º VERSÃO	**DATA DESTA VERSÃO**	**VERSÃO Nº**	**PRÓXIMA REVISÃO**
17/07/2026	17/07/2026	01	07/07/2028

1. OBJETIVO

1.1 Estabelecer diretrizes para identificação, investigação, registro, monitoramento e notificação de eventos adversos, incidentes, quase falhas e queixas técnicas envolvendo equipamentos médico-hospitalares, dispositivos médicos e demais tecnologias em saúde utilizadas na FCECON, visando à segurança do paciente, dos profissionais e à conformidade com as normas da ANVISA.

1.2 Este documento também tem o objetivo de estabelecer metodologia padronizada, diretrizes claras e garantir conformidade regulatória, segurança do paciente e melhoria contínua dos processos.

2. ABRANGÊNCIA

2.1 Aplica-se a todas as áreas da Fundação Cecon que utilizem, direta ou indiretamente, equipamentos médico-hospitalares.

3. COMPETÊNCIA

3.1 Engenharia Clínica:

- Receber notificações de falhas e incidentes;
- Avaliar tecnicamente equipamentos envolvidos;
- Isolar equipamentos quando necessário;
- Preservar evidências;
- Realizar investigação técnica;
- Emitir parecer técnico;
- Apoiar notificações à Gerência de Risco e ANVISA;
- Monitorar alertas sanitários.

3.2 Usuários dos Equipamentos:

- Comunicar imediatamente qualquer ocorrência;
- Suspender o uso quando houver risco;
- Preservar o equipamento para investigação.

3.3 Núcleo de segurança do paciente:

- Consolidar notificações;

FCECON FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/E699.C0DB.FC17.11C0/BA8350B2
Código verificador: **E699.C0DB.FC17.11C0** CRC: **BA8350B2**

Documento E699.C0DB.FC17.11C0 assinado por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA:683******* em 12/08/2026 às 09:34 utilizando assinatura por login/senha.

Documento 26EA.D1B7.3B8E.360C assinado por: ICARO AUGUSTO P. FALCÃO:842******* em 17/07/2026 às 11:21 utilizando assinatura por login/senha.

Documento 26EA.D1B7.3B8E.360C assinado por: RAIMUNDA BARBOSA P. FERREIRA:844******* em 17/07/2026 às 09:16 utilizando assinatura por login/senha.

- Realizar análise de risco;
- Encaminhar notificações externas quando aplicável;
- Monitorar indicadores.

4. DEFINIÇÕES

4.1 Tecnovigilância: Sistema de vigilância de eventos adversos e queixas técnicas relacionadas a produtos para saúde na fase pós-comercialização.

4.2 Evento Adverso: Ocorrência que resulte ou possa resultar em dano ao paciente, operador ou terceira associada ao uso de produto para saúde.

4.3 Queixa Técnica: Suspeita de alteração, defeito, falha, irregularidade ou não conformidade de produto para saúde.

4.4 Quase Falha (Near Miss): Incidente identificado antes de atingir paciente ou usuário.

4.5 Ação de Campo: Medida corretiva realizada pelo fabricante ou detentor do registro para reduzir riscos relacionados ao produto.

5. PROCEDIMENTO

5.1 Identificação da Ocorrência

O processo inicia-se quando qualquer colaborador identifica:

- Evento adverso relacionado ao equipamento.
- Falha operacional.
- Defeito de fabricação.
- Mau funcionamento.
- Resultado incorreto.
- Acidente com paciente ou profissional.
- Quase falha (near miss).
- Alerta de fabricante ou órgão regulador.

4.2 Notificação Interna

O colaborador deve comunicar imediatamente a ocorrência, devendo ser realizado por memorando, com as informações mínimas abaixo:

- Data e hora do evento.
- Setor onde ocorreu.
- Equipamento envolvido.
- Marca e modelo.
- Número de patrimônio.
- Número de série.
- Descrição detalhada da ocorrência.
- Nome dos envolvidos.
- Consequências para paciente ou operador.

Documento E699.C0DB.FC17.11C0 assinado por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA:683******* em 12/08/2026 às 09:34 utilizando assinatura por login/senha.

Documento 26EA.D1B7.3B8E.360C assinado por: ICARO AUGUSTO P. FALCÃO:842******* em 17/07/2026 às 11:21 utilizando assinatura por login/senha.

Documento 26EA.D1B7.3B8E.360C assinado por: RAIMUNDA BARBOSA P. FERREIRA:844******* em 17/07/2026 às 09:16 utilizando assinatura por login/senha.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/E699.C0DB.FC17.11C0/BA8350B2
Código verificador: **E699.C0DB.FC17.11C0** CRC: **BA8350B2**

4.3 Ação Imediata de Segurança

A Engenharia Clínica deve avaliar se existe risco ao paciente, preservando o máximo de evidências possíveis, tais como:

- Não apagar registros.
- Não desmontar o equipamento antes da análise.
- Preservar acessórios envolvidos.

Caso exista risco no equipamento e não exista a possibilidade de retirá-lo do local, é necessário identifica-lo:

"Equipamento Interditado"
"Não Utilizar"
Assinado: Engenharia Clinica

4.4 Abertura da Investigação

A Engenharia Clínica é a responsável por analisar a ocorrência e iniciar investigação formal com a coleta de dados, e com isso verificar:

- Histórico de manutenção.
- Calibrações realizadas.
- Treinamento dos usuários.
- Condições ambientais.
- Manual do fabricante.
- Logs e alarmes do equipamento.

4.5 Classificação da Ocorrência

4.5.1 Evento Adverso: Quando ocorre dano ao paciente, operador ou terceiro. Exemplos:

- Queimadura por bisturi.
- Dosagem incorreta de bomba de seringa.
- Choque elétrico.

4.5.2 Queixa Técnica: Quando há falha ou defeito sem danos ao paciente. Exemplos:

- Tela apagando.
- Erro de software.
- Sensor defeituoso.

Documento E699.C0DB.FC17.11C0 assinado por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA:683******* em 12/08/2026 às 09:34 utilizando assinatura por login/senha.

Documento 26EA.D1B7.3B8E.360C assinado por: ICARO AUGUSTO P. FALCÃO:842******* em 17/07/2026 às 11:21 utilizando assinatura por login/senha.

Documento 26EA.D1B7.3B8E.360C assinado por: RAIMUNDA BARBOSA P. FERREIRA:844******* em 17/07/2026 às 09:16 utilizando assinatura por login/senha.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/E699.C0DB.FC17.11C0/BA8350B2
Código verificador: **E699.C0DB.FC17.11C0** CRC: **BA8350B2**

4.5.3 Near Miss (Quase Evento): O problema ocorreu, mas não gerou dano devido à intervenção antes do uso.

4.6 Análise de Causa

Aplicar metodologia de investigação do 05 PORQUÊS, com as possíveis causas abaixo:

- Falha do equipamento.
- Falha humana.
- Falha de processo.
- Deficiência de treinamento.
- Problema de instalação.
- Defeito de fabricação.

4.7 Comunicação ao Fabricante/Fornecedor

Solicitar relatório ao Fabricante/Fornecedor solicitando Laudo Técnico, Correção, Atualização ou Recall (quando for aplicável), sobre o evento adverso.

No relatório deverá constar os dados abaixo:

- Dados do equipamento.
- Descrição do evento.
- Fotografias.
- Evidências coletadas.
- Relatório técnico preliminar.

4.8 Notificação à ANVISA

Registrar a ocorrência no sistema de vigilância sanitária, quando for o caso envolvendo algum dos itens abaixo:

- Eventos adversos graves.
- Óbitos.
- Risco à saúde pública.
- Falhas recorrentes.
- Problemas com potencial de causar danos.

4.9 Implementação das Ações Corretivas

Dependendo da causa identificada, serão realizadas as ações corretivas abaixo:

- Técnica
  - Reparo.
  - Calibração.
  - Atualização de software.
  - Substituição de peças.
- Administrativa

FCECON FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/E699.C0DB.FC17.11C0/BA8350B2
Código verificador: **E699.C0DB.FC17.11C0** CRC: **BA8350B2**

Documento E699.C0DB.FC17.11C0 assinado por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA:683******* em 12/08/2026 às 09:34 utilizando assinatura por login/senha.

Documento 26EA.D1B7.3B8E.360C assinado por: ICARO AUGUSTO P. FALCÃO:842******* em 17/07/2026 às 11:21 utilizando assinatura por login/senha.

Documento 26EA.D1B7.3B8E.360C assinado por: RAIMUNDA BARBOSA P. FERREIRA:844******* em 17/07/2026 às 09:16 utilizando assinatura por login/senha.

- Revisão de procedimentos.
- Atualização de POPs.
- Treinamento das equipes.

- Preventiva
  - Intensificação das inspeções.
  - Alteração do plano de manutenção.
  - Aquisição de novos equipamentos.

4.10 Verificação da Eficácia

Avaliar se a Ação Corretiva resolveu o problema checando os seguintes itens:

- Recorrência da falha.
- Indicadores de manutenção.
- Novas notificações.
- Segurança operacional.

4.11 Encerramento da Investigação

Deverá ser emitido relatório final contendo:

- Número da ocorrência.
- Equipamento envolvido.
- Descrição do evento.
- Causa identificada.
- Ações corretivas.
- Ações preventivas.
- Evidências.
- Responsáveis.
- Data de encerramento.

4.12 Fluxograma



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/E699.C0DB.FC17.11C0/BA8350B2
Código verificador: **E699.C0DB.FC17.11C0** CRC: **BA8350B2**

FCECON FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

Documento E699.C0DB.FC17.11C0 assinado por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA:683******* em 12/08/2026 às 09:34 utilizando assinatura por login/senha.

Documento 26EA.D1B7.3B8E.360C assinado por: ICARO AUGUSTO P. FALCÃO:842******* em 17/07/2026 às 11:21 utilizando assinatura por login/senha.

Documento 26EA.D1B7.3B8E.360C assinado por: RAIMUNDA BARBOSA P. FERREIRA:844******* em 17/07/2026 às 09:16 utilizando assinatura por login/senha.

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	17/07/2026	Elaboração do POP

Elaboração: Ícaro Augusto Paiva Falcão Assinatura: Icaro Augusto Paiva Falcao Assinado de forma digital por Icaro Augusto Paiva Falcao Dados: 2026.07.17 08:28:46 -04'00'	Data: 17/07/2026
Aprovação: Assinatura: DEUZA MARIA NOGUEIRA ROSARIO:13433881200 Assinado de forma digital por DEUZA MARIA NOGUEIRA ROSARIO:13433881200 Dados: 2026.08.04 12:56:11 -04'00'	Data:

Documento E699.C0DB.FC17.11C0 assinado por: GILBERSON FIGUEIRA BARBOSA:683******* em 12/08/2026 às 09:34 utilizando assinatura por login/senha.

Documento 26EA.D1B7.3B8E.360C assinado por: ICARO AUGUSTO P. FALCÃO:842******* em 17/07/2026 às 11:21 utilizando assinatura por login/senha.

Documento 26EA.D1B7.3B8E.360C assinado por: RAIMUNDA BARBOSA P. FERREIRA:844******* em 17/07/2026 às 09:16 utilizando assinatura por login/senha.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/E699.C0DB.FC17.11C0/BA8350B2
Código verificador: **E699.C0DB.FC17.11C0** CRC: **BA8350B2**