Øvingsoppgaver til kapitel 18 - Korrosjon

Oppgave 1

An Fe/Fe²⁺ concentration cell is constructed in which both electrodes are pure iron. The Fe²⁺ concentration for one cell half is 0.5 M, for the other, $2 \times 10^{-2} M$. Is a voltage generated between the two cell halves? If so, what is its magnitude and which electrode will be oxidized? If no voltage is produced, explain this result.

Oppgave 2

Nickel experiences corrosion in an acid solution according to the reaction

$$Ni + 2H^+ \longrightarrow Ni^{2+} + H_2$$

The rates of both oxidation and reduction half-reactions are controlled by activation polarization.

(a) Compute the rate of oxidation of Ni (in mol/cm²-s) given the following activation polarization data:

For Nickel	For Hydrogen
$V_{\text{(Ni/Ni}^{2+})} = -0.25 \text{ V}$	$V_{({ m H}^+/{ m H}_2)} = 0 { m V}$
$i_0 = 10^{-8} \mathrm{A/cm^2}$	$i_0 = 6 \times 10^{-7} \mathrm{A/cm^2}$
$\beta = +0.12$	$\beta = -0.10$

(b) Compute the value of the corrosion potential.

Oppgave 3

En 2 mm tykk plate av karbonstål, 40 cm lang og 20 cm bred, har vært eksponert i marin atmosfære i to år. Etter rengjøring og fjerning av korrosjonsprodukter ble det funnet at platen i løpet av denne perioden hadde et vekttap på 85 g. Anta at stålet har en tetthet på 7.9 g/cm3. Hva blir gjennomsnittlig korrosjonshastighet i løpet av denne perioden (mm/år)?

Oppgave 4

- a) Hva betyr det at et metallisk materiale er passivert?
- b) Nevn eksempler på materialer som viser passiv oppførsel.
- c) Et rustfritt stål har vært utsatt for lokal korrosjon i en varmepåvirket sone langs en sveis. Hva slags korrosjonstype er dette sannsynligvis, og hva er årsaken?
- d) Hvordan kan man unngå eller redusere faren for galvanisk korrosjon når to materialer skal sammenføyes?