



(a) Contrainte de jauge à mi-bit (leur fig. 8-9a)



(b) Vitesse du bit et du piston, vers le bas > 0



(c) Enfoncement de l'insert (leur fig. 8-9b)

