
Sensor de Fuerza



Descripción del ejercicio:

Convertiremos un zumbador piezoeléctrico en un sensor de presión o fuerza utilizando este como sensor de entrada en uno de los pines de entrada analógica de Arduino (PIN 2).

Materiales

- 1 Arduino UNO
- 1 Placa de pruebas (Protoboard)
- 1 Leds
- 1 Zumbador

o El código que usaremos será el siguiente

```
const int Trigger = 2; //Pin digital 2 para el Trigger del sensor
const int Echo = 3; //Pin digital 3 para el Echo del sensor
void setup() {
   Serial.begin(9600);//iniciailzamos la comunicación
   pinMode(Trigger, OUTPUT); //pin como salida
   pinMode(Echo, INPUT); //pin como entrada
   digitalWrite(Trigger, LOW);//Inicializamos el pin con 0
   }
   void loop()
   {
   long t; //timepo que demora en llegar el eco
   long d; //distancia en centimetros
   digitalWrite(Trigger, HIGH);
   delayMicroseconds(10); //Enviamos un pulso de 10us
```

```
digitalWrite(Trigger, LOW);
t = pulseIn(Echo, HIGH); //obtenemos el ancho del pulso
d = t/59; //escalamos el tiempo a una
distancia en cm Serial.print("Distancia: ");
Serial.print(d); //Enviamos serialmente el valor de la distancia
Serial.print("cm");
Serial.println();
delay(100); //Hacemos una pausa de 100ms
}
```