

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

GENEPORT 20026 SPARKING CYBATH

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el cable de alimentación de la fuente de corriente eléctrica 2.