

وزارت دفاع

## بھارتی فضائی۔ کے حادثے کے شکارطیارے ایس یو 30 کے پائلٹوں کو مے لک چوٹیں آئیں تھیں

Posted On: 01 JUN 2017 1:16PM by PIB Delhi

نئی د. لی ، 10جون؛ 23ئی 2017 کو تیز پور أیربیس سے 60 کلومیٹرکے فاصلے پر حادثےکا شکار۔ وئے طیارے ایس یو 30 کے پائلٹوں یعنی اسکوائڈرن لیڈر ڈی پنکج اورفلائٹ لیفٹیننٹ ایس اچیودیو کو مـ لک چوٹیں آئیں تھیں۔ فلائٹ ڈاٹا ریکارڈر اور جائے حادثے پرملی دیگراشیاکے تجزیے سے ی۔ انکشاف ـ وا بے کـ مذکور۔ دونوں پائلٹوں کوحادثے کے وقت طیار۔ سے با۔ رنکلنے کا موقع نے یہ سے 18 سے 18 سے با۔ رنکلنے کا موقع ن۔ یں مل سکا۔طیار۔ کا ملب۔ لگاتارتلاش کے بعد 26 مئی کو علاقے میں پایاگیاتھا۔

ایس یو 30طیار۔ 23مئی 17 کوتقریباً 10:30 بجےروان۔ ۔ واتھا اوراس کے فوراً بعد راڈارکے حیطۂ عمل سے غائب ۔ وگیاتھا اور ساتھ ۔ ی ساتھ1:10 بجے جب ی۔ طیار۔ تیز پورسے 60 کلومیٹرکے فاصلے پرپ۔ نچا تو اس کا رابطہ ریڈیو سےبھی۔ منقطع ۔ و گیاتھا ۔ ی۔ طیار۔ ، دوطیاروں کے اطلاعاتی سلسلے کے تحت اپنے روزمر۔ کے تربیتی مشن پرتھا ۔

مذکور۔ طیارے کو لاپت۔ قراردے دیاگیاتھا اور طیارے اور پائلٹو ں کی تلاش کے لئے ، تلاش اور بچأو کارروائی شروع کی گئی ۔طیارے کی تلاش کے لئے ، شہر ری انتظامی۔ اور کے آخری محل وقوع کوبنیاد بناکر ۔ وائی تلاش کا عمل شروع کیاگیا ۔لگاتاربارش ، گھنے بادلوں ، مشکل موسمی حالات نے فضا،MK و۔ubچوجی حکام سے بھی مدد حاصل کی گئی تھی ۔ اور زمین پرکی جار۔ ی تلاش م۔ م میں رکاوٹ ڈالی۔

حادثے کی وجو۔ ات کی جانکاری حاصل کرنے کے لئے پ۔ لے ـ ی ایک کورٹ آف انکوائری کے احکامات جاری کئے جاچکے ـ یں ـ

------

(من ـ ص ـ 01.06.2017)

U - 2502

WC:259

(Release ID: 1491496) Visitor Counter: 2









in