

रक्षा मंत्रालय

## एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त

Posted On: 06 OCT 2017 6:53PM by PIB Delhi

भारतीय वायु सेना का एक हेलीकॉप्टर एमआई-17 वी5 आज तवांग के उत्तर में एक हैलीपैंड से उड़ान भरने के बाद सुबह करीब 0659 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। किसी अग्रिम इलाके में किसी विमान की यह दूसरी नियमित सहायता उड़ान थी।

हेलीकॉप्टर पहाड़ी इलाके में भारतीय सेना की अग्रिम चौकी में आपूर्ति ले जा रहा था। हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग जोन के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें तत्काल आग लग गई। हेलीकॉप्टर में सात रक्षा कर्मी थे, इनमें भारतीय वायु सेना के पांच कर्मी विंग कमांडर वी. उपाध्याय, विमान के कैप्टन स्क्वाड़न लीडर एस तिवारी, सह-पायलट एमडब्ल्यूओ ए.के. सिंह, फ्लाइट जनरल सार्जेट गौतम कुमार फ्लाइट इंजीनियर, और सार्जेट सतीश कुमार, फ्लाइट जनरल और सेना के दो जवान सिपाही एच. एन. डेका और सिपाही ई. बालाजी सवार थे। दुर्घटना के दौरान सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के कारण पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी गई है।

\*\*\*\*

वीके/केपी/जीआरएस-4068

(Release ID: 1505110) Visitor Counter: 7









in