
SEPARATION MARK
ON FOCUSING ELECTRODE
START MARK
□52.0 ± 0.3
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16
P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24
P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32
P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40
P44 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48
P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P59
P57 P58 P59 P60 P61 P62 P63 P64
46.24
23.12
23.12
6.26
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.26
6.26 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.26
EFFECTIVE AREA □49.0

TOP VIEW