
Averías -- RI vs. nivel de perturbación (H3/H4)
Mejor PDR
RL, κ = 0
RL, κ = 0.5
RL, κ = 1.0
Índice de Robustez (RI, media)
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
0.80
0.82
0.84
0.86
0.88
0.90
0.92
0.94
Disponibilidad objetivo (A_k)