
Task C | all five pre-specified sensitivities | equal-observer means
L_target
main 0.087 0.043 0.117 0.155 0.222
r25 0.018 0.006 0.025 0.036 0.044
r100 0.342 0.255 0.420 0.427 0.506
gripper100 0.087 0.043 0.117 0.155 0.222
smooth 0.087 0.041 0.117 0.176 0.268
Whole Reach Wrap Cinch Thread
0.5 0.4 0.3 0.2 0.1
L_gripper
main 0.170 0.161 0.181 0.008 0.020
r25 0.043 0.039 0.046 0.004 0.004
r100 0.475 0.442 0.534 0.028 0.062
gripper100 0.475 0.442 0.534 0.028 0.062
smooth 0.172 0.167 0.178 0.006 0.021
Whole Reach Wrap Cinch Thread
0.5 0.4 0.3 0.2 0.1
C
main 0.253 0.186 0.297 0.936 0.897
r25 0.248 0.146 0.291 0.869 0.938
r100 0.269 0.243 0.219 0.954 0.883
gripper100 0.032 0.027 0.004 0.799 0.775
smooth 0.257 0.176 0.315 0.955 0.902
Whole Reach Wrap Cinch Thread
0.8 0.6 0.4 0.2
C_excess
main -0.022 -0.136 0.088 0.587 0.563
r25 -0.062 -0.190 0.016 0.528 0.603
r100 0.038 -0.047 0.085 0.600 0.550
gripper100 -0.007 -0.043 -0.000 0.679 0.663
smooth -0.019 -0.146 0.106 0.606 0.567
Whole Reach Wrap Cinch Thread
0.6 0.4 0.2 0.0
direct_rate
main 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
r25 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
r100 0.096 0.436 0.021 0.000 0.400
gripper100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
smooth 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Whole Reach Wrap Cinch Thread
0.4 0.3 0.2 0.1 0.0
via_rate
main 0.018 0.000 0.026 0.000 0.000
r25 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
r100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
gripper100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
smooth 0.176 0.158 0.229 0.000 0.000
Whole Reach Wrap Cinch Thread
0.20 0.15 0.10 0.05 0.00