## Zadanie nr. 2

Celem zadania jest realizacja następujących eksperymentów: strojenie SERWO 1, strojenie SERWO 2, obserwacja sychronizacji SYNC 1 oraz obserwacja synchronizacji SYNC 2. Dla serwomechanizmu o nazwie SERWO 1 ustawić parametry procesu ParametryProces[1]=1,6 oraz ParametryProces[2]=14,4, dla serwomechanizmu o nazwie SERWO 2 ustawić parametry procesu

ParametryProces[5]=49,4 oraz ParametryProces[6]=9,4.

Eksperyment strojenie SERWO 1:

- 1. wykonać eksperyment Zieglera-Nicholsa, zanotować wzmocnienie krytyczne i okres drgań krytycznych
- 2. obliczyć parametry dla regulatora P oraz PID z tabeli ze skryptu. Wykonać wykresy wyników dla wybranego skoku wartości zadanej (wartość skoku zawsze taka sama dla celów porównawczych)
- 3. próba dostrojenia regulatora PID metodą inżynierską (co najmniej 4 próby dostrojenia regulatora odpowiednie wykresy zamieścić w sprawozdaniu)

## Eksperyment strojenie SERWO 2:

- 1. wykonać eksperyment Zieglera-Nicholsa, zanotować wzmocnienie krytyczne i okres drgań krytycznych
- 2. obliczyć parametry dla regulatora P oraz PID z tabeli ze skryptu. Wykonać wykresy wyników dla wybranego skoku wartości zadanej (wartość skoku zawsze taka sama dla celów porównawczych)
- 3. próba dostrojenia regulatora PID metodą inżynierską (co najmniej 4 próby dostrojenia regulatora odpowiednie wykresy zamieścić w sprawozdaniu)

Eksperymenty dla synchronizacji SYNC 1 - serwo 2 nadąża za wartością aktualną serwo 1:

- 1. uruchomienie synchronizacji na dostrojonych regulatorach serwa 1 i serwa 2 przedstawienie wyników dla dwóch różnych skoków wartości zadanych (nadążanie i pozycje serw)
- 2. próba dostrojenia regulatorów dla pracy w synchronizacji dla uzyskania jak najlepszego nadążania 4 próby zmiany parametrów łącznie z wykresami

Eksperymenty dla synchronizacji SYNC 2 - serwo 1 oraz serwo 2 nadążają za jedną wartością zadaną:

- 1. uruchomienie synchronizacji na dostrojonych regulatorach serwa 1 i serwa 2 przedstawienie wyników dla dwóch różnych skoków wartości zadanych (nadążanie i pozycje serw)
- 2. próba dostrojenia regulatorów dla pracy w synchronizacji dla uzyskania jak najlepszego nadążania 4 próby zmiany parametrów łącznie z wykresami

## W sprawozdaniu należy:

- 1. Zamieścić wykresy prób strojenia regulatorów oraz podać parametry regulatora dla każdej z nich. Zamieszczone próby powinny być dla tej samej wartości zadanej aby była łatwiejsza możliwość porównywania wyników.
- 2. Dla wszystkich punktów zamieścić odpowiednią ilość zrzutów ekanu z monitoringu zmiennych w narzędziu GX Log Viewer.
- 3. Opisać szczegółowo swoje spostrzeżenia i wnioski z wszystkich przeprowadzonych eksperymentów.

Sprawozdanie z laboratorium, w formie jednego pliku pdf, należy wysłać mailem na adres J. Gustowski@elka.pw.edu.pl(grupy I1, I2 oraz I3) lub R. Nebeluk@elka.pw.edu.pl (grupa I4) lub A. Wojtulewicz@ia.pw.edu.pl (grupa AR) do dnia 03.06, 23.59. Za w pełni zrealizowane zadanie można uzyskać maksymalnie 8 punktów. Za każdy rozpoczęty dzień spóźnienia odejmowane jest 0,5 punktu.