NetworkTact – Compte rendu des essais des 13 et 14 novembre 2026

Nov 14, 2026 · @Charly

Synthèse

La version finale de NetworkTact fonctionne sur radios réelles : **52 points d'essai sur 57 sont conformes, et aucun défaut ne bloque l'emploi sur le terrain.** Les défauts relevés le 8 novembre sont corrigés, sauf la fermeture du clavier du formulaire « Fait observé ». Deux fonctions nouvelles ont été essayées pour la première fois : le téléchargement de cartes depuis le téléphone, conforme, et la demande de tir, opérationnelle avec deux défauts gênants à corriger avant l'essai à distance réelle.

Conditions d'essai

- **Version** : version finale signée par la clé du projet (n° 106), installée sur 5 téléphones Android ; démarrage plus rapide que la version de test.
- **Radios** : LILYGO T-Beam Supreme, EU 868 MHz, préréglage LongFast ; réglages prévus pour 50 radios pas encore appliqués.
- **Postes** : OA en poste de commandement ; CDU, PCR, CDS TIR et Drone en terrain. Équipes PC, OBS et TIR.
- **Lieu** : en intérieur, radios proches les unes des autres ; la portée n'a pas été évaluée.

Résultats par fonction

Fonction	Points	Conformes	Observation
Installation de la version finale, signature, fluidité	6	6	Aucun plantage
Équipes et vue poste de commandement	4	3	Nom d'équipe non mis à jour une fois (Obs → OBS)
Diffusion des noms et des équipes	7	7	Nouveau nom reçu par les autres postes en 15 à 30 s
Mode démonstration unique	2	2	

Fonction	Points	Conformes	Observation
Formulaire « Fait observé »	4	3	Limite de taille et mention « veille » corrigées ; clavier difficile à fermer
Autodiagnostic	3	3	Écart de réglage radio désormais signalé
Organigramme	7	7	Liste des radios connues proposée
Carte importée, mention des sources	2	2	
Téléchargement de cartes	10	9	Cincu 60 × 60 km : 18 Mo en 15 s, lisible hors réseau ; écran des licences introuvable
Demande de tir	12	10	Fiche conforme à la fiche papier ; envoi à reprendre à la main, collage de coordonnée inopérant
Total	**57**	**52**	

Points à corriger

1. **Demande de tir, envoi** : la radio refuse les messages envoyés trop vite ; il faut renvoyer à la main les parties 2 et 3. L'envoi doit se faire en un seul geste.
2. **Demande de tir, coordonnées** : le bouton « Coller une coordonnée » ne reconnaît pas la coordonnée copiée depuis la carte ; saisie à la main nécessaire.
3. **Formulaire « Fait observé »** : la touche de validation du clavier ne le ferme pas.
4. **Écran des licences** : à rendre accessible avant toute diffusion de l'application.
5. **Équipes** : un nom d'équipe dont seule la casse change n'a pas été mis à jour une fois ; à reproduire.

Améliorations demandées : réglages regroupés en menus déroulants, carte téléchargée renommable, quelques libellés encore en anglais à traduire. Constat de préparation : retirer des noms de radios le suffixe par défaut (« - a4cc »), qui alourdit chaque message.

Suite proposée

1. **Corrections** des points 1 et 2 en priorité, puis des suivants, chacune revérifiée sur radios.
2. **Réglages des radios pour un réseau de 50 postes**, avant l'essai réel.
3. **Essai à distance réelle** sur le secteur de Cincu (portée, relais, carte téléchargée, demande de tir) : semaine du 16 novembre, date à confirmer.
4. **Demande de tir** : validation de la présentation avec la hiérarchie, puis choix des cases obligatoires.