

НТР-сервер, переместившийся в прошлое, стал причиной масштабного сбоя в работе австралийской мобильной СВЯЗИ

Компания Telstra пропустила обновление, не зафиксировала изменения и даже не подозревала, что это бомба замедленного действия



Simon Sharwood

APAC Editor

39

Пт, 17 июля 2026 г. // 04:48 UTC

Австралийская телекоммуникационная компания Telstra назвала причину недавнего инцидента, вызвавшего массовые проблемы со СВЯЗЬЮ в ее мобильных сетях, в том числе перебои в работе

австралийской службы экстренной помощи 000, а также сервисов электронных платежей и транспортных сетей.

Оператор связи изложил свою позицию в **ОТВЕТЕ** [PDF] на запрос Сената о сбоях в работе экстренных служб Австралии, который изначально касался сбоя в работе главного конкурента Telstra — компании Optus. Сбой в работе Optus привел к **МНОГОЧИСЛЕННЫМ СМЕРТЯМ** из-за того, что люди не могли дозвониться до экстренных служб.

Согласно отчету Telstra, инцидент произошел из-за попытки оператора решить известную проблему с отказоустойчивостью.

Проблема заключалась в неисправном резервном источнике питания в корпусе, в котором размещался сервер сетевого протокола времени (NTP). За несколько минут до полуночи 7 июля технический специалист Telstra приступил к замене корпуса.

К 3:38 утра 8 июля рабочий закончил работу и включил сервер.

NTP-сервер включал в себя GPS-модуль, который, по словам Telstra, «работал не так, как ожидалось», когда сервер снова подключился к сети.

БОЛЬШЕ КОНТЕКСТА

Сбой в работе Telstra: неотвеченные вызовы экстренных служб, хаос на железной дороге, сбой в платежных системах

Австралийская телекоммуникационная компания Telstra заявила об этом после того, как случайно перенаправила трафик, предназначенный для

зашифрованной электронной почты,
через свои серверы

Председатель совета директоров
Telstra: если эти чертовы дети могут
заработать 5 миллионов долларов,
играя в Fortnite, то почему не могут
руководители компаний?

Регулятор обязал Telstra
использовать медь еще пять лет

«Теперь мы считаем, что это произошло из-за намеренного изменения конструкции, которое было внесено в оборудование для устранения более ранней неисправности [и] не было должным образом задокументировано, — говорится в отчете. — Это означало, что команда технического обслуживания не знала, как будет вести себя устройство после перезапуска».

Telstra также признала, что не обновила программное обеспечение устройства, хотя знала о его доступности в начале 2026 года.

«Если бы обновление программного обеспечения было завершено или если бы изменения в конструкции были должным образом проверены и задокументированы после предыдущего инцидента и отражены в процедуре технического обслуживания, сбоя могло бы и не произойти», — говорится в заявлении.

Сбой действительно произошел, потому что после включения NTP-сервера его часы были переведены на 2006 год.

Затем сервер сделал то, что делают все NTP-серверы: опубликовал это время на множестве других компьютеров в сети.

Как только эти устройства получали неправильное время, другое оборудование в сети Telstra сравнивало цифровые сертификаты и решало, что происходит что-то подозрительное, после чего блокировало соединения.

Эта проблема возникла только на одном из трех NTP-серверов Telstra, но в сеть оператора попало достаточно неверных данных о времени, чтобы

вызвать хаос.

В 7:11 утра телекоммуникационная компания изолировала неисправный сервер, а к 10:30 определила все сетевые компоненты, которые использовали неверную информацию о времени, которую транслировал неисправный сервер NTP.

Но на этом проблемы не закончились: по мере распространения достоверной информации о времени по сети некоторые устройства не закрывали IP-сессии. Таким образом, клиентские устройства не могли повторно подключиться к сети без перезагрузки.

Оператор связи назвал сбой «явно неприемлемым».

«Если работы по техническому обслуживанию могут привести к подобному сбою, это говорит о том, что наши меры контроля были недостаточно эффективными. Мы несем за это ответственность, и в ходе расследования мы выясним, почему это изменение в конструкции не было задокументировано, почему не было завершено обновление программного обеспечения и что нужно изменить в наших мерах контроля, чтобы выявлять, приоритизировать и устранять известные риски до того, как они повлияют на клиентов».

Авиакомпания, как обычно, пообещала провести глубокий и продолжительный самоанализ, подвергнуться еще большему наказанию в ходе дальнейших расследований, сотрудничать со следствием, проводимым соответствующим регулирующим органом, и сделать все возможное, чтобы предотвратить подобные инциденты. ®

Biting the hand that feeds IT

About Us

Contact us

Advertise with us

Who we are

Newsletter

Our Websites

The Next Platform

DevClass

Blocks and Files

Situation Publishing

Your Privacy

Cookies Policy

Privacy Policy

Ts & Cs

Do not share my personal information

Your Consent Options

Archives

27 years of articles



Copyright. All rights
reserved © 1998-2026.