Nome: Turma:

Considere o seguinte trecho de código de programa:

M1 SEGMENT

; endereço de MSG (Segmento-Offset): 0700-0000H

MSG DB 'E',08,00,"MENSAGEM"

M1 ENDS

;Endereço Opcodes Diretivas de compilação e Mnemônicos

;CS-IP

CODIGO SEGMENT

0721-0000: B8 10 00	INICIO:	MOV AX,M1
0721-0003: 50		PUSH AX

0721-0004: B8 00 00 MOV AX,OFFSET PTR MSG

0721-0007: 50 PUSH AX 0721-0008: E8 03 00 CALL ROTN 0721-000B: 83 C4 04 ADD SP,4

.

0721-0122:	ROTN	PROC NEAR	
0721-0122: 55		PUSH	BP
0721-0123: 8B EC		MOV	BP,SP
0721-0125: 8B 5E 06		MOV	BX,[BP+6]
0721-0128: 8E C3		MOV	ES,BX
0721-012A: 8B 7E 04		MOV	DI,[BP+4]
0721-012D: 26 8A 05		MOV	AL,ES:[DI]
0721-0130: 26 8B 4D 02		MOV	CX,ES:[DI+2]
0721-0134: BB 00 00		MOV	BX,0
0721-0137: 83 C7 04		ADD	DI,4
0721-013A: AE	VOLTA:	SCASB	
0721-013B: 74 01		JZ	SALTA
0721-013D: 43		INC	BX
0721-013E: E2 FA	SALTA:	LOOP	VOLTA
0721-0140: 8B C3		MOV	AX,BX
0721-0142: 5D		POP BP	
0721-0143: C3		RET	
	ROTN	ENDP	
	CODIGO) ENDS	

END INICIO

Questão 1	Valor: 2,0 Nota:
-----------	------------------

Assumindo os seguintes valores iniciais para os registradores abaixo, preencha nos campos abaixo, o valor correspondente dos registradores e da pilha quando o programa for executado até (inclusive) a instrução ADD DI,4. CADA ACERTO: 0,134

AX	BX	CX	BP	SI	DI	SP
000BH	0140H	00B0H	2100H	0A00H	0100H	0080H
0045H	0000Н	4D00H	0078Н		0004H	0078Н

DS	ES	SS
H0A00	00В0Н	0710Н
	0700Н	

Endereço da Pilha	Conteúdo (Byte a Byte)
0710H:0078H	00 BP-LSB
0710н:0079н	21 BP-MSB
0710H:007AH	0B IP-LSB
0710H:007BH	00 IP-MSB
0710H:007CH	00 OFFSET MSG-LSB
0710H:007DH	00 OFFSET MSG-MSB
0710H:007EH	00 M1-LSB
0710H:007FH	07 M1-MSB
0710H:0080H	

Questão 2	Valor: 2,0 Nota:

Descreva a função que é executada pela subrotina ROTN. Obs: Para melhor esclarecer a função da subrotina, comente a função das instruções.

Na linha do programa acima, MSG DB 'E',08,00,"MENSAGEM", faltou um byte. Deveria ser: MSG DB 'E',00,08,00,"MENSAGEM".

A falta deste byte compromete a interpretação da tarefa executada pela rotina. Assim, a Questão 2 foi anulada. OBS: Isto não prejudica em absolutamente nada a resolução da Questão Nro. 1.

Questão 3	Valor: 2,0 Nota:
Questão 5	V aloi: 240 1 10ta.

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas.

- Para evitar o chute, cada resposta errada anula uma certa. Por isso, se não souber, é melhor deixar a resposta em branco.
- (V) O 8086 pode acessar dados e código contidos em uma faixa de endereço de 1MB (= 2^{20} bytes) utilizando registradores de segmento e offset.

- (F) O modo de endereçamento da instrução MOV DH, [BX+2345H] é baseado indexado.
- (V) O 8086 possui instruções que podem ser interrompidas durante sua execução para o atendimento de solicitações de interrupções externas.
- (V) A função do flag de direção do 8086 é indicar se as instruções de manipulação de *strings* devem incrementar ou decrementar os registradores de índice (SI e DI).
- (**F**) Na instrução MOV CL, [5634H], um byte é transportado do endereço composto pelo registrador de segmento ES e o offset 5634H.
- (V) O 8051 endereça até 64 kBytes de memória de programa, até 64 kBytes de memória de dados externa, 128 bytes de memória de dados internos e registradores de funções especiais.
- (**F**) As fontes de interrupção do 8051 são 2 interrupções de timers, 1 interrupção serial e 1 interrupção externa.
- (V) Quando o 8051 é energizado, a pilha do 8051 aponta para região de memória interna que comporta o banco de registradores 1.
- (V) O canal serial do 8051 pode transmitir e receber dados em 4 modos distintos que incluem transmissão síncrona e assíncrona.
- (V) O registrador ponteiro de pilha do 8051 (SP) é de 8 bits sendo incrementado antes de colocar byte na pilha com a instrução PUSH.

Questão 4 Valor: 2,0 Nota: _____

Tendo como base a Figura 1, responda:

- a) Qual o modo de programação apresentado? Qual a característica que permite identificar que se trata do modo por você apontado em relação aos outros modos?
 (1,0) MODO 2 Recarga do TLx pelo THx
- b) Que registradores devem ser inicializados para gerar interrupções de forma repetitiva a cada 25 ciclos de máquina (desde a primeira contagem) ? Especificar valores? (0,5) C/T=0; TRx=1; GATE=0; TLx=THx=231D=E7H
- c) Descreva a função do bloco TFx (0,5) Solicita execução do tratador interrupção




Figura 1

Assumindo os valores iniciais abaixo para as primeiras 32 posições da memória de dados interna do 8051 e o código abaixo, responda:

00H	01H	02H	03H	04H	05H	06H	07H
08H	09Н	0AH	0BH	0CH	0DH	0EH	OFH
10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H
18H	19H	1AH	1BH	1CH	1DH	1EH	1FH

```
RS0
      SETB
      CLR
              RS1
      MOV
              R1,#3
      MOV
              A, @R1
      RL
      MOV
              R0,A
      MOV
              P1, @R0
      VOM
              DPTR, #MENS
      INC
              DPL
              A,@A+DPTR
      MOVC
              DPTR, #2302H
      MOV
      XVOM
              @DPTR, A
      JMP
              $
      ORG 26H
MENS DB '1234567890ABCDE', 0
```

Houve alguma posição de memória de dados interna alterada? Em caso afirmativo informe quais, bem como o conteúdo final dos mesmos (se não for possível, informe a alteração ocorrida). (0,5)
 R0=06; (0,25)
 R1=03; (0,25)

2) Houve alteração dos registradores de funções especiais (SFRs)? Em caso afirmativo informe quais, bem como o conteúdo final dos mesmos (se não for possível, informe a alteração ocorrida). (0,5)

```
A=38H; (0,125)

DPTR=2302H; (0,125)

P1=06; (0,125)

PSW=>RS0=1;RS1=0; (0,125)
```

3) Houve alguma posição de memória de dados externa alterada? Em caso afirmativo informe quais, bem como o conteúdo final dos mesmos (se não for possível, informe a alteração ocorrida). (0,5)

2302H=38H

4) Houve alguma posição de memória de PROGRAMA alterada? Em caso afirmativo informe quais, bem como o conteúdo final dos mesmos (se não for possível, informe a alteração ocorrida). (0,5) NÃO