EEL7030 Microprocessadores – Laboratório 8 Prof. Raimes Moraes

Linguagem C para o 8051

O programa a seguir mostra os caracteres de 0 a F no *display*3 do EDSIM51 (http://www.edsim51.com). Para permitir a escrita no *display*3 do EDSIM51, deve-se fazer para CS='1', END0=END1='1'. A função **converte_7seg** recebe como parâmetro, o valor contido na variável **j** e retorna o valor a ser escrito no *display* de 7 segmentos (através da porta P1) para mostrar o dígito. Compile o programa no Keil, gere .HEX (pressione Alt+F7; selecione o tab Output e selecione Create HEX file) e o carregue no EDSIM51 para observar a sua execução.

//Programa que escreve números hexadecimais (0 a F) no display 3 do EDSIM51

```
#include <reg51.h> // declaração de specialfunctionregisterspara 8051
unsigned char converte_7seg (unsigned char);
void main (void)
{
short i;
unsigned char j=0;
 P0=0x80;
 P3=0xFF;
while (1)
              {
               if (j == 16) j=0;
               for (i = 0; i <15000; i++); // atraso para Edsim 2.1.15 - Update freq=50000
               P1=converte_7seg(j);
               j++;
               } // end of while
 } // end of main
```

```
unsigned char converte_7seg (unsigned char dado) // função que retorna valor a ser escrito...
                                       //... nos displays para formar o caractere
unsigned char led;
switch (dado)
                                      // GFEDCBA
       {
               case 0: led = 0x40; break; // "1000000";
               case 1: led = 0x79; break; // "1111001";
               case 2: led = 0x24; break; // "0100100";
               case 3: led = 0x30; break; // "0110000";
               case 4: led = 0x19; break; // "0011001";
               case 5: led = 0x12; break; // "0010010";
                        led = 0x02; break; // "0000010";
               case 6:
               case 7: led = 0x78; break; // "1111000";
               case 8: led = 0x00; break; // "0000000";
               case 9: led = 0x10; break; // "0010000";
               case 10: led = 0x08; break; // "0001000";
               case 11: led = 0x03; break; // "0000011";
               case 12: led = 0x46; break; // "1000110";
               case 13: led = 0x21; break; // "0100001";
               case 14: led = 0x06; break; // "0000110";
               case 15: led = 0x0E; break; // "0001110";
               default: led = 0x80;
                                            // "0000000";
    }
return led;
   } // end converte
```

Exercícios:

- 1) Modifique o programa anterior para mostrar uma contagem decrescente (9 a 0) no *display* 3.
- 2) Modifique o programa anterior para mostrar valor lido das chaves (0 a FH) conectadas à porta P2 (Switch Bank) no display 0. Valor lido de chave aberta equivale a '1'; de chave fechada, '0'. Portanto, complemente o valor lido de P2 antes de apresentá-lo à função de

- conversão. Mascarar valor lido referente às 4 chaves mais significativas para evitar influência das mesmas.
- 3) Modifique o programa anterior para mostrar no *display* 1, o nro de chaves fechadas.
- 4) Teste a escrita de caracteres no LCD do EDSIM51 com o código disponibilizado nos últimos 3 slides da Aula 5.
- 5) Informar no LCD, o dado apresentado às chaves conectadas à porta P2; por exemplo, quando as chaves 0 e 1 estiverem pressionadas, mostrar a mensagem "Valor: 3". OBS: subdivida a função WRITE (contida na aula sobre cristal líquido Aula 5) para criar uma segunda função que envie apenas um caractere de dados ou comando para o LCD. Utilizar comando para posicionar o cursor (Set DDRAM address) sobre a coluna com valor a ser sobrescrito. O valor lido das chaves deve ser convertido no ASCII correspondente para ser enviado para o LCD.
- 6) No EDSIM51, há leds conectados à Porta P1. Faça um programa que rotacione um led aceso da esquerda para a direita inserindo atraso entre rotações. Fazer que o procedimento seja cíclico (repitase). Utilize o TIMER0 no modo 2 para inserir atraso (em vez do uso de for). OBS: Inibir CS do display.
- 7) Faça um programa que acenda todos os 8 leds, um a um (da esquerda para a direita) com inserção de atraso; quando todos os leds estiverem acesos, apague-os um a um (da direita para a esquerda). Fazer que o procedimento seja cíclico.
- 8) Faça um programa que teste a chave conectada a P2.7. Se a mesma estiver fechada (P2.7='0'), rotacione um led aceso para a esquerda (se P2.6='1') ou para a direita (se P2.6='0') pelo número de vezes especificado pelo complemento do valor das 4 chaves

menos significativas (P2.3 a P2.0). Se a chave P2.7 estiver aberta, fique aguardando ser alterada.

9) Teste o exemplo para transmissão e recepção de dados pela serial à taxa de 2400 bps (OBS: colocar cristal do simulador em 11,059 MHz – Options for Target). O mesmo interrompe comunicação ao receber a letra x.

```
#include <reg51.h>
                            /* endereços dos special function registers */
#include <stdlib.h>
void serial(void);
unsigned char xdataserial input buffer [] = "Teste para verificar se x interrompe serial";
unsigned char xdatamempool [100]; // aloca 100 bytes no pool de memória
unsigned char xdata *regPtr;
unsigned char xdata *Reg1;
void main (void) {
init mempool (&mempool, sizeof(mempool)); //inicializarotinas de memory management
regPtr = calloc (32, sizeof (unsigned char)); // aloca 32 dados unsigned char na memória
Reg1=regPtr;
SCON = 0x50;
                            // SCON: modo 1, 8-bit, recepcao habilitada
TMOD = 0x20;
                            // TMOD: timer 1, modo 2
TH1 = 0xf4;
                   // TH1: valor de recarga para 2400 baud; clk = 11,059 MHz
TR1 = 1;
                   // TR1: dispara timer
ES = 1;
EA = 1;
                            // habilita interrupcao serial
SBUF = 0x41;
                            // envia 'A'
while (SBUF != 'x');
                            //enquanto não detecta um 'x' na porta serial, executa...
                            // inibe interrupcao pela porta serial
free (regPtr);
while (1);
                            // necessário para evitar travamento
void serial(void) interrupt 4 {
                                    // especifica interrupção serial (4)
staticunsigned char tm=0x42;
                                      // incializatm com o ASCII = 'B'
staticunsigned char count = 0;
if (RI) {
          // testa se dado recebido - buffer de recepção cheio
                   RI=0:
                   *regPtr++ = SBUF;
                   count++;
           if(count==32) \{regPtr = Reg1; count=0; \};
```

Para melhor avaliar o funcionamento do código, compile o script que se segue a este enunciado na ferramenta de depuração do Keil (ver: http://www.keil.com/support/man/docs/uv4/uv4 df createfunct.htm)

```
defineintseri_index;
signal void seri_start (float baudrate) {
    seri_index = 0;

for (seri_index = 0; serial_input_buffer[seri_index] != "\0"; seri_index+++) {
        SIN = serial_input_buffer[seri_index];

// Wait for a little longer than 1 character time between each character swatch (1.0 / ((baudrate/10.0) + 20.0));
    }
}
define button "Send Data" , "seri_start(2400)"
```

Tal procedimento gera um botão "Send Data" que deve ser pressionado para enviar a cadeia de caracteres: ""Teste para verificar se x interrompe serial";

10) Faça um programa que identifique a tecla pressionada no keypad conectado à porta P0 e a apresente no display 0. A rotina para identificar a tecla pressionada em Assembly é apresentada a seguir; este código coloca uma das linhas do teclado (P0.3 a P0.0) em nível lógico baixo, uma após a outra. Quando uma das linhas é colocada em nível lógico baixo, as colunas são testadas (P0.6 a

P0.4) para verificar se em alguma delas, '0' é lido, haja vista que a tecla pressionada fecha contato da linha com a coluna. Se sim, a tecla pressionada corresponde àquela combinação de linha e coluna. Rescrever a rotina KEYPAD como uma função em C para executar o programa.

```
; Subrotina que retorna em R0 o valor do dígito pressionado no teclado do EDSIM51 ; (Obs: retorna A para * e C para #)
```

P0.#7Fh

KEYPAD:

ORL

```
F0
CLR
                       ; limpa flag que identifica tecla pressionada
MOV
       R0, #0
                       ; limpa R0 – retorna o número da tecla foi pressionada
; varre primeira linha
       P0.3
                       ; coloca '0' na linha P0.3
CLR
CALL colScan
                               ; chama rotina para varredura de coluna
                                ; se flag F0 = '1', tecla identificada => retorna
       F0, finish
JB
; varre segunda linha
SETB P0.3
                       ; seta linha P0.3
CLR
       P0.2
                       : coloca '0' na linha P0.2
                               ; chama rotina para varredura de coluna
CALL colScan
       F0, finish
                               ; se flag F0 = '1', tecla identificada => retorna
JB
; varre terceira linha
SETB P0.2
                               ; seta linha P0.2
CLR
       P0.1
                               ; coloca '0' na linha P0.1
CALL colScan
                               ; chama rotina para varredura de coluna
JB
       F0, finish
                               ; se flag F0 = '1', tecla identificada => retorna
```

; seta linha P0.1

; coloca '0' na linha P0.0

; chama rotina para varredura de coluna

; se flag F0 = '1', tecla identificada => retorna

; se flag F0 = '0', tecla não identificada => repete varredura

; escreve '1' em 7 pinos da porta P0

finish:

RET

; varre quarta linha SETB P0.1

CLR P0.0

CALL colScan

JMP KEYPAD

JB F0, finish

; Subrotina que varre as colunas para identificar a qual pertence a tecla pressionada ; o registrador R0 é incrementado a cada insucesso de forma a conter o nro. da tecla ; pressionada

colScan:

JNB P0.6, gotKey ; tecla pressionada pertence a esta coluna – retornar

INC R0

JNB P0.5, gotKey ; tecla pressionada pertence a esta coluna – retornar

INC R0

JNB P0.4, gotKey ; tecla pressionada pertence a esta coluna – retornar

INC R0

RET ; tecla pressionada não pertence a esta linha – retornar

gotKey:

SETB F0 ; faz flag F0 = '1' => tecla identificada

RET

; Subrotina converte com tabela modificada para o exercício solicitado

CONVERTE: INC A

MOVC A,@A+PC

RET

TABELA: DB 79H, 24H, 30H, 19H, 12H, 02H, 78H, 00H, 10H,08H,40H, 46H