
工業熱力学

- 【 1 】 ある閉じた系について,以下の問いに答えよ.ただし,質量mの理想気体を考えるものとする.
 - (1) 熱力学第一法則の式をS, G, R, P, T, mを用いて表せ.ただし, S, G, R, P, Tはそれぞれ, エントロピー, 定圧比熱, ガス定数, 圧力, 温度である.
 - (2) 状態 1 から状態 2 まで変化するとき,エントロピーの変化を求めよ.
 - (3) 状態 1 から状態 2 まで可逆断熱圧縮されるとき , P と T の関係を問(2)の結果から求めよ .
 - (4) 問(3)の場合,絶対仕事は,図1に示すように,状態2を通る等容線を考えて,*T-S*線図上でどのように表されるか,図示せよ.



- 【2】十分大きな容器にノズルを取り付けたときのノズル出口速度 ½について考える. なお,ノズル入口速度は十分小さいので無視する.以下の問いに答えよ.
 - (1) 容器内の気体の比エンタルピーが h_1 , ノズル出口の気体の比エンタルピーが h_2 である.外部との熱の出入り,外部への仕事および位置エネルギーの変化はないとすると,ノズル出口速度 w_2 を求めよ.
 - (2) ノズル内に摩擦が作用し、動作流体が不可逆断熱変化するとき、比エントロピーは sだけ増加する.この場合のエクセルギー効率 η_{ex} を示せ.ここで、周囲状態の温度を T_0 、容器内の気体の比エンタルピーを h_1 、ノズル出口の気体の比エンタルピーを h_2 とする.なお、周囲状態の比エンタルピー h_0 および比エントロピー s_0 は、ともに $h_0 = s_0 = 0$ とする.
 - (3) ノズル内の動作流体が可逆断熱変化するとき ,容器内の圧力を P_1 ,温度を T_1 , ノズル出口での圧力を P_2 として , ノズル出口速度 W_2 を求めよ . ただし , 動作流体は理想気体とし , ガス定数をR , 比熱比を κ とする .

【3】湿り空気について以下の問いに答えよ.

24

26

28

30

0.0298

0.0336

0.0378

0.0424

0.0010026 | 45.93

0.0010043 | 32.93

41.03

36.73

0.0010032

0.0010037

- (1) 圧力P, 温度tにおける湿り空気の水蒸気の質量を m_w , 乾き空気の質量を m_a , 水蒸気の分圧を P_w , 温度tにおける水蒸気の飽和圧力を P_s とおくと, この湿り空気の絶対湿度x, 相対湿度 φ はそれぞれどのように表されるか.
- (2) 湿り空気中の水蒸気および乾き空気が理想気体の状態式で表すことができると考えると ,絶対湿度xと相対湿度 φ が以下の関係で表されることを導け . ただし ,水蒸気および乾き空気のそれぞれのガス定数は , R_w = 0.4616[kJ/kgK] , R_a = 0.2872[kJ/kgK]である .

$$x = 0.622 \frac{\varphi P_s}{P - \varphi P_s}$$

(3) 温度 t₁=30 ,圧力 1bar (=0.1MPa),相対湿度 0.5 の湿り空気の部屋の中に,温度 t₂の冷えた缶ジュースを置いた.缶ジュースの表面に水滴がつくのは,缶ジュースの温度 t₂が何度以下のときか.説明せよ.表 1 の温度基準飽和蒸気表を用いて考えよ.なお,解答する温度 t₂の値は,表 1 中の温度 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 の中から選択すればよい.

比エンタルピー 比エントロピー 飽和圧力 比容積 [m³/kg] 温度 Ps[kJ/kg] t [kJ/kg K] h" $V^{'}$ V" h' s' s" [bar] 41.99 10 0.0123 0.0010003 106.4 2519.9 0.1510 8.9020 12 0.0140 0.0010004 93.84 50.38 2523.6 0.1805 8.8536 0.0160 14 0.0010007 82.60 58.75 2527.2 0.2098 8.8060 0.0182 0.0010010 73.38 67.13 2530.9 0.2388 8.7593 16 18 0.0206 0.0010013 65.09 75.50 2534.5 0.2677 8.7135 20 0.0234 0.0010017 57.84 83.86 2538.2 0.2963 8.6684 0.0264 0.0010022 92.23 2541.8 0.3247 22 51.49 8.6241

表 1 温度基準飽和蒸気表

ただし ,表中の' は飽和液 ," は乾き飽和蒸気のそれぞれの状態を表す .1bar は 0.1MPa である .

100.59

108.95

117.31

125.66

2545.5

2549.1

2552.7

2556.4

0.3530

0.3810

0.4088

0.4365

8.5806

8.5379

8.4959

8.4546