## 工業熱力学

- 【1】質量1 kg の理想気体が状態 $1 \text{ から状態} 2 \text{ に圧縮されるとき, 以下の問いに答えよ. ただし, 気体の圧力を <math>P$ , 比容積を v, 定容比熱を  $c_v$  とする.
  - (1) ポリトロープ変化はポリトロープ指数をnとして  $P_1 v_1^n = P_2 v_2^n$  ・・・・①

と表すことができるが、これは可逆断熱変化で得られる関係

 $P_1 v_1^{\kappa} = P_2 v_2^{\kappa}$  · · · · · ②

における比熱比 $\kappa$ をnに置き換えたものである. 熱力学第一法則から式②を導け.

- (2) ポリトロープ変化をするときの比熱 c を求め、 $\kappa$ 、n、 $c_v$ で表せ.
- (3) 状態 1 から状態 2 に不可逆的に変化するとき、n が $\kappa$ よりも大きい場合と、小さい場合について、状態変化を P-v 線図上に示せ.
- 【2】ある理想気体が、状態1から可逆断熱膨張して状態2となり、等温で熱を吸収しながら膨張して状態3となる.状態3から可逆断熱圧縮されて状態4となり、等温で熱を放出しながら圧縮されて、状態1に戻る.以上のようなヒートポンプのサイクルについて、以下の問いに答えよ.

ただし、圧力、温度、容積、エントロピーを、それぞれ、P、T, V, S とし、状態 i における状態量にはそれぞれ添字 i を付けよ. 気体の質量はm、気体定数はR とする.

- (1) P-V 線図および T-S 線図を描き、図中に状態  $1 \sim 4$  を示せ、
- (2) 各状態変化において、この系に出入りする熱量を求めよ.
- (3) 各状態変化におけるエントロピー変化を求めよ.
- (4) 動作係数(与えられた仕事に対する放熱の割合) $\epsilon$ を導出し、温度のみで表せ、
- (5) 状態 1 から状態 2 の断熱変化が不可逆であるとき,その変化を T-S 線図上に図示せよ.

- 【3】蒸気動力機関は、蒸気を用いたランキンサイクルで動作する熱機関であり、作動流体は液相になったり、気相になったりする. ランキンサイクルの熱効率を向上させる手段として、2段再熱サイクルがあり、図1に T-s (温度-エントロピー)線図を、図2に装置の構成図を示す. 各状態(1, a, b, c, d, d, d, d) のエンタルピーをd<sub>1</sub>, d<sub>2</sub>, d<sub>3</sub>, d<sub>4</sub>, d<sub>6</sub>, d<sub>7</sub>, d<sub>8</sub>, d<sub>8</sub>, d<sub>7</sub>, d<sub>8</sub>, d<sub>8</sub>, d<sub>8</sub>, d<sub>9</sub>, d<sub>9</sub>
  - (1) 蒸気動力機関として再熱サイクルを利用する利点を説明せよ.
  - (2) このサイクルの理論仕事 wth を求めよ.
  - (3) このサイクルの理論熱効率 $\eta_{th}$ を求めよ.



