Keyshot 一分钟速成教程

能渲染出美观的效果,是对现代 3D 设计师的水平能力的一个新重要指标——第一是通过完整的材质颜色表现,可以提高不同部门对产品制作需求效果的理解,第二是提升企业产品推广的吸引力。但许多渲染软件都非常复杂,未来是轻量化设计时代,因此推荐使用 keyshot。

Keyshot ("The Key to Amazing Shots")是一个互动性的光线追踪与全域光渲染程序,无需复杂的设定即可产生相片般真实的 3D 渲染影像。并且成功与中望 3D 实现集成,可以在中望 3D 中轻松实现高质量的照片级别渲染效果。



keyshot 渲染的中望 3D 绘制的汽车


以 keyshot4.0 为例,以锁的渲染实例¹,让大家能一分钟就掌握基础的渲染教程,更多的渲染技巧,欢迎一起探讨!

一、在 KeyShot 打开对象

KeyShot4.0 支持多种 3D设计软件的格式,包括主流的 3D设计软件、也可支持STP、IGS 等中间格式,也可以通过安装插件,在中望 3D中自动调用 Keyshot 程序进行渲染,无需额外转格式。

中望 3D 直接调用插件下载: http://www.zw3d.com.cn/product-60-1.html#event9 如果不是直接调用,可以通过导入功能,打开图纸。

¹以上锁的案例资料来于百度经验,中望3D搜集整理,提供大家学习,不作商业目的。




二、选择材质

点击库,选择材质,里面有各种材料(塑料、陶瓷、金属等),如下图所示:




根据需要选择。本次实例选择光亮钢材质。鼠标**左键**将选择的材质**拖到**右边窗口**想赋予**的零件上即可,实例中锁体与锁钩均采用不锈钢材质,如下图所示:



四、外观颜色选择

这个是可选项,如果产品还需进行喷涂处理,从颜色库将所需颜色拖到相应的零件上,实例中我们将锁体喷涂镉黄色,如下图所示:



五、环境的选择

环境的选择就是选择光线,分三种,室内、室外、工作室,如下图所示。选择合适的环境拖至右边窗口即可,实例选择室内,暖色调。如下图所示。



六、背景的选择


产品渲染好后选择合适的背景衬托,更多的背景库可以从网上搜索下载。如下图所示:



七、纹理的选择

纹理也关系到产品的外观与手感,按需选择,库中包含有各种纹理,将所选纹理拖至右边零件上,会弹出窗口让我们选择,色彩、凹凸、透明度等。每种选择表示不同的效果。如下图所示:





八、调整光线

点击 , 然后在【环境】那里可以调整光的角度、大小,对比度,如果想快速调整光照角度,按住 Ctrl+鼠标移动即可。

如果需要加灯光,可以额外导入一个板或者一个面,附上发光材质即可。





九、导出渲染文件

一切准备就绪,点击【渲染】按钮,选择文件保存格式及文件夹久 OK 了。

