## 一点课课件

编写日期: 2017-01-15

课 题

6400 线切片岗位开机流程

编者

梁思敏

6400 线切片岗位开机流程步骤如下:

1. 环视切片岗位一周观察是否有杂物残留在切片机、输送带上或周围





2. 检查切片机安全门是否处于关闭状态



3. 打开压缩空气阀门开关并更换"开启"牌子





4. 开启压缩空气,查看压缩空气压力是否处于 0.6-0.8MPa 正常水平





内

容

6.	结束