

Verifica Allineamento Temporale e Picchi (12 cpm - corto)
Deformazione ϵ [%]
Tensione [V]
Tempo [s]
ϵ [%]
Voltaggio [V]
Min ϵ (Inizio Ciclo)
Max V (Riposo)
Max ϵ (Trazione)
Min V (Max Trazione)