
Hysteresis Cicles (60 cpm - Long Sensor)
Loading
Unloading
ΔR [kΩ]
Strain ϵ [%]
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-2
0
2
4
6
8
10
12