
$K = 16$
$K = 32$
$K = 64$
Success Rate (%)
100
80
60
40
20
0
25
50
100
Transmitted Overhead ε (%)
$c = 0.1$
$c = 0.3$
$c = 0.5$
$c = 0.8$