

Manual de Serviço — Ecografo GE Logiq E9

Tipo de documento: Manual

Equipamento: Ecografo GE Logiq E9

Data do documento: 2023-02-18

Data de validade: N/A

Este manual de serviço destina-se exclusivamente a técnicos especializados e engenheiros clínicos habilitados para a manutenção e reparação do Ecografo GE Logiq E9.

Descrição do sistema: o GE Logiq E9 é um sistema de ultrassonografia de alta performance, adequado para aplicações de ecografia geral, cardíaca, vascular e musculoesquelética.

Procedimentos de manutenção preventiva: limpeza e desinfecção das sondas transdutoras; verificação dos cabos e conectores; atualização de software do sistema; teste de calibração acústica; verificação do sistema de arrefecimento.

Códigos de erro mais comuns: E-001 (falha de comunicação com sonda), E-002 (temperatura excessiva do processador), E-003 (falha no disco rígido). Para cada código, consultar o capítulo 7 deste manual.

AVISO: a abertura do equipamento por pessoal não autorizado anula a garantia e pode constituir risco de segurança elétrica. Contactar sempre o serviço autorizado GE Healthcare.