



Primeiro Acesso

≡ ∰		Empresa 🏢
	Empresa	
Responsável *		
CPF *		
E-mail *		
Razão social *]
CNPJ *	UF * ▼	RFU0014
Telefone *	Município *	
Logradouro		
Complemento		
	CANCELAR	VAR
		RFU0005









Data real de 01/01/18 até 30/12/19	Faixa de orçamento real	-
Data prevista de 01/01/18 até 30/12/19	Faixa de orçamento prevista	-

Nível de urgência ▼

Status ▼


Buscar


Status	Data de início	▲ Data de fim	▲ Orçamento	Nível de urgência ▲
Manutenção homologada	10/05/17	19/05/18	55000.00	Alta
Manutenção em execução	29/07/18	20/12/18	200000.00	Média
Aguardando orçamento	25/10/18	30/12/18		Baixa
		RFU0023		



22 /05/18	 	Ir

1			JULY :	2018			•
S	М	T	W	RFU0022	F	S	
1	2	3	4	N-00022	6	7	
8	q	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
000015/2018 Nivel de urgência baixa Aguardando orçamento							
29	30	31	1	2	3	4	
000015/2018 Nível de urgência baixa Aguardando orçamento							
5	6	7	8	q	10	11	









RodoFix

Aguardando orçamento

Gerente técnico Joana Silva

Nível de urgência baixa

Gerente financeiro Daniela Algusta

Sigla da rodovia

BR-393

27 Km

UF RJ

Município

Volta Redonda

Data início prevista 03/06/18

000015/2018

Data fim prevista

30/12/18

Descrição

Obra de recapeamento da Rodovia Lúcio Meira no trecho que liga Volta redonda a Barra do Piraí.

Mapa



EXPORTAR

ENVIAR ORÇAMENTO







Protocolo

Aguardando orçamento

Gerente técnico Joana Silva

Nível de urgência baixa

Gerente financeiro Daniela Algusta

Sigla da rodovia

BR-393

27 Km

UF RJ

Município

Volta Redonda

Data início prevista 03/06/18

Data fim prevista

30/12/18

Descrição

Obra de recapeamento da l	Exportar	
	Deseja receber os detalhes do registro selecionado por e-mail?	
	SIM NÂO	

Мара



EXPORTAR