Dispositivo per pesatura arnie

Configurazione con celle di carico

October 17, 2017


Circuito e celle di carico






Primi risultati

Primi risultati









Saldatura

- la stabilità migliora
- restano oscillazioni durante una giornata




Comportamento parabolico

- un fit conferma l'intuizione (buon chi2)
- possibile criterio per pulire i dati




Stabilità

60 ore, peso variato



8 giorni, peso fissato (scarto di 120g)



Sensore DHT11

misure di


- temperatura
- umidità



Saldatura

saldando i componenti

- la stabilità migliora
- restano oscillazioni durante una giornata



Example of columns 2

Contents of first column split into two lines

This is a Block

This is important information

This is an Alert block

This is an important alert

This is an Example block

This is an example