## MEC-UFC-CC-DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E MATEMÁTICA APLICADA

CURSOS: Estatística/Matemática Industrial

DISCIPLINAS: Controle Estatístico de Qualidade/Turma 01 Período: 2022.2

Prof.: WELLIANDRE Data: 01/09/2022

## CENÁRIO PARA A CONSTRUÇÃO DE GRÁFICO DE CONTROLE

No processo de fabricação de biscoitos uma característica da qualidade importante e que precisa ser monitorada é o peso dos pacotes, cuja especificação é [400 g  $\pm$  20 g]. Para monitorar essa característica, por meio de gráficos de controle, o gerente da qualidade da Fábrica Bom Gosto seleciona a cada hora, uma amostra de 4 pacotes da linha de produção 5, cujos dados estão na tabela abaixo:

| Subgrupos  | Descrição das amostras |       |       | Médias | Amplitudas |            |
|------------|------------------------|-------|-------|--------|------------|------------|
| (Amostras) | $X_1$                  | $X_2$ | $X_3$ | $X_4$  | Medias     | Amplitudes |
| 1          | 413                    | 419   | 411   | 421    |            |            |
| 2          | 395                    | 413   | 413   | 417    |            |            |
| 3          | 425                    | 407   | 423   | 417    |            |            |
| 4          | 403                    | 399   | 401   | 397    |            |            |
| 5          | 419                    | 409   | 429   | 409    |            |            |
| 6          | 407                    | 407   | 407   | 409    |            |            |
| 7          | 397                    | 401   | 407   | 393    |            |            |
| 8          | 405                    | 417   | 407   | 407    |            |            |
| 9          | 411                    | 415   | 409   | 405    |            |            |
| 10         | 409                    | 413   | 405   | 409    |            |            |
| 11         | 407                    | 403   | 409   | 405    |            |            |
| 12         | 407                    | 411   | 415   | 415    |            |            |
| 13         | 403                    | 409   | 407   | 411    |            |            |
| 14         | 409                    | 405   | 393   | 397    |            |            |
| 15         | 419                    | 415   | 401   | 395    |            |            |
| 16         | 407                    | 399   | 413   | 403    |            |            |
| 17         | 409                    | 407   | 410   | 411    |            |            |
| 18         | 427                    | 417   | 409   | 407    |            |            |
| 19         | 411                    | 415   | 419   | 425    |            |            |
| 20         | 405                    | 417   | 409   | 419    |            |            |
| 21         | 397                    | 407   | 417   | 405    |            |            |
| 22         | 413                    | 413   | 405   | 395    |            |            |
| 23         | 409                    | 405   | 409   | 413    |            |            |
| 24         | 403                    | 399   | 399   | 405    |            |            |
| 25         | 395                    | 389   | 401   | 393    |            |            |

- a) Elabore um gráfico em linhas para as médias e amplitudes dos subgrupos e interpreteos.
- b) Para o gráfico para as médias, determine LSC =  $\overline{\overline{x}} + 0.729 * \overline{R}$ ; LIC =  $\overline{\overline{x}} 0.729 * \overline{R}$  e refaça o gráfico.
- c) Para o gráfico para as amplitudes, determine  $LSC = 2,282 * \overline{R}$ ;  $LIC = 0 * \overline{R}$  e refaça o gráfico.
- d) Interprete os gráficos acima quanto aos pontos fora dos limites de controle, tendência e sequência.