1.	2.	3.	4.	5.
0011 0101	0000 0000	0001 1000	0000 0000	0100 1101
Feuchtigkeit		Temperatur		Prüfsumme