- 需要用 <u>UniversalAMDFormBrowser.zip</u> 禁用 XHC1(右边的 USB 口),具体方法详见英文版说明。摄像头在 XHC1 上,因此无法驱动。禁用右边的 USB 口之后可能 USB 口不够用,视情况购买 USB 分线器。
- 硬盘更换为 SN570,如果是原来的 Samsung MZVLB256HAHQ (pm981),需要使用恢复版安装并且打上 pm981 补丁。
- 触控板使用 Voodool2C AMD 定制版驱动,并且只能工作在 polling 模式下。
- 网卡原生支持驱动,不需要 Heilport.app,但是经测试连不上一些特定的设备比如蓝牙键盘。之后会考虑换网卡。隔空传送没有测试过。
- 目前测试只能安装 11.7.7 版本。
- 请更换 MLB/ROM/Serial Number/UUID。
- 项目在 https://github.com/GaisaiYuno/magicbook2019-ryzen3500u-hackintosh, 欢迎 star 或者提出 pr。