

නායයෑම් පිළිබඳ පෙර අනතුරු ඇඟවීම

Frist warning issued date: 20.02.2026

මණ්සරිචු මුන්නෙස්සරිච්චක

Landslide Early Warning

Message ID : LEWM-24-02-2026-0830-06

Update : 6th update

Validity Period : From 08:30 hrs on 24.02.2026 To 08:30 hrs on 25.02.2026

 NBRO	NATIONAL BUILDING RESEARCH ORGANISATION ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் No. 99/1, Jawatta Road, Colombo 05. අංක. 99/1, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05. இல. 99/1, ஜாவத்தை வீதி, கொழும்பு 05. Tel./දි.ක./தொ.பே - 0112552220 Fax/ෆැක්ස්/தொ.ந - 0112589943
---	---

Warning level 1: Color Code: අදියර 1 : වර්ණ කේතය: අවදානම මට්ටම 1: වර්ණ කේතය:	Watch Yellow විමසිලිමත් කහ අවදානම මට්ටම 1: වර්ණ කේතය: අවදානම මට්ටම 1: වර්ණ කේතය:	Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 75mm, if the rain continues, be watchful on the possibility of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence. පසු ගිය පැය 24 තුළ වර්ෂාපතනය 75mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව නවදුරටත් පවතින නම් නායයෑම්, බෑවුම් කඩා වැටීම්, ගල් පෙරළීම්, පස් කණ්ඩි කඩා වැටීම් සහ පොළොව ගිරා බිහිවීම් අවදානම පිළිබඳව විමසිලිමත් වන්න.
Warning level 2: Color Code: අදියර 2 : වර්ණ කේතය: අවදානම මට්ටම 2: වර්ණ කේතය:	Alert Amber අවදානම ඇම්බර් අවදානම මට්ටම 2: වර්ණ කේතය: අවදානම මට්ටම 2: වර්ණ කේතය:	Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 100 mm, if the rains continue, be on alert on the possibility of landslides, slope failures, rock falls, cut failures and ground subsidence, being ready to evacuate to a safe location if the need arises. පසුගිය පැය 24 තුළ වර්ෂාපතනය 100 mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව නවදුරටත් පවතින නම් නායයෑම්, බෑවුම් කඩා වැටීම්, ගල් පෙරළීම්, පොළොව ගිරා බිහිවීම් සහ පස් කණ්ඩි කඩා වැටීම් අවදානම පිළිබඳ අවදානමෙන් සිට අවදානම වුවහොත් ආරක්ෂාකාරී තැනකට යාමට සූදානම් වන්න.
Warning level 3: Color Code: අදියර 3 : වර්ණ කේතය: අවදානම මට්ටම 3: වර්ණ කේතය:	Evacuation Red ඉවත්වීම රතු අවදානම මට්ටම 3: වර්ණ කේතය: අවදානම මට්ටම 3: වර්ණ කේතය:	Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 150 mm, if the rains continue, evacuate to a safe location to avoid the risk of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence. පසුගිය පැය 24 තුළ වර්ෂාපතනය 150mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව නවදුරටත් පවතින නම් නායයෑම්, බෑවුම් කඩා වැටීම්, ගල් පෙරළීම්, පොළොව ගිරා බිහිවීම් සහ පස් කණ්ඩි කඩා වැටීම් අනතුරු වලින් වැලකීමට ආරක්ෂිත ස්ථානයකට යන්න.
Warning level 3: Color Code: අදියර 3 : වර්ණ කේතය: අවදානම මට්ටම 3: වර්ණ කේතය:	Evacuation Red ඉවත්වීම රතු අවදානම මට්ටම 3: වර්ණ කේතය: අවදානම මට්ටම 3: වර්ණ කේතය:	Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 150 mm, if the rains continue, evacuate to a safe location to avoid the risk of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence. පසුගිය පැය 24 තුළ වර්ෂාපතනය 150mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව නවදුරටත් පවතින නම් නායයෑම්, බෑවුම් කඩා වැටීම්, ගල් පෙරළීම්, පොළොව ගිරා බිහිවීම් සහ පස් කණ්ඩි කඩා වැටීම් අනතුරු වලින් වැලකීමට ආරක්ෂිත ස්ථානයකට යන්න.

Locations for Potential Risk නායයුමේ අවදානම ප්‍රවේශ හැකි ප්‍රදේශ கனதியான அபாயமுள்ளஇடங்கள்			
District	Level 1 (Yellow)	Level 2 (Amber)	Level 3 (Red)
Badulla	↓ Haldummulla Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.		
Galle	↓ Niyagama Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.		
Kandy	↓ Medadumbara, ↓ Ganga Ihala Korale, ↓ Yatinuwara, ↓ Pathadumbara, ↓ Ududumbara and ↓ Doluwa Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.		
Kegalle	↓ Mawanella, ↓ Yatiyanthota, ↓ Aranayaka, ↓ Kegalle and ↓ Dehiowita Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.		
Matale	↓ Wilgamuwa, ↓ Rattota, ↓ Ambanganga Korale, ↓ Ukuwela and ↓ Laggala Pallegama Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.		
Moneragala	↓ Badalkumbura Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.		
Nuwara Eliya	↓ Walapane, ↓ Ambagamuwa and ↓ Nildandahinna Divisional Secretariat		

	Division(s) (DSD) and surrounding areas.		
Note: ↑shifted one level up, ↑↑shifted two levels up, ↓shifted one level down, ↓↓shifted two levels down. *newly added with the last update Special Note: These warning levels are issued based on the cumulative rainfall received to respective areas and given weather forecast by meteorological department of Sri Lanka			

Areas and places which need special attention All mountainous areas, manmade cut slopes and roads within the relevant DS divisions අදාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ තුල පිහිටි කඳුකර බෑවුම් හා ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ තුල පිහිටි නිර්මිත பிரதேச செயலக பிரிவினுள்ளான சகல மலைப்பாங்கான பகுதிகள் மற்றும் வெட்டப்பட்ட நிலச் சாய்வுகள் Specially: All the landslide susceptible areas previously identified by NBRO. විශේෂ: ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් නායයෑමේ අවදානමක් ඇති ලෙස පූර්වයෙන් හඳුනාගෙන ඇති ප්‍රදේශ விசேடமாக: ஊசுமுவினால் முன்னர் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட மண்சரிவுக்கான ஏதநிலையுள்ள சகல பிரதேசங்கள்.

විශේෂ සටහන: කරුණාකර මෙම නායයම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු හැඟවීම් කාලසීමාව තුළ පහත කරුණු වෙත ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න.

1. පහත දැක්වෙන නායයම් පූර්ව ලක්ෂණ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න.
 - පොළවේ ඇති වන ඉරි නැඟීම, ගැඹුරට හැරුණු පැළුම් හා පොළවේ ගිරා බැසීම්
 - ක්‍රමයෙන් ඇලවී යන ගස්, විදුලි කණු, වැට්ටල් හා දුරකථන කුළුණු ආදිය
 - ගොඩනැගිලිවල ගෙඩිම හා බිත්තිමත ඇතිවන පිපුරුම් හා ඒවායේ ක්‍රමික වර්ධනය වීම්
 - එක්වර ජල උල්පත් ඇතිවීම හෝ පෙර පැවති ජල උල්පත්බොරවීම, අවහිරවීම හෝ නැතිවීම
 2. එවන් නායයාමක පූර්ව ලක්ෂණ දක්නට ලැබෙන ප්‍රදේශ වලින් හැකි ඉක්මනින් ඉවත් වන්න.
 3. ඒට අමතරව අනතුරට භාජනය වියහැකි යැයි අනුමාන කරන ප්‍රදේශ වල ජීවත් වන පුද්ගලයින් වැඩි වශයෙන් පරීක්ෂාකාරී වියයුතු අතර දැඩි වර්ෂා තත්වය තවදුරටත් පැවතුනහොත් සුරක්ෂිත ස්ථානයක් කරා ක්ෂණිකව ඉවත්ව යාමට සූදානම්ව සිටිය යුතුය.
- සැ.යු:** ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයෙන් සහ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයෙන් ලැබෙන වැඩිදුර උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

Special Note: During this Landslide Early Warning period, please pay attention to the following:

1. Pay your attention to the following pre landslide signs,
 - Development of cracks on the ground, deepened cracks and ground subsidence
 - Slanting of trees, electrical posts, fences and telephone posts
 - Cracks in the floors and walls of buildings which are built at slopes
 - Sudden appearance of springs, emerging muddy water, blockage or disappearance of existing springs
2. People should move immediately away from the areas where they noticed the above pre-landslide signs.
3. Furthermore, people living in landslide susceptible areas should be extra vigilant and should be ready to move quickly to safe places if heavy rain continues.

Note: Communities are advised to follow the instructions given by National Building Research Organization and Disaster Management Center.

විශේෂ සටහන: මණ්ඩලීය මුහුණපරීක්ෂක කාලප්‍රතිපත්තියේ පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු හැඟවීම් කාලසීමාව තුළ පහත කරුණු වෙත ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න.

1. පිහිටීම මණ්ඩලීය මුහුණපරීක්ෂක කාලප්‍රතිපත්තියේ පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු හැඟවීම් කාලසීමාව තුළ පහත කරුණු වෙත ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න.
 - තලාවේ ඇති වන ඉරි නැඟීම, ගැඹුරට හැරුණු පැළුම් හා පොළවේ ගිරා බැසීම්
 - ක්‍රමයෙන් ඇලවී යන ගස්, විදුලි කණු, වැට්ටල් හා දුරකථන කුළුණු ආදිය
 - ගොඩනැගිලිවල ගෙඩිම හා බිත්තිමත ඇතිවන පිපුරුම් හා ඒවායේ ක්‍රමික වර්ධනය වීම්
 - එක්වර ජල උල්පත් ඇතිවීම හෝ පෙර පැවති ජල උල්පත්බොරවීම, අවහිරවීම හෝ නැතිවීම
2. මණ්ඩලීය මුහුණපරීක්ෂක කාලප්‍රතිපත්තියේ පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු හැඟවීම් කාලසීමාව තුළ පහත කරුණු වෙත ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න.
3. මෙහෙයුම්, පාලනීය ඉතිහාසය ඇතුළත් ප්‍රතිපත්තිවලට අමතරව අනතුරට භාජනය වියහැකි යැයි අනුමාන කරන ප්‍රදේශ වල ජීවත් වන පුද්ගලයින් වැඩි වශයෙන් පරීක්ෂාකාරී වියයුතු අතර දැඩි වර්ෂා තත්වය තවදුරටත් පැවතුනහොත් සුරක්ෂිත ස්ථානයක් කරා ක්ෂණිකව ඉවත්ව යාමට සූදානම්ව සිටිය යුතුය.

සැ.යු: ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයෙන් සහ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයෙන් ලැබෙන වැඩිදුර උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

Previous Message ID : LEWM-23-02-2026-0830-05

Issued by:  Duty Officer	Approved by:  Director - LRRMD	24-02-2026, 08:30 hrs Date and time issued
Landslide Research and Risk Management Division National Building Research Organisation		

