

மண்சரிவு முன்னெச்சரிக்கை

Validity Period : From 16:00 hrs on 13.06.2026 To 16:00 hrs on 14.06.2026



Warning level 1: Color Code: අදියර 1: වර්ණ කේතය : எச்சகரிக்கை மட்டம் 1 : வரண குறியீடு :	Watch Yellow විමසිලිමත් කහ அவதானிப்பு மஞ்சள்	Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 75mm and soil water index has exceeded 100mm, if the rain continues, be watchful on the possibility of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence. පසුගිය පස 24 තුළ, වර්ෂ්‍යතනය 75mm සහ පාද ශ්‍ර ල දර්ශකය 100mm ඉක්මවා ඇති බවින්, වර්ෂ්‍ය නිවැරදිවත් පවති නම් න්‍යයම්, බවුම් කඩවිම්, ගල් පෙරළීම්, පස් කණ්ඩි කඩවිම් සහ පෙළුම් ගිලිබිම් අවදනම් පිළිබඳ විමසිලිමත් වන්න. கடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 75 மி. மீ களையும் மேலும் மண் நீர் குறியீடு 100 மி. மீ களையும் மேவியுள்ளதால், மழை தொடருமாயின், மண் சரிவு , சாய்வு இடிந்து விழுகை பாறை விழுகை, நிலவெட்டுசாய்வு இடிந்து விழுகை மற்றும் தரை உள்ளிறக்கம் என்பவற்றின் சாத்தியங்களுக்கான அவதானிப்புடன் இருக்கவும்.
Warning level2: Color Code: අදියර 2: වර්ණ කේතය : எச்சகரிக்கை மட்டம் 2: வரண குறியீடு :	Alert Amber අවධන ඇම්බර් எச்சரிக்கை செம்மஞ்சள்	Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 100mm and soil water index has exceeded 125mm, if the rain continue, be on alert on the possibility of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence, being ready to evacuate to a safe location if the need arises. පසුගිය පස 24 තුළ, වර්ෂ්‍යතනය 100mm සහ පාද ශ්‍ර දර්ශකය 125mm ඉක්මවා ඇති බවින්, වර්ෂ්‍ය නිවැරදිවත් පවති නම් න්‍යයම්, බවුම් කඩවිම්, ගල් පෙරළීම්, පස් කණ්ඩි කඩවිම් සහ පෙළුම් ගිලිබිම් අවදනම් පිළිබඳ අවදනයෙන් සිට අවශ්‍ය වුවහොත් ආරක්ෂක තනාට යමට සූදනම් වන්න. கடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 100 மி. மீ களையும் மேலும் மண் நீர் குறியீடு 125 மி. மீ களையும் மேவியுள்ளதால், மழை தொடருமாயின், மண் சரிவு , சாய்வு இடிந்து விழுகை பாறை விழுகை, நிலவெட்டுசாய்வு இடிந்து விழுகை மற்றும் தரை உள்ளிறக்கம் என்பவற்றின் சாத்தியங்களையிட்டு எச்சரிக்கையுடன் தேவையேற்படின் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேறும் தயார் நிலையில் இருக்கவும்.
Warning level 3: Color Code: අදියර 3: වර්ණ කේතය : எச்சகரிக்கை மட்டம் 3 : வரண குறியீடு :	Evacuation Red ඉවත්වීම රතු வெளியேறுகை சிவப்பு	Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 150mm and soil water index has exceeded 175mm, if the rain continues, evacuate to a safe location to avoid the risk of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence. පසුගිය පස 24 තුළ, වර්ෂ්‍යතනය 150mm සහ පාද ශ්‍ර දර්ශකය 175mm ඉක්මවා ඇති බවින්, වර්ෂ්‍ය නිවැරදිවත් පවති නම් න්‍යයම්, බවුම් කඩවිම්, ගල් පෙරළීම්, පස් කණ්ඩි කඩවිම් සහ පෙළුම් ගිලිබිම් අනතුරුවලින් වළකීමට ආරක්ෂිත ස්ථානයකට යන්න. கடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 150 மி. மீ களையும் மேலும் மண் நீர் குறியீடு 175 மி. மீ களையும் மேவியுள்ளதால், மழை தொடருமாயின், மண் சரிவு , சாய்வு இடிந்து விழுகை பாறை விழுகை, நிலவெட்டுசாய்வு இடிந்து விழுகை மற்றும் தரை உள்ளிறக்கம் என்பவற்றின் அபாயங்களைத் தவிர்ப்பதற்காக பாதுகாப்பான புகுகளுக்கே வெளியேறுவர்.

நாயகிமே அவதானம் புவகிய ஁கி பூதே஁ கனதியான அபாயமுள்ள இடங்கள்

Note: ↑shifted one level up, ↑↑shifted two levels up, ↓shifted one level down, ↓↓shifted two levels down.
*newly added with the last update
Special Note: These warning levels are issued based on the cumulative rainfall received to respective areas and given weather forecast by meteorological department of Sri Lanka

All mountainous areas, manmade cut slopes and roads within the relevant DS divisions
අදාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ තුළ පිහිටි කඳුකර බෑවුම් හා ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ තුළ පිහිටි
නිර්මිත
පිරිතේස සෙයලක பிரிவினுள்ளான சகல மலைப்பாங்கான பகுதிகள் மற்றும் வெட்டப்பட்ட நிலச்
சாய்வுகள்

Specially: All the landslide susceptible areas previously identified by NBRO.
විශේෂ: ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් නායයූමේ අවදානමක් ඇති ලෙස
පූර්වයෙන් හඳුනාගෙන ඇති ප්‍රදේශ
விசேடமாக: மேசுழுவினால் முன்னர் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட மண்சரிவுக்கான ஏதநிலையுள்ள
சகல பிரதேசங்கள்.

விசேஷ ஸ்ரோதனம்: கார்டுக்காக மீதம் தாயகத்தி் பிடிவடி பூர்வ அனதுரு ஸ்தலத்தி் கார்டுக்கிவ துடி பகன கார்டு வுன இலே அலிவாநய ஸ்ரோத கர்ந்ந.

1. பகன டுக்லேவன தாயகத்தி் பூர்வ டுக்லேவ பிடிவடி ஸ்தலத்தி் வ்ந்ந.
 - ப்ரோடேவ் அநி வந ஓர் துடித்தி், ஸ்தலத்தி் ஸ்தலத்தி் ப்ரோடேவ் தி்லா ஸ்தலத்தி்
 - துடித்தி் அநி வந ஸ்தலத்தி், பிடிவடி க்லத்தி், வ்லத்தி் ஸ்தலத்தி் க்லத்தி் அநி வந
 - ஸ்தலத்தி் பிடிவடி ஸ்தலத்தி் ஸ்தலத்தி் ஸ்தலத்தி் ஸ்தலத்தி் ஸ்தலத்தி் ஸ்தலத்தி்
 - ஸ்தலத்தி் பிடிவடி ஸ்தலத்தி் ஸ்தலத்தி் ஸ்தலத்தி் ஸ்தலத்தி் ஸ்தலத்தி்
 2. ஸ்தலத்தி் தாயகத்தி் பூர்வ டுக்லேவ டுக்லேவ டுக்லேவ டுக்லேவ டுக்லேவ டுக்லேவ
 3. ஸ்தலத்தி் தாயகத்தி் பூர்வ டுக்லேவ டுக்லேவ டுக்லேவ டுக்லேவ டுக்லேவ டுக்லேவ
- ஸ்ரோத:** தாயகத்தி் ஸ்தலத்தி் பிடிவடி ஸ்தலத்தி் ஸ்தலத்தி் ஸ்தலத்தி் ஸ்தலத்தி் ஸ்தலத்தி்

Special Note: During this Landslide Early Warning period, please pay attention to the following:

1. Pay your attention to the following pre landslide signs,
 - Development of cracks on the ground, deepened cracks and ground subsidence
 - Slanting of trees, electrical posts, fences and telephone posts
 - Cracks in the floors and walls of buildings which are built at slopes
 - Sudden appearance of springs, emerging muddy water, blockage or disappearance of existing springs
2. People should move immediately away from the areas where they noticed the above pre-landslide signs.
3. Furthermore, people living in landslide susceptible areas should be extra vigilant and should be ready to move quickly to safe places if heavy rain continues.

Note: Communities are advised to follow the instructions given by National Building Research Organization and Disaster Management Center.

விசேஷ ஸ்ரோத: மண்சரிவு முன்ஸெச்சரிக்கை காலப்பகுதியில் பின்வருவனவற்றில் கவனம் எடுக்கவும்

1. பின்வரும் மண்சரிவு முன் அறிதிறிகளையிட்டு கவனத்தை செலுத்தவும்.
 - நிலத்தில் வெடிப்பு உருவாகுதல், ஆழமாகும் வெடிப்புகள் மற்றும் தரை உள்ளிறக்கங்கள்.
 - மரங்கள், மின் கம்பங்கள், வேலிகள், மற்றும் தொலைபேசிக் கம்பங்கள் சாய்வடைதல்.
 - சாய்வுகளில் அமைந்துள்ள கட்டிடங்களின் தரைமற்றும் சுவர்களில் வெடிப்புகள் உருவாகுதல்.
 - நிலத்திலிருந்து திடீரென நீர்நீர்நீர், சேற்று நீர் தோன்றுதல் மற்றும் தற்போதுள்ள நீர்நீர்நீர் தடைப்படுதல் அல்லது இல்லாது போகுதல்.
 2. மண்சரிவுக்கு முன்னரான அறிதிறிகளை கொண்ட இடங்களிலிருந்து உடனடியாக மக்கள் அப்பால் நகர வேண்டும்.
 3. மேலும், பாதிப்பு ஏதுநிலையுள்ள பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் மேலதிக விழிப்புடன் இருக்கவேண்டும் என்பதுடன் கட்டிட தொருமாயின் விரைவாக பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு நகர ஆயத்தமாகவும் இருக்கவேண்டும்.
- ஸ்ரோத:** தயவுசெய்து தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் என்பவற்றின் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றவும்

Previous Message ID : LEWM-12-06-2026-1600-01

Issued by: 	Approved by: 	13-06-2026, 16:00 hrs
Duty Officer	Director - LRRMD	Date and time issued
Landslide Research and Risk Management Division		
National Building Research Organisation		



Automated Landslide Early Warning Map

Landslide Early Warning Center

National Building Research Organisation, Sri Lanka

