ZONA INACTIVA

IAC menor a 40%

Urbesense

Resumen:

La zona muestra baja actividad e interacción social. Esto puede deberse a condiciones ambientales desfavorables, falta de infraestructura o poca percepción de seguridad. La utilización del espacio urbano es limitada y requiere estrategias de revitalización.

Indicadores:

@ Ruido: 20-35db

★CO2: 25-40ppm

✓ Temperatura: 18-26°C

Recomendaciones

- Rehabilitar infraestructura y señalización para mejorar la accesibilidad.
- incorporar vegetación, sombra y mobiliario que inviten la permanencia.
- Aumentar presencia de servicios, comercios o actividades sociales para atraer visitantes.