Tabela WR de Portas Lógicas			
Saída Normal			
Pergunta	Resposta	Lógica	Símbolo
O que é preciso para a saída ser VERDADEIRA?	A entrada precisa ser verdadeira.	BUFFER	ANSI IEC
	TODAS as entradas precisam ser verdadeiras.	AND	ANSI IEC
	UMA ou MAIS entradas precisam ser verdadeiras.	OR	ANSI IEC ≥1
	O número de entradas verdadeiras precisa ser ÍMPAR.	XOR	ANSI IEC
Saída Complementada			
Pergunta	Resposta	Lógica	Símbolo
O que é preciso para a saída ser FALSA ?	A entrada precisa ser verdadeira.	NOT	ANSI IEC
	TODAS as entradas precisam ser verdadeiras.	NAND	ANSI IEC
	UMA ou MAIS entradas precisam ser verdadeiras.	NOR	ANSI IEC ≥1
	O número de entradas verdadeiras precisa ser ÍMPAR.	XNOR	ANSI IEC
wrkits.com.br Dr. Eng. Wagner Rambo			