Data sporządzenia: 1.10.1998 / Data aktualizacji: 27.10.2021 Wersja: 1/2 (09.11.2022)

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z rozporządzeniem REACH

Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa substancji: Ethylene oxide; Tlenek etylenu

Numer indeksowy 603-023-00-X

Numer rejestracji 01-2119432402-53-0021

Numer WE: 200-849-9 Numer CAS: 75-21-8

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIE SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Zastosowania zidentyfikowane:

Zidentyfikowane	Kategoria procesu	Kategoria	Sektor	Kategoria wyrobu	Kategoria uwalniania
zastosowanie	[PROC]	produktu	zastosowań	[AC]	do środowiska
		[PC]	[SU]		[ERC]
Produkcja /Dystrybucja -	PROC1, PROC2,	Nie dotyczy	SU8, SU9	Nie dotyczy	ERC1
przemysłowe	PROC3, PROC8b,				
	PROC9, PROC15				
Wytwarzanie polimeru -	PROC1, PROC2,	Nie dotyczy	SU8, SU9	Nie dotyczy	ERC6c
przemysłowe	PROC3, PROC8b,				
	PROC9, PROC15				
Półprodukt - przemysłowe	PROC1, PROC2,	Nie dotyczy	SU8, SU9	Nie dotyczy	ERC6a
	PROC3, PROC8b,				
	PROC9, PROC15				
Odczynnik laboratoryjny -	PROC15	Nie dotyczy	-	Nie dotyczy	ERC8b
profesjonalne					

Znaczenie deskryptorów

- PROC1 Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia
- PROC2 Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia
- PROC3 Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia
- PROC8b Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
- PROC9 Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)
- PROC15 Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych
- SU8 Masowa, wielkoskalowa produkcja chemikaliów (w tym produktów ropy naftowej);
- SU9 Produkcja chemikaliów wysokowartościowych
- ERC1 Produkcja substancji
- ERC6a Zastosowanie półproduktu
- ERC6c Zastosowanie monomeru w procesach polimeryzacji w obiekcie przemysłowym (włączenie do lub na powierzchnię wyrobu)
- ERC8b Powszechne zastosowanie reaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, w pomieszczeniach)

1.3. DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI

Producent Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

09-411 Płock, ul. Chemików 7 Telefon: (+48 24) 365 00 00 Fax: (+48 24) 365 45 55 Telefon: (+48 24) 365 35 24

Wersja: 1/2 (09.11.2022)

e-mail: <u>reach@orlen.pl</u> (e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę)

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO

Zakładowa Straż Pożarna

Krajowe Centrum Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych - SPOT

- telefony: (+48 24) 365 70 32 i (+48 24) 365 70 33 (całodobowo)

- e-mail: <u>straz.pozarna@orlen.pl</u>

Sekcja 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI lub MIESZANINY

Zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1272/2008 (CLP).

Ze względu na właściwości fizykochemiczne:

Flam. Gas 1, H220 Skrajnie łatwo palny gaz.

Chem. Unst. Gas A, H230 Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza.

Press. Gas, H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Dla zdrowia:

Carc. 1B, H350 Może powodować raka (poprzez wdychanie).

Muta 1B, H340 Może powodować wady genetyczne (poprzez wdychanie).

Repr. 1B, H360Fd Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Acute Tox. 3, H301 Działa toksycznie po połknięciu.

Acute Tox. 3, H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.

Skin Corr. 1, H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Eye Dam. 1, H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

STOT SE 3, H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

STOT SE 3, H336 Może spowodować senność lub zawroty głowy.

STOT RE 1, H372 Powoduje uszkodzenie narządów (układu nerwowego) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

<u>Dla środowiska</u>: substancja nie została sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie.

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA

Piktogram(y) wskazujące rodzaj zagrożenia



GHS04



GHS05



GHS(



Hasła ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Zwrot(y) określający(e) rodzaj zagrożenia

H220 Skrajnie łatwopalny gaz

H230 Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza

H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem

H350 Może powodować raka

H340 Może powodować wady genetyczne (poprzez wdychanie)

H360Fd Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania

H301 Działa toksycznie po połknięciu

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

H336 Może spowodować senność lub zawroty głowy

H372 Powoduje uszkodzenie narządów (układu nerwowego) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

Zwrot(y) określający(e) środki ostrożności

Zapobieganie

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie

Wersja: 1/2 (09.11.2022)

wzbronione

P261 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/par/rozpylonej cieczy

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie

P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść

poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P308+P311 W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P377 W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować

wycieku

P381 Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne

Przechowywanie

P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Dodatkowe oznakowanie zgodnie z załącznikiem XVII rozporządzenia REACH (punkt 28):

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.

2.3. INNE ZAGROŻENIA

Tlenek etylenu tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Substancja jest wybuchowa pod wpływem płomienia, jednakże nie spełnia kryteriów klasyfikacji. W przypadku ogrzania i/lub obecności zanieczyszczeń może gwałtownie polimeryzować z wydzieleniem dużych ilości ciepła.

Potencjalne skutki narażenia

Kontakt z okiem powoduje poważne podrażnienie.

Kontakt ze skórą powoduje podrażnienie.

Wdychanie powoduje podrażnienie nosa, gardła i dróg oddechowych.

Sekcja 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1. Substancje

Charakterystyka chemiczna

Nazwa Ethylene oxide; Tlenek etylenu

 $\begin{array}{lll} \textbf{Numer CAS} & \textbf{75-21-8} \\ \textbf{Numer WE} & \textbf{200-849-9} \\ \textbf{Numer indeksowy} & \textbf{601-011-00-X} \\ \textbf{Nazwa IUPAC} & \textbf{Oksiran} \\ \textbf{Wzór sumaryczny} & \textbf{C}_2\textbf{H}_4\textbf{O} \\ \end{array}$

Masa cząsteczkowa 44,053

Klasyfikacja Patrz sekcja 2

Zanieczyszczenia

Nieznane < 0.1 % (w/w)

Sekcja 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY

Zalecenia ogólne

Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego doustnie i nie prowokować wymiotów. Personelowi medycznemu udzielającemu pomocy pokazać kartę charakterystyki.

UWAGA: Osoba udzielająca pomocy w zagrożonym obszarze powinna być wyposażona w ochrony dróg oddechowych.

Kontakt z okiem

Zanieczyszczone oczy płukać, przy szeroko rozwartych powiekach, ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. W razie potrzeby zapewnić poszkodowanemu konsultację okulistyczną.

Wersja: 1/2 (09.11.2022)

W przypadku skażenia oka skroplonym gazem natychmiast zapewnić pomoc lekarską.

UWAGA: Nie stosować zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzić rogówki.

Kontakt ze skóra

Zdjąć zanieczyszczoną odzież i buty. Zanieczyszczoną skórę zmyć dokładnie letnią wodą; w przypadku zmian odmrożeniowych nałożyć jałowy opatrunek. Zapewnić pomoc lekarską.

Wdychanie

Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść ze skażonego środowiska na świeże powietrze. **Zapewnić bezwzględny spokój i bezruch – groźba obrzęku płuc**.

Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Chronić przed utratą ciepła. Kontrolować i utrzymywać drożność dróg oddechowych.

W przypadku zaburzeń w oddychaniu podać tlen; w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie np. za pomocą aparatu AMBU.

Natychmiast zapewnić pomoc lekarską.

Połknięcie

Nie dotyczy - gaz.

4.2. NAJWAŻNIEJSZE OSTRE I OPÓŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAŻENIA

Ostrego

Wdychanie: powoduje podrażnienie dróg oddechowych, osłabienie, bóle i zawroty głowy, nudności;

mogą wystąpić drżenia mięśni, drgawki, śpiączka; przy wyższych stężeniach, po okresie

bezobjawowym, może wystąpić obrzęk płuc, zaburzenia rytmu serca.

Następstwem ostrych zatruć tlenkiem etylenu może być zapalenie oskrzeli, uszkodzenie

watroby, zmiany w nerwach obwodowych.

Kontakt ze skórą: powoduje podrażnienie i stany zapalne skóry; ciekły tlenek etylenu lub jego stężone

roztwory wodne wywołują rumień, pęcherze, ciężkie uszkodzenie skóry. Następstwem

oparzeń skóry są jej przebarwienia.

Kontakt z oczami: gaz powoduje łzawienie i pieczenie oczu, zaczerwienienie spojówek, podrażnienie; ciekły

tlenek etylenu lub jego stężone roztwory wodne powodują zaczerwienienie i ból oczu,

uszkodzenie rogówki.

Przewlekłego

Długotrwałe narażenie na działanie niskich stężeń tlenku etylenu może powodować zaburzenia węchu, przewlekłe zapalenia spojówek, zaburzenia w obrębie nerwów obwodowych utrzymujące się po przerwaniu narażenia.

4.3. WSKAZANIA DOTYCZĄCE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ I SZCZEGÓLNEGO POSTĘPOWANIA Z POSZKODOWANYM

Wskazówki dla lekarza

W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na obrzęk płuc (zmiany słuchowe w płucach, duszności) podawać dożylnie hydrokortyzon, furosemid lub inhalacyjnie deksametazon.

W przypadku duszności bez objawów obrzęku płuc, z objawami spastycznymi oskrzelowymi można podawać do inhalacji atrovent (1-2 rozpylenia). Kontynuować podawanie tlenu.

W razie wystąpienia drgawek zastosować leczenie objawowe: podać dożylnie relanium.

Odmrożenia skóry powinny być leczone objawowo.

Sekcja 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Zalecenia ogólne

W przypadku pożaru, w którego środowisku znajduje się tlenek etylenu zawiadomić otoczenie i usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze; wezwać Straż Pożarną i Policję Państwową.

5.1. ŚRODKI GAŚNICZE

Właściwe: piany średnie, prądy wody rozproszone, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla.

Niewłaściwe ze względów bezpieczeństwa: zwarte strumienie wody.

Do gaszenia pożarów w obecności tlenku etylenu stosować środki gaśnicze odpowiednie do gaszenia palących się materiałów.

5.2. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ lub MIESZANINĄ

Uwolniony tlenek etylenu jest palny, szybko odparowuje tworząc z powietrzem mieszaniny wybuchowe. W ciśnieniowych zbiornikach i naczyniach, pod wpływem wysokiej temperatury zewnętrznej, może rozpocząć się niekontrolowana polimeryzacja tlenku etylenu, której towarzyszy wydzielanie bardzo dużych ilości ciepła. Konsekwencją tego procesu może być niszczący wybuch o skutkach mających znaczny zasięg.

Unikać wdychania uwolnionego tlenku etylenu i produktów jego spalania. W środowisku pożaru powstają tlenki węgla i inne niezidentyfikowane produkty rozkładu. Mogą one stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia.

5.3. INFORMACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ

Biorący udział w gaszeniu pożaru powinny być wyposażeni w pełną odzież ochronną i aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza.

Gaszenie pożaru

Małe pożary na terenie otwartym pozostawić do wypalenia się; w pomieszczeniu zamkniętym gasić gaśnicą proszkową, lub śniegową lub wprowadzać gazowy dwutlenek węgla.

Duże pożary, po odcięciu dopływu gazu, gasić rozproszonymi prądami wody; używać zdalne urządzenia tryskaczowe lub zwalczać ogień zza osłon ochronnych – groźba wybuchu.

Zbiorniki i naczynia ciśnieniowe narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić intensywnie wodą, z bezpiecznej odległości (groźba wybuchu); o ile to możliwe i bezpieczne usunąć je z obszaru zagrożenia. Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód.

Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu pożarów chemikaliów.

Sprzęt ochronny dla osób biorących udział w akcji gaśniczej

Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być przeszkolone, wyposażone w odzież ochronną i aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza.

Sekcja 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, WYPOSAŻENIE OCHRONNE I PROCEDURY W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Zawiadomić otoczenie o awarii; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu awarii. W razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję Państwową.

UWAGA: Obszar zagrożony wybuchem. Gaz cięższy od powietrza, może przemieszczać wzdłuż podłogi/gruntu do odległych źródeł zapłonu i stwarzać zagrożenie spowodowane cofającym się płomieniem.

Indywidualne środki ostrożności

Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących, chronić zbiorniki/naczynia ciśnieniowe przed nagrzaniem (groźba wybuchu).

Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającym się gazem. Nie wdychać gazu. Zapewnić skuteczną wentylację. Dla uniknięcia narażenia nosić rękawice ochronne, gogle i odzież ochronną. Patrz także sekcja 8.

6.2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Brak szczególnych wymagań. W przypadku uwolnienia dużych ilości tlenku etylenu powiadomić odpowiednie służby bhp, ratownicze i ochrony środowiska oraz organy administracji samorządowej i państwowej.

6.3. METODY I MATERIAŁY ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ SKAŻENIA I SŁUŻĄCE DO USUWANIA SKAŻENIA

Jeżeli to możliwe i bezpieczne zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ gazu, uszczelnić).

Uwalniający się gaz rozcieńczać rozproszonymi prądami wody.

Uszkodzone naczynie ciśnieniowe umieścić w hermetycznej ciśnieniowej komorze awaryjnej (o ile to możliwe).

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI

Brak.

Sekcja 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA

Podczas stosowania i przechowywania tlenku etylenu przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Unikać kontaktu z gazem, szczególnie jego wdychania i kontaktu z oczami. Stosować gaz tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu; stosować wyciąg miejscowy.

Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Uziemić cały sprzęt.

Przestrzegać zasad higieny osobistej – myć ręce po zakończeniu pracy; stosować odzież ochronną zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8.

Zapobieganie pożarom i wybuchom: wyeliminować źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, nie palić tytoniu, nie używać narzędzi iskrzących i odzieży z tkanin podatnych na elektryzację, chronić ciśnieniowe zbiorniki i naczynia przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym.

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZĄCE WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOŚCI

Tlenek etylenu można magazynować wyłącznie w atestowanych, właściwie oznakowanych naczyniach ciśnieniowych, w magazynie gazów palnych, wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Naczynia z gazem przechowywać z dala od źródeł ciepła i źródeł zapłonu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać z dala od utleniaczy i innych materiałów, z którymi może reagować niebezpiecznie (patrz p.10).

Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia tytoniu, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących.

UWAGA: Opróżnione, nieoczyszczone naczynia ciśnieniowe mogą zawierać pozostałości gazu i mogą stwarzać zagrożenie pożarowe/wybuchowe. Zachować ostrożność. Naczyń nieoczyszczonych nie wolno: ciąć, wiercić, szlifować, spawać ani wykonywać tych czynności w ich pobliżu.

Patrz także sekcja 10.

7.3. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE(-A) KOŃCOWE

Patrz sekcja 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktować się z producentem/dostawcą.

Sekcja 8: KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI

Najwyższe dopuszczalne wartości steżenia w środowisku pracy / Procedury monitorowania

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286, Dz.U. 2020 poz. 61)

Polska NDS: 1mg/m³, NDSCh: -, NDSP: -

Europa Brak (dyrektywa 2000/39/WE ze zmianami)

Austria TRK: TMW: 1 ppm, 1.8 mg/m³, KZW: 4 ppm, 7.2 mg/m³ (Anhang I/2020)

Belgia TWA: 1 ppm 8h, TWA: 1.8 mg/m³ 8h (2014)

Bułgaria TWA: $2 \text{ mg/m}^3 8 \text{h} (8/2007)$

Czechy PEL: 1 mg/m³ 8h, NPK-P: 3 mg/m³ 15 min. (32/2016)

Dania TWA: 1 ppm 8h, TWA 1.8 mg/m³ 8h (3/2008)

Estonia TWA: 1 ppm 8h, TWA: 2 mg/m³ 8h, STEL: 9 mg/m³ 15 min., STEL: 5 ppm 15 min (10/2007)

Finlandia HTP-arvot 8h: 1 ppm; 1.8 mg/m³ (2018) Francja VLEP 8h: 1 ppm, VLEP-CT: 5 ppm (2018)

Niemcy AGS TWA 8h: 2 mg/m³, 1 ppm, STEL 15 min.: 4 mg/m³, 2 ppm (2020)

Grecja TWA: 5 ppm 8h, TWA: 10 mg/m³ 8h (8/2007)

Wegry CEIL: $1.8 \text{ mg/m}^3 (12/2007)$

Irlandia OELV: 5 ppm 8h, OELV: 10 mg/m³ 8h (2011)

Włochy Wartość NDS nie jest znana. (ALLEGATO XXXVIII, 2021)

Łotwa AER 8st.: 1 mg/m³, 0.55 ppm (2020)

Litwa IPRD: 1 ppm, 2 mg/m³, TPRD: 9 mg/m³, 5 ppm (23:2011)

Data sporządzenia: 1.10.1998 / Data aktualizacji: 27.10.2021 Wersja: 1/2 (09.11.2022)

Luksemburg Wartość NDS nie jest znana.

Malta Wartość NDS nie jest znana.

Holandia TGG 8uur 0.84 mg/m³ 8h (2008)

Norwegia TWA: 1 ppm 8h (2015/704)

Portugalia TWA 1 ppm 8h (3/2007)

Rumunia VLA: 1 ppm 8h, VLA: 1.8 mg/m³ 8h (10/2006)

Słowacja Wartość NDS nie jest znana.

Słowenia TWA: 1 ppm 8h, TWA: 2 mg/m³ 8h (6/2007)

Hiszpania VLA-ED: 1 ppm, 1.8 mg/m³ (2019)

Szwecja LLV: 1 ppm, 2 mg/m³, STV: 9 mg/m³, 5 ppm (AFS 2011:18)

Szwajcaria MAK-Wert: 1 ppm, 2 mg/m³ (2016)

Turcja TWA: 0.1 ppm 10h, TWA: 0.18 mg/m³ 10h, CEIL 5 ppm, CEIL 9 mg/m³ 10 min. (12/2003)

Wielka Brytania TWA: 5 ppm 8h, TWA: 9.2 mg/m³ 8h (2013)

Oznaczanie w powietrzu: PN-Z-04300:2003

Dopuszczalne wartości biologiczne

Brak danych.

Wartości DNEL/PNEC:

DNEL pracownik, wdychanie, narażenie ostre, ogólnoustrojowe: 10 mg/m³
DMEL pracownik, wdychanie, narażenie przedłużone, ogólnoustrojowe: 1.8 mg/m³
DMEL pracownik, wdychanie, narażenie przedłużone, miejscowe: 1.8 mg/m³

PNEC woda słodka: 0,084 mg/L
PNEC woda morska: 0,008 mg/L
PNEC osad woda słodka: 0,329 mg/kg
PNEC osad woda morska: 0,033 mg/kg
PNEC gleba: 0,017 mg/kg gleby

PNEC oczyszczalnia ścieków: 13 mg/L

Ocena podatności na powstawanie raka w doświadczeniach na zwierzętach chronicznego działania inhalacyjnego DNEL / DMEL jest uważane za ostateczność. Mechanizm działania (MOA) tlenku etylenu (EO) jest jeszcze nieznany i wymaga dalszego wnikliwego badania.

Znane są doniesienia o braku przypadków śmiertelnych, co jest skorelowane z narażeniem ludzi na działanie EO. Może być to prawdopodobnym skutkiem niskiego poziomu narażenia w miejscu pracy Wyliczone wartości DMEL oparte są na wynikach przewlekłych badań działania inhalacyjnego na szczurach (Snellings et al., TAP 75, 105 -117; 1984) i myszach (NTP, 1987).

8.2. KONTROLA NARAŻENIA

Techniczne środki kontroli

Wentylacja ogólna i/lub wyciąg miejscowy są zalecane w celu utrzymania stężenia tlenku etylenu w powietrzu poniżej ustalonych wartości dopuszczalnych stężeń. Wentylacja ogólna lub miejscowa i instalacje elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. Preferowany jest wyciąg miejscowy, ponieważ umożliwia kontrolę emisji gazu u źródła i zapobiega jego rozprzestrzenianiu się na stanowiska pracy znajdujące się w jego zasięgu.

Indywidualne środki ochrony

Konieczność zastosowania i dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej powinny uwzględniać rodzaj zagrożenia stwarzanego przez produkt, warunków w miejscu pracy oraz sposób postępowania z produktem. Stosować środki ochrony renomowanych producentów.

Środki ochrony osobistej powinny spełniać wymagania określone w normach i przepisach.

Dróg oddechowych Przy niewielkim przekroczeniu dopuszczalnych stężeń maska przeciwgazowa

z pochłaniaczem typu AX; przy wyższych stężeniach gazu aparaty oddechowe

z niezależnym dopływem powietrza.

W przypadku prac w ograniczonej przestrzeni / niedostatecznej zawartości tlenu w powietrzu / dużej niekontrolowanej emisji / wszystkich okoliczności, kiedy maska z pochłaniaczem nie dają dostatecznej ochrony stosować aparat oddechowy

z niezależnym dopływem powietrza.

Rąk Nosić rękawice ochronne nieprzepuszczalne, grubość > 0,1 mm, odporność na przebicie

Data sporządzenia: 1.10.1998 / Data aktualizacji: 27.10.2021 Wersja: 1/2 (09.11.2022)

> 480 min., Wyboru materiału rękawic należy dokonać z uwzględnieniem zaleceń producenta rękawic w zakresie czasu przebicia, szybkości przenikania i degradacji. Zaleca się regularne zmienianie rękawic i natychmiastową ich wymianę, jeśli wystąpią jakiekolwiek oznaki ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany

w wyglądzie (kolorze, elastyczności, kształcie) w wersji antyelektrostatycznej.

Oczu Okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Skóry i ciała Nosić fartuch lub ubranie ochronne z materiałów powlekanych, odpornych na działanie

produktu; obuwie ochronne olejoodporne, antypoślizgowe w wersji antyelektrostatycznej.

Zalecenia higieniczne

Unikać wdychania gazu oraz bezpośredniego kontaktu ze skroplonym gazem. Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść i nie pić, **nie palić** tytoniu na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do zanieczyszczenia ubrania. Zanieczyszczone, nasiąknięte ubranie zdjąć i usunąć w bezpieczne miejsce z dala od źródeł ciepła i źródeł zapłonu. Przed ponownym użyciem uprać.

Kontrola narażenia środowiska

Brak szczególnych wymagań. Odnieść się również do sekcji 6.

Sekcja 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

a) Stan skupienia : Gaz (w 20°C, 1013 hPa)

b) Kolor : Bezbarwny

c) Zapach : przyjemny, eteryczny d) Temperatura topnienia/krzepnięcia : -111.7°C w 1013 hPa e) Temperatura wrzenia lub początkowa : 10,7°C w 1013 hPa

temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia

f) Palność materiałów : gaz skrajnie łatwo palny

g) Dolna i górna granica wybuchowości : 2,6 - 100 % obj.
h) Temperatura zapłonu : Nie dotyczy
i) Temperatura samozapłonu : 429°C w 1013 hPa
j) Temperatura rozkładu : 571°C (obliczona)

k) pH : Nie dotyczy

l) Lepkość kinematyczna : 0,254 mPa.s w 10°C (ciecz), 0,00945 mPa.s w 20°C

(gaz)

m) Rozpuszczalność : W wodzie miesza się w każdym stosunku; w 1,2-

dichloroetanie w temp. 0-20°C : log K_{ow} -0,3 w 25°C

n) Współczynnik podziału n-oktanol/woda

(wartość współczynnika log)

o) Prężność pary : 1752 hPa w 25°C, 1456 hPa w 20°C

p) Gęstość lub gęstość względna : 0,88 g/cm3 w 10°C (ciecz), 2,9 g/l w 20°C (gaz)

q) Względna gęstość pary : Nie dotyczy r) Charakterystyka cząsteczek : Nie dotyczy

9.2.INNE INFORMACJE

Uwaga : bardzo szeroki zakres palności 2,6 - 100 % obj . Substancja nie jest wrażliwa na wstrząs lub tarcie, jednak wybucha pod wpływem płomienia. W przypadku ogrzania i/lub obecności zanieczyszczeń ulega groźnej egzotermicznej polimeryzacji.

Sekcja 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. REAKTYWNOŚĆ

Produkt wysoce reaktywny chemicznie.

10.2. STABILNOŚĆ CHEMICZNA

Wersja: 1/2 (09.11.2022)

Niestabilny gaz. Ulega deflagracji w fazie gazowej i ciekłej. Wybucha w kontakcie z płomieniem.

Ulega gwałtownemu rozkładowi. Łatwo ulega gwałtownej, silnie egzotermicznej polimeryzacji pod wpływem ogrzewania, działania promieni słonecznych lub katalizatorów. Niekontrolowana polimeryzacja w zamkniętym zbiorniku może przebiegać wybuchowo.

10.3. MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI

Zanieczyszczenia katalizują gwałtowną polimeryzację.

10.4. WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ

Źródła zapłonu, działanie ciepła, iskry, wyładowania elektrostatyczne, działanie promieni słonecznych.

10.5. MATERIAŁY NIEZGODNE

Katalizują polimeryzację: bezwodne chlorki metali (żelaza, glinu, cyny), tlenki metali (żelaza, glinu, cyny, potasu), kwasy, wodorotlenki metali alkalicznych.

W kontakcie z metalami takimi jak: miedź, srebro, rtęć, magnez i ich stopy oraz przy adsorpcji na silikażelu, rezolicie, aktywowanym tlenku glinu – następuje gwałtowny, egzotermiczny rozkład.

Wodorotlenek sodu, wapno sucho gaszone, amoniak, aminy, alkohole, merkaptany – niebezpieczny przebieg reakcji (z zapaleniem lub wybuchem).

Powoduje zmiękczenie niektórych tworzyw sztucznych.

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU

Mogą wydzielać się: etylen, acetylen, wodór.

Produkty wydzielające się w środowisku pożaru – patrz podsekcja 5.2

Sekcja 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje ogólne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz sekcja 15) produkt jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia.

11.1. INFORMACJE NA TEMAT KLAS ZAGROŻENIA ZDEFINIOWANYCH W ROZPORZĄDZENIU (WE) NR 1272/2008

Toksyczność ostra

LD₅₀ doustne, świnka morska 270 mg/kg

LC₅₀ 4h, inhalacyjne, mysz 1189 mg/m³ (powietrza) (4 h).

Działa toksycznie po połknięciu. Działa toksycznie w następstwie wdychania;

Działanie żrące/drażniące na skórę

Powoduje poważne oparzenia skóry. Działanie żrące tlenku etylenu po ekspozycji na nierozcieńczoną ciecz przez 4 godziny. W drugim badaniu stwierdzono przekrwienie i obrzęk już po 6 minutach ekspozycji na 10% lub 50% wodny roztwór tlenku etylenu. Intensywność objawów jest zależna od czasu narażenia i stężenia substancji.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniace na oczy

Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Badanie działania uczulającego na świnkach morskich.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Może powodować wady genetyczne (poprzez wdychanie). Narażenie na stężenie 1000 ppm tlenku etylenu drogą inhalacyjną, powoduje pozytywne działanie genotoksyczne na szczurach i myszach.

Działanie rakotwórcze

Może powodować raka. Tlenek etylenu w postaci oparów w stężeniach 50-100 ppm przez 7 godz. dozowany codziennie przez 5 dni w tygodniu powodował guzy w płucach myszy.

LOAEC: 18 mg/m³ (szczur)

Wersja: 1/2 (09.11.2022)

Szkodliwe działanie na rozrodczość

Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Badanie toksyczności na rozrodczość - badanie jednopokoleniowe na szczurach, droga narażenia inhalacyjna:

NOAEC: 0.054 mg/l powietrza

Badanie toksyczności na matce i teratogenność, badanie na szczurach, droga narażenia inhalacyjna:

NOAEC: 0.18 mg/l powietrza

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może spowodować senność lub zawroty głowy.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

Tlenek etylenu może jednak powodować uszkodzenie centralnego i obwodowego układu nerwowego przy powtarzanym narażeniu droga inhalacyjną oraz uszkodzenie organów produkujących krew przy powtarzanym narażeniu droga doustna.

Badanie toksyczności przedłużonej - droga narażenia inhalacyjna, szczury:

NOAEC: 18 mg/m³

Zagrożenie spowodowane aspiracją

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

11.2. INFORMACJE O INNYCH ZAGROŻENIACH

Brak.

Sekcja 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Informacje ogólne

Toksyczność ostrą tlenku etylenu dla środowiska wodnego badano na rybach i rozwielitkach (Daphnia). Nie znaleziono jednak żadnych informacji na temat toksyczności ostrej EO dla glonów. Ponieważ toksyczność ostra tlenku etylenu i tlenku propylenu dla ryb i rozwielitek jest podobna, więc założono, że również ich toksyczność dla glonów będzie porównywalna.

12.1. TOKSYCZNOŚĆ

Toksyczność ostra

LC₅₀ 96h, ryby, *Pimephales promelas* 84 mg/L EC₅₀ 48h, bezkregowce, *Daphnia magna* 212 mg/L

EC₅₀ 96h, glony, Selenastrum capricornutum 240 mg/L (szybkość wzrostu)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

12.2. TRWAŁOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO ROZKŁADU

Degradacja abiotyczna

Hydroliza, okres półtrwania DT50: 12.2 (w 25°C i pH 7.4). Substancja powoli rozpada się w wodzie. Okres półtrwania substancji na powietrzu DT50: 57 dni (SRC AOPWIN v1.92) [BASF AG, 2012].

Degradacja biotyczna

Substancja łatwo biodegradowalna. Badanie biodegradacji metodą zamkniętej butli (równoważna do metody OECD 301D) dawało wynik 69% degradacji tlenku etylenu po 20 dniach [Dow Chemical., 1978]

12.3. ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI

Nie dotyczy – zgodnie z załącznikiem IX Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 badanie nie musi być wykonywane, jeśli substancja ma niski potencjał do akumulacji (logKow <3, gdzie logKow substancji: -0.3).

12.4. MOBILNOŚĆ W GLEBIE

Adsorpcja w glebie nie jest spodziewana. Współczynnik adsorpcji log Koc: 0.51.

12.5. WYNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI PBT i vPvB

Wersja: 1/2 (09.11.2022)

Tlenek etylenu nie spełnia kryteriów PBT i vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 (REACH).

12.6. WŁAŚCIWOŚCI ZABURZAJĄCE FUNKCJONOWANIE UKŁADU HORMONALNEGO

Brak danych.

12.7. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAŁANIA

Nie są znane.

Sekcja 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach.

Jeśli produkt został użyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, końcowy użytkownik powinien zdefiniować powstały odpad i przypisać właściwy kod.

Postępowanie z odpadowym produktem

Usuwanie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w instalacjach lub urządzeniach spełniających określone wymagania.

Postępowanie z odpadami opakowaniowymi

Opróżnione naczynia ciśnieniowe mogą zawierać pozostałości tlenku etylenu, zapewnić ich właściwe czyszczenie.

Odpady opakowaniowe przeznaczyć do odzysku (recyklingu) lub unieszkodliwienia.

Nie wykorzystywać naczyń ciśnieniowych do innych celów.

Dodatkowe informacje

Przy usuwaniu odpadów postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 888 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10)

Sekcja 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Klasyfikacja





Tlenek etylenu jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie i podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID, ADR, IMDG, ICAO/IATA.

Wytyczne do prawidłowego przygotowania transportu powinny być każdorazowo przygotowane przez nadawcę na podstawie: wiedzy o produkcie, koniecznych analiz i po odpowiedniej klasyfikacji RID/ADR.

	RID, ADR	IMDG	IATA
14.1. NUMER UN LUB NUMER IDENTYFIKACYJNY ID	UN 1040	UN 1040	UN 1040
14.2. PRAWIDŁOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN	TLENEK ETYLENU Z AZOTEM	ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN	ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN
14.3. KLASA(Y) ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE	2	2	2
Kod klasyfikacyjny	TF		
Informacja cyfrowa o zagrożeniu	263		
Nalepka(i) ostrzegawcza(e)	nr 2 _° 3+2.1	nr 2 _° 3+2.1	nr 2 _° 3+2.1
14.4. GRUPA PAKOWANIA	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Data sporządzenia: 1.10.1998 / Data aktualizacji: 27.10.2021 Wersja: 1/2 (09.11.2022)

14.5. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Przestrzegać przepisów Przestrzegać środki ost	<i>U J</i>	
14.7. TRANSPORT MORSKI LUZEM ZGODNIE Z INSTRUMENTAMI IMO		Brak danych	

Sekcja 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Patrz także sekcja 13 karty charakterystyki.

Tlenek etylenu wymieniony jest w załączniku I do DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE (Seveso III) w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322; Dz.U. 2015 nr 0 poz. 675, Dz.U. 2020 poz. 1337)

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. L 136 z 29.5.2007 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z późn. zmianami)

15.2. OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

Dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego dla tlenku etylenu.

Sekcja 16: INNE INFORMACJE

Karta charakterystyki zaktualizowana na podstawie danych zawartych w Raporcie bezpieczeństwa chemicznego oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

Zakres aktualizacji: 2 klasyfikacja. Wersja 3: sekcja 2.2 (zwroty P), 8.1, 15, 9. Wersja 4: sekcja 9 i 15. Wersja 5: sekcja 2, 9. Wersja 6: sekcja 2.2, 8.1. Wersja 7: sekcja 1.2, 2, 8.1, 9, 11, scenariusze narażenia. Aktualizacja 27,10,2021 Wersja 1: 1.2, 8.1, 9, 11, 12, 15. Wersja 1 /2 (09.11.2022) sekcja: 14.

Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest świadectwem jakości produktu.

Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być aktualne lub wystarczające dla tego produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub różnych zastosowaniach.

Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów a także ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewłaściwego zastosowania produktu.

Dodatkowe informacje ważne dla ochrony zdrowia i środowiska

Pracodawca jest zobowiązany do podejmowania środków i działań ograniczających narażenie pracowników.

Znaczenie zwrotów H podanych w sekcji 3

Nie dotyczy.

Objaśnienie skrótów i akronimów występujących w karcie charakterystyki

NDS Najwyższe dopuszczalne stężenie

NDSCh Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe NDSP Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe

TWA/OELv/VLA Średnia wartość stężenia mierzona czasowo w odniesieniu do 8 h (Time-Weighted Average) STEL/PEAK/CEIL Limit ekspozycji w krótkim czasie w odniesieniu do 15 minut (Short Term Exposure Limit)

vPvB (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna

PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku

DNEL Poziom niepowodujący zmian

DMEL	Poziom powodujący minimalne zmiany
BCF	Współczynnik biokoncentracji
LD_{50}	Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt
LC_{50}	Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt
EC_X	Stężenie, przy którym obserwuje się X % zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu
STOT	Działania toksycznego na narządy docelowe
OECD	Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju
LOEC	Najniższe stężenie, przy którym obserwuje się zmiany
NOEC	Najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian
NOAEC	Stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian
RID	Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
ADR	Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
IMDG	Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych
IATA	Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

Załączniki do karty charakterystyki – scenariusze narażenia

9.1 Scenariusz narażenia 1: Produkcja i dystrybucja substancji

Krótki tytuł	Produkcja i dystrybucja substancji
Systematyczny tytuł oparty na deskryptorach dla zastosowań	ERC 1; PROC 1, 2, 3, 8B, 9, 15
Nazwa przyczynkowego scenariusza środowiskowego i odpowiedniej kategorii uwalniania substancji do środowiska naturalnego (ERC)	ERC 1 Produkcja substancji
Nazwy przyczynkowych scenariuszy pracowniczych i odpowiedniej kategorii procesu (PROC)	PROC 1 - Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym, brak prawdopodobieństwa narażenia
	PROC 1 - Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym, brak prawdopodobieństwa narażenia
	PROC 2 - Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem
	PROC 2 - Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem
	PROC 3 - Zastosowanie w zamkniętym procesie wsadowym (synteza lub wytwarzanie)
	PROC 3 - Zastosowanie w zamkniętym procesie wsadowym (synteza lub wytwarzanie)
	PROC 8b - Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
	PROC 8b - Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w

pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC 9 - Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem)
PROC 9 - Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem)
PROC 15 - Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne
PROC 15 - Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne

9.1.1 Scenariusz przyczynkowy nr 1 kontrolujący narażenie środowiskowe dla ERC 1

Ponieważ nie zidentyfikowano żadnego zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia i charakterystyki ryzyka dla środowiska.

9.1.2 Scenariusz przyczynkowy nr 2 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 1

Nazwa scenariusza przyczynkowego	1 - Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym, brak prawdopodobieństwa narażenia
Rodzaj narażenia	Wdychanie: długoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	·
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Podczas monitorowania nosić odpowiednie kaski. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.
Ochrona oczu	Stosować odpowiednią ochronę oczu.
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.
Charakterystyka produktu	
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %
Lotność / Pylenie	wysoka
Czas trwania i częstość zastosowania	

Czas trwania czynności	120 min/dziennie, Czas trwania czynności został rozpatrzony liniowo(uzasadnienie: krótkie trasy monitorowania i procesy pobierania próbek, które nie trwają dłużej niż 5–10 minut i nigdy nie przekraczają łącznie 2 godzin dziennie.)	
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień	
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem l	kontroli ryzyka	
Odsłonięta powierzchnia skóry	240 cm^2	
Inne dane warunki operacyjne mające wpływ	na narażenie pracowników	
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń	
Zakres	przemysłowe	
Warunki i środki techniczne kontrolujące rozpraszanie i narażenie		
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie	
Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia		
Ochrona dróg oddechowych	nie	
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**	

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV).

9.1.3 Scenariusz przyczynkowy nr 3 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 1

Nazwa scenariusza przyczynkowego	1 - Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym, brak prawdopodobieństwa narażenia
Rodzaj narażenia	Wdychanie, krótkoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Podczas monitorowania nosić odpowiednie kaski. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.
Ochrona oczu	Stosować odpowiednią ochronę oczu.
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.

^{**}Dotyczy tylko BASF.

Charakterystyka produktu		
Stan skupienia	ciecz	
Stężenie substancji	100 %	
Lotność / Pylenie	wysoka	
Czas trwania i częstość zastosowania		
Czas trwania czynności	120 min/dziennie, Czas trwania czynności został rozpatrzony liniowo(uzasadnienie: krótkie trasy monitorowania i procesy pobierania próbek, które nie trwają dłużej niż 5–10 minut i nigdy nie przekraczają łącznie 2 godzin dziennie.)	
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień	
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem k	ontroli ryzyka	
Odsłonięta powierzchnia skóry	240 cm ²	
Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników		
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń	
Zakres	przemysłowe	
Warunki i środki techniczne kontrolujące rozpraszanie i narażenie		
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie	
Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia		
Ochrona dróg oddechowych	nie	
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**	

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV).

9.1.4 Scenariusz przyczynkowy nr 4 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 2

Nazwa scenariusza przyczynkowego	2 - Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem
Rodzaj narażenia	Wdychanie: długoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	

^{**}Dotyczy tylko BASF.

Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Próbki są pobierane z otaczającego filmu wody pomp podczas pierwszego wskazania potencjalnych wycieków. Podczas monitorowania nosić odpowiednie kaski. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.
Ochrona oczu	Stosować odpowiednią ochronę oczu.
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.
Charakterystyka produktu	
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %
Lotność / Pylenie	wysoka
Czas trwania i częstość zastosowania	
Czas trwania czynności	120 min/dziennie, Czas trwania czynności został rozpatrzony liniowo(uzasadnienie: krótkie trasy monitorowania i procesy pobierania próbek, które nie trwają dłużej niż 5–10 minut i nigdy nie przekraczają łącznie 2 godzin dziennie.)
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem ko	ontroli ryzyka
Odsłonięta powierzchnia skóry	480 cm ²
Inne dane warunki operacyjne mające wpływ r	na narażenie pracowników
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń
Zakres	przemysłowe
Warunki i środki techniczne kontrolujące rozp	raszanie i narażenie
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie
Warunki i środki związane z ochroną osobistą,	higieną i oceną zdrowia
Ochrona dróg oddechowych	nie
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**

9.1.5 Scenariusz przyczynkowy nr 5 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 2

Nazwa scenariusza przyczynkowego	2 - Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym	
	ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem	
Rodzaj narażenia	Wdychanie, krótkoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka	
Jakościowa ocena ryzyka		
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Próbki są pobierane z otaczającego filmu wody pomp podczas pierwszego wskazania potencjalnych wycieków. Podczas monitorowania nosić odpowiednie kaski. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.	
Ochrona oczu	Stosować odpowiednią ochronę oczu.	
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.	
Charakterystyka produktu		
Stan skupienia	ciecz	
Stężenie substancji	100 %	
Lotność / Pylenie	wysoka	
Czas trwania i częstość zastosowania		
Czas trwania czynności	120 min/dziennie, Czas trwania czynności został rozpatrzony liniowo(uzasadnienie: krótkie trasy monitorowania i procesy pobierania próbek, które nie trwają dłużej niż 5–10 minut i nigdy nie przekraczają łącznie 2 godzin dziennie.)	
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień	
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływe	Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem kontroli ryzyka	
Odsłonięta powierzchnia skóry	480 cm^2	
Inne dane warunki operacyjne mające wp	yw na narażenie pracowników	
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń	

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. $T\ddot{U}V$).

^{**}Dotyczy tylko BASF.

Zakres	przemysłowe	
Warunki i środki techniczne kontrolujące rozpraszanie i narażenie		
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie	
Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia		
Ochrona dróg oddechowych	nie	
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**	

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV).

9.1.6 Scenariusz przyczynkowy nr 6 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 3

Nazwa scenariusza przyczynkowego	3 - Zastosowanie w zamkniętym procesie wsadowym (synteza lub wytwarzanie)
Rodzaj narażenia	Wdychanie: długoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Próbki są pobierane z otaczającego filmu wody pomp podczas pierwszego wskazania potencjalnych wycieków. Podczas monitorowania nosić odpowiednie kaski. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.
Ochrona oczu	Stosować odpowiednią ochronę oczu.
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.
Charakterystyka produktu	
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %
Lotność / Pylenie	wysoka
Czas trwania i częstość zastosowania	

^{**}Dotyczy tylko BASF.

Czas trwania czynności	120 min/dziennie, Czas trwania czynności został rozpatrzony liniowo(uzasadnienie: krótkie trasy monitorowania i procesy pobierania próbek, które nie trwają dłużej niż 5–10 minut i nigdy nie przekraczają łącznie 2 godzin dziennie.)	
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień	
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem kontroli ryzyka		
Odsłonięta powierzchnia skóry	240 cm ²	
Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników		
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń	
Zakres	przemysłowe	
Warunki i środki techniczne kontrolujące rozpraszanie i narażenie		
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie	
Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia		
Ochrona dróg oddechowych	nie	
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**	

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV).

 $\underline{9.1.7}$ Scenariusz przyczynkowy nr 7 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 3

Nazwa scenariusza przyczynkowego	3 - Zastosowanie w zamkniętym procesie wsadowym (synteza lub wytwarzanie)
Rodzaj narażenia	Wdychanie, krótkoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Próbki są pobierane z otaczającego filmu wody pomp podczas pierwszego wskazania potencjalnych wycieków. Podczas monitorowania nosić odpowiednie kaski. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.
Ochrona oczu	Stosować odpowiednią ochronę oczu.

^{**}Dotyczy tylko BASF.

Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.
Charakterystyka produktu	•
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %
Lotność / Pylenie	wysoka
Czas trwania i częstość zastosowania	
Czas trwania czynności	120 min/dziennie, Czas trwania czynności został rozpatrzony liniowo(uzasadnienie: krótkie trasy monitorowania i procesy pobierania próbek, które nie trwają dłużej niż 5–10 minut i nigdy nie przekraczają łącznie 2 godzin dziennie.)
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływen	n kontroli ryzyka
Odsłonięta powierzchnia skóry	240 cm ²
Inne dane warunki operacyjne mające wpły	w na narażenie pracowników
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń
Zakres	przemysłowe
Warunki i środki techniczne kontrolujące r	ozpraszanie i narażenie
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie
Warunki i środki związane z ochroną osobis	stą, higieną i oceną zdrowia
Ochrona dróg oddechowych	nie
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV).

9.1.8 Scenariusz przyczynkowy nr 8 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 8B

Nazwa scenariusza przyczynkowego	8b - Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu	
Rodzaj narażenia	Wdychanie: długoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka	
Jakościowa ocena ryzyka		
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	

^{**}Dotyczy tylko BASF.

	Przenosić przy pomocy zamkniętych linii Upewnić się, że przenoszenie jest ograniczone lub stosowana jest wentylacja wyciągowa W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.
Ochrona oczu	Stosować odpowiednią ochronę oczu.
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.
Charakterystyka produktu	
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %
Lotność / Pylenie	wysoka
Czas trwania i częstość zastosowania	
Czas trwania czynności	15 minut do 1 godz.
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem	kontroli ryzyka
Odsłonięta powierzchnia skóry	960 cm ²
Inne dane warunki operacyjne mające wpływ	w na narażenie pracowników
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń
Zakres	przemysłowe
Warunki i środki techniczne kontrolujące ro	zpraszanie i narażenie
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie
Warunki i środki związane z ochroną osobis	tą, higieną i oceną zdrowia
Ochrona dróg oddechowych	nie
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**
	rznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niez

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV).

9.1.9 Scenariusz przyczynkowy nr 9 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 8B

Nazwa scenariusza przyczynkowego	8b - Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Rodzaj narażenia	Wdychanie, krótkoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu.

^{**}Dotyczy tylko BASF.

	Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Przenosić przy pomocy zamkniętych linii Upewnić się, że przenoszenie jest ograniczone lub stosowana jest wentylacja wyciągowa W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.		
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.		
Charakterystyka produktu			
Stan skupienia	ciecz		
Stężenie substancji	100 %		
Lotność / Pylenie	wysoka		
Czas trwania i częstość zastosowania			
Czas trwania czynności	15 minut do 1 godz.		
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień		
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem k	ontroli ryzyka		
Odsłonięta powierzchnia skóry	960 cm ²		
Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników			
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń		
Zakres	przemysłowe		
Warunki i środki techniczne kontrolujące rozpraszanie i narażenie			
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie		
Warunki i środki związane z ochroną osobistą	Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia		
Ochrona dróg oddechowych	nie		
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**		

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV).

9.1.10 Scenariusz przyczynkowy nr 10 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 9

^{**}Dotyczy tylko BASF.

Nazwa scenariusza przyczynkowego	9 - Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem)	
Rodzaj narażenia	Wdychanie: długoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka	
Jakościowa ocena ryzyka		
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Przenosić przy pomocy zamkniętych linii Upewnić się, że przenoszenie jest ograniczone lub stosowana jest wentylacja wyciągowa W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.	
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.	
Charakterystyka produktu		
Stan skupienia	ciecz	
Stężenie substancji	100 %	
Lotność / Pylenie	wysoka	
Czas trwania i częstość zastosowania		
Czas trwania czynności	15 minut do 1 godz.	
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień	
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem kontroli ryzyka		
Odsłonięta powierzchnia skóry	480 cm^2	
Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników		
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń	
Zakres	przemysłowe	
Warunki i środki techniczne kontrolujące rozp	raszanie i narażenie	
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie	
Warunki i środki związane z ochroną osobistą,	higieną i oceną zdrowia	
Ochrona dróg oddechowych	nie	

Wykorzystanie wartości	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe*
zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych
	audytów.**

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV).

9.1.11 Scenariusz przyczynkowy nr 11 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 9

Nazwa scenariusza przyczynkowego	9 - Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem)
Rodzaj narażenia	Wdychanie, krótkoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Przenosić przy pomocy zamkniętych linii Upewnić się, że przenoszenie jest ograniczone lub stosowana jest wentylacja wyciągowa W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.
Charakterystyka produktu	
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %
Lotność / Pylenie	wysoka
Czas trwania i częstość zastosowania	
Czas trwania czynności	15 minut do 1 godz.
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływe	em kontroli ryzyka
Odsłonięta powierzchnia skóry	480 cm^2
Inne dane warunki operacyjne mające wpł	lyw na narażenie pracowników
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń
Zakres	przemysłowe
	•

^{**}Dotyczy tylko BASF.

Warunki i środki techniczne kontrolujące rozpraszanie i narażenie	
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie
Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia	
Ochrona dróg oddechowych	nie
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV).

Nazwa scenariusza przyczynkowego	15 - Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne
Rodzaj narażenia	Wdychanie: długoterminowe, ogólnoustrojowe
	Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	
Środki ogólne	Przechowywać substancję w systemie zamkniętym. Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Lokalna wentylacja wyciągowa Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia.
Charakterystyka produktu	
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %
Lotność / Pylenie	wysoka
Czas trwania i częstość zastosowania	
Czas trwania czynności	15 minut do 1 godz.
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień
Czynniki ludzkie pozostające poza wpł	ywem kontroli ryzyka
Odsłonięta powierzchnia skóry	240 cm ²
Inne dane warunki operacyjne mające	wpływ na narażenie pracowników
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń
Zakres	przemysłowe
Warunki i środki techniczne kontroluj	ące rozpraszanie i narażenie
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie
Warunki i środki związane z ochroną o	osobistą, higieną i oceną zdrowia
Ochrona dróg oddechowych	97.5 % (uzasadnienie: ochrona dróg oddechowych 97.5% (pełna osłona twarzy))
Lokalna wentylacja wyciągowa	wdychanie: 99 % (uzasadnienie: Odpowiednia lokalna wentylacja wyciągowa: skuteczność: 99%)

9.1.13 Scenariusz przyczynkowy nr 13 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 15

^{**}Dotyczy tylko BASF.

Nazwa scenariusza przyczynkowego	15 - Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne		
Rodzaj narażenia	Wdychanie, krótkoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka		
Jakościowa ocena ryzyka			
Środki ogólne	Przechowywać substancję w systemie zamkniętym. Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Lokalna wentylacja wyciągowa Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.		
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia.		
Charakterystyka produktu			
Stan skupienia	ciecz		
Stężenie substancji	100 %		
Lotność / Pylenie	wysoka		
Czas trwania i częstość zastosowania			
Czas trwania czynności	15 minut do 1 godz.		
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień		
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływe	em kontroli ryzyka		
Odsłonięta powierzchnia skóry	240 cm^2		
Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników			
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń		
Zakres	przemysłowe		
Warunki i środki techniczne kontrolujące	Warunki i środki techniczne kontrolujące rozpraszanie i narażenie		
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie		
Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia			
Ochrona dróg oddechowych	97.5 % (uzasadnienie: ochrona dróg oddechowych 97.5% (pełna osłona twarzy))		
Lokalna wentylacja wyciągowa	wdychanie: 99 % (uzasadnienie: Odpowiednia lokalna wentylacja wyciągowa: skuteczność: 99%)		

9.2 Scenariusz narażenia 2: Produkcja polimerów

Krótki tytuł	Produkcja polimerów
Systematyczny tytuł oparty na deskryptorach dla zastosowań	ERC 6C; PROC 1, 2, 3, 8B, 9, 15
Nazwa przyczynkowego scenariusza środowiskowego i odpowiedniej kategorii uwalniania substancji do środowiska naturalnego (ERC)	ERC 6c Produkcja tworzyw sztucznych
Nazwy przyczynkowych scenariuszy pracowniczych i odpowiedniej kategorii	PROC 1 - Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym, brak prawdopodobieństwa narażenia

procesu (PROC)	
	PROC 1 - Zastosowanie w zamkniętym procesie
	technologicznym, brak prawdopodobieństwa narażenia
	PROC 2 - Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem
	PROC 2 - Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem
	PROC 3 - Zastosowanie w zamkniętym procesie wsadowym (synteza lub wytwarzanie)
	PROC 3 - Zastosowanie w zamkniętym procesie wsadowym (synteza lub wytwarzanie)
	PROC 8b - Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
	PROC 8b - Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
	PROC 9 - Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem)
	PROC 9 - Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem)
	PROC 15 - Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne
	PROC 15 - Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne

9.2.1 Scenariusz przyczynkowy nr 1 kontrolujący narażenie środowiskowe dla ERC 6C

Ponieważ nie zidentyfikowano żadnego zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia i charakterystyki ryzyka dla środowiska.

9.2.2 Scenariusz przyczynkowy nr 2 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 1

Nazwa scenariusza przyczynkowego	1 - Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym, brak prawdopodobieństwa narażenia
Rodzaj narażenia	Wdychanie: długoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	

Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Podczas monitorowania nosić odpowiednie kaski. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.
Ochrona oczu	Stosować odpowiednią ochronę oczu.
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.
Charakterystyka produktu	
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %
Lotność / Pylenie	wysoka
Czas trwania i częstość zastosowania	
Czas trwania czynności	120 min/dziennie, Czas trwania czynności został rozpatrzony liniowo(uzasadnienie: krótkie trasy monitorowania i procesy pobierania próbek, które nie trwają dłużej niż 5–10 minut i nigdy nie przekraczają łącznie 2 godzin dziennie.)
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem k	ontroli ryzyka
Odsłonięta powierzchnia skóry	240 cm ²
Inne dane warunki operacyjne mające wpływ	na narażenie pracowników
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń
Zakres	przemysłowe
Warunki i środki techniczne kontrolujące rozp	oraszanie i narażenie
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie
Warunki i środki związane z ochroną osobistą	, higieną i oceną zdrowia
Ochrona dróg oddechowych	nie
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**
* zahrana nodozas ragularnyoh audytów zownatrze	wch przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub piez

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV). **Dotyczy tylko BASF.

9.2.3 Scenariusz przyczynkowy nr 3 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 1

Nazwa scenariusza przyczynkowego	1 - Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym, brak prawdopodobieństwa narażenia	
Rodzaj narażenia	Wdychanie, krótkoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka	
Jakościowa ocena ryzyka	·	
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Podczas monitorowania nosić odpowiednie kaski. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.	
Ochrona oczu	Stosować odpowiednią ochronę oczu.	
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.	
Charakterystyka produktu	·	
Stan skupienia	ciecz	
Stężenie substancji	100 %	
Lotność / Pylenie	wysoka	
Czas trwania i częstość zastosowania		
Czas trwania czynności	120 min/dziennie, Czas trwania czynności został rozpatrzony liniowo(uzasadnienie: krótkie trasy monitorowania i procesy pobierania próbek, które nie trwają dłużej niż 5–10 minut i nigdy nie przekraczają łącznie 2 godzin dziennie.)	
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień	
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływe	m kontroli ryzyka	
Odsłonięta powierzchnia skóry	240 cm^2	
Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników		
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń	
Zakres	przemysłowe	
Warunki i środki techniczne kontrolujące	rozpraszanie i narażenie	
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie	
Warunki i środki związane z ochroną osob	istą, higieną i oceną zdrowia	
Ochrona dróg oddechowych	nie	

Wykorzystanie wartości	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe*
zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych
	audytów.**

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV).

9.2.4 Scenariusz przyczynkowy nr 4 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 2

Nazwa scenariusza przyczynkowego	2 - Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem
Rodzaj narażenia	Wdychanie: długoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Próbki są pobierane z otaczającego filmu wody pomp podczas pierwszego wskazania potencjalnych wycieków. Podczas monitorowania nosić odpowiednie kaski. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.
Ochrona oczu	Stosować odpowiednią ochronę oczu.
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.
Charakterystyka produktu	
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %
Lotność / Pylenie	wysoka
Czas trwania i częstość zastosowania	
Czas trwania czynności	120 min/dziennie, Czas trwania czynności został rozpatrzony liniowo(uzasadnienie: krótkie trasy monitorowania i procesy pobierania próbek, które nie trwają dłużej niż 5–10 minut i nigdy nie przekraczają łącznie 2 godzin dziennie.)
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływo	em kontroli ryzyka
Odsłonięta powierzchnia skóry	480 cm ²

^{**}Dotyczy tylko BASF.

Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników		
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń	
Zakres	przemysłowe	
Warunki i środki techniczne kontrolujące rozpraszanie i narażenie		
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie	
Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia		
Ochrona dróg oddechowych	nie	
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**	

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV).

9.2.5 Scenariusz przyczynkowy nr 5 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 2

Nazwa scenariusza przyczynkowego	2 - Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem
Rodzaj narażenia	Wdychanie, krótkoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Próbki są pobierane z otaczającego filmu wody pomp podczas pierwszego wskazania potencjalnych wycieków. Podczas monitorowania nosić odpowiednie kaski. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.
Ochrona oczu	Stosować odpowiednią ochronę oczu.
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.
Charakterystyka produktu	
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %
Lotność / Pylenie	wysoka
Czas trwania i częstość zastosowania	

^{**}Dotyczy tylko BASF.

Czas trwania czynności	120 min/dziennie, Czas trwania czynności został rozpatrzony liniowo(uzasadnienie: krótkie trasy monitorowania i procesy pobierania próbek, które nie trwają dłużej niż 5–10 minut i nigdy nie przekraczają łącznie 2 godzin dziennie.)	
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień	
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem k	ontroli ryzyka	
Odsłonięta powierzchnia skóry	480 cm ²	
Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników		
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń	
Zakres	przemysłowe	
Warunki i środki techniczne kontrolujące rozp	praszanie i narażenie	
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie	
Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia		
Ochrona dróg oddechowych	nie	
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**	

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV).

9.2.6 Scenariusz przyczynkowy nr 6 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 3

Nazwa scenariusza przyczynkowego	3 - Zastosowanie w zamkniętym procesie wsadowym (synteza lub wytwarzanie)
Rodzaj narażenia	Wdychanie: długoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Próbki są pobierane z otaczającego filmu wody pomp podczas pierwszego wskazania potencjalnych wycieków. Podczas monitorowania nosić odpowiednie kaski. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.
Ochrona oczu	Stosować odpowiednią ochronę oczu.

^{**}Dotyczy tylko BASF.

Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.
Charakterystyka produktu	
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %
Lotność / Pylenie	wysoka
Czas trwania i częstość zastosowania	
Czas trwania czynności	120 min/dziennie, Czas trwania czynności został rozpatrzony liniowo(uzasadnienie: krótkie trasy monitorowania i procesy pobierania próbek, które nie trwają dłużej niż 5–10 minut i nigdy nie przekraczają łącznie 2 godzin dziennie.)
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem	kontroli ryzyka
Odsłonięta powierzchnia skóry	240 cm^2
Inne dane warunki operacyjne mające wpły	w na narażenie pracowników
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń
Zakres	przemysłowe
Warunki i środki techniczne kontrolujące ro	zpraszanie i narażenie
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie
Warunki i środki związane z ochroną osobis	tą, higieną i oceną zdrowia
Ochrona dróg oddechowych	nie
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV).

9.2.7 Scenariusz przyczynkowy nr 7 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 3

1 , ,	3 - Zastosowanie w zamkniętym procesie wsadowym (synteza lub wytwarzanie)
Rodzaj narażenia	Wdychanie, krótkoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	

^{**}Dotyczy tylko BASF.

Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Próbki są pobierane z otaczającego filmu wody pomp podczas pierwszego wskazania potencjalnych wycieków. Podczas monitorowania nosić odpowiednie kaski. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.	
Ochrona oczu	Stosować odpowiednią ochronę oczu.	
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.	
Charakterystyka produktu		
Stan skupienia	ciecz	
Stężenie substancji	100 %	
Lotność / Pylenie	wysoka	
Czas trwania i częstość zastosowania		
Czas trwania czynności	120 min/dziennie, Czas trwania czynności został rozpatrzony liniowo(uzasadnienie: krótkie trasy monitorowania i procesy pobierania próbek, które nie trwają dłużej niż 5–10 minut i nigdy nie przekraczają łącznie 2 godzin dziennie.)	
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień	
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem ko	ontroli ryzyka	
Odsłonięta powierzchnia skóry	240 cm ²	
Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników		
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń	
Zakres	przemysłowe	
Warunki i środki techniczne kontrolujące rozp	raszanie i narażenie	
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie	
Warunki i środki związane z ochroną osobistą,	higieną i oceną zdrowia	
Ochrona dróg oddechowych	nie	
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**	

9.2.8 Scenariusz przyczynkowy nr 8 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 8B

Nazwa scenariusza przyczynkowego	8b - Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Rodzaj narażenia	Wdychanie: długoterminowe, ogólnoustrojowe
	Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Przenosić przy pomocy zamkniętych linii Upewnić się, że przenoszenie jest ograniczone lub stosowana jest wentylacja wyciągowa W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.
Charakterystyka produktu	
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %
Lotność / Pylenie	wysoka
Czas trwania i częstość zastosowania	
Czas trwania czynności	15 minut do 1 godz.
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływo	em kontroli ryzyka
Odsłonięta powierzchnia skóry	960 cm ²
Inne dane warunki operacyjne mające wp	ływ na narażenie pracowników
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń
Zakres	przemysłowe
Warunki i środki techniczne kontrolujące	rozpraszanie i narażenie
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie
	•

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV).

^{**}Dotyczy tylko BASF.

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia	
Ochrona dróg oddechowych	nie
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV).

9.2.9 Scenariusz przyczynkowy nr 9 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 8B

Nazwa scenariusza przyczynkowego	8b - Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Rodzaj narażenia	Wdychanie, krótkoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Przenosić przy pomocy zamkniętych linii Upewnić się, że przenoszenie jest ograniczone lub stosowana jest wentylacja wyciągowa W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.
Ochrona oczu	Stosować odpowiednią ochronę oczu.
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.
Charakterystyka produktu	
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %
Lotność / Pylenie	wysoka
Czas trwania i częstość zastosowania	
Czas trwania czynności	15 minut do 1 godz.
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływe	em kontroli ryzyka
Odsłonięta powierzchnia skóry	960 cm ²
Inne dane warunki operacyjne mające wpł	yw na narażenie pracowników

^{**}Dotyczy tylko BASF.

Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń	
Zakres	przemysłowe	
Warunki i środki techniczne kontrolujące rozpraszanie i narażenie		
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie	
Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia		
Ochrona dróg oddechowych	nie	
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**	

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV).

9.2.10 Scenariusz przyczynkowy nr 10 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 9

Nazwa scenariusza przyczynkowego	9 - Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem)
Rodzaj narażenia	Wdychanie: długoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Przenosić przy pomocy zamkniętych linii Upewnić się, że przenoszenie jest ograniczone lub stosowana jest wentylacja wyciągowa W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.
Charakterystyka produktu	
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %
Lotność / Pylenie	wysoka
Czas trwania i częstość zastosowania	
Czas trwania czynności	15 minut do 1 godz.

^{**}Dotyczy tylko BASF.

3		
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień	
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem kontroli ryzyka		
Odsłonięta powierzchnia skóry	480 cm^2	
Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników		
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń	
Zakres	przemysłowe	
Warunki i środki techniczne kontrolujące rozpraszanie i narażenie		
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie	
Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia		
Ochrona dróg oddechowych	nie	
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.	

9.2.11 Scenariusz przyczynkowy nr 11 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 9

Nazwa scenariusza przyczynkowego	9 - Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem)
Rodzaj narażenia	Wdychanie, krótkoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Przenosić przy pomocy zamkniętych linii Upewnić się, że przenoszenie jest ograniczone lub stosowana jest wentylacja wyciągowa W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.
Charakterystyka produktu	
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %
Lotność / Pylenie	wysoka
Czas trwania i częstość zastosowania	

Czas trwania czynności	15 minut do 1 godz.	
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień	
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem kontroli ryzyka		
Odsłonięta powierzchnia skóry	480 cm^2	
Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników		
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń	
Zakres	przemysłowe	
Warunki i środki techniczne kontrolujące rozpraszanie i narażenie		
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie	
Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia		
Ochrona dróg oddechowych	nie	
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**	

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV).

9.2.12 Scenariusz przyczynkowy nr 12 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 15

Nazwa scenariusza przyczynkowego	15 - Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne
Rodzaj narażenia	Wdychanie: długoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	
Środki ogólne	Przechowywać substancję w systemie zamkniętym. Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Lokalna wentylacja wyciągowa Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia.
Charakterystyka produktu	
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %
Lotność / Pylenie	wysoka
Czas trwania i częstość zastosowania	
Czas trwania czynności	15 minut do 1 godz.
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem kontroli ryzyka	
Odsłonięta powierzchnia skóry	240 cm ²
Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników	
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń
Zakres	przemysłowe
Zakres	przemysłowe

^{**}Dotyczy tylko BASF.

Warunki i środki techniczne kontrolujące rozpraszanie i narażenie		
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie	
Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia		
Ochrona dróg oddechowych	97.5 % (uzasadnienie: ochrona dróg oddechowych 97.5% (pełna osłona twarzy))	
Lokalna wentylacja wyciągowa	wdychanie: 99 % (uzasadnienie: Odpowiednia lokalna wentylacja wyciągowa: skuteczność: 99%)	

Nazwa scenariusza przyczynkowego	15 - Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne
Rodzaj narażenia	Wdychanie, krótkoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	·
Środki ogólne	Przechowywać substancję w systemie zamkniętym. Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Lokalna wentylacja wyciągowa Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia.
Charakterystyka produktu	
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %
Lotność / Pylenie	wysoka
Czas trwania i częstość zastosowania	•
Czas trwania czynności	15 minut do 1 godz.
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień
Czynniki ludzkie pozostające poza wpły	ywem kontroli ryzyka
Odsłonięta powierzchnia skóry	240 cm ²
Inne dane warunki operacyjne mające	wpływ na narażenie pracowników
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń
Zakres	przemysłowe
Warunki i środki techniczne kontrolują	ące rozpraszanie i narażenie
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie
Warunki i środki związane z ochroną o	sobistą, higieną i oceną zdrowia
Ochrona dróg oddechowych	97.5 % (uzasadnienie: ochrona dróg oddechowych 97.5% (pełna osłona twarzy))
Lokalna wentylacja wyciągowa	wdychanie: 99 % (uzasadnienie: Odpowiednia lokalna wentylacja wyciągowa: skuteczność: 99%)

9.3 Scenariusz narażenia 3: Zastosowanie jako półprodukt

Krótki tytuł	Zastosowanie jako półprodukt
Systematyczny tytuł oparty na deskryptorach dla zastosowań	ERC 6A; PROC 1, 2, 3, 8B, 9, 15
Nazwa przyczynkowego scenariusza środowiskowego i odpowiedniej kategorii uwalniania substancji do środowiska naturalnego (ERC)	ERC 6a Zastosowanie przemysłowe półproduktu
Nazwy przyczynkowych scenariuszy pracowniczych i odpowiedniej kategorii procesu (PROC)	PROC 1 - Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym, brak prawdopodobieństwa narażenia
	PROC 1 - Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym, brak prawdopodobieństwa narażenia
	PROC 2 - Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem
	PROC 2 - Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem
	PROC 3 - Zastosowanie w zamkniętym procesie wsadowym (synteza lub wytwarzanie)
	PROC 3 - Zastosowanie w zamkniętym procesie wsadowym (synteza lub wytwarzanie)
	PROC 8b - Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
	PROC 8b - Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
	PROC 9 - Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem)
	PROC 9 - Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem)
	PROC 15 - Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne
	PROC 15 - Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne

9.3.1 Scenariusz przyczynkowy nr 1 kontrolujący narażenie środowiskowe dla ERC 6A

Ponieważ nie zidentyfikowano żadnego zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia i charakterystyki ryzyka dla środowiska.

9.3.2 Scenariusz przyczynkowy nr 2 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 1

Nazwa scenariusza przyczynkowego	1 - Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym, brak prawdopodobieństwa narażenia
Rodzaj narażenia	Wdychanie: długoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Podczas monitorowania nosić odpowiednie kaski. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.
Ochrona oczu	Stosować odpowiednią ochronę oczu.
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.
Charakterystyka produktu	
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %
Lotność / Pylenie	wysoka
Czas trwania i częstość zastosowania	
Czas trwania czynności	120 min/dziennie, Czas trwania czynności został rozpatrzony liniowo(uzasadnienie: krótkie trasy monitorowania i procesy pobierania próbek, które nie trwają dłużej niż 5–10 minut i nigdy nie przekraczają łącznie 2 godzin dziennie.)
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem k	kontroli ryzyka
Odsłonięta powierzchnia skóry	240 cm ²
Inne dane warunki operacyjne mające wpływ	na narażenie pracowników
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń
Zakres	przemysłowe
Warunki i środki techniczne kontrolujące roz	praszanie i narażenie
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie
Warunki i środki związane z ochroną osobistą	, higieną i oceną zdrowia
Ochrona dróg oddechowych	nie

Wykorzystanie wartości	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe*
zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych
	audytów.**

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV).

Nazwa scenariusza przyczynkowego	1 - Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym, brak prawdopodobieństwa narażenia
Rodzaj narażenia	Wdychanie, krótkoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Podczas monitorowania nosić odpowiednie kaski. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.
Ochrona oczu	Stosować odpowiednią ochronę oczu.
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.
Charakterystyka produktu	
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %
Lotność / Pylenie	wysoka
Czas trwania i częstość zastosowania	
Czas trwania czynności	120 min/dziennie, Czas trwania czynności został rozpatrzony liniowo(uzasadnienie: krótkie trasy monitorowania i procesy pobierania próbek, które nie trwają dłużej niż 5–10 minut i nigdy nie przekraczają łącznie 2 godzin dziennie.)
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływo	em kontroli ryzyka
Odsłonięta powierzchnia skóry	240 cm ²
Inne dane warunki operacyjne mające wp	ływ na narażenie pracowników
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń

^{**}Dotyczy tylko BASF.

Zakres	przemysłowe	
Warunki i środki techniczne kontrolujące rozpraszanie i narażenie		
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie	
Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia		
Ochrona dróg oddechowych	nie	
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**	

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV).

9.3.4 Scenariusz przyczynkowy nr 4 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 2

Nazwa scenariusza przyczynkowego	2 - Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem
Rodzaj narażenia	Wdychanie: długoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Próbki są pobierane z otaczającego filmu wody pomp podczas pierwszego wskazania potencjalnych wycieków. Podczas monitorowania nosić odpowiednie kaski. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.
Ochrona oczu	Stosować odpowiednią ochronę oczu.
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.
Charakterystyka produktu	
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %
Lotność / Pylenie	wysoka
Czas trwania i częstość zastosowania	

^{**}Dotyczy tylko BASF.

Czas trwania czynności	120 min/dziennie, Czas trwania czynności został rozpatrzony liniowo(uzasadnienie: krótkie trasy monitorowania i procesy pobierania próbek, które nie trwają dłużej niż 5–10 minut i nigdy nie przekraczają łącznie 2 godzin dziennie.)	
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień	
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem k	ontroli ryzyka	
Odsłonięta powierzchnia skóry	480 cm ²	
Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników		
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń	
Zakres	przemysłowe	
Warunki i środki techniczne kontrolujące rozp	oraszanie i narażenie	
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie	
Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia		
Ochrona dróg oddechowych	nie	
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**	

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV).

9.3.5 Scenariusz przyczynkowy nr 5 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 2

Nazwa scenariusza przyczynkowego	2 - Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem
Rodzaj narażenia	Wdychanie, krótkoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Próbki są pobierane z otaczającego filmu wody pomp podczas pierwszego wskazania potencjalnych wycieków. Podczas monitorowania nosić odpowiednie kaski. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.
Ochrona oczu	Stosować odpowiednią ochronę oczu.

^{**}Dotyczy tylko BASF.

Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.
Charakterystyka produktu	
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %
Lotność / Pylenie	wysoka
Czas trwania i częstość zastosowania	
Czas trwania czynności	120 min/dziennie, Czas trwania czynności został rozpatrzony liniowo(uzasadnienie: krótkie trasy monitorowania i procesy pobierania próbek, które nie trwają dłużej niż 5–10 minut i nigdy nie przekraczają łącznie 2 godzin dziennie.)
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływer	n kontroli ryzyka
Odsłonięta powierzchnia skóry	480 cm ²
Inne dane warunki operacyjne mające wpły	yw na narażenie pracowników
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń
Zakres	przemysłowe
Warunki i środki techniczne kontrolujące r	ozpraszanie i narażenie
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie
Warunki i środki związane z ochroną osobi	stą, higieną i oceną zdrowia
Ochrona dróg oddechowych	nie
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. $T\ddot{U}V$).

9.3.6 Scenariusz przyczynkowy nr 6 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 3

1 , ,	3 - Zastosowanie w zamkniętym procesie wsadowym (synteza lub wytwarzanie)
Rodzaj narażenia	Wdychanie: długoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	

^{**}Dotyczy tylko BASF.

Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Próbki są pobierane z otaczającego filmu wody pomp podczas pierwszego wskazania potencjalnych wycieków. Podczas monitorowania nosić odpowiednie kaski. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.
Ochrona oczu	Stosować odpowiednią ochronę oczu.
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.
Charakterystyka produktu	
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %
Lotność / Pylenie	wysoka
Czas trwania i częstość zastosowania	
Czas trwania czynności	120 min/dziennie, Czas trwania czynności został rozpatrzony liniowo(uzasadnienie: krótkie trasy monitorowania i procesy pobierania próbek, które nie trwają dłużej niż 5–10 minut i nigdy nie przekraczają łącznie 2 godzin dziennie.)
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem ko	ontroli ryzyka
Odsłonięta powierzchnia skóry	240 cm ²
Inne dane warunki operacyjne mające wpływ i	na narażenie pracowników
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń
Zakres	przemysłowe
Warunki i środki techniczne kontrolujące rozp	raszanie i narażenie
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie
Warunki i środki związane z ochroną osobistą,	higieną i oceną zdrowia
Ochrona dróg oddechowych	nie
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**

9.3.7 Scenariusz przyczynkowy nr 7 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 3

Nazwa scenariusza przyczynkowego	3 - Zastosowanie w zamkniętym procesie wsadowym (synteza lub wytwarzanie)
Rodzaj narażenia	Wdychanie, krótkoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Próbki są pobierane z otaczającego filmu wody pomp podczas pierwszego wskazania potencjalnych wycieków. Podczas monitorowania nosić odpowiednie kaski. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.
Ochrona oczu	Stosować odpowiednią ochronę oczu.
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.
Charakterystyka produktu	
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %
Lotność / Pylenie	wysoka
Czas trwania i częstość zastosowania	
Czas trwania czynności	120 min/dziennie, Czas trwania czynności został rozpatrzony liniowo(uzasadnienie: krótkie trasy monitorowania i procesy pobierania próbek, które nie trwają dłużej niż 5–10 minut i nigdy nie przekraczają łącznie 2 godzin dziennie.)
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływe	em kontroli ryzyka
Odsłonięta powierzchnia skóry	240 cm^2
Inne dane warunki operacyjne mające wpł	tyw na narażenie pracowników
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV).

^{**}Dotyczy tylko BASF.

Zakres	przemysłowe	
Warunki i środki techniczne kontrolujące rozpraszanie i narażenie		
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie	
Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia		
Ochrona dróg oddechowych	nie	
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**	

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV).

9.3.8 Scenariusz przyczynkowy nr 8 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 8B

Nazwa scenariusza przyczynkowego	8b - Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Rodzaj narażenia	Wdychanie: długoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Przenosić przy pomocy zamkniętych linii Upewnić się, że przenoszenie jest ograniczone lub stosowana jest wentylacja wyciągowa W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.
Charakterystyka produktu	
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %
Lotność / Pylenie	wysoka
Czas trwania i częstość zastosowania	
Czas trwania czynności	15 minut do 1 godz.
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień

^{**}Dotyczy tylko BASF.

Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem kontroli ryzyka		
Odsłonięta powierzchnia skóry	960 cm ²	
Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników		
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń	
Zakres	przemysłowe	
Warunki i środki techniczne kontrolujące rozpraszanie i narażenie		
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie	
Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia		
Ochrona dróg oddechowych	nie	
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**	

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV). **Dotyczy tylko BASF.

9.3.9 Scenariusz przyczynkowy nr 9 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 8B

Nazwa scenariusza przyczynkowego	8b - Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Rodzaj narażenia	Wdychanie, krótkoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Przenosić przy pomocy zamkniętych linii Upewnić się, że przenoszenie jest ograniczone lub stosowana jest wentylacja wyciągowa W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.
Charakterystyka produktu	
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %

Lotność / Pylenie	wysoka	
Czas trwania i częstość zastosowania		
Czas trwania czynności	15 minut do 1 godz.	
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień	
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem kontroli ryzyka		
Odsłonięta powierzchnia skóry	960 cm ²	
Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników		
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń	
Zakres	przemysłowe	
Warunki i środki techniczne kontrolujące rozpraszanie i narażenie		
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie	
Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia		
Ochrona dróg oddechowych	nie	
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**	

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV).

 $\underline{9.3.10 \; \text{Scenariusz przyczynkowy nr 10 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 9}}$

Nazwa scenariusza przyczynkowego	9 - Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem)
Rodzaj narażenia	Wdychanie: długoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Przenosić przy pomocy zamkniętych linii Upewnić się, że przenoszenie jest ograniczone lub stosowana jest wentylacja wyciągowa W przypadku wycieku system ten jest podłączony do instalacji tryskaczowej wody w celu uniknięcia ulatniania się w fazie gazowej. Pompy i stacje poboru próbek są dodatkowo izolowane poprzez film wodny. Pracownicy powinni nosić przenośne czujniki gazu.

^{**}Dotyczy tylko BASF.

Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażeniu skóry.	
Charakterystyka produktu		
Stan skupienia	ciecz	
Stężenie substancji	100 %	
Lotność / Pylenie	wysoka	
Czas trwania i częstość zastosowania		
Czas trwania czynności	15 minut do 1 godz.	
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień	
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem kontroli ryzyka		
Odsłonięta powierzchnia skóry	480 cm ²	
Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników		
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń	
Zakres	przemysłowe	
Warunki i środki techniczne kontrolujące rozpraszanie i narażenie		
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie	
Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia		
Ochrona dróg oddechowych	nie	
Wykorzystanie wartości zewnętrznych/zmierzonych dla wdychania	Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**	

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV).
**Dotyczy tylko BASF.

9.3.11 Scenariusz przyczynkowy nr 11 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 9

Nazwa scenariusza przyczynkowego	9 - Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem)
Rodzaj narażenia	Wdychanie, krótkoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	
Środki ogólne	Upewnić się, że zainstalowano czujniki gazu. Upewnić się, że pracownicy znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu pomiarowym wyposażonym w niezależne źródło powietrza Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Nosić odpowiednią osłonę twarzy Nosić obuwie ochronne na wszystkich etapach procesu Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Przenosić przy pomocy zamkniętych linii Upewnić się, że przenoszenie jest ograniczone lub stosowana jest wentylacja wyciągowa

Ochrona skóry Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia. Nosić odpowiednie kombinezony, aby zapobiec narażenie skóry. Charakterystyka produktu Stan skupienia Ciecz Stężenie substancji Lotność / Pylenie wysoka Czas trwania i częstość zastosowania Czas trwania czynności 15 minut do 1 godz. Częstość zastosowania 5 dni/tydzień Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem kontroli ryzyka Odsłonięta powierzchnia skóry 480 cm² Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników Lokalizacja wewnątrz pomieszczeń			
Stan skupienia ciecz Stężenie substancji 100 % Lotność / Pylenie wysoka Czas trwania i częstość zastosowania Czas trwania czynności 15 minut do 1 godz. Częstość zastosowania 5 dni/tydzień Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem kontroli ryzyka Odsłonięta powierzchnia skóry 480 cm² Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników Lokalizacja wewnątrz pomieszczeń			
Stężenie substancji Lotność / Pylenie wysoka Czas trwania i częstość zastosowania Czas trwania czynności 15 minut do 1 godz. Częstość zastosowania 5 dni/tydzień Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem kontroli ryzyka Odsłonięta powierzchnia skóry 480 cm² Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników Lokalizacja wewnątrz pomieszczeń			
Lotność / Pylenie wysoka Czas trwania i częstość zastosowania Czas trwania czynności 15 minut do 1 godz. Częstość zastosowania 5 dni/tydzień Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem kontroli ryzyka Odsłonięta powierzchnia skóry 480 cm² Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników Lokalizacja wewnątrz pomieszczeń			
Czas trwania i częstość zastosowania Czas trwania czynności Częstość zastosowania 5 dni/tydzień Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem kontroli ryzyka Odsłonięta powierzchnia skóry 480 cm² Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników Lokalizacja wewnątrz pomieszczeń			
Czas trwania czynności 15 minut do 1 godz. Częstość zastosowania 5 dni/tydzień Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem kontroli ryzyka Odsłonięta powierzchnia skóry 480 cm² Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników Lokalizacja wewnątrz pomieszczeń			
Częstość zastosowania 5 dni/tydzień Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem kontroli ryzyka Odsłonięta powierzchnia skóry 480 cm² Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników Lokalizacja wewnątrz pomieszczeń	Czas trwania i częstość zastosowania		
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem kontroli ryzyka Odsłonięta powierzchnia skóry 480 cm² Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników Lokalizacja wewnątrz pomieszczeń			
Odsłonięta powierzchnia skóry 480 cm² Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników Lokalizacja wewnątrz pomieszczeń			
Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników Lokalizacja wewnątrz pomieszczeń			
Lokalizacja wewnątrz pomieszczeń			
Zakres przemysłowe			
Warunki i środki techniczne kontrolujące rozpraszanie i narażenie			
Lokalna wentylacja wyciągowa nie			
Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia			
Ochrona dróg oddechowych nie			
Wykorzystanie wartości Wykorzystano rzeczywiste wartości pomiarowe* otrzymywane podczas regularnych zewnętrznych audytów.**			

^{*} zebrane podczas regularnych audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez właściwy organ krajowy lub niezależną organizację(np. TÜV).

9.3.12 Scenariusz przyczynkowy nr 12 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 15

Nazwa scenariusza przyczynkowego	15 - Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne
Rodzaj narażenia	Wdychanie: długoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	
Środki ogólne	Przechowywać substancję w systemie zamkniętym. Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Lokalna wentylacja wyciągowa Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia.
Charakterystyka produktu	•

^{**}Dotyczy tylko BASF.

Stan skupienia	ciecz	
Stężenie substancji	100 %	
Lotność / Pylenie	wysoka	
Czas trwania i częstość zastosowania		
Czas trwania czynności	15 minut do 1 godz.	
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień	
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem kontroli ryzyka		
Odsłonięta powierzchnia skóry	240 cm^2	
Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników		
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń	
Zakres	przemysłowe	
Warunki i środki techniczne kontrolujące rozpraszanie i narażenie		
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie	
Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia		
Ochrona dróg oddechowych	97.5 % (uzasadnienie: ochrona dróg oddechowych 97.5% (pełna osłona twarzy))	
Lokalna wentylacja wyciągowa	wdychanie: 99 % (uzasadnienie: Odpowiednia lokalna wentylacja wyciągowa: skuteczność: 99%)	

9.3.13 Scenariusz przyczynkowy nr 13 kontrolujący narażenie pracowników dla PROC 15

Nazwa scenariusza przyczynkowego	15 - Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne		
Rodzaj narażenia	Wdychanie, krótkoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka		
Jakościowa ocena ryzyka	Jakościowa ocena ryzyka		
Środki ogólne	Przechowywać substancję w systemie zamkniętym. Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Lokalna wentylacja wyciągowa Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.		
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia.		
Charakterystyka produktu			
Stan skupienia	ciecz		
Stężenie substancji	100 %		
Lotność / Pylenie	wysoka		
Czas trwania i częstość zastosowania			
Czas trwania czynności	15 minut do 1 godz.		
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień		
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem kontroli ryzyka			
Odsłonięta powierzchnia skóry	240 cm^2		
Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników			

Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń	
Zakres	przemysłowe	
Warunki i środki techniczne kontrolujące rozpraszanie i narażenie		
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie	
Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia		
Ochrona dróg oddechowych	97.5 % (uzasadnienie: ochrona dróg oddechowych 97.5% (pełna osłona twarzy))	
Lokalna wentylacja wyciągowa	wdychanie: 99 % (uzasadnienie: Odpowiednia lokalna wentylacja wyciągowa: skuteczność: 99%)	

9.4 Scenariusz narażenia 4: Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny

Krótki tytuł	Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny
Systematyczny tytuł oparty na deskryptorach dla zastosowań	ERC 8B; PROC 15
Nazwa przyczynkowego scenariusza środowiskowego i odpowiedniej kategorii uwalniania substancji do środowiska naturalnego (ERC)	ERC 8b Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji reagujących w systemach otwartych
Nazwy przyczynkowych scenariuszy pracowniczych i odpowiedniej kategorii procesu (PROC)	PROC 15 - Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne PROC 15 - Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne

9.4.1 Scenariusz przyczynkowy nr 1 kontrolujący narażenie środowiskowe dla ERC 8B

Ponieważ nie zidentyfikowano żadnego zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia i charakterystyki ryzyka dla środowiska.

9.4.2 Contributing Scenario (2) controlling profesjonalne worker exposure for PROC 15

Nazwa scenariusza przyczynkowego	15 - Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne	
Rodzaj narażenia	Wdychanie: długoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka	
Jakościowa ocena ryzyka		
Środki ogólne	Przechowywać substancję w systemie zamkniętym. Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Lokalna wentylacja wyciągowa Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia.	
Charakterystyka produktu		
Stan skupienia	ciecz	
Stężenie substancji	100 %	
Lotność / Pylenie	wysoka	

Data sporządzenia: 1.10.1998 / Data aktualizacji: 27.10.2021 Wersja: 1 /2 (09.11.2022)

Czas trwania i częstość zastosowania		
Czas trwania czynności	15 minut do 1 godz.	
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień	
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływem kontroli ryzyka		
Odsłonięta powierzchnia skóry	240 cm ²	
Inne dane warunki operacyjne mające wpływ na narażenie pracowników		
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń	
Zakres	profesjonalne	
Warunki i środki techniczne kontrolujące rozpraszanie i narażenie		
Lokalna wentylacja wyciągowa	nie	
Warunki i środki związane z ochroną osobistą,	higieną i oceną zdrowia	
Ochrona dróg oddechowych	97.5 % (uzasadnienie: ochrona dróg oddechowych 97.5% (pełna osłona twarzy))	
Lokalna wentylacja wyciągowa	wdychanie: 99 % (uzasadnienie: Odpowiednia lokalna wentylacja wyciągowa: skuteczność: 99%)	

9.4.3 Contributing Scenario (3) controlling profesionalne worker exposure for PROC 15

Nazwa scenariusza przyczynkowego	15 - Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne
Rodzaj narażenia	Wdychanie, krótkoterminowe, ogólnoustrojowe Przez skórę: jakościowa ocena ryzyka
Jakościowa ocena ryzyka	
Środki ogólne	Przechowywać substancję w systemie zamkniętym. Zapewnić specjalne szkolenie pracowników, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Lokalna wentylacja wyciągowa Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.
Ochrona skóry	Stosować odpowiednie rękawice odporne na chemikalia.
Charakterystyka produktu	
Stan skupienia	ciecz
Stężenie substancji	100 %
Lotność / Pylenie	wysoka
Czas trwania i częstość zastosowania	
Czas trwania czynności	15 minut do 1 godz.
Częstość zastosowania	5 dni/tydzień
Czynniki ludzkie pozostające poza wpływ	em kontroli ryzyka
Odsłonięta powierzchnia skóry	240 cm ²
Inne dane warunki operacyjne mające wp	ływ na narażenie pracowników
Lokalizacja	wewnątrz pomieszczeń
Zakres	profesjonalne
Warunki i środki techniczne kontrolujące	rozpraszanie i narażenie

TLENEK ETYLENU

Data sporządzenia: 1.10.1998 / Data aktualizacji: 27.10.2021 Wersja: 1 /2 (09.11.2022)

Lokalna wentylacja wyciągowa	nie	
Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia		
Ochrona dróg oddechowych	97.5 % (uzasadnienie: ochrona dróg oddechowych 97.5% (pełna osłona twarzy))	
Lokalna wentylacja wyciągowa	wdychanie: 99 % (uzasadnienie: Odpowiednia lokalna wentylacja wyciągowa: skuteczność: 99%)	