

ARKUSZ TECHNICZNY 40 P/KA/04/2006 na kwas azotowy techniczny

1. NAZWA TOWARU

handlowa a)

- kwas azotowy techniczny

b) systematyczna - kwas azotowy(V

c) w języku angielskim

- nitric acid

d) w języku niemieckim - Salpetersäure

w języku francuskim e)

- acide nitrique

2. STOPIEŇ CZYSTOŚCI

- czystość techniczna

3. POSTAĆ

- ciecz klarowna, przy dłuższym przechowywaniu

nabiera barwy jasnożółtej

4. WZÓR CHEMICZNY

a) sumaryczny:

- HNO3

b) masa cząsteczkowa:

- 63,02

5. WŁAŚCIWOŚCI OGÓLNE

Silnie żrąca, niepalna ciecz. Gwałtownie rozpuszcza się w wodzie z wydzieleniem ciepła. Pod wpływem ogrzewania i światła rozkłada się z wydzieleniem tlenu i dwutlenku azotu. Dymi w kontakcie z wilgotnym powietrzem. Reaguje energicznie z wieloma metalami z wydzieleniem palnego i wybuchowego wodoru.

Jest silnym utleniaczem.

Może powodować zapalenie materiałów palnych - podczas palenia wydzielają się toksyczne tlenki azotu.

6. ZASTOSOWANIE

- produkt techniczny

7. POBIERANIE I PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO BADAŃ - wg zakładowej normy ZN-ANWIL SA-4:2006 Kwas azotowy- Wymagania i badania.

8. WYMAGANIA TECHNICZNE

Lp.	Wymagani	a	Metody badań wg ZN-ANWIL SA-4:2006
1	Wygląd	ciecz klarowna, bezbarwna lub o jasnożółtym odcieniu	p.7.1
2	Zawartość kwasu azotowego, %	54,0 ÷ 60,0	p.7.2
3	Pozostałość po prażeniu, %, nie więcej niż	0,05*)	p.7.3
*) Wai	rtość deklarowana	82	p.7.3

ANWIL. SA

Kompleks Nawozowy 87-805 Włocławek ul. Toruńska 222 tel. 054 237 28 10 fax 054 237 33 13

e-mail: ka@anwil.pl http://www.anwil.pl NIP 888-000-49-38 REGON 910128477 Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000015684 Kapital zakladowý 135.415.400 PLN









9. PAKOWANIE I TRANSPORT

W ANWILU SA kwas azotowy nalewany jest tylko do cystern samochodowych ze stali kwasoodpornej. Kwas azotowy zaliczany jest do materiałów niebezpiecznych i podlega przepisom ADR.

Informacja o transporcie:

Numer UN:

2031,

Prawidłowa nazwa przewozowa:

KWAS AZOTOWY,

Numer zagrożenia:

80,

Grupa pakowania:

II,

Nalepki:

8,

Klasa ADR:

8.

Autocysterna musi być oznakowana nalepkami nr 8 i posiadać tablice pomarańczowe z numerem rozpoznawczym zagrożenia i numerem UN.

10. PRZECHOWYWANIE.

Pomieszczenia do przechowywania kwasu azotowego powinny być z:

- awaryjną wentylacją mechaniczną;
- kwasoodporną, nienasiąkliwą i zmywalną podłogą, pochyloną w kierunku studzienek ściekowych;
- ścianami pomalowanymi emalia kwasoodporna;
- zewnętrzną instalacją wodociągową;
- odrębną kanalizacją.

Kwas azotowy należy:

- przechowywać wyłącznie z materiałami tej samej klasy;
- izolować od materiałów palnych.

DYREK/ Kompleksu Nay

Jacob Głowacki
10.04.2006 n.