Техническая документация и коды ошибок оборудования

Пылесос промышленный Bosch C12-441Д

Описание: Предназначен для сухой и влажной уборки производственных помещений. Оборудован системой автоматической очистки фильтра.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Мощность	1400 Вт
Объем бака	25 л
Класс защиты	IPX4

Таблица кодов ошибок и неисправностей

Код ошибки	Причина	Рекомендуемое действие
`C-1`	Перегрев двигателя из-за длительного использования.	*Выключите устройство из сети и дайте ему остыть в течение 30 минут.*
`C-2`	Критическое засорение основного воздушного фильтра.	*Извлеките пылесборник, промойте или замените фильтр тонкой очистки.*
`C-5`	Переполнение бака для сбора жидкости.	*Опустошите контейнер и протрите датчики уровня воды.*

Стиральная машина автоматическая Whirlpool W-900X

Описание: Профессиональная стиральная машина с фронтальной загрузкой.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Максимальная загрузка	9 кг
Скорость отжима	1400 об/мин

Таблица кодов ошибок и неисправностей

Код ошибки	Причина	Рекомендуемое действие
`E-01`	Проблема с подачей воды (таймаут наполнения).	*Проверьте, открыт ли кран подачи воды и не засорен ли впускной клапан.*
`E-04`	Нарушена блокировка люка дверцы.	*Плотно закройте дверцу до щелчка. Проверьте замок на наличие посторонних предметов.*