作业:

- 1. 改正下列结果表达式的错误: (15 分)
 - (1) 12.001 ± 0.0006255 (cm) 12.001 ± 0.001 (cm)
 - (2) $0.576361 \pm 0.00052 \text{(mm)}$ $0.576361 \pm 0.000520 \text{(mm)}$
 - (3) 0.75 ± 0.0626 (mA) 0.75 ± 0.06 (mA)
 - (4) $96500\pm500(g)$ $96.5\pm0.5(kg)$
 - (5) $22\pm0.5(^{\circ}\text{C})$ $22.0\pm0.5(^{\circ}C)$
- 2. 用级别为 0.5、量程为 10mA 的电流表对某电路的电流作 10 次等精度测量,测量数据如下表所示。试计算测量结果及标准差,并以测量结果形式表示之。(要求判别和剔除异常数据)(30 分)

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I/mA	9.55	9.56	9.50	9.53	9.60	9.40	9.57	9.62	9.59	9.56

计算测量列算术平均值 \overline{I} :

$$\overline{I} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} I_i = 9.548(mA)$$

计算测量列的标准差 σ_I :

$$\sigma_I = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \Delta I_i^2}{n-1}} = 0.0623(mA)$$

根据格拉布斯准则判断异常数据。取显著水平 $\alpha=0.05$,测量次数 n=10,查得临界值 $g_0(10,0.05)=2.18$ 。取 $|\Delta x|_{max}$ 计算 g_i 值,有

$$g_6 = \frac{|\Delta I_6|}{\sigma_I} = \frac{0.148}{0.623} = 2.37 > 2.18$$

由此判定 $I_6 = 9.40$ 为异常数据,应剔除。

余下的数据重新计算测量结果后如表所示:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I/mA	9.55	9.56	9.50	9.53	9.60		9.57	9.62	9.59	9.56

计算得:

$$\overline{I} = 9.564(mA) \qquad \sigma_I = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^9 \Delta I_i^2}{9-1}} = 0.03644(mA)$$

再经过格拉布斯准则判别, 所有测量数据符合要求。

算术平均值 \overline{I} 的标准偏差

$$\sigma_{\overline{I}} = \frac{\sigma_I}{\sqrt{n}} = \frac{0.03644}{3} = 0.012147(cm)$$

由机器级别,知仪器误差限

$$\Delta y = 0.5\% \times 10mA = 0.05mA$$

按均匀分布计算系统误差分量的标准差

$$\sigma_y = \frac{\Delta y}{\sqrt{3}} = 0.029(mA)$$

合成标准差

$$\sigma = \sqrt{\sigma_{\overline{x}}^2 + \sigma_y^2} = 0.031(mA)$$

测量结果表示为

$$I = \overline{I} \pm \sigma = 9.564 \pm 0.031 (mA)$$

3. 用公式 $\rho = \frac{4m}{\pi d^2 h}$ 测量某圆柱体铝的密度,测得直径 $d = 2.042 \pm 0.003$ (cm),高 $h = 4.126 \pm 0.004$ (cm),质量 $m = 36.488 \pm 0.006$ (g)。计算铝的密度 ρ 和测量的标准 差 σ_{ρ} ,并以测量结果表达式表示之。(15 分)

计算该圆柱体铝的密度:

$$\rho = \frac{4m}{\pi d^2 h} = \frac{4 \times 36.488}{3.14 \times 2.042^2 \times 4.126} = 2.702(g/cm^3)$$

计算 ρ 标准差相对误差。对函数两边取自然对数得

$$\ln \rho = \ln 4 + \ln(m) - \ln \pi - \ln h - 2 \ln d$$

求微分得

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} = \frac{\mathrm{d}m}{m} - \frac{\mathrm{d}h}{h} - 2\frac{\mathrm{d}d}{d}$$

以误差代替微分量,取各项平方和再开平方,即

$$\begin{split} \frac{\sigma_{\rho}}{\rho} &= \sqrt{(\frac{\sigma_m}{m})^2 + (\frac{\sigma_h}{h})^2 + (2\frac{\sigma_d}{d})^2} \\ &= \sqrt{(\frac{0.006}{36.488})^2 + (\frac{0.004}{4.126})^2 + (2 \times \frac{0.003}{2.042})^2} = 6.0 \times 10^{-3} \end{split}$$

求 σ_{ρ} :

$$\sigma_{\rho} = \rho \cdot (\frac{\sigma_{\rho}}{\rho}) = 2.702*6.0*10^{-3} = 1.6 \times 10^{-2} (g/cm^3)$$


最终测量结果表达式为

$$\rho = 2.702 \pm 0.016 (g/cm^3)$$

4. 根据公式 $l_r = l_0(1+\alpha T)$ 测量某金属丝的线胀系数 α 。 l_0 为金属丝在 0°C 时的长度。实验测得温度 T 与对应的金属丝的长度 l_r 的数据如下表所示。试用图解法求 α 和 l_0 值。(20 分)

$T/^{\circ}C$	23.3	32.0	41.0	53.0	62.0	71.0	87.0	99.0
l_r/mm	71.0	73.0	75.0	78.0	80.0	82.0	86.0	89.1

用直角坐标纸作 $T-l_r$ 图线。



求出直线的斜率与截距。取 A(32.0,73.0), B(87.0,86.0),根据两点式求得直线斜率为

$$\alpha = \frac{l_{rB} - l_{rA}}{t_B - t_A} = \frac{86.0 - 73.0}{87.0 - 32.0} = 2.36 \times 10^{-1} (mm \cdot ^{\circ}C^{-1})$$

从图上读取直线的截距为 b=65.5(mm),从测量公式可知 $l_0=b=65.5(mm)$ 。

5. 试根据下面 6 组测量数据,用最小二乘法求出热敏电阻值 R_T 随温度 T 变化的经验公式,并求出 R_T 与 T 的相关系数。(20 分)

$T/^{\circ}C$	17.8	26.9	37.7	48.2	58.8	69.3
R_T/Ω	3.554	3.687	3.827	3.969	4.105	4.246

依题意得:

$$\begin{split} \overline{T} &= 43.12 \\ \overline{T^2} &= 2174.15 \\ \overline{R_T} &= 3.8980 \\ \overline{R_T^2} &= 15.25 \\ \overline{TR_T} &= 172.2745 \end{split}$$

求相关系数 R:

$$\begin{split} L_{TR_T} &= \overline{TR_T} - \overline{T} \cdot \overline{R}_T = 4.19274 \\ L_{TT} &= \overline{T^2} - (\overline{T})^2 = 314.8156 \\ L_{R_TR_T} &= \overline{R_T^2} - (\overline{R}_T)^2 = 0.0556 \\ R &= \frac{L_{TR_T}}{\sqrt{L_{TT} \cdot L_{R_TR_T}}} = 0.99987 \end{split}$$

设 T 与 R_T 的函数关系为 $R_T = aT + b$,用最小二乘法求斜率 a 和截距 b:

$$a = \frac{\overline{TR_T} - \overline{T} \cdot \overline{R}_T}{\overline{T^2} - (\overline{T})^2} = 0.0133$$
$$b = \overline{R_T} - a\overline{T} = 3.3245$$

根据所求得的回归直线的斜率与截距,得回归方程为 $R_T = 0.0133T + 3.3245$