
VBAT cask akkor kell ha elmegy a táp, ezzel majd később foglalkozunk
STM32F103C8Tx
STM32 microcontroller
MANUAL RESET
MCU capacitor
BOOT
3x VDD capacitors + VDDA capacitor
SW debug connector
MCU
PWR_input
PWR input
TMC2208_module
Stepper motor drive
Sepper motor capacitors
Steper motor out
Stepper motor
BD6220F-E2
Servo motor drivers
Servo drive capacitors
Servo control stabilizer resistors
Servo connectors
Servo Motor