```
Início
Configurar Periféricos
Defenir funcoes, para os caos:
 · void nenhum LED liga ()

    void ligar LED esquerda()

    void ligar LED direita()

    void ligar ambos os LEDs ()
 · void Erro ();
Configurar Portas
Loop Infinito
Ler Botões
Definir Opcao (baseado em LOW/HIGH dos botões)
Switch (opcao)
  – case 0 — → nenhum LED liga() ( LED1 LOW, LED2 LOW)
        Break
   – case 1 ——→ligar LED esquerda() ( LED1 HIGH, LED2 LOW)
        Break
   – case 2 ——→ ligar LED direita() ( LED2 HIGH, LED1 LOW)
        Break
   – case 3 ——→ ligar ambos os LEDs() ( LED1 HIGH,2 HIGH)
        Break
   – default ——→ Erro() ("esta opção não existe")
        Break
       Delay(500ms)
       Volta ao Loop Infinito
```

**ALGORITMO**