# Procedimentos, topologias e equipamentos de rede nas lojas



# Loja Isolou?

Falar com a loja



Verificar a energia e se os equipamentos do CPD estão ligados.


Escalonamento para contato loja:

GGL GDL GRL Leandro e Ronald Verificar os link's no telecom lasa



# Telecom Lasa Loja com 2 MPLS

# Pesquise pelo número da loja e observe os link's.



Hora de testar os IPs de WAN.

Link A EBT Link B OI C:\Users\jaguimaraes>ping 201.90.161.10

Disparando 201.90.161.10 com 32 bytes de dados:

Esgotado o tempo limite do pedido.

Estatísticas do Ping para 201.90.161.10:

Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = 4 (100% de perda),

C:\Users\jaguimaraes>ping 10.20.32.86

Disparando 10.20.32.86 com 32 bytes de dados:

Esgotado o tempo limite do pedido.

Estatísticas do Ping para 10.20.32.86:

Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = 4 (100% de perda),

# Telecom Lasa Loja com 2 MPLS

```
C:\Users\jaguimaraes>ping 201.90.161.10

Disparando 201.90.161.10 com 32 bytes de dados:
Esgotado o tempo limite do pedido.

Estatísticas do Ping para 201.90.161.10:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = 4 (100% de perda),
```

# Os link's não respondem?

```
C:\Users\jaguimaraes>ping 10.20.32.86

Disparando 10.20.32.86 com 32 bytes de dados:
Esgotado o tempo limite do pedido.

Estatísticas do Ping para 10.20.32.86:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = 4 (100% de perda),
```

Equipamentos ligados e os IPs de WAN não respondem?

Vamos reiniciar os modem's e roteadores.

## **MODEM'S DE OPERADORAS**









## **MODEM DATACOM**

Para reiniciar, é preciso desconectar o cabo de força do lugar indicado na imagem. Após 1 minuto reconecte o cabo para ligar.

## **MODEM GPON**

Para reiniciar, é preciso desconectar o cabo de força do lugar indicado na imagem. Após 1 minuto reconecte o cabo para ligar.

## **MODEM**

Para reiniciar, é preciso desligar no botão indicado na imagem. Após 1 minuto ligue novamente no botão indicado.

#### **ROTEADORES DE OPERADORAS**







#### **VANGUARD 342 EBT**

Para reiniciar, é preciso pressionar a botão indicado na imagem até apagar os led's do equipamento.

Após 1 minuto aperte novamente o botão para ligar.

## **VANGUARD 342 EBT**


Para reiniciar, é preciso desconectar o cabo de força do lugar indicado na imagem. Após 1 minuto reconecte o cabo para ligar.

# Modem Router Datacom IP CONNECT OI

Para reiniciar, é preciso desconectar o cabo de força do lugar indicado na imagem. Após 1 minuto reconecte o cabo para ligar.

## **ROTEADORES DE OPERADORAS**







## CISCO 1905 OI e EBT

Para reiniciar, é preciso desligar no botão indicado na imagem.

Após 1 minuto lique

Após 1 minuto ligue novamente no botão indicado.

## CISCO 2900 EBT

Para reiniciar, é preciso desligar no botão indicado na imagem.

Após 1 minuto ligue novamente no botão indicado.

## CISCO 881 EBT VIVO e EBT

Para reiniciar, é preciso desconectar o cabo de força do lugar indicado na imagem. Após 1 minuto reconecte o cabo para ligar.

#### ROTEADORES DE OPERADORAS LINK LOCAL







## **ROTEADOR MIKROTIK**

Para reiniciar, é preciso desconectar o cabo de força do lugar indicado na imagem. Após 1 minuto reconecte o cabo para ligar.

## **ROTEADOR VIVO 4G**

Para reiniciar, é preciso desligar no botão indicado na imagem.

Após 1 minuto ligue novamente no botão indicado.

## **ROTEADOR TP-LINK**

Para reiniciar, é preciso desconectar o cabo de força do lugar indicado na imagem. Após 1 minuto reconecte o cabo para ligar.

# Telecom Lasa Loja com 2 MPLS

```
C:\Users\jaguimaraes>ping 201.90.161.10

Disparando 201.90.161.10 com 32 bytes de dados:
Esgotado o tempo limite do pedido.

Estatísticas do Ping para 201.90.161.10:

Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = 4 (100% de perda),
```

# Reiniciou os equipamentos e os link's não respoderam?

```
C:\Users\jaguimaraes>ping 10.20.32.86


Disparando 10.20.32.86 com 32 bytes de dados:
Esgotado o tempo limite do pedido.

Estatísticas do Ping para 10.20.32.86:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = 4 (100% de perda),
```

Vamos abrir chamado com as operadoras.
EBT: 08007047521 ou portal GRC
OI: 08002869545 ou grupo no WhatsApp ou Portal GIS

# Loja com VIVO-IP e IP CONNECT

Para consultar os IPs de WAN dessas lojas é preciso abrir a loja no telecom lasa.



Loja com VIVO-IP e IP CONNECT

Testamos os IPs de WAN e não estão respondendo?

Vamos reiniciar os modem's e roteadores.

Reiniciou os equipamentos e os link's não responderam?

# Vamos abrir chamado com as operadoras.


VIVO-IP: E-MAIL relacionamentoempresas.br@vivo.com.br

reparo.empresas@crfixa.atento.com.br ou Solicitar a Camila

OI IP CONNECT: 08002869545 ou grupo no WhatsApp ou Portal GIS

# Loja com 2 LINK'S INTERNET

Essas lojas não conseguimos testar os link's. Porém conseguimos verificar alarme nos leds dos roteadores.







1 loja

Loja com 2 LINK'S INTERNET

Identificamos alarmes nos equipamentos?

Vamos reiniciar os modem's e roteadores.

Reiniciou os equipamentos e os alarmes permanecem?

# Vamos abrir chamado com as operadoras. Solicitar a Camila.

Em dias e horario de ausência da Camila, verificar contrato e telefone do provedor na planilha Link Lojas G:\DITEC\TELECOM\Documentaçoes\ADMINISTRAÇÃO TI\contratação de link novas lj.

# Rede interna lojas



# LINK'S RESPONDEM, PORÉM A LOJA ESTA ISOLADA.

#### ping 100.127.139.94

Disparando 100.127.139.94 com 32 bytes de dados: Resposta de 100.127.139.94: bytes=32 tempo=55ms TTL=247 Resposta de 100.127.139.94: bytes=32 tempo=55ms TTL=247 Resposta de 100.127.139.94: bytes=32 tempo=56ms TTL=247 Resposta de 100.127.139.94: bytes=32 tempo=56ms TTL=247

Estatísticas do Ping para 100.127.139.94:

Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),

Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos: Mínimo = 55ms, Máximo = 56ms, Média = 55ms

#### ping loja433

Disparando loja433.lasa.lojasamericanas.com.br [10.26.196.126] com 32 bytes de dados:

Esgotado o tempo limite do pedido.

Estatísticas do Ping para 10.26.196.126:

Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = 4 (100% de perda),

#### ping 200.166.83.6

Disparando 200.166.83.6 com 32 bytes de dados: Resposta de 200.166.83.6: bytes=32 tempo=73ms TTL=55

Resposta de 200.166.83.6: bytes=32 tempo=74ms TTL=55

Resposta de 200.166.83.6: bytes=32 tempo=74ms TTL=55

Resposta de 200.166.83.6: bytes=32 tempo=74ms TTL=55


Estatísticas do Ping para 200.166.83.6:

Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),

Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos: Mínimo = 73ms, Máximo = 74ms, Média = 73ms

# CONSULTANDO A TOPOLOGIA DA LOJA.

Para consultar a topologia das lojas é preciso abrir a loja no telecom lasa.



# **LOJA COM FIREWALL**

# Nessa loja temos um Juniper SRX300.

Porém o procedimento é o mesmo para todos os modelos de firewall.



Como estamos vendo na imagem o juniper está travado com o led de alarme acesso.

Vamos reiniciar ele.

## **FIREWALL DE LOJA**







## **Juniper SRX300**

Para reiniciar, é preciso desligar no botão indicado na imagem.

Após 1 minuto ligue novamente no botão indicado. Ele leva aproximadamente 10 minutos para subir depois de religar.

## **Juniper SRX100**

Para reiniciar, é preciso desligar no botão indicado na imagem.

Após 1 minuto ligue novamente no botão indicado. Ele leva aproximadamente 10 minutos para subir depois de religar.

#### Palo Alto 220

Para reiniciar, é preciso desconectar o cabo de força do lugar indicado na imagem. Após 1 minuto reconecte o cabo para ligar. Ele pode levar de 10 a 45 minutos para subir depois de religar.

# **LOJA COM SDWAN**

CITRIX 210



Led Bypass acesso ½ apagado



Led se alarme acesso

Vamos reiniciar ele.

#### **SDWAN CITRIX DE LOJA**





Para reiniciar, é preciso pressionar o botão indicado na imagem até o mesmo ficar azul. Após 1 minuto ligue novamente no botão indicado.

Ele leva aproximadamente 10 minutos para subir depois de religar.

NUNCA DESLIGUE ESSE EQUIPAMENTO DIRETO NA ENERGIA



#### CITRIX 410

Para reiniciar, é preciso pressionar o botão indicado na imagem.

Após 1 minuto ligue novamente no botão indicado.


Ele leva aproximadamente 10 minutos para subir depois de religar.

NUNCA DESLIGUE ESSE EQUIPAMENTO DIRETO NA ENERGIA

# **SDWAN CITRIX**









# **SWITCH DE LOJAS**








Switch cisco SF300

Switch cisco 2969


Switch cisco meraki

# **Firewall**




## **SDWAN EBT**

MPLS
+
INTERNET (DHCP)
+
4G (DHCP)




## **SDWAN IBM**


MPLS + INTERNET / 4G (DHCP)



# **SDWAN IBM C/FIREWALL**

MPLS + INTERNET / 4G (DHCP)





**WIFI OI**