

Bogotá, Agosto 22 de 2013.

Señores PRODIAGNOSTICO Atnc. Dr. Carlos González Gerente General Medellín

Asunto: Reunión sobre Mesa Angiografo

Apreciado Dr. González:

De acuerdo a la reunión sostenida con el Dr. Darío Arismendi de la Clínica León XIII sobre la capacitación y sobre la mesa del Angiografo, me permito comentarle lo siguiente:

- La capacitación (Agosto 5-6) realizada por nuestro especialista en aplicaciones clínicas de angiografía se realizo con total éxito. Se acordó realizar otra visita de nuestro especialista de aplicaciones dentro de un par de meses con el fin de hacer una recapacitación para repasar conceptos sobre casos clínicos ya realizados con el equipo.
- 2. El Dr. Darío Arismendi plantea 3 inquietudes sobre la mesa entregada con el equipo:
 - a. "La mesa cuenta con el riel porta controles solo hasta la mitad: Este riel se utiliza para soportar los controles del angiografo y de la mesa. Cuando se posiciona un paciente de cabeza sobre la base; dichos controles quedan a mano izquierda dificultando un poco el procedimiento del médico".

Esto se soluciona con un accesorio llamado "Clamp-On" que es una especie clip móvil que se coloca en cualquier lugar de la mesa lo que permite colocar los controles donde el médico tratante le quede bien. Sugerimos adquirir 4 clips.



Bogotá Calle 103 No. 14A-43 PBX: (571) 743 0010 Fax: (571) 610 0229 Móvil: 315 340 9925 Medellín Cra.48 No. 28Sur-181 Local 104 Tel.: (574) 448 0509 Fax: (574) 270 5526 Móvii: 315 802 1638 Barranquilla Cra. 52 No. 70-107 Local 1B Tel.: (575) 356 7871 Fax: (575) 345 6698 Móvil: 315 802 1657 Cali Cra. 100 No. 11-60 Local 235 Tel.: (572) 315 6790 Fax: (572) 339 1359 Móvil: 315 802 1663

Bucaramanga Cra. 24 No. 154-106 Local 103 Tel.: (577) 638 4160 Ext.: 1103 Móvil: 315 786 2358 Página 1 de 3





b. El Dr. Arismendi solicita se adquiera el extensor de brazo y la protección de mesa para evitar radiación.



c. El Dr. Darío Arismendi solicita adquirir una extensión de mesa para los catéteres. Esta opción solo está disponible para la base de la mesa instalada y no para la cabeza lo solicita.



Cabe notar que la opción localizada en la cabeza solo es disponible en la mesa ASPECT ISR que es el top de la línea de las mesas y que para obtenerla solo seria mediante el cambio de la mesa. Esto generaría un mayor sobre costo.

3. A continuación le referenciamos los precios de los accesorios a pedir:

a. Clips de extensión: USD 490 más IVA
b. Extensión de brazo: USD 650 más IVA
c. Protección de radiación: USD 1,800 más IVA
d. Extensión para catéteres: USD 1,900 más IVA

Página 2 de 3



Bucaramanga

Tel.: (577) 638 4160 Ext.:



4. Como Usted podrá observar; las inquietudes del Dr. Darío Arismendi solo están relacionadas con unos accesorios que no impiden el perfecto funcionamiento del angiografo y que con la autorización de Prodiagnostico procederemos a ordenar a fábrica y así solucionar las inquietudes planteadas. De tal forma; solicitamos comedidamente se firme la carta de aceptación del equipo para que GEHFS realice el giro del préstamo aprobado y se nos pueda cancelar la totalidad del equipo instalado.

Esperando que lo anterior haya respondido a las inquietudes planteadas por el Dr. Arismendi

Un cordial saludo

Mauricio Contreras R. Consultor Sénior GEMEDCO S. A.

Página 3 de 3



GE Healthcare

Barranquilla Tel.: (575) 356 7871