

## COTIZACIÓN

CODIGO: CM-181114 VERSIÓN: 03


SER15-1322-00

Fecha:	Abril 6 de 2015	Ciudad:	Medellín
Cliente:	Prodiagnóstico IPS	Contacto:	Juan Pablo Rendón

De acuerdo a su solicitud presento para su estudio y consideración la siguiente cotización:

SERVICIO:		MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	
1	VIDEOCOLONOSCOPIO	OLYMPUS	PCF 160 AL	J546987	
DIACNOSTICO DEL FOLLIDO.					

Tubo de inserción quebrado a 1 cm y a 78 cm del cuerpo, tubo conector de luz quebrado a 1 cm del cuerpo, puntos RGB-2 en la imagen, fibra de luz al 70%, tubo angulador malformado, lente de luz desportillado, cubierta con marcas, canal con dificultad al paso de la pinza, cilindro con leve desgaste







REPARACIÓN A EFECTUARSE	VALOR CANTIDAD	
<b>Opc. 1</b> Desarmado del equipo, cambio del tubo de inserción, tubo angulador, caucho protect trabajo, pines del conector, fibra de luz, tubo conector de luz, canal de succión. Pruebas gene funcionamiento	\$ 6.500.000	
<b>Opc. 2</b> Desarmado del equipo, cambio del tubo angulador, caucho protector, canal de trabajo, pines del conector. Pruebas generales de funcionamiento.		\$ 3.700.000
Observaciones: Los precios citados no incluyen iva.	SUBTOTAL	NA
Si no se aprueba el cambio de la fibra de luz y tubo de inserción es posible que se presenten futuros daños sobre estos elementos.	IVA 16%	NA
natures danes sobre estes elementes.	TOTAL	NA



CONDICIONES COMERCIALES:		
VALIDEZ DE LA OFERTA:	10 días	
ACUERDO COMERCIAL:	ORDEN DE SERVICIO	
TIEMPO DE ENTREGA:	20 días hábiles despues de recibir comprobante de pago	
VALOR DEL SERVICIO:	Valor opción elegida + IVA	
FORMA DE PAGO:	50% anticipado 50% contraentrega	
MODALIDALIDAD DE FACTURACIÓN:	Una vez recibida orden de reparación se enviará factura para efectuar pago del 50% anticipado	
GARANTÍA:	3 meses de acuerdo a diganóstico inicial y reparación efectuada	
MONEDA:	Pesos Colombianos	

Cordialmente,

Juliana Restrepo Zapata Directora de Ingeniería

Email: ingenieria@cumedica.com.co





