Gestión de Infraestructura
Estadísticas de Extensión y Estado Ciclorrutas 2024–II

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en el marco de su función de responder por la actualización del inventario sobre el estado de la infraestructura de ciclorrutas, así como de actualizar y administrar el sistema de información integral de la Entidad, en el presente documento se dan a conocer los resultados del proceso de actualización de la extensión y el estado de condición de las ciclorrutas de la ciudad de Bogotá D.C. a corte de 31 de diciembre de 2024.

EXTENSIÓN RED DE CICLORRUTAS

La actualización de la extensión se realiza a través de un proceso de digitalización de las ciclorrutas construidas y en servicio, así como la incorporación de nueva infraestructura de ciclorrutas reportadas por parte de diferentes entidades como lo es la SDM, IDRD, IDU, Urbanizadores, etc... Es importante mencionar que la extensión de la red de ciclorrutas involucra la infraestructura por donde el bici usuario puede transitar, bien sea pasos de uso exclusivo (bici carriles o ciclorrutas) o de uso compartido con otros actores viales (Intersecciones, Vías, Espacio Público, etc...)

Extensión por tipo de malla



Extensión por uso de paso seguro



ESTADO CICLORRUTAS

El estado de las ciclorrutas se obtiene a partir de la evaluación superficial del pavimento que la compone, mediante la inspección visual y elaboración de un inventario de daños en función del tipo de superficie de rodadura existente y si presenta o no antecedentes de circulación vehicular, de esta manera se calcula el estado y se obtiene el indicador **PCI** (Índice de Condición de pavimento), el cual se encuentra estandarizado bajo las normas internacionales **ASTM-D-6433** para pavimentos en superficie flexible y rígido, y **ASTM-E-2840** para pavimentos en superficie articulada. Estos indicadores se presentan en una escala de clasificación compuesta por siete (7) categorías cuyo valor oscila entre 0 y 100, donde 0 es un pavimento totalmente fallado y 100 un pavimento en buen estado.

Estado General de Ciclorrutas de Bogotá D.C.

De los **677.5 km** de extensión total de la red de ciclorrutas se cuenta con diagnóstico para **470.8 km**, mientras que para los **206.7 km** restantes no aplica la metodología de diagnóstico ya que corresponden a elementos de uso compartido con otras infraestructuras los cuales garantizan la continuidad de la red (intersecciones, espacio público compartido, vía compartida, entre otros), o elementos que se encontraban en proceso constructivo en el momento de la toma de información en campo.

PCI Índice de Condición de Pavimento



ESTADO CICLORRUTAS POR USO DE PASO SEGURO Y TIPO DE MALLA





ARTERIAL

Total Km que aplica metodología de diagnóstico: **269.8 Km**



INTERMEDIA

Total Km que aplica metodología de diagnóstico: **123.2 Km**



LOCAL

Total Km que aplica metodología de diagnóstico: **77.8 Km**



DESAGREGACIÓN DE ESTADO POR LOCALIDAD

LOCALIDAD	BUENO		SATISFACTORIO		ACEPTABLE		POBRE		MUY POBRE		GRAVE		FALLADO		Total (km)
	(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%	
Usaquén	34.8	78.8%	4.9	11.2%	1.2	2.7%	0.5	1.2%	1.4	3.1%	1.2	2.8%	0.1	0.2%	**44.2**
Chapinero	13.9	77.2%	2.9	16.1%	0.6	3.6%	0.6	3.1%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	**18.1**
Santa Fe	7.4	77.9%	2.1	22.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.1%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	**9.5**
San Cristóbal	4.2	60.6%	2.0	29.3%	0.6	8.2%	0.0	0.4%	0.1	1.5%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	**7.0**
Usme	4.6	63.1%	1.7	22.9%	0.7	9.6%	0.1	0.7%	0.1	1.1%	0.2	2.5%	0.0	0.0%	**7.3**
Tunjuelito	10.9	69.6%	3.5	22.4%	0.9	5.7%	0.1	0.3%	0.0	0.1%	0.1	0.6%	0.2	1.2%	**15.6**
Bosa	26.6	90.9%	2.0	6.9%	0.5	1.6%	0.0	0.0%	0.2	0.6%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	**29.3**
Kennedy	55.9	76.0%	11.2	15.3%	4.6	6.2%	1.4	1.8%	0.2	0.2%	0.2	0.2%	0.2	0.3%	**73.6**
Fontibón	20.1	83.0%	3.5	14.6%	0.4	1.5%	0.2	0.7%	0.1	0.2%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	**24.3**
Engativá	42.5	73.1%	12.0	20.6%	2.7	4.7%	0.8	1.3%	0.2	0.3%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	**58.1**
Suba	55.3	75.7%	12.6	17.2%	3.4	4.7%	1.3	1.8%	0.2	0.2%	0.3	0.4%	0.0	0.0%	**73.1**
Barrios Unidos	16.7	63.4%	7.8	29.4%	1.3	5.0%	0.4	1.3%	0.2	0.6%	0.1	0.2%	0.0	0.0%	**26.4**
Teusaquillo	27.2	73.6%	8.0	21.5%	1.5	3.9%	0.4	1.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	**37.0**
Los Mártires	6.1	91.2%	0.6	8.8%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	**6.6**
Antonio Nariño	3.2	82.0%	0.6	14.0%	0.2	4.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	**3.9**
Puente Aranda	9.5	59.1%	5.1	31.8%	1.2	7.5%	0.3	1.6%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	**16.0**
La Candelaria	2.3	68.8%	0.9	27.8%	0.0	0.0%	0.1	3.4%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	**3.4**
Rafael Uribe Uribe	2.2	45.2%	0.6	11.5%	0.1	2.1%	0.4	7.6%	1.1	22.7%	0.5	10.9%	0.0	0.0%	**4.9**
Ciudad Bolívar	7.0	55.8%	3.6	28.9%	0.7	5.6%	0.7	5.2%	0.3	2.1%	0.3	2.4%	0.0	0.0%	**12.6**
Total general	**350.5**	**74.5%**	**85.6**	**18.2%**	**20.5**	**4.4%**	**6.9**	**1.5%**	**3.9**	**0.8%**	**2.8**	**0.6%**	**0.5**	**0.1%**	**470.8**

Nota: 1. El cálculo de las cifras de extensión y estado se efectuó acorde con la clasificación vial establecida por el Decreto 190 de 2004, así: malla vial troncal, arterial, intermedia y local, rural principal y no principal. Este Instituto se encuentra en el proceso de transición a la reglamentación del Decreto Distrital 555 de 2021.
2. Las cifras presentadas en cada una de las tablas y gráficas pueden diferir de las fuentes originales de los datos por efecto de redondeo.

BIBLIOGRAFÍA

ASTM D-6433 Standard Practice for Roads and Parking Lots Pavement Condition Index Surveys
ASTM E-2840 Standard Practice for Pavement Condition Index Surveys for Interlocking Concrete Roads and Parking Lots

DICIEMBRE
31
CORTE 2024

PARA AMPLIAR ESTA INFORMACIÓN CONSULTE EL SERVICIO GEOGRÁFICO

Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación - DTINI