
command
command
centre of the oscillation
rad
0.4
0.2
0.0
−0.2
sensor_diff
sensor units
200
100
0
−100
−200
current
mA
200
100
0
−100
−200
540
545
550
555
560
565
570
time (s)