

(a) raw readings
sensor units
750
700
650
600
550
500
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
measured position (rad)
s_1
s_2
(b) sensor_diff
sensor units
200
100
0
−100
−200
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
measured position (rad)