

Sugerencia de Mejora





1. Datos Generales	2. Tipo de Impacto
Nombre Colaborador: Pablo de la cruz No. Nom: 63585 Puesto: Operador Nombre de la Sugerencia: Papen para termopear de gond ¿A que área, proceso o maquina aplica la sugerencia? Proceso de carga Aplica para UGB: Si No UGB: MINIONS Fecha: 10-05-22 Código del Reto: 6	(+) Productividad (-) Desperdicio (+) Seguridad (-) Energéticos (-) Costos *Otro (Especifique)
3. Describa la Situación Actual	
Describa de manera breve y clara el procedimiento o condición que está siguiendo actualmente (Es recome	ndable incluir alguna foto o dibujo .
cuando el agua car sobrect cable por lo cual llega al termopar y luego a la celda se llega de agua y se daña el ce a baja de acidada (a) (a)	Par
4. Describa su Propuesta	
Describa de manera breve y clara su propuesta de mejora (Es recomendable incluir alguna foto o dibujo)	
La dea es ponele un tapon al termoper para evitar	Tapor de goma
5. Disposición de la Sugerencia (Para ser llenado por Mejora Continua e Ingenie	ria de Procesos)
Fast Response Sugerencia Folio de Sugerencia / Fast Respons	se: